桐庐经济开发区安徽国展机电有限公司“9·16”一般触电事故调查报告

桐庐县政府事故调查组

2025 年 12 月 22 日

目 录

一、事故基本情况……1

（一）事故发生单位基本情况……1

（二）事故相关安全管理情况……2

（三）人员伤亡情况……2

（四）事故善后情况……3

二、事故发生经过及救援情况……3

三、事故现场和技术鉴定分析情况……3

（一）事故现场情况……3

（二）技术鉴定分析情况……6

四、直接原因……7

五、有关责任单位存在的主要问题……7

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议……7

（一）对事故有关责任人员的处理建议……7

（二）对事故有关责任单位的处理建议……8

七、事故整改和防范措施……8

2025年9月16日15时许，位于桐庐经济开发区70号工业地块电梯安装施工现场发生一起触电事故，事故造成1人死亡，直接经济损失200余万元。

事故发生后，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》等法律法规规定和桐庐县人民政府公文处理简复单（桐政办复20190036号）的要求，经县政府授权，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县市场监管局、县综合行政执法局、县人社局、县总工会、县开发区管委会等单位派员参加的事故调查组，并邀请县纪委（监委）派员参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过询问相关人员、查阅相关资料、现场勘验、聘请专家技术鉴定分析等调查取证工作，查清了事故发生经过和原因，查明了事故性质和责任，并提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和安全防范整改措施。

经调查认定，桐庐经济开发区安徽国展机电有限公司“9·16”一般触电事故是一起因作业人员违反安全管理规定和操作规程引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

安徽国展机电有限公司（以下简称国展公司），统一社会信用代码：91340100075636740Q，法定代表人：程某某，企业类型：

有限责任公司（自然人独资），注册资本：1088万元，成立日期：2013年8月16日，注册地址：合肥市包河区成都路2528号智慧金融城B地块6幢402，经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

（二）事故相关安全管理情况

国展公司总经理于某某，负责全面管理公司日常生产经营。国展公司持有安徽省市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（编号：TS3334307-2025），有效期至2025年12月18日。

事故发生现场为桐庐经济开发区70号工业地块6号楼楼顶东北角电梯控制机房，2024年11月国展公司正式进场安装电梯，事故发生时电梯已完成安装处于调试环节。

国展公司未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；未落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格上岗作业。

（三）人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者：陈某某，男，1990年出生，户

籍地：湖南省耒阳市。2025 年 3 月 13 日，陈某某与国展公司签订劳动合同，从事室内电梯安装工作，无电工特种作业操作证。

（四）事故善后情况

经双方协商，国展公司与陈某某家属于 2025 年 9 月 19 日签订《调解协议书》，国展公司赔偿家属一次性工亡补助金、丧葬费等共计 146.08 万元。

二、事故发生经过及救援情况

2025 年 9 月 16 日 15 时许，国展公司电梯安装工陈某某、张某某在桐庐经济开发区 70 号工业地块 6 号楼进行电梯调试，期间发现电梯灯亮但无法正常运行，便前往四楼顶电梯机房控制柜排查原因。由于机房通道较为狭窄，陈某某独自进入机房操作。张某某站在门口等候，后张某某听到倒地声音，进入机房后发现陈某某摔倒在控制柜边上的钢梁下面，安全帽掉落，地上有血迹，呼喊没有反应。张某某发现电梯控制柜线路没有断电，就切断电源，接着马上联系班组长陈某某。陈某某从 4 号楼赶过来后拨打了 120 急救电话，随后和张某某一起对陈某某进行胸部按压抢救。16 时许，120 救护车赶到将陈某某送往杭州市第一人民医院桐庐医院进行抢救，后经抢救无效于当日死亡。

三、事故现场和技术鉴定分析情况

（一）事故现场情况

1.事故现场情况：事故现场位于桐庐经济开发区 70 号工业地块 6 号楼楼顶东北角电梯控制机房。电梯控制机房设置两台控

制柜，事发电梯控制柜位于机房内侧，柜体为长 0.9m，宽 0.45m，高 1.8m 的方体立柱，通道宽度约 1.2m（见图 1）。事发时电梯控制柜柜门半开，有一根绿色导线，导线端口裸露，存在烧灼痕迹（见图 2），通道中间正对控制柜门处有两顶安全帽，一只白色球鞋，地面有一滩血迹（见图 3）。经专业人员测定，导线处电压约 380V（见图 4）。



图 1 事发电梯控制柜



图 2 裸露导线





图 3 通道处　　图 4 裸露导线电压约 380V

2.尸体检验情况：事故发生后，事故调查组委托杭州华硕司法鉴定中心对死者陈某某尸表进行检验，根据法医病理尸体检验及病理组织学检查，结合简要案情、病历材料等，综合分析如下：死者陈某某体表存在双手十指甲床紫绀，左手拇指、食指及手掌皮肤局部见灰白色改变区及皮肤缺损、局部焦黑等。上述皮肤组织病理组织学检查主要存在以下病变：表皮焦化改变，可见炭末沉着，角质层见空泡，基底细胞极性化，呈栅栏状排列，真皮层胶原纤维肿胀、变性等。根据其左手皮肤损伤的形态特征及病理组织学检查结果，分析认为符合电击伤的病理学表现。

本案未查见死者体表存在其他致死性机械性损伤，其口、鼻、颈部亦未查见可导致机械性窒息的损伤等。结合案情及病历材料（死者有疑似触电，且立即出现心跳呼吸骤停经抢救无效当日死亡）等，综合分析认为死者陈某某倾向于电击死亡。

（二）技术鉴定分析情况

事故发生后，事故调查组委托浙江省应急管理科学研究院对该起触电事故发生原因进行技术分析，经技术人员分析认定：电梯安装工陈某某未佩戴绝缘手套、绝缘胶鞋等劳动防护用品，在未断电的状态下对电梯控制柜中线路进行检查，现场部分电线带电部分未采用绝缘层覆盖，陈某某在操作中手部不慎触碰到裸露的导线形成回路，造成触电事故的发生。