温州中政环保科技有限公司“6·28”机械伤害事故调查报告

2022年6月28日23时30分许，位于温州市鹿城区双屿街道星际路28号拆迁工地内发生1起机械伤害事故。温州中政环保科技有限公司1名操作员在稳定土拌合站WDZ600（以下简称搅拌机）锅体内冲洗砂石时被启动的搅拌机卷入致死。

事故发生后，鹿城区应急管理局立即派人前往事故现场进行勘查、取证，对相关人员进行询问，并及时向市应急管理局、区委、区政府报告了事故的初步调查情况。次日成立了由区应急局、区公安分局、区纪委区监委、区总工会等单位参加的“6·28”事故调查组对事故展开调查，对事故相关人员进行谈话。2022年9月29日召开生产安全事故讨论分析会，对事故发生的原因、相关人员的责任以及处理意见等问题进行认真讨论分析，一致认为这是1起生产安全责任事故。同时查明了事故的原因，明确了事故责任，对相关人员提出了处理意见，并形成如下事故调查报告。

一、事故发生单位和项目概况

温州中政环保科技有限公司成立于2019年01月29日，注册地址位于浙江省温州市瓯海区瓯海大道995号仁汇大厦（十五楼东北B区），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人陈义，注册资本壹仟捌佰万元整，营业期限2019年01月29日至长期，经营范围：一般项目：资源再生利用技术研发；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；再生资源销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；测绘服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：农村生活垃圾经营性服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)，统一社会信用代码为91330304MA2AQTHQ1Q。

项目名称为鹿城区双屿街道工业区二期（B09、B11、B13地块标段二，B14、B12、C04地块标段三）房屋拆除及拆除物处置。发包方为温州市鹿城区人民政府双屿街道办事处，标段二承包方为温州华洁建筑拆迁有限公司、浙江健德普资源再生有限公司，合同总价约2162万元；标段三承包方为温州中羽建设有限公司、浙江健德普资源再生有限公司，合同总价约2217万元。招投标后，温州中羽建设有限公司、浙江健德普资源再生有限公司将双屿街道工业区二期标段二、标段三的房屋拆除及拆除物处置项目协议转让给温州华洁建筑拆迁有限公司。2022年3月23日，温州华洁建筑拆迁有限公司将鹿城区双屿街道鹿城工业区二期标段二和标段三拆除

区域内的建筑废弃物转让给温州中政环保科技有限公司，转让金总额计550万，拆除物处置过程中产生的利益归温州中政环保科技有限公司所有。

二、事故发生经过和救援情况

2022年6月28日11时30分许，温州中政环保科技有限公司安排龙××、石××、向××在星际路28号拆迁工地内使用搅拌机打水稳的材料，龙××负责清理搅拌机等杂活，向××负责开铲车给搅拌机上料，石××负责操作搅拌机。由于搅拌机的斜皮带打滑，导致闷锅不能运转，石××关闭了搅拌机开关后，主动和龙××一起爬到搅拌机锅口处，站在走廊上用水管对着搅拌机锅体内的砂石料进行冲洗，一直冲洗了十来分钟。得知搅拌机停止运转，管理员袁××来到现场查看原因，等龙××、石××、向××清理了一会儿，随后告知他们自己去操作台（机房）启动开关，试一下搅拌机能否正常运转。在确认龙××、石××、向××处于安全位置的情况下，袁××进入操作台（机房），按下警示铃，第一次启动了开关，但搅拌机仍无法运转，就关掉开关，留在操作台（机房）接听业务电话。龙××、石××、向××继续冲洗搅拌锅，期间，石××不顾龙××的劝阻，拿着水管自行爬入锅体内冲洗砂石料。过了几分钟，袁××看到龙××、向××站在锅体外走廊上，在没有确认石××所处位置的情况下，第二次按下警示铃，直接启动开关，搅拌机恢复运转，将正在锅体内作业的石××卷入风叶。龙××立即向操作台（机房）的袁××示意停机，袁××关闭搅拌机开关去查看石××的情况，发现他蜷缩在搅拌机锅体内的风叶里，没

有动静。袁××、龙××、向××立即打电话让总经理陈××到现场施救。陈××到达后拨打了120、119电话，后经确认石××当场死亡。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失180万元。死者石××，男，34岁，苗族，身份证号码：××××××××××××，家住××××××××××××××××，系温州中政环保科技有限公司搅拌机班组的工人。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

工人石××安全意识淡薄，作为搅拌机操作员，搅拌机发生故障时离开工作岗位，未安排专人看管操作台（机房），擅自进入搅拌机锅体内冲洗石料，后被卷入风叶致死。人的不安全行为是造成此次事故发生的直接原因之一。

管理员袁××，未按规程操作搅拌机，开机前没有注意搅拌机周围是否有人处于危险状态，特别是拌锅内部，就启动开关，恢复运转的搅拌机将正在锅体内冲洗砂石料的石××卷入风叶里，导致其当场死亡，是造成此次事故发生的直接原因之二。

（二）间接原因

温州中政环保科技有限公司对施工现场安全管理不到位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，导致从业人员上岗前不具备必要的安全生产知识；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，是造成事故发生的间接原

因。

综上所述，该起事故是1起生产安全责任事故。

五、属地街道相关人员主要问题

鹿城区人民政府双屿街道相关科室人员伊××，作为该项目的管理人员，只停留在拆迁工地扬尘的污染防治工作，未对建筑垃圾废弃物处置企业温州中政环保科技有限公司进行安全管理，存在履行安全生产监管职责不到位的情形，对本次事故负有监管责任。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）工人石××安全意识淡薄，作为搅拌机操作员，搅拌机发生故障时离开工作岗位，未安排专人看管操作台（机房），擅自进入搅拌机锅体内冲洗石料，后被卷入风叶致死。石××对该起事故应负直接责任，鉴于其已死亡，依法不予以追究责任。

（二）管理员袁××，未按规范操作搅拌机，开机前没有注意搅拌机周围是否有人处于危险状态，特别是拌锅内部，就启动开关，导致恢复运转的搅拌机将正在锅体内冲洗砂石料的石××卷入风叶里，致其当场死亡，其行为涉嫌犯罪，对该起事故的发生负有主要责任，建议司法机关对其依法追究刑事责任。

（三）温州中政环保科技有限公司对施工现场安全管理不到位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，导致从业人员上岗前不具备必要的安全生产知识；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，对该起事故负有责任，建议鹿城区应急管理局对温州中政环保科技有限公司进行

立案查处。

（四）鹿城区人民政府双屿街道相关科室人员伊××，作为该项目的管理人员，只停留在拆迁工地扬尘的污染防治工作，未对建筑垃圾废弃物处置企业温州中政环保科技有限公司进行安全管理，存在履行安全生产监管职责不到位的情形，责令鹿城区人民政府双屿街道调离伊××现有工作岗位，并对其作出相应处理。

七、事故防范和整改措施

（一）温州中政环保科技有限公司要举一反三，深刻吸取事故教训，认真落实安全生产责任制；要加强安全生产培训教育和培训，提高从业人员的安全意识；要教育和督促从业人员严格执行企业的安全生产规章制度和安全操作规程；要加大隐患排查力度，及时消除各类生产安全事故隐患，杜绝安全事故再次发生。

（二）鹿城区人民政府双屿街道要牢固树立“人民至上、生命至上、安全发展”的理念，进一步完善“清单化检查，闭环式整改”安全生产管理机制，加强拆迁工地日常监管，进一步压实责任，守好一亩三分田，严格执法，加强监管执法的深度和力度，严厉查处违章冒险作业等违法违规行为，切实推进工程建设安全管理规范化、标准化、专业化，筑牢安全生产防线。

温州中政环保科技有限公司

“6·28”高处坠落事故调查组

2022年9月29日