余姚兰江余姚市永业不锈钢制品有限公司“5·17”一般机械伤害事故调查报告

2024年5月17日9时50分许，位于余姚市兰江街道直江路10号的余姚市永业不锈钢制品有限公司五金冲压车间发生一起生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急局牵头，市公安局、市总工会、兰江街道办事处等部门和单位相关人员组成事故调查组，对本次事故开展调查。同时，邀请市纪委监委、市检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，**余姚市永业不锈钢制品有限公司“5·17”事故是一起因企业从业人员未严格落实岗位安全责任，违反冲压设备安全操作规程上岗作业；又因企业设备安全管理不到位，未落实设备日常维护、保养，从业人员在作业时冲压设备支撑轴发生断裂，导致冲压设备倾倒造成人员伤亡的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

余姚市永业不锈钢制品有限公司（以下简称：永业公司）。公司成立于1996年11月20日，统一社会信用代码：91330281256181175 3，有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本50万元整，企业地址位于余姚市兰江街道直江路10号。经营范围为不锈钢制品、锌合金制品、塑料制品、铝合金制品、陶瓷制品、小家电、建筑五金件、水暖器材、五金件的制造、加工等。公司主要从事不锈钢制品的生产、制造，安全生产主要负责人为李永品。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事故设备情况。本起事故发生在永业公司的五金冲压车间，车间内设置有不同规格的冲压设备60余台，发生事故的设备型号JD23-35型350千牛开式可倾压力机，出厂编号054，出厂日期2004年4月，设备生产厂家浙江第二锻压机床厂，主要电机型号Y112M-4，电气数据：相数3，总容量4KW，电压380V，断流能力20A，频率50Hz，防护等级IP44。2024年1月，公司车间地坪修整结束后，对车间内设备重新进行了调整和布局，事故发生时还没有来得及安装设备底盘地脚螺栓就开始投入使用。

2.企业安全管理情况。永业公司按照安全生产相关法律法规等规定，制定了安全生产责任制度、安全生产管理制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度等相关制度，建立了安全操

作规程、粉尘涉爆、现场管理、应急预案等台账资料。但公司未严格执行安全教育培训制度、安全检查管理制度、事故隐患排查治理制度、设备设施安全管理制度等相关制度。

（三）事故发生经过

根据事故现场相关人员询问笔录及调取的相关资料：2024年5月17日上午8时30分许，公司员工正常开始上班，9时50分许，员工方秀在操作冲压设备的过程中，因冲压设备支撑轴断裂发生倾倒，将方秀压在了冲压设备底下。闻讯赶来的车间主任何长华看到方秀被冲压设备压住，迅速切断车间电闸开关，然后安排员工通知公司副总经理胡迪，同时安排车间叉车工陈少尉驾驶叉车对被压的方秀进行施救。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人死亡，姓名：xxx，性别：女，民族：汉族，出生日期：1983年12月16日，住址：贵州省思南县杨家坳乡土井村牛二屋基组。系永业公司五金车间冲压岗位操作工。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定事故直接经济损失约140万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年5月17日10时17分许，余姚市应急管理局值班室接公安部门电话报告：余姚市兰江街道直江路10号余姚市永业不锈钢制品有限公司生产车间发生设备倾倒，有人员受伤。

10 时 19 分许，余姚市应急管理局值班室迅速向属地通报了事故情况，同时，向值班领导报告了事故情况。接到事故报送信息后，公安、应急和属地政府等有关部门迅速组织力量赶赴事故发生现场开展应急处置。

（二）医疗救治及善后情况

10 时 13 分许，公司副总经理 xxx 拨打了“110”报警电话，同时拨打了“120”救援电话。救护车到达事故现场后将受伤人员方秀送往余姚市妇幼保健院进行救治。12 时 04 分许，转院至余姚市人民医院进行救治，15 时 08 分许，经医院全力救治无效宣告死亡。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，市公安局、市应急局、街道办事处等相关部门和单位领导立即赶赴事故现场开展事故应急处置，指导企业全力做好事故善后工作，同时指导事故相关方协商工亡赔偿事宜，本次应急处置工作响应及时，行动迅速，善后处置工作平稳有序。

三、事故原因分析

事故调查组通过人员询问、现场勘查、调阅相关资料等，认定本次事故直接原因：企业从业人员未严格落实安全生产责任，开机前，未按照冲压设备安全操作规程要求对设备进行安全检查；又因公司对设备安装管理不到位，冲压设备在运行中支撑轴发生断裂，造成设备重心不稳倾倒，导致人员伤亡。

四、事故单位存在的主要问题

（一）设备本质安全管理不到位

2024年1月，永业公司对车间地坪进行了修整，场地设备调整后未对冲压设备安装地脚螺栓，安全设备的安装、使用不符合规范要求。

（二）安全操作规程不健全、不完善

2024年1月，永业公司调整制定了公司安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程等台账资料，但企业未完善冲压设备的安全操作规程。

（三）安全生产教育和培训不到位

2024年3月，新员工方秀入职后，公司按照规定对新入职员工开展了安全三级教育培训，安全培训内容主要包括岗位技能培训和风险辨识等。公司未严格落实新入职员工方秀考核合格方可上岗作业的规定。

（四）安全风险管控和隐患排查治理不到位

企业日常安全检查和专业性安全技术检查不仔细、不深入，未发现车间设备调整后，冲压设备底盘未安装紧固件（地脚螺栓）就投入使用的安全风险。相关负责人督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消除生产安全事故隐患。

五、事故责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任人员责任认定及处理建议

1. xxx，安全意识淡薄，违反冲压设备安全操作规程进行上岗

作业，对事故的发生负有直接责任，鉴于其已经死亡，免于追究其责任。

2. xxx，永业公司总经理、安全生产主要负责人。未认真履行安全生产管理职责，对事故的发生负有主要领导责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定作出行政处罚。

3. xxx，永业公司副总经理，安全生产管理人员，未认真履行安全生产管理职责，对事故的发生负有重要领导责任，建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定作出行政处罚。

（二）事故责任单位责任认定及处理建议

永业公司。设备本质安全管理不到位，安全操作规程不健全、不完善，安全生产教育和培训不到位，安全风险管控和隐患排查治理不到位，对事故的发生负有责任。建议市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定作出行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施:

（一）切实履行企业安全生产主体责任

永业公司要严格执行《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的有关规定，切实履行好安全生产主体责任。严格落实全员安全生产责任制，完善安全生产规章制度和操作规程，加强企业从

业人员安全生产教育和培训，对新入职的从业人员必须经考试合格后方可上岗作业，严格落实安全风险管控和隐患排查治理制度，针对企业内类似设备，要严格按照《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231-2009）的要求安装地脚螺栓。对企业内类似设备承重、受力的支撑轴进行全面排查，对年限较久的支撑轴及时更换合格备件。

（二）切实履行安全生产属地管理职责

兰江街道办事处要结合本次事故教训，认真分析事故深层次原因，汲取事故经验教训，强化属地监管责任，督促辖区内企业加强安全生产主体责任落实，进一步完善企业事故双重预防机制建设，从源头防范各类事故发生，定期开展安全生产教育培训和应急演练，发动企业对新装、改装和移位的中大型设备对照安装规范消除安全隐患，切实实现企业自身防范事故发生、科学处置意外情况、有效避免人员伤亡和降低财产损失，从而实现全域安全生产能力提升。

（三）切实履行安全生产行业监管部门职责

行业监管部门要进一步认真履行安全监管责任，严格按照“三管三必须”要求，结合当前工作进一步督促属地政府及相关企业认真对照履职清单，全面落实安全生产主体责任。同时，督促属地政府将事故单位纳入重点监管对象，结合年度执法计划和分级分类监管执法计划，加大检查频次和监管执法力度，督促企业及安全生产主要负责人进一步落实企业安全生产主体责任。