“6•8” 九江起重伤害事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2017-08-10 19:11:50

分享至：

“6·8” 九江起重伤害事故调查报告

2017年6月8日10时15分左右，位于佛山市南海区九江镇沙头工业园A区九江欧浦码头的佛山市南海区固业水利工程有限公司外协单位佛山市南海区乐顺装卸有限公司发生一起起重伤害事故，事故造成1人死亡。佛山市南海区乐顺装卸有限公司的工人金长海被滑落的中纤板击中导致受伤，经送医院抢救无效死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，成立了“6.8” 九江起重伤害事故调查组，由区安监局、区监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监督管理局（质监）、交通局、九江镇政府等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局副局长冯仕良担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“6.8”九江起重伤害事故。

（二）事故发生时间：2017年6月8日10时15分左右。

（三）事故发生地点：佛山市南海区九江镇沙头工业园A区九江欧浦码头。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海区乐顺装卸有限公司。

（五）事故相关单位（个人）：佛山市南海区固业水利工程有限公司。

（六）事故类别：一般生产安全事故。

（七）事故伤亡人数：1人死亡。

（八）直接经济损失：约85万元。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况：

佛山市南海区乐顺装卸有限公司（以下简称乐顺公司），统一社会信用代码：91440605597411303G；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：佛山市南海区九江镇沙头工业园振业东一路管委办公大楼一楼；法定代表人：崔渐崧；注册资本：人民币壹拾万元；成立日期：2012年5月30日；营业期限：长期；经营范围：普通货物装卸搬运，货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）事故相关单位基本情况：

佛山市南海区固业水利工程有限公司（以下简称固业公司），统一社会信用代码：914406057081190153；类型：其他有限责任公司；住所：佛山市南海区九江镇沙头人字水闸；法定代表人：刘燕娥；注册资本：人民币壹仟万元；成立日期：1999年1月20日；营业期限：长期；经营范围：水利工程（按资质证范围经营）；室内电力工程安装；普通机械加工、维修；室内水电装配；销售；建筑材料、钢材、电工器材、五金家电、水暖器材；普通货物装卸服务；仓储服务（不含危险化学品），货运代理，提供地磅稳重服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）持有《中华人民共和国港口经营许可证》，证书编号（粤佛）港经证（0151）号，有效期至2019年9月5日。

（三）死者基本情况：

金长海，男，蒙古族，1966年12月27日出生，公民身份证号码：230224XXXXXX273352；住址：黑龙江省泰来县胜利蒙古族乡黑帝村黑帝屯。金长海是乐顺公司员工。

（四）事故单位与事故相关单位的关系情况：

固业公司将码头、堆场、仓库或外协装卸业务发包给乐顺公司，双方签订了《装卸作业及劳动作业服务承包合同》和《九江欧浦码头装卸承包专项安全生产管理协议》。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2017年6月8日上午10时，刘远东、金长海、张鹏金、周永利四人负责对四号泊位停靠的“昭平99”船的中纤板进行卸船作业。刘远东是4号固定式起重机的司机，金长海负责船上中纤板的挂带，挂带妥当后发出起吊信号，张鹏金负责船上中纤板的挂带，周永利在码头桥面上负责解带，解带完毕后发出起钩信号；起吊过程使用两条吊带，分别系在中纤板的两端，各距板边缘约1/4板长。在完成第一吊中纤板卸船作业后，当天上午10时15分左右，金长海与张鹏金配合完成第二吊中纤板的挂带。刘远东在金长海的指挥下，操作起重机将中纤板起吊上升至约3米高然后向左边旋转。此时右吊带从中纤板底部一端滑出，掉落的中纤板砸中船上的金长海。金长海倒地，呼之不应。事发时所吊中纤板上下两件相叠，每件80张，重量约2.5T,规格是2440mm×1220mm× 1200mm，两件共重5T。

（二）事故救援过程：事故发生后，现场人员拨打110和120，九江安监、应急、公安、消防、人社、质监、交通等部门派员立即赶赴现场对事故进行救援和善后处理工作。120随车医生在消防人员的协同下将金长海吊上桥面并送至沙头医院抢救。金长海于2017年6月8日中午12时20分宣布临床死亡。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，九江镇政府组织乐顺公司和固业公司与死者家属进行协商赔偿事宜。乐顺公司和固业公司与死者家属签订了《协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定以下本起事故的原因如下：

1.直接原因：

起重机司机刘远东收到金长海发出的信号，随后将中纤板吊升至约3米高并向左旋转时，所吊中纤板失衡，一头吊带滑出，致使吊在高处的中纤板掉落砸中未转移至安全位置的金长海。这是本起事故发生的直接原因。

2.间接原因：

乐顺公司未落实安全生产主体责任，未安排专人从事起重装卸指挥作业，对现场疏于管理，未能及时发现金长海违反装卸工安全操作规程的行为，是本起事故发生的间接原因之一。

固业公司对乐顺公司未安排专人从事起重装卸指挥作业一事不知情，对外包公司员工的安全生产管理存在漏洞，是本起事故发生的间接原因之二。

(二)事故性质

经对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

金长海作为司索工人，发出起吊信号前未能确保起吊物处于稳定平衡状态，自身未及时转移至安全位置，对事故的发生负有责任。鉴于金长海已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

佛山市南海区乐顺装卸有限公司未落实安全生产主体责任，未安排专人从事起重装卸指挥作业，对现场疏于管理，未能及时发现金长海违反装卸工人安全操作规程的行为，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

佛山市南海区固业水利工程有限公司对乐顺公司未安排专人从事起重装卸指挥作业一事不知情，对外包公司员工的安全生产管理存在漏洞。建议由区交通局督促固业公司健全并落实相关安全管理制度，加强对外包公司员工的安全生产管理，并将督促落实情况报区安委办。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，安全生产意识薄弱，对特种设备作业的危险性认识不足，安全防范意识淡薄，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施:

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好自身的安全主体管理职责，建立健全安全生产规章制度，完善操作规程，并将制度和操作规程严格落实到位，确保特种设备作业人员持证上岗，杜绝“三违”现象，全面提升安全管理水平。加强一线员工的安全生产教育和培训，掌握本岗位的安全操作技能。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促企业对安全风险进行全面分析和评估，明确重点防范区域，制定有效防范应对方案和措施，加大安全生产投入，完善安全设施设备，改善生产场所工作环境，坚决遏制生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“6.8” 九江起重伤害事故调查组

2017年8月8日

文章关键词：