“1.6”丹灶车辆伤害事故调查报告

来源：区安全生产监督管理局　发布日期：2017-04-17 21:09:59

分享至：

“1.6”丹灶车辆伤害事故调查报告

2017年1月6日晚上11时左右，位于南海区丹灶镇丹金大道工程罗行桥尾至樵金路口段（桩号：K5+050）工地上，员工张海横被正在作业的轮胎压路机碾压受伤，经送医院抢救无效死亡。为查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任。根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定及佛山市南海区人民政府《关于授权区安全生产监督管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2014〕391号）的文件要求，我区成立了“1•6”丹灶车辆伤害事故调查组，由区安监局、监察局、市公安局南海分局、总工会、人社局、交通局、丹灶镇等单位人员组成，并邀请区人民检察院派员参加，由区安监局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“1•6”丹灶车辆伤害事故。

（二）事故发生时间：2017年1月6日晚上11时左右。

（三）事故发生地点：丹金大道工程罗行桥尾至樵金路口段（桩号：K5+050）。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海同创路桥工程有限公司、司机汪具才。

（五）事故相关单位：湖南省建筑工程集团总公司、上海斯美科汇建设工程咨询有限公司

（六）事故类别：一般生产安全事故。

（七）事故伤亡人数：1人死亡。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况：

佛山市南海同创路桥工程有限公司（以下简称同创公司），《营业执照》注册号：440682000302205；住所：佛山市南海区狮山镇罗村芦塘汽灯围；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：谢汉杨；注册资本：人民币贰佰叁拾捌万元；成立日期：2011年12月22日；营业期限：长期；经营范围：道路、市政公用工程；园林工程、沥青混凝土路面工程施工；沥青混凝土、建筑材料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。同创公司是本起事故项目的实际施工方。

汪具才，男，汉族，1962年10月10日出生，公民身份证号码：652325XXXXXX103256，住址：新疆奇台县骆驼井109团致富路民主巷8栋1号。

（二）事故相关单位（个人）基本情况：

湖南省建筑工程集团总公司（以下简称湖南建总公司），《营业执照》统一社会信用代码9143000018376036XT；住所：长沙市天心区芙蓉南路一段788号；类型：全民所有制；法定代表人：叶新平；注册资金：壹拾陆亿元整；成立日期：1985年5月15日；营业期限：长期；经营范围：凭本企业《建筑业企业资质证书》、《进出口企业资格证书》、《对外经济合作经营资格证书》核准的经营范围从事工程承包、进出口业务以及对外经济合作业务。经营建筑材料、建筑机械设备租赁、调剂转让；提供经济信息咨询、对外劳务中介服务；防盗报警、电视监控工程设计、施工、维修，承接工程造价1000万元以下的综合布线工程。

上海斯美科汇建设工程咨询有限公司（以下简称斯美公司），《营业执照》统一社会信用代码913101106303824 37E；住所：上海市杨浦区国康路3号；类型：有限责任公司（国内合资）；法定代表人：李海生；注册资本：人民币500万元整；成立日期：1995年6月7日；营业期限：不约定期限；经营范围：一般工业与民用建筑安装工程，公路建筑工程，给排水建筑安装工程的施工建设监理（甲级）及四技服务（按科技经营证书经营）；市政公用工程（不含燃气）监理（甲级）、房屋建设工程监理（甲级）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）死者的基本情况

张海横，男，汉族，1978年7月26日出生，公民身份号码：441424XXXXXX265534，住址：广东省五华县棉洋镇福城村长安。张海横是同创公司的股东（占公司注册资本50%）。

（四）项目及相关情况

项目名称是丹金大道工程，建设地点位于佛山市南海区丹灶镇，东起罗下东路下滘农贸市场前河涌桥（不含跨河涌桥），跨越南沙涌，西接樵丹路，与有为隧道相交，道路长约5.227公里。该项目发包人是佛山市南海区丹灶公路工程建设指挥部，承包人是湖南建总公司，监理单位是斯美公司。湖南建总公司将上述项目的沥青砼铺设共工程分包给同创公司。

同创公司从广州市天河区东棠陆德筑机机械经营部（以下简称陆德经营部）租赁沥青铺设设备，包括事发轮胎压路机,该压路机的操作手汪具才是陆德公司员工。

事发轮胎压路机，型号是XP302，内部设备编号17，由徐工集团工程机械股份有限公司生产，工作质量12900kg，最大工作质量30000kg，Ⅰ速工作速度0-8km/h，Ⅱ速工作速度0-16km/h。

三、事故发生经过、救援过程及善后处理

（一）事故发生经过：2017年1月6日晚上9时，同创公司的5台沥青铺设设备在丹金大道工程罗行桥尾至樵金路口段进行沥青铺设作业，其中轮胎压路机由汪具才操作。晚上11时左右，轮胎压路机位于“桩号K5+050”附近倒车作业，将正在检查路面沥青铺设情况的张海横碾压致伤。随后现场人员将张海横送至南海区罗村医院救治。1月7日早上9时18分张海横抢救无效宣布临床死亡。

（二）事故救援过程：事故发生后，区安监局、区交通局、丹灶安监分局、派出所、建管中心等相关部门接报后立即派员赶赴现场对事故进行调查并开展善后处理。

（三）事故善后处理情况：事故发生后，丹灶镇组织同创公司、陆德经营部与死者家属进行协商赔偿事宜。同创公司、陆德经营部与死者家属已签订《张海横工伤死亡补偿协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

四、事故原因及性质

（一）事故调查组认定本起事故的原因如下：

1. 直接原因：

汪具才未遵守施工机械的安全操作要求，在倒车碾压路面作业时，对现场情况疏于观察，未能确保安全作业，将正在检查路面沥青铺设情况的张海横碾压，是本起事故发生的直接原因之一。

张海横未穿反光衣，在未告知压路机操作人员汪具才的情况下进入碾压危险区域，是本起事故发生的直接原因之二。

2.间接原因：

湖南建总公司将丹金大道沥青砼铺设工程发包给无相应施工资质的同创公司施工，对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止张海横未穿反光衣进入压路机碾压危险区域的行为。这是本起事故发生的间接原因之一。

同创公司在没有相应施工资质的情况下承接湖南建总公司发包的丹金大道沥青砼铺设工程；未能督促员工落实沥青施工安全规章制度，施工现场安全管理不到位。这是本起事故发生的间接原因之二。

斯美公司对“湖南建总公司将丹金大道沥青砼铺设工程发包给无相应施工资质的同创公司施工”审核不严，对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止张海横未穿反光衣进入压路机碾压危险区域的行为。这是本起事故发生的间接原因之三。

（二）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，认定本起事故为一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

死者张海横作为同创公司及现场的主要管理人员，不遵守落实沥青施工安全规章制度，施工现场安全管理不到位，冒险作业，未穿反光衣，在未告知压路机操作人员汪具才的情况下进入碾压危险区域，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。鉴于张海横已在本起事故中死亡，建议免予对其追究相应处理。

汪具才未遵守施工机械的安全操作要求，在倒车碾压路面作业时，对现场情况疏于观察，未能确保安全作业，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由市公安局南海分局依法对其进行调查处理，并将调查处理情况报区安委办。

佛山市南海同创路桥工程有限公司在没有相应施工资质的情况下承接湖南建总公司发包的丹金大道沥青砼铺设工程；未能督促员工落实沥青施工安全规章制度，施工现场安全管理不到位，导致本起事故的发生，对事故的发生负有责任。建议由区安全生产监督管理局依法对其调查处理。

湖南省建筑工程集团总公司将丹金大道沥青砼铺设工程发包给无相应施工资质的同创公司施工，对施工现场安全缺乏有效监管，没有及时发现并制止张海横未穿反光衣进入压路机碾压危险区域的行为，导致本起事故的发生，对事故的发生负有一定责任。建议由区交通运输局依法对其调查处理，并将调查处理情况报区安委办。

上海斯美科汇建设工程咨询有限公司对“湖南建总公司将丹金大道沥青砼铺设工程发包给无相应施工资质的同创公司施工”审核不严，对施工现场安全缺乏有效监管，导致本起事故的

发生，对事故的发生负有一定责任。建议由区交通运输局依法对其调查处理，并将调查处理情况报区安委办。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对从事道路施工的危险性认识不足，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好各自的安全生产管理职责，不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人，严格执行安全技术规范要求，加强对从业人员的教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

（二）政府相关行政主管部门要加大安全生产监管力度，督促相关生产经营单位要加强行业自律管理，加强对作业现场、环境的隐患排查，及时排查消除各类事故隐患，有效预防和遏制此类生产安全事故的发生。

（三）政府相关行政主管部门要进一步加强安全生产宣传教育力度，提高从业人员的安全生产知识和自我安全保护意识，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“1•6”丹灶车辆伤害事故调查组

2017年4月14日

文章关键词：