佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司“5·14”物体打击事故调查报告

2018年5月14日下午两点左右，佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司发生一起物体打击事故，造成1人死亡。根据国务院《生产安全事故报（第493号令）和三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）的规定，区安监局组织区监察委社局、区总工会、芦苞镇政府等单位人员，组成事故调查组对事故进行调查。调查组通过调查取证和技术分析，查清了事故发生的经过、原因和性质提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本概况

（一）事故发生单位概况

佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司:该公司成立于2001年09月24日，位于佛山市三水区芦苞镇三水大道北，注册号：9144060******，法定司类型：有限责任公司（台港澳法人独资），经营范围：陶瓷底釉等陶瓷原料的标准化精制；长石粉、球土、化妆土等陶瓷用高档装饰材料生产；钾璃、陶瓷、玻璃纤维窑炉用高档耐火材料生产；装饰用陶瓷制品、陶艺设备及器具和茶叶的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配的，按国家有关规定办理申请）;陶艺品以及人造石制品（砖、瓦、扁平）的生产；猫砂的生产。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

事故发生地点：佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司板材车间。

二、事故发生经过和救援及善后处理情况

(一)事故发生经过

2018年5月14日下午两点左右，钟志详、黄昌全、王声贵、胡海艺(死者）四个人在板材车间开始装货工作。操作过程为：叉车将用吨带绑好的*1.4米*2厘米，每块重约500斤）挑进货柜摆放好后退出，再由人工解开吨带。下午三点四十分左右，叉车把14片陶板装进货柜后，胡海艺在货柜里面陶板正面扶住陶板，钟志详、黄昌全、王声贵在货柜箱口外拉吨带。在拉的过程中，有两块陶板倾倒，黄昌全也过去在靠货柜的外侧与胡海艺一起顶续倾倒，黄昌全及时跳开，总共有12块陶板压在胡海艺的胸口位置。

(二)事故救援情况

公司经理王海天收到事故通知后，马上拨打了120救助电话并赶到现场指挥救援；事故发生后钟志详、黄昌全、王声贵3人一起推拉陶板并大声试用木枋塞进缝隙顶住，但效果也不大。经理王海天指挥叉车司机用叉车把陶板顶开，同时又过来了几名工人帮忙，大概十分钟后合力把伤者救出，者抱到车间门口平躺。大概十几分钟后，120医护人员到现场抢救后确认已经死亡。

(三）采取的措施

接到事故报告区安监局、区公安分局、芦苞镇政府高度重视，及时赶赴现场救援、维持现场秩序，了解相关情况，并迅速成立临时事故调查小协调各单位、各部门迅速开展事故调查和处理等工作。芦苞安监分局对佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司下达《现场处理措施决定书》，责令该撤出生产车间员工，保证安全；完成整改经复查验收合格后方可复工。

（四）善后处理情况

事故发生后，芦苞镇政府、事故调查组成员积极协调,经过努力企业与死者家属达成谅解协议，事故赔偿工作已经结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司“5·14”物体打击事故造成1人死亡，伤亡人员情况如下:

死者:胡海艺,男，45岁,身份证号码：44062119******，地址：广东省佛山市三水区******。

（二）本次事故无造成直接经济损失。

四、事故发生的原因及性质

(一）调查情况

经查阅档案资料和对佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司总经理赖明轩、办公室主任李振富、经理王海天、业务员麦敏瑜、后工序主任钟志普工黄昌全、叉车老板张志行、叉车司机张志安的询问调查，发现存在以下情况:

1.安全生产资料情况。经查阅佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司档案资料发现，其中，有设置安全管理机构，配备兼职的安全管理人员，制，有开展培训教育工作，有不定期召开安全生产会议，有开展隐患排查工作，法人代表有参加安全生产教育培训并持证上岗等。

存在问题：（1）各项安全生产规章制度不完善，部分岗位未制定安全管理制度和操作规程；（2）没有制定教育培训计划；（3）安全生产教育没有做好教育培训资料台账；（4）没有制定应急救援预案，应急演练没有全员参加；（5）没有制定隐患排查治理工作计划，没有做好隐患排查治理层级签订安全生产责任书。

2.现场勘察情况。

后工序车间位于该办公室左侧第一栋厂房，车间入口处停放一辆平板车，车牌号粤BCZ903，平板车上有一货柜，货柜号MEDU1350264，货柜内有已板，其中有十四块倾斜，角度约45度角；平板车旁边停放有一台叉车，叉车无牌照。

（二）事故发生的原因

1.直接原因

胡海艺(死者）在板材车间装货操作过程中，站在了陶板正面，在陶板倾倒时躲避不及时造成事故发生。

2.间接原因

佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司安全生产工作主体责任落实不到位，部分岗位未制定安全管理制度和操作规程，督促、检查本单位的安未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任。

佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司总经理赖明轩、经理王海天、原后工序主任钟志详存在履行职责不到位，教育培训流于形式、隐患排查全管理制度和操作规程不全，抓落实不彻底等问题，对事故的发生负有责任。

(三)事故性质

根据调查情况,调查组认定,佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司“5·14”物体打击事故为一起一般生产安全责任事故。

五、事故的责任认定及处理建议

（一）胡海艺安全意识不强造成事故发生负有责任，责任人已经死亡不再予以追究;

（二）佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司安全责任落实不到位，部分岗位未制定安全管理制度和操作规程、对事故的发生负有责任。建议华人民共和国安全生产法》等相关法律法规给予行政处理。

（三）佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司总经理赖明轩履行职责不到位，制定岗位安全管理制度和操作规程不全抓落实不彻底，对事故的由区安监局根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规给予行政处理。

（四）经理王海天、原后工序主任钟志详存在履行职责不到位，教育培训流于形式、隐患排查不深入等问题，对事故的发生负有责任。建议由材料工业有限公司根据公司有关规章制度给予严肃处理后书面回复区安监局。

（五）叉车出租人张志行，叉车在没有牌照、司机张志宏没有驾驶证的情况下开展经营活动，违反了特种设备相关法律法规。建议由事故调查市场监管局处理。

六、事故防范及整改措施

佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司“5·14”物体打击事故，充分暴露出企业的安全责任未有效落实，工作人员安全意识淡薄。各企业必须切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取教训，全面加强监管

芦苞镇政府要严格落实属地监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，切实履行安全责任，深入开展风险排查，及时消除安全隐患。

区市场监管局要加大对特种设备和操作人员的管理，杜绝无证经营和操作行为严防事故的发生。

（二）约谈企业负责人，树立红线意识

芦苞镇政府要及时约谈事故企业安全生产责任人，向其宣传企业应履行的安全生产管理职责，督促企业切实加强安全生产工作的红线意识，有产教育培训,加强隐患排查和日常检查。

（三）纳入重点监管,加强日常巡查

芦苞镇政府要结合安全生产大检查、特别防护期，将事故企业纳入年度执法重点企业名单，对发现的问题责令限期整改并依法进行立案处理，工作。

佛山市三水玉礼陶耐材料工业有限公司物体打击致死事故调查组

2018年7月20日