“8·31”九江聚星触电事故调查报告

2019年8月31日下午15时50分许，位于南海区九江镇水南社区的佛山市聚星五金实业有限公司发生一起触电事故，一名工人（梁某祥）在加装炉口废气处理系统时，因等离子切割炬漏电触电，经抢救无效死亡。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“8·31”九江聚星触电事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监督管理局、九江镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：“8·31”九江聚星触电事故。

（二）事故发生时间：2019年8月31日下午15时50分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区九江镇水南社区的佛山市聚星五金实业有限公司。

（四）事故单位（个人）：佛山市顺德区勒流忠诚涂装机械设备厂、佛山市聚星五金实业有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

调查组认定，“8·31”九江聚星触电事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

1.佛山市顺德区勒流忠诚涂装机械设备厂（以下简称勒流设备厂），《个体工商户营业执照》注册号：440681601203950；经营场所：佛山市顺德区勒流街道大晚居委会丰宁巷2号；经营者：罗某忠；经营范围：一般经营项目：产销：自动化涂装机械设备、水性静电喷涂设备。许可经营项目：无。（一般经营项目可以自主经营；许可经营项目凭批准文件、证件经营）。

2.佛山市聚星五金实业有限公司（以下简称佛山聚星公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605345294745J；住所：佛山市南海区九江镇沙头水南罗客社康泰南路一横路8号A车间；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：崔某崇；注册资本：人民币壹佰万元；成立日期：2015年5月29日；营业期限：长期；经营范围：加工、生产、销售：五金制品及五金配件、家具及家具配件、家居制品；批发业、零售业（以上各项不含钢铁生产、《市场准入负面清单》及《南海区产业导向目录》中限制类和禁止类项目以及工商登记前置审批项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者梁某祥，男，布依族，1970 年 3 月出生，住址：贵州省兴仁县屯脚镇******。梁某祥是勒流设备厂的员工，负责切割工作。

（三）其他情况

1.2019 年 7 月份，勒流设备厂与佛山聚星公司草拟制定了《流水线工程改造合同协议书》，但双方并未签字确认。同年 8 月 24 日，勒流设备厂安排梁某祥、王某红等工人进入佛山聚星公司进行流水线工程改造施工。梁某祥、王某红二人均未持有熔化焊接与热切割作业证。

2.涉事切割设备为等离子切割机，型号为 LGK-60MT，为勒流设备厂所有。现场状态：等离子切割机电极裸露且烧蚀，两个陶瓷保护套（明显烧蚀）、气体分配器分别落在作业区域的铁板上，未见导电嘴；施工车间电源线引入空气开关，再从空气开关入线端引线与漏电保护开关出线端连接（未接漏电保护开关入线端），随后从漏电保护开关出线端引线插座，据专家出具意见，此接法使得漏电保护开关不起作用；施工现场所有设备电源为车间西侧外墙处插座（即从漏电保护开关出线端引线插座），插座有明显烧损痕迹，嗅时有焦味。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2019 年 8 月 31 日早上，梁某祥、王某红来到佛山聚星公司生产车间对烘炉炉口废气处理系统进行加装作业。当天下午 15

时 50 分许，王某红负责对切割板材进行划线作业，梁某祥则根据王某红所划线图样进行切割作业，两人背对背相距 2m，突然王某红听到梁某祥呼喊，随即过去，发现梁某祥侧倒在板材旁，头仰着，手握着等离子切割炬对着胸口，身体有触电感。王某红马上将梁某祥手上的等离子切割炬拉开，并切断电源，随后立即对梁某祥进行抢救，并拨打了 120，后梁某祥经佛山市南海区中医院沙头分院抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

梁某祥未持有熔化焊接与热切割作业证，对切割作业的危险性认识不足，在等离子切割炬处于不安全状态下（未断电），割炬部件已分离，电极裸露，在作业过程中触电死亡。

（三）事故间接原因

1. 勒流设备厂安排未持有熔化焊接与热切割作业证的梁某祥进行切割作业，对员工未进行有效的安全生产教育培训，在生产设备处于不安全状态时，未能及时发现并制止梁某祥的危险行为，对施工现场管理不到位。

2. 佛山聚星公司未查验梁某祥等施工人员的特种作业操作资格证（熔化焊接与热切割作业），对生产场所漏电保护装置存在安全隐患未能及时发现并落实整改，对作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，九江镇、安监、住建等部门到场处理，责令佛山聚星公司停止生产作业，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生；五要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。九江镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，九江镇组织勒流设备厂、佛山聚星公司、死者梁某祥家属进行赔偿事宜协商，双方签订《人民调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、有关人员存在的问题

1.勒流设备厂安排未持有熔化焊接与热切割作业证的梁某祥进行切割作业，对员工未进行有效的安全生产教育培训，在生产设备处于不安全状态时，未能及时发现并制止梁某祥的危险行为，对施工现场管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第三十八条第一款

之规定。

2.佛山聚星公司未查验梁某祥等施工人员的特种作业操作资格证（熔化焊接与热切割作业），对生产场所漏电保护装置存在安全隐患未能及时发现并落实整改，对作业现场安全生产工作统一协调、管理不到位。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第四十六条第二款之规定。

六、对事故有关责任人的处理意见

1.勒流设备厂，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

2.佛山聚星公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条之规定对其进行调查处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）不重视安全生产，生产安全意识薄弱，对需要特种操作证的岗位员工持证作业的把关不严，隐患排查不到位，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）生产经营单位（个人）要积极履行好安全生产管理职责，扎实开展安全生产教育培训工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，持证上岗作业，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，减少人为因素导致生产安全事故发生。

（二）负有安全生产监督管理职责的部门要加大安全生产监

管力度，在执法过程中，重点检查特种作业人员是否具有从业资格、是否持证上岗；企业是否聘用无资格证或持有无效证件的特种作业人员；企业是否建立了完整的特种作业人员档案，是否定期进行安全教育，是否落实了特种作业人员责任制；特种作业人员的安全防护装备是否齐全、是否符合国家有关规定等内容。如发现的违法行为应按照法律法规规定，应当给予当场处罚的将当场进行行政处罚，并责令限期改正。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“8·31”九江聚星触电事故调查组

2019年10月15日