江城区白沙街道市第三中学宿舍楼工地“6·24”高处坠落事故调查报告

江城区“6·24”事故调查组

2020年8月13日

目录

一、基本情况.....1
（一）项目概况.....1
（二）涉事单位基本情况.....2
（三）事故的基本信息.....4
（四）涉事操作平台情况.....4
（五）涉事工人情况.....4
（六）事故现场概况.....5
二、事故发生经过、救援和善后情况.....5
（一）事故经过.....5
（二）救援情况.....5
（三）善后处理情况.....6
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失.....6
四、事故原因和性质.....6
（一）直接原因.....6
（二）间接原因.....6
（三）事故性质.....7
五、事故责任的认定及处理建议.....7
（一）免予责任追究单位.....7
（二）给予行政处罚单位和人员.....8
六、事故防范措施及整改意见.....10
附：“6·24”事故调查组成员意见及签名表

江城区白沙街道市第三中学宿舍楼工地“6·24”高处坠落事故调查报告

2020年6月24日上午8时左右，位于江城区白沙街道市第三中学9栋宿舍楼外墙修缮过程中发生一起工人坠亡事故，事故造成2人经抢救无效死亡（以下简称“6·24”事故）。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2020年6月24日，阳江市安全生产委员会办公室对“6·24”事故实行挂牌督办。2020年6月24日，阳江市江城区人民政府依法成立了由区政府办公室、区应急管理局、区总工会、区人社局、区司法局、区住房和城乡建设局、阳江市公安局江城分局、江城社保分局和白沙街道派员组成的江城区“6·24”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。事故调查组立即对事故进行全面调查取证工作。经调查，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，对事故责任者提出了处理建议，并提出了事故防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

工程名称：阳江第三中学宿舍楼修缮项目；

工程地址：阳江市江城区白沙街道办事处325国道望牛岗地段（现阳江市三中校区）；

承包单位：中铁二十三局集团第四公司；

施工单位：四川省联盈建筑装饰工程有限公司；

服务单位：广州宏达工程顾问集团有限公司、广州市宏正工程造价咨询有限公司（联合体）。

（二）涉事单位基本情况

1. 中铁二十三局集团第四公司

中铁二十三局集团第四公司，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：成都市青羊区广富路218号8栋1单元、2单元，注册资本：伍亿元整，成立日期：2003年07月02日至长期，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：铁路工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、房屋建筑工程、桥梁工程、隧道工程、建筑装修装饰工程、爆破与拆除工程、土石方工程、钢结构工程、预拌商品混泥土专业承包、混泥土预制构件专业承包；房地产开发经营；物业管理：商品批发与零售、矿上工程、机电安装工程、机场场道工程、城市及道路交通工程、预应力工程、地基与基础工程、工程管理服务、货运代理服务、仓储业、租赁业、起重机专业修理、进出口业。

中铁二十三局集团第四公司和阳江市代建项目管理局于2019年10月20日签订了施工合同，10月22日任倪玺金为该项目部经理兼高级工程师。

2. 四川省联盈建筑装饰工程有限公司

四川省联盈建筑装饰工程有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：成都市青羊区顺城大街269号1栋5单元29层2号，法定代表人：彭丽君，注册资本：（人民币）壹仟万元，成立日期：2017年3月23日，营业期限：2017年3月23日至永久，经营范围：建筑装饰装修工程设计、施工、水电安装工程设计、施工，建筑防水工程施工，保温及管网工程设计、施工、钢结构工程施工，市政公用工程施工，园林绿化工程设计、施工、机电设备安装施工，土石方工程施工，建筑智能化工程设

计、施工。销售;建材、五金交电。

中铁二十三局集团第四公司和四川省联盈建筑装饰工程有限公司于2020年3月份签订《建设工程施工专业承包合同》，包含8#、9#宿舍楼室内外修缮工程。按照8栋、9栋宿舍楼室内外修缮工程的施工计划时间为2020年7月份。

2020年3月15日四川省联盈建筑装饰工程有限公司委托张扬为该工程的项目经理，负责处理合同及现场相关一切事宜。

3.广州宏达工程顾问集团有限公司、广州市宏正工程造价咨询有限公司（联合体）

广州宏达工程顾问集团有限公司和广州市宏正工程造价咨询有限公司是两间独立的公司，于2019年12月15日和阳江市代建项目管理局签订了《建设项目全过程工程咨询服务合同》，广州宏达工程顾问集团有限公司为该项目的监理单位，负责该项目工程的施工项目进度和质量安全，广州市宏正工程造价咨询有限公司负责该项目工程的造价咨询。孔卫国为该项目工程的总监理工程师。

（1）广州宏达工程顾问集团有限公司

广州宏达工程顾问集团有限公司，类型：有限责任公司（法人独资），住所：广州经济技术开发区宝石路11号411A房。法定代表人：黄沃，注册资本：伍仟万元整，成立日期：1993年05月29日，营业期限：1993年05月29日至长期，经营范围：专业技术服务业。

（2）广州市宏正工程造价咨询有限公司

广州市宏正工程造价咨询有限公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：黎华权，注册资本：壹仟壹佰万元（人民币），成立日期：2000年08月24日，营业期限：2000

年08月24日至长期，住所：广州市黄浦区科汇二街7号401房，经营范围：专业技术服务业。

（三）事故的基本信息

1、事故发生时间：2020年6月24日8时左右。

2、事故发生地点：江城区白沙街道市第三中学9栋宿舍楼。

3、事故类别：高处坠落。

4、事故等级：一般事故。

5、事故伤亡情况：2人死亡。

6、直接经济损失：272万元。

（四）涉事操作平台情况

该涉事操作平台是工人自建的，为钢结构，规格为长4.5米，宽60厘米，高1米，承重约2吨。将操作平台进行升降的设备材料包括新型全铝壳电动提升机（型号：CD-K750-1500KG 220V/Hz 4.0KW 提升高度：1-100米）、傍磁式制动单项异步电机（型号：YEP.90-2220V 4.0KW）、矩管40*20矩管、Φ8钢丝绳、140*60槽钢。

（五）涉事工人情况

马让碧，女，汉族，43岁，身份证号码：51132419******6921；住址：四川省仪陇县保平镇药柏树村九组9号；于2020年6月24日在江城区白沙街道市第三中学9栋宿舍楼外墙操作平台上发生坠落，经送医院抢救无效死亡，该死者生前是四川省联盈建筑装饰工程有限公司工人。

蒲琼珍，女，汉族，47岁，身份证号码：51292219******2689；住址：四川省南部县五灵乡岐山坝村3组；于2020年6月24日在江城区白沙街道市第三中学9号宿舍楼外墙操作平台上发生坠落，经送医院抢救无效死亡，该死者生前是四川省联盈建筑装饰

工程有限公司工人。

（六）事故现场概况

江城区白沙街道市第三中学9栋宿舍楼楼层数为6层，每层楼高度为3.6米，宿舍楼外墙安装着一个移动的操作平台，事故发生后，该操作平台因其中一条钢丝绳挣脱坠落在地面上。

二、事故发生经过、救援和善后情况

（一）事故经过

2020年6月24日早上，四川省联盈建筑装饰工程有限公司的项目经理张杨分别安排泥工班组工人蒲琼珍、马让碧、何友平、何志祥到9栋宿舍楼内清理材料，工人彭宗界到9栋宿舍楼内进行保洁工作。蒲琼珍、马让碧、何友平、何志祥到达9栋宿舍楼后，何友平和何志祥首先上到9栋宿舍楼4楼内进行材料清理，蒲琼珍和马让碧准备使用9栋宿舍楼外墙的操作平台上升去4楼，把何友平和何志祥在4楼内清理的材料放在操作平台里面，然后准备使用操作平台下降到地面把材料搬出来，就在操作平台上升到3楼（高度约10.8米高）的时候，因操作不当平台的一端撞在墙上。导致一条钢丝绳发生挣脱，导致操作平台倾斜，蒲琼珍和马让碧从操作平台上坠落到地面。

（二）救援情况

事故发生后，正在9栋宿舍楼4楼进行保洁的工人彭宗界听到一声巨响，马上走向4楼阳台，看见9栋宿舍楼地面有2名女工躺在地上，外墙的操作平台的一条钢丝绳挣脱，操作平台在2楼和3楼之间倾斜着。何友平和何志祥马上拨打120急救电话，彭宗界打电话通知项目部相关人员。9时10分左右120救护车到达事故现场，救护人员马上对伤者进行现场抢救并送往医院。蒲琼珍和马让碧分别于12时10分左右和12时20分左右经市第三

人民医院抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，江城公安分局、区住房和城乡建设局、江城应急管理局、白沙派出所和白沙街道等单位立即派员到事故现场进行调处。四川省联盈建筑装饰工程有限公司积极做好死者家属的安抚工作，并与死者家属协商善后赔偿问题。2020 年 6 月 25 日，四川省联盈建筑装饰工程有限公司和 2 名死者家属协商达成赔偿协议，该公司赔偿给 2 名死者家属人民币共 272 万元（包括工资和补助金等一切费用）。目前，2 名死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

“6·24”事故造成 2 人死亡，直接经济损失 272 万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

经调查，蒲琼珍和马让碧安全意识淡薄，为了贪图方便，擅自使用操作平台对 9 栋宿舍楼进行材料清理，且不遵守《建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ 80-2016 》的规范，造成操作平台的钢丝绳发生挣脱导致事故的发生。

（二）间接原因

（1）四川省联盈建筑装饰工程有限公司安全生产管理不到位。经查，中铁二十三局集团第四公司项目部在 6 月 23 日发现四川省联盈建筑装饰工程有限公司擅自搭建操作平台对 9 栋宿舍楼外墙进行修补，立即发出《停工通知书》，要求停止对 9 栋宿舍楼施工，不得擅自使用操作平台和进入 9 栋宿舍楼。但四川省联盈建筑装饰工程有限公司在 6 月 24 日仍然安排工人到 9 栋宿舍楼内进行材料清理。

（2）四川省联盈建筑装饰工程有限公司安全生产培训教育不到位。没有告知清楚工人操作平台正确的使用方法步骤，没有告知清楚从业人员工作场所和工作岗位存在的危险因素。

（三）事故性质

经过对事故的调查，分析事故的原因，该事故属于生产安全责任事故。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第（四）项的规定，该事故为一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）免予责任追究单位

1.广州宏达工程顾问集团有限公司

广州宏达工程顾问集团有限公司为本项目的监理单位，对阳江第三中学宿舍楼修缮项目进行工程质量和安全生产的监理。根据阳江市代建项目管理局和广州宏达工程顾问集团有限公司签订的《建设项目全过程工程咨询服务合同》的规定，广州宏达工程顾问集团有限公司要收到阳江市代建项目管理局下达的监理指令才能对项目进行监理，按照阳江市代建项目管理局的总控计划和中铁二十三局集团第四公司项目部制定的项目工程的分阶段计划，9栋宿舍楼的施工时间为2020年7月份，因事故发生于6月24日，阳江市代建项目管理局未下达监理指令给广州宏达工程顾问集团有限公司，所以9栋宿舍楼不在广州宏达工程顾问集团有限公司的监理范围内。

综上所述，未发现广州宏达工程顾问集团有限公司存在安全生产监管不当的行为，无证据证明其对事故的发生存在过错。

2.中铁二十三局集团第四公司

中铁二十三局集团第四公司和四川省联盈建筑装饰工程有限公司2020年3月份签订了《建设工程施工专业承包合同》（编号：

CR2304-FJ-YJD-2020-010），根据该合同第13条第2款："乙方务工人员发生人身伤害或者工伤事故，由乙方负责处理并承担人身伤害或者工伤赔偿责任"，明确了双方的权利与责任。根据阳江市代建项目管理局的总控计划和中铁二十三局集团第四公司项目部制定的项目工程的分阶段计划,9栋宿舍楼的施工时间为2020年7月份，由于四川省联盈建筑装饰工程有限公司擅自搭建操作平台对9栋宿舍楼进行提前施工，在收到中铁二十三局集团第四公司项目部发出的《停工通知书》后仍然安排工人到事故现场进行材料清理工作是造成该起事故的主要原因。

综上所述，中铁二十三局集团第四公司已经履行了承包方应尽管理职责，无发现存在安全生产管理不当的行为，无证据证明其对事故的发生存在过错。

（二）给予行政处罚单位和人员

1、四川省联盈建筑装饰工程有限公司

四川省联盈建筑装饰工程有限公司安全生产管理不到位。经查，四川省联盈建筑装饰工程有限公司没有按照施工计划时间来进行施工，擅自搭建操作平台对9栋宿舍楼外墙进行提前施工，在收到《停工通知书》后仍然安排工人进行工作。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条"生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。"的规定；

四川省联盈建筑装饰工程有限公司安全生产培训教育不到位。经查，四川省联盈建筑装饰工程有限公司没有告知清楚工人使用该操作平台的相关规范，没有告知清楚从业人员工作场所和

工作岗位存在的危险因素。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”的规定。

综上所述，四川省联盈建筑装饰工程有限公司对本次事故的发生负有责任。建议由阳江市江城区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；”的规定，对四川省联盈建筑装饰工程有限公司给予行政处罚。

2.四川省联盈建筑装饰工程有限公司项目经理张杨

经查，张杨作为四川省联盈建筑装饰工程有限公司的项目经理在收到《停工通知书》后依然安排工人去进行材料清理工作。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”的规定。

经查，张扬未告知清楚工人使用该操作平台的相关规范，未告知清楚从业人员工作场所和工作岗位存在的危险因素。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（三）项“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；”的规

定。

综上所述，张杨对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；”的规定，建议由阳江市江城区应急管理局对张扬给予行政处罚。

司法机关、纪检监察机关和公安机关如发现上述人员或其他人员涉案的，建议按有关规定和程序进行处理。

六、事故防范措施及整改意见

此次事故暴露出施工单位安全生产主体责任落实不到位，安全生产教育和培训不扎实，从业人员安全意识不强等问题。针对此次事故提出如下整改措施：

（一）四川省联盈建筑装饰工程有限公司要深刻吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任；加强现场施工的安全管理，严格按施工方案和程序落实各项安全防护措施；加强安全教育培训工作，提高安全管理人员和从业人员的安全意识和技能；强化施工现场的安全监督工作、及时消除各种安全隐患、确保施工安全。

（二）中铁二十三局集团第四公司要深入学习贯彻《安全生产法》、《建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》等法律法规、建立健全并严格落实各项安全生产规章制度；要按照行业标准和规范、进一步完善各项施工方案和指施、确保施工安；要加强对施工现场和分包单位的安全管理，及时排除安全隐患坚决制止和纠正各类违章违规作业行为。

（三）广州宏达工程顾问集团有限公司要严格落实总监理工

程师负责制度、切实承担起建设工程安全监理责任；配备符合相关资质的监理人员，按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理；严格审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案、对危大工程要按规定编制针对性的监理实施方案、加强巡视、检查，及时发现并消除安全隐患，切实把好施工安全关。

附：《“6·24”事故调查组成员意见及签名表》

江城区“6·24”事故调查组（代章）

2020年8月13日