龙川县财源顺发建材有限公司“6•7”一般坍塌事故调查报告

龙川县人民政府门户网站 www.longchuan.gov.cn 2021-08-06 来源： 龙川县应急管理局 阅读人次： 287

2021年6月7日10时07分许，龙川县财源顺发建材有限公司发生一起铁制水塔倾斜坍塌事故，事故造成一名临时务工人员死亡。直接经济损失126万元。

为查清事故原因，严肃追究事故责任，吸取事故教训。按照国家有关法律法规的规定，6月22日，龙川县人民政府批准成立了由县应急管理局局长张朝阳任组长，县应急管理局副局长李伯建任副组长，县应急管理局、通衢镇人民政府、县总工会、县公安局等有关负责同志为成员的龙川县财源顺发建材有限公司“6·7”一般坍塌事故查组（以下简称调查组），邀请县纪委监委派员参加事故调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，提出了加强和改进工作的措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故单位情况

龙川县财源顺发建材有限公司是股份制企业，共三名股东，李巧灵、郑岗、赖志凯三人。统一社会信用代码：91441622MA55GKB10R；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：李巧灵；注册资本：人民币陆佰捌拾万元；成立日期：2020年11月02日；营业期限：长

期；住所：龙川县通衢镇东门直街B4店铺（鸿艺酒店旁边）；经营范围：销售：建筑材料、机械设备、消防器材、安防监控设备；机制沙加工、销售；再生资源回收、利用；光伏发电设备销售、安装；货物运输；房屋建筑工程；房屋装饰装修工程；水利水电工程；市政共用工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故相关人员情况

邓青：1964年5月出生，户籍地址：广东省龙川县登云镇双桥村,为社会务工人员。

郑丽华：1970年9月出生，户籍地址：广东省龙川县登云镇高岭村委会34号，为社会务工人员。

（三）事故现场勘查情况

事故发生地点位于龙川县财源顺发建材有限公司制沙场。经现场勘查，倒下的水塔已变形破裂，其中一根支撑柱与塔体连接处已扭曲变形，6个支撑脚已脱离地面，每个支撑柱有4支爆炸螺丝与水泥地面固定，固定支撑脚的爆炸螺丝有的折断、有的连根拔起，周边遗留水塔倒塌后冲击出的痕迹。



水塔倒塌前照片



水塔倒塌后照片



死者所在位置



扭曲的水塔支撑柱（与塔体连接处）

（四）水塔制作及支撑柱加固情况

龙川县财源顺发建材有限公司制沙场需要做一个水塔，用于泥水沉淀分离，循环用水。制作的水塔总高9m，上面为圆柱体，下面为椎体，其中圆柱体高6m，直径5.7m，椎体高3m，由厚度为6mm的铁皮制成。水塔下面有6根柱子做支撑，支撑柱高5m，直径20cm，铁皮厚度4mm。2021年3月初，郑岗通过朋友介绍，找到社会务工人员，到龙川县财源顺发建材有限公司制沙场制作水塔。龙川县财源顺发建材有限公司提供制作水塔草图。5月中旬，水塔制作完毕，公司管理人员因担心固定支撑柱的爆炸螺丝常年日晒雨淋会被风化损毁，计划把水塔的6根支撑柱用宽40cm、高30cm的方形砖墙围起来，然后往砖墙里面打入混凝土，以此来加固水塔支撑柱脚。请社会务工人员邓青和泥水小工郑丽华给支撑柱砌砖墙，按日结算工资，邓青每日300元，郑丽华每日180元。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2021年6月7日7时30分开始上班，砌墙师傅邓青、泥水小工郑丽华二人在龙川县财源顺发建材有限公司沙场为水塔支撑柱砌砖墙。事发时邓青在水塔下面砌砖墙，郑丽华在离水塔约10m远处背对水塔拌水泥沙浆，

公司员工曾志平在距离水塔约8m处，听到水塔发出“扎扎”的声音，曾志平转过头去查看，发现邓青右手边一根水塔支撑柱发生扭曲，曾志平立刻向邓青喊：“邓师傅，快点出来，走！”邓青听到喊声，立马站起来朝曾志平的方向跑了两步，随后，他转过头去看水塔，这时水塔倒了下来，正好把邓青压在下面。随着水塔的倒下，里面的水把郑丽华和曾志平冲出几米远。曾志平马上跑去查看邓青的情况，当时只看到邓青的一条腿，曾志平马上喊人并找来千斤顶，由于水塔太重，顶不起来。同时龙川县财源顺发建材有限公司财务（曾艺芳）拨打110报警电话和120急救电话。救援人员赶到后，用吊机把水塔移开后，经通衢镇人民医院诊断，邓青已无生命体征。

（二）事故应急处置情况

1.接事故报告后，县应急管理局、县消防大队、通衢镇政府、通衢镇派出所，立即赶赴现场，了解事故发生经过及现场情况，开展事故处置工作。

2.县应急管理局接事故报告后，经初步了解事故发生经过后，及时向市应急管理局报告事故情况，按规定上报事故信息。

3.善后处置情况。事故发生后，县应急管理局、通衢镇政府、通衢镇派出所、龙川县财源顺发建材有限公司全力做好遇难者家属安抚和赔偿工作，未发生不稳定事件，维护了社会稳定。2021年6月16日，在通衢镇派出所和有关部门的主持下，龙川县财源顺发建材有限公司和遇难者家属达成调解协议，遇难者家属按国家有关规定得到了相应赔偿。死者邓青遗体于6月17日在龙川县殡仪馆火化。

4.应急处置评估。事故发后生，各部门事故救援先期响应迅速，现场处置得当，未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求，本次事故应急处置及时、有效。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成一人死亡。死者邓青，男，汉族，1964年5月出生，户籍地址：广东省龙川县登云镇双桥村，为社会务工人员。

（二）根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721–1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失为126万元。

四、事故发生原因及性质

（一）事故直接原因

制作的水塔未经规范设计，未按标准制造，存在支撑柱壁厚强度不足。其中一根支撑柱扭曲变形，导致水塔倾斜坍塌，是事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

（一）龙川县财源顺发建材有限公司，将水塔交给不具备相应资质条件的个人施工；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的隐患。

（二）龙川县财源顺发建材有限公司法定代表人李巧灵，未履行主要负责人安全生产管理职责。未组织制定本单位安全生产规章制度；未认真督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除事故现场存在的生产安全事故隐患。

（三）通衢镇政府对辖区企业安全生产工作指导、检查不到位。一是落实安全检查、巡查存在漏洞；二是安全宣传教育不深入、不全面。

（三）事故性质

经调查认定，龙川县财源顺发建材有限公司“6·7”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

（一）龙川县财源顺发建材有限公司，将水塔交给不具备相应资质条件的个人施工；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除作业场所存在的隐患。对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款、第四十六条第一款①的规定，建议龙川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项②的规定，对其实施行政处罚。

（二）李巧灵，龙川县财源顺发建材有限公司的法定代表人。未履行主要负责人安全生产管理职责。未组织制定本单位安全生

产规章制度；督促、检查本公司的安全生产工作不力，对公司安全生产管理工作中存在的事故隐患和问题失察。对本次事故负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）项和第

（五）项③的规定，建议龙川县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项④的规定，对其实施行政处罚。

(三)建议责成通衢镇政府向龙川县政府作出深刻检查。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取龙川县财源顺发建材有限公司“6·7”事故教训，坚决预防和遏制同类型事故的再次发生，提出以下工作建议，以避免和减少生产安全事故发生：

（一）龙川县财源顺发建材有限公司要严格落实“一线三排”工作机制，加强隐患排查整治，全面及时发现并消除各类安全生产隐患，严格落实企业安全生产主体责任制；改善企业安全生产条件，从源头上降低安全风险，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）各镇人民政府行业主管部门要认真学习贯彻习近平总书记关于坚决抓好安全生产和防范化解重大安全风险的重要指示精神，加大监管力度，督促辖区内企业严格落实安全生产管理制度，健全风险分级管控和隐患排查治理工作机制，防范和杜绝生产安全事故的发生。

龙川县财源顺发建材有限公司“6·7”

一般坍塌事故调查组

2021年7月16日

---

①**第三十八条第一款** 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。**第四十六条第一款** 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

②**第一百零九条** 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

③**第十八条** 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

④**第九十二条** 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

扫一扫在手机打开当前页

点击排行

一天 一周 一月

2025年龙川县政府网站工作年度报表

龙川县教育系统2026年公开招聘教师入围递补体检人员公告

2026年龙川县定向委托培养生拟聘人员公示（第1批）

龙川县技工学校2026年公开招聘工作人员面试成绩、综合成绩及进入体检人员名单公

龙川县国有建设用地使用权网上交易出让公告（龙公易土【2026】09号）

热词

疫情 防控 政务服务 互联网 产业