附件 1

# “4·23”

2021 年 4 月 23 日上午 8 时 26 分，西樵镇海舟工业区的南海聚隆纺织有限公司发生一起死亡事故，该公司杂工施宏安（男，56 岁，广西人）在清理隔渣池水泵的过程中跌入隔渣池中。该公司员工晚上发现死者失踪后查看监控视频，发现其跌入隔渣池后报警求助。晚上 9 时 25 分，公安及专职消防队接报警，到达现场后将死者捞出，已无生命体征。为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第 493 号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200 号）的文件要求，成立了“4·23”西樵聚隆死亡事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、西樵镇等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，死亡事故原因已基本查明。现将事故调查情况报告如下：

## 一、事故概述

（一）事故名称：“4·23”西樵聚隆死亡事故。

（二）事故发生时间：2021 年 4 月 23 日 8 时 26 分。

（三）事故发生地点：南海区西樵镇海舟工业区的南海聚

隆纺织有限公司污水隔渣池。

（四）事故涉及单位：佛山市南海聚隆纺织有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约60万元。

调查组认定，“4·23”西樵聚隆死亡事故是一起非生产安全事故。

## 二、事故基本情况

### （一）事故涉及单位基本情况

佛山市南海聚隆纺织有限公司（以下简称聚隆公司），《营业执照》统一社会信用代码：91440605742986753l；住所：佛山市南海区西樵海舟工业开发区；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：李永江；注册资本：人民币贰佰万元；成立日期：2002年09月12日；营业期限：长期；经营范围：制造、销售：纺织品；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### （二）死者的基本情况

死者施宏安，男，汉族，1965年3月8日出生，住址：广西藤县天平镇新陈村下村组3号。施宏安是聚隆公司的职工，2021年3月25日入职，未与签订劳动合同，主要负责纺织厂区的清洁工作。

### （三）事故现场勘验情况

事故发生后，应急管理部门组织供电部门、安全工程专家到现场进行勘验，情况如下：

1.事故地点位于佛山市南海区西樵海舟工业开发区佛山市

南海聚隆纺织有限公司的喷淋降尘隔渣循环水池内。经勘查该水池是喷淋沉降室内的含尘废水通过排水沟进入该循环水池进行分级过滤，然后循环使用。循环过滤水池露天敞口设置（无盖板或格栅盖板），为混凝土结构，水深均约 88cm，池宽约 104cm，长约 220cm。在水池东面横跨（南北方向）一块宽约 30cm，长约 160cm 的铝合金脚手板，查看监控视频显示，该脚手板为事发时死者作业位置；经勘查技术人员在作业点采用四合一便携式气体检测仪检测结果显示氧含量为 20.9%，硫化氢、一氧化碳及可燃气体含量均为 0ppm。证明喷淋降尘隔渣循环水池无有毒、有害气体。

2.勘验人员使用 500V 绝缘电阻表对事故发生地水泵进行绝缘测试，依次测量每相与机壳的绝缘电阻值。测得绝缘电阻值：A 相对地电阻值为 20MΩ，B 相对地电阻值为 19MΩ，C 相对地电阻值为 18MΩ。涉及事故水泵的绝缘电阻值符合 GB/T 24343-2009 工业机械电气设备绝缘电阻试验规范：动力电路导线及相关的元器件，测得的绝缘电阻应不小于 1 MΩ。对该水泵涉及的漏电保护开关保护功能进行测试，按事故发生前水泵电气接线情况不变，通过按漏电保护开关上“测试”按钮，重复进行两次测试保护动作跳闸情况，测试结果漏电保护开关保护功能正常，保护机构正常动作分闸。证明上述死者事发时正在清理的水泵电机未见漏电迹象。

## 三、事故发生经过及直接原因

### （一）事故发生经过

2021 年 4 月 23 日晚上 8 时，施宏安的室友陈俊裕对全厂

巡更时在施宏安的工作岗位上的一个凳子上发现他的手机和鞋子，随后电话咨询厂长钱少飞施宏安是否请假，确认施宏安未请假之后在厂区内寻找，未能找到施宏安。随后厂长钱少飞通过查看监控录像，发现早上 8 时左右，施宏安上班后对隔渣池循环水泵进行清理，约 8 时 26 分时身体突然后仰，坠入身后的喷淋降尘隔渣循环水池，坠入水池后无挣扎。随后厂长立即报警，警察和消防人员到场打捞起施宏安时，已无生命体征。

（二）死亡事故发生原因

施宏安被打捞起时，已无生命体征。经勘验，喷淋降尘隔渣循环水池未见有毒、有害气体迹象，可排除死者作业过程中气体中毒窒息的情形；事发时现场电机已断电，漏电保护开关保护功能正常，现场未见漏电迹象，可排除死者在作业过程中因触电身亡的情形；通过查看监控视频和现场痕迹，可排除物体打击、机械伤害等意外能量释放造成死者死亡的情形。

因死者家属不同意对死者进行尸检，且已对尸体进行火化处理，未能确认死者具体死亡原因。经函询南海区卫生健康局，未能查询到死者相关诊疗记录。根据现有证据材料分析，现场无外力伤害痕迹，结合现场监控视频关于死者坠入水池后无挣扎痕迹的视频记录，不能排除死者在清理水泵过程中因突发疾病等意外死亡的可能性，故无充分证据证明本起死亡事故是因生产经营过程中的因素造成的人身伤亡，故无法认定为生产安全事故。

## 四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，该公司厂长钱少飞在查看监控录像发现死者施宏安坠入喷淋降尘隔渣循环水池后，马上拨打110报警电话。西樵镇等相关部门立即赶赴现场处置，公安、消防部门到场后对死者进行打捞救援，于21时25分把死者从喷淋降尘隔渣循环水池中捞出，捞出时死者已无生命体征，公安部门现场调查后初步排除他杀。

西樵镇应急部门对事故现场进行警戒，防止衍生事故发生，同时责令聚隆公司停止施工作业，严格按照发生事故“四不放过”原则进行整改，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要在确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生；五要在整改完毕后才能向有关部门提出复工申请。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，西樵镇相关部门组织聚隆公司与死者家属进行赔偿事宜协商，双方签订《调解协议书》，并已向死者家属支付赔偿款项。

（四）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。西樵镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

**五、事故有关单位存在的问题**

聚隆公司未有效开展隐患排查，喷淋降尘隔渣循环水池未

设置盖板，存在安全隐患；未安排新入职职工进行入职前职业健康体检，未掌握职工实际健康状况的情况下，安排职工独自开展工作，加大了职工因自身状况而导致发生意外的安全风险。

**六、对事故有关责任单位的处理意见**

鉴于本起事故未能确定死者的死亡原因，不能有效排除死者落水前已经死亡的可能性，且死者家属不同意进行尸检，不能有效证明死者是由于溺水导致死亡，经调查现有资料不足以认定为生产安全事故。但在调查过程中发现聚隆公司存在上述问题，建议由西樵镇人民政府督促聚隆公司参照“三个必须”工作要求，健全并落实相关安全管理制度，采取相应措施消除事故隐患，加强现场安全管理和人员安全教育。由区卫生健康局对聚隆公司未落实职业卫生相关要求、未安排新入职职工进行入职前职业健康体检的行为进行查处，并将查处情况报区安委办。

**七、事故教训和防范措施**

本起事故教训是深刻的，部分单位（个人）生产安全意识薄弱，不重视职工身体健康安全，加大了生产经营中安全隐患。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）佛山市南海聚隆纺织有限公司要积极履行好安全生产管理职责，加强对职工健康保护工作，定期开展职工体检活动，及时发现职工身体状况，保障职工的身体健康，消除职业性危害及因职工健康状况导致存在的安全隐患，预防因身体状况而导致的生产安全事故。

（二）佛山市南海聚隆纺织有限公司要全面落实各项安全生产管理制度和措施，切实开展隐患排查治理，及时落实隐患整改措施，督促现场作业人员严格执行各项安全操作规程，提高现场作业人员应急自救能力，切实提高安全防护水平。

（三）政府各相关部门按照职责要加强安全生产宣传教育，提高人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。

“4·23”西樵聚隆死亡事故调查组

2021年5月14日