大亚湾开发区西区街道“8•26”事故调查报告

2022年8月26日，惠州大亚湾开发区西区街道龙山六路惠州市欧亚建材有限公司发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失人民币138万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)的有关规定,区管委会立即成立了大亚湾开发区西区街道惠州市欧亚建材有限公司“8·26”事故调查组（以下简称“调查组”）。由区安委办副主任、区安监分局副局长杜海斌任组长，成员由区纪检监察机关、区群团工作部、区公安局、区安监分局、区人社局、西区街道办等部门人员组成，并邀请相关专家参与。

调查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事故现场勘查、调阅相关档案材料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质，现将情况报告如下：

调查认定，大亚湾开发区西区街道惠州市欧亚建材有限公司“8·26”事故是**一起一般生产安全责任事故。**

一、基本情况

（一）企业基本情况

企业名称：惠州市欧亚建材有限公司（以下简称“欧亚公司”）；

统一社会信用代码：91441300733112712T；

成立日期：2001年08月01日；

法定代表人：欧某；

企业地址：惠州市大亚湾响水河工业区；

经营范围：生产、销售：加气混凝土制品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

欧亚公司建筑面积约2万平方米，主要建筑有单层钢架结构生产车间1座，办公楼1栋，宿舍楼1栋，主要设备有蒸压釜、分气缸、行车、摆渡牵引车、锅炉、破碎机、料泵储罐等；主要负责人和总经理为俞某，全面负责公司的安全生产管理工作，2022年8月16日设立安全生产管理委员会，安全管理机构负责人为俞某，安全管理人员为郑某。

（二）生产工艺情况

欧亚公司加气混凝土砌块生产工艺：将粉煤灰或硅砂加水磨成浆料，加入粉状石灰，适量水泥、石膏和发泡剂，经搅拌后注入模框内，静氧发泡固化后，切割成各种规格砌块或板材，由蒸养车送入蒸压釜中，在高温饱和蒸汽养护下形成多孔轻质的加气混凝土制品。

（三）加气混凝土砌块出釜操作流程情况

加气混凝土胚体经过蒸压釜高温饱和蒸汽养护下形成多孔轻质的加气混凝土成品，由底车载送至成品出釜轨道处，出釜摆渡牵引车操作人员站在出釜轨道平台岸上，操作出釜摆渡平台移动对准成品出釜轨道，然后操纵出釜摆渡牵引车顶触载送成品底车，出釜摆渡牵引车操作人员手持金属杆完成牵引车与底车相连，人工脱去后一底车挂钩，然后由卷扬机将牵引车和载有成品的底车拉至出釜摆渡车上，出釜摆渡牵引车操作人员操纵摆渡车平移至行车处，由行车将成品卸载至下一工序，剩余废料随底车经摆渡车运送至底车回收轨道，牵引车将底车顶推至最后一米处牵引车停止状态后人工使用金属杆脱钩，然后人员站在去皮机按钮处，待底车被顶推到位后，启动去皮机将底车残留废料清除，牵引车回到摆渡车原始位置。

（四）出釜摆渡牵引车情况

出釜摆渡牵引车由摆渡车、牵引车、底车、自身导轨等组成，主要用于加气混凝土成品的运输。出釜摆渡牵引车整机无铭牌，摆渡车卷扬机有铭牌显示电机功率为11kw，卷扬机钢丝绳规格为15mm，结构为6×37M+FC，公称抗拉强度为1770MPa，为纤维芯钢丝绳，牵引车电机功率为2.2kw，车体自重（含配重）加底车自重约2.5T。

（五）死者基本情况

死者：姚某，女，年龄：41岁，民族：回族，身份证号：**********，身份证住址：**********，2022年3月2日入职欧亚公司任出釜摆渡牵引车操作工。

二、勘查情况

（一）事发位置

经现场勘查，事故发生地点位于欧亚公司加气混凝土砖生产线上。

经查看现场监控视频，事故具体位置位于欧亚公司加气混凝土砖生产线出釜摆渡牵引车与去皮机之间，当事人于2022年8月26日12时50分，被出釜摆渡牵引车撞击后挤压在了去皮机的钢横梁上。

（二）出釜摆渡牵引车运行情况

经现场勘查和查看现场监控视频，事故发生前出釜摆渡牵引车整机设备运行正常。

经现场勘查，未发现出釜摆渡牵引车整机铭牌，现场出釜摆渡牵引车卷扬钢丝绳已断裂；牵引车已越过摆渡车自身导轨左侧边缘，前半部分卡在去皮机横梁下方，越过自身导轨长度约1m（正常情况牵引车应停在自身导轨左侧边缘处）；现场未见限位或安全保障装置。

（三）钢丝绳断裂情况

经查阅钢丝绳合格证，摆渡车卷扬机钢丝绳破断拉力为

=121kN。如果使卷扬机钢丝绳断裂，应满足卷扬机钢丝绳拉力

加上牵引车电动机推力

大于摆渡车卷扬机钢丝绳破断拉力

，即：

+

›

因卷扬机钢丝绳断裂后牵引车急速撞向去皮机横梁的距离约1m，即S=1m；运动时间远小于1s，产生的速度V极大，牵引车自重（含配重）加底车自重总计约2.5T，即m=2500kg。根据动量和冲量定律，I=F*t=mV，即：

+

=mV/t=2500*V/t

速度V极大，作用时间t极小，V/t为远大于1的值，即:

+

»2500KN›121KN=

调查组认定：牵引车在电动机带动下移动，事发时牵引车电机和摆渡车卷扬机电机产生同步延时，使卷扬机电机对牵引车产生反向拉力，与牵引车电机的推力共同作用在卷扬机钢丝绳上，产生的瞬时作用力大于钢丝绳破断拉力是造成钢丝绳断裂的原因。

（四）当事人事故发生前操作设备情况

经查看现场监控视频， 2022年8月26日12时49分至12时50分之间，事故发生前当事人2次操作牵引车推动底车反复进出去皮机轨道作业，期间当事人在去皮机另一侧打电话，未时刻观察现场情况；事故发生前2秒，当事人回到操作岗位，迅速走上摆渡车，右手持脱钩金属杆（见图8），左手持出釜摆渡牵引车操作遥控器，左手臂弯处夹着手机，站在牵引车和去皮机横梁之间准备对牵引车和底车进行脱钩作业；12时50分，出釜摆渡牵引车卷扬钢丝绳突然断裂，牵引车快速撞击挤压当事人至去皮机钢横梁上。

（四）事故后救援情况

经查看现场监控视频，2022年8月26日12时55分，欧亚公司白班叉车司机王某发现当事人被挤压，立即前去救援，并呼喊其他同事前来救援；12时57分，众人一同将当事人救下抬出

三、事故经过、应急救援和善后处置情况

（一）事故经过

2022年8月26日，欧亚公司出釜摆渡牵引车操作工姚某（当事人）进行白班（上午7时至晚上7时）作业。

12时49分，当事人姚某在使用手机通话的同时操作出釜摆渡牵引车遥控器，操纵出釜摆渡牵引车将底车顶送至去皮机轨道上准备进行去皮作业（此时当事人在去皮机另一侧打电话，未时刻观察现场情况，先后进行了2次反复操作）。

12时49分58秒，当事人姚某走到设备旁，发现牵引车已驶出摆渡车自身导轨（正常操作时牵引车不应越过摆渡车自身导轨），当事人立即操作出釜摆渡牵引车遥控器操控牵引车后退，然后站在牵引车和去皮机钢横梁中间位置，随后使用出釜摆渡牵引车遥控器操控牵引车顶推底车，准备使用脱钩金属杆进行脱钩操作。12时50分，出釜摆渡牵引车卷扬钢丝绳突然断裂，牵引车快速撞击挤压当事人至去皮机钢横梁上。

12时55分，欧亚公司白班叉车司机王某中途休息时，往加气混凝土砖生产线出釜摆渡牵引车方向看，发现当事人姚某被挤压，立即上前救援，并呼喊其他同事前来救援。欧亚公司总经理俞某到达现场后立即拨打了120急救电话；12时57分，众人一同将当事人救下抬出；约13时06分120救护车到达现场，13时09分经医生抢救无效宣告当事人死亡。

（二）应急救援及应急处置情况

2022年8月26日13时41分，区110指挥中心报告：今日13时16分，一女子（41岁，云南楚雄人，回族）在西区街道惠州市欧亚建材有限公司作业时受伤，经抢救无效死亡。接报后，区总值班室立即调度区安监分局、人社局、网信办、西区街道办等单位进行处置，并报告区相关领导。

（三）应急处置评估

经评估，此次事故在大亚湾区内信息报送渠道通畅，信息流转及时，各部门反应迅速、响应及时、处置有效。

（四）事故的善后处理情况

目前，善后工作已处理完毕。

（五）事故直接经济损失

事故造成1人死亡，直接经济损失138万元。

四、事故原因

（一）直接原因

当事人姚某违规进行脱钩操作时，出釜摆渡牵引车卷扬机钢丝绳突然断裂，牵引车快速撞击挤压当事人至去皮机钢横梁上，导致其颈部左侧动脉、静脉断裂，最终因抢救无效死亡，是本次事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.当事人姚某长期违反操作规程作业，未佩戴安全帽、口罩等劳动防护用品，未在规定工位操作设备；安全生产意识不足，未能辨识出釜摆渡牵引车存在机械伤害危险，在遇到出釜摆渡牵引车越过预定轨道时违规操作，无设备异常情况处置能力。

2.欧亚公司未按标准对出釜摆渡牵引车设置过载保护、定位、限位等安全防护装置；对工人的安全教育培训流于形式，未能确保工人熟悉安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；未按规定对摆渡车进行定期维护、保养、检维修；未建立安全风险分级管控制度；未按照规范编制适用的《摆渡车及牵引机安全操作规程》，督促从业人员严格执行公司安全操作规程不到位。

3.欧亚公司企业主要负责人（俞某）未严格落实安全生产管理职责，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；督促检查本单位安全生产工作不到位，未能及时发现并消除工人长期违章作业以及蒸压釜、分气缸长期带病运行，设备异常情况，且无相关记录的事故隐患；生产总监（陈某），对工人安全生产教育培训不到位；组织开展风险辨识不到位，未辨识发现并采取措施消除出釜摆渡牵引车挤压的风险；未及时检查发现并制止和纠正当事人违反操作规程的行为；安全管理人员（郑某）检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消除本单位存在的事故隐患；未制止和纠正工人长期违反操作规程的行为。

五、部门监管履职情况

（一）监管部门

1.惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局

（以下简称：区安监分局）

（1）区安监分局职责

依据《惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局机构职能》，区安监分局负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作。

（2）区安监分局履职情况

根据2021年区安监分局印发的《大亚湾区工贸企业安全生产分类分级监督管理实施方案》（惠湾安监〔2021〕55号），惠州市欧亚建材有限公司属于规模以下企业，2022年经由属地街道办重新上报核对惠州市欧亚建材有限公司属于规模以上企业，2022年区安监分局印发《2022年度安全生产监管执法工作计划》将惠州市欧亚建材有限公司列入执法检查计划，计划2022年7月检查1次。实际2022年7月6日开展年度执法检查1次，共排查闭环8项隐患问题。

2021年度区安监分局对欧亚公司开展有限空间专项执法检查1次，共排查闭环8项隐患问题，并对其存在的违法行为给予欧亚公司人民币4万元罚款的行政处罚；2022年3月14日区安监分局开展“雷霆行动”专项执法检查1次，共排查闭环5项隐患问题。同时，区安监分局聘请第三方服务机构提供安全技术协助监管服务，第三方服务机构2021年对欧亚公司检查2次，共排查闭环8项隐患问题，并于2021年5月10日编制了《惠州市欧亚建材有限公司一企一档》（编号：DYWAJOYJC-2021097）。

2020年1月至2022年8月，区安监分局通过委托第三方技术服务机构对全区工矿贸企业开展线上和线下企业主要负责人、安全管理人员强制教育培训、机械伤害等各类专项教育培训共109场次；编印发放《“一线三排”工作指引》《涉危化品使用安全生产管理》《粉尘涉爆安全生产管理》《涉氨制冷安全生产管理》《有限空间作业安全生产管理》《工矿贸企业安全生产管理台账指引》《工矿贸企业安全生产现场管理指引》《新安全生产法》等资料，通过电子资料、宣传海报和纸质资料等形式派发给全区工矿贸企业，同时通过微信、QQ、电话等信息平台向欧亚公司下发安全监管业务文件约120余份。

综上，调查组认定区安监分局及相关工作人员履职到位，从监管频次、监管内容等方面都履行了应有的监督管理职责。

2.大亚湾西区街道办事处（以下简称：西区街道办）

（1）西区街道办职责

依据《大亚湾西区街道办机构职能》，西区街道办负责落实辖区生态环境保护、安全生产、食品药品安全、防灾减灾救灾等职责。

（2）西区街道办履职情况

根据《西区街道办事处2021年度工贸企业安全生产监管检查计划》和《西区街道2022年度工贸企业安全生产监管检查计划》，西区街道办2021年度应按计划检查欧亚公司1次，实际2021年6月开展年度执法检查1次，11月29日对欧亚公司开展安全生产和疫情防控专项执法检查1次，共排查闭环19项隐患问题；2022年按计划应在11月检查欧亚公司1次，实际2022年2月25日对欧亚公司开展安全生产、疫情防控工作、“黑锅炉”专项和“三非人员”检查1次，8月23日开展日常安全生产检查1次，共排查闭环13项隐患问题。

2022年2月25日西区街道办与欧亚公司签订《企业、单位安全生产、消防安全及食品安全责任书》。

综上，调查组认定西区街道办及相关工作人员履职到位，从监管频次、监管内容等方面都履行了应有的监督管理职责。

六、事故的性质

经调查组调查，认定该起事故是一起一般生产安全责任事故。

七、责任单位、责任人员的处理建议

（一）责任单位处理建议

欧亚公司未按标准对出釜摆渡牵引车设置过载保护、定位、限位等安全防护装置；对工人的安全教育培训流于形式，未能确保工人熟悉安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；未按规定对摆渡车进行定期维护、保养、检维修；未建立安全风险分级管控制度；未按照规范编制适用的《摆渡车及牵引机安全操作规程》，督促从业人员严格执行公司安全操作规程不到位，对事故的发生负有责任。建议由惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局按程序对该公司存在的安全生产违法行为依法进行处理。

（二）相关责任人员处理建议

1.姚某，女，长期违反操作规程作业，未在规定工位操作设备，作业时接打电话未观察设备操作情况，安全生产意识不足，未能辨识出釜摆渡牵引车存在机械伤害危险，未佩戴安全帽，无设备异常情况处置能力，在遇到出釜摆渡牵引车越过预定轨道时违规操作，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.俞某，男，34岁，欧亚公司总经理兼主要负责人，全面负责公司安全生产工作。未严格落实安全生产管理职责，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未组织开展风险辨识；未开展隐患排查治理，未发现当事人长期违章作业情况；未能检查发现蒸压釜、分气缸长期带病运行，设备异常情况，且无相关记录；对事故的发生负有责任。建议由惠州市安全生产监督管理局大亚湾经济技术开发区分局按程序对其存在的安全生产违法行为依法进行处理。

3.陈某，男，51岁，欧亚公司生产总监，负责车间生产计划、安全培训及相关生产事项。对当事人安全生产教育培训不到位；组织开展风险辨识不到位，未辨识发现并采取措施消除出釜摆渡牵引车挤压的风险；未及时检查发现并制止和纠正当事人违反操作规程的行为。建议由欧亚公司依据公司内部管理规定进行处理。

4.郑某，男，37岁，欧亚公司安全员，负责协助总经理俞某和生产总监陈某开展安全管理工作。检查本单位安全生产工作不到位，未及时发现并消除本单位存在的事故隐患；未制止和纠正工人长期违反操作规程的行为。建议由欧亚公司依据公司内部管理规定进行处理。

八、整改建议措施

本次事故反映企业本质安全水平低，对从业人员安全生产教育不足，从业人员安全生产意识淡薄，危险辨识能力不足，存在违章作业、麻痹大意等现象；相关管理人员管理不到位。为深刻汲取事故教训，防止类似事故发生，建议如下：

（一）惠州市欧亚建材有限公司

1.深刻吸取事故教训组织开展全员安全生产事故警示教育会，公司主要负责人牵头开展事故原因剖析，针对事故原因加强从业人员安全生产教育培训，特别是加强设备设施安全操作规程培训，严禁未经安全生产教育培训并考核合格人员上岗作业。

2.组织开展全厂安全生产现状评估，排查生产设备运行情况、安全防护措施和限位保护措施配备情况；建立健全生产设备操作规程并督促从业人员严格执行；加强设备设施的日常维护保养，组织制定并落实维护保养计划，如实记录维护保养情况，做好设备设施使用日常安全监测记录。

3.建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实安全生产现状评估提出的整改建议措施，限期闭环整改。

4.加强对作业人员的管理，严格劳动纪律，开展劳动纪律自查自纠工作，对劳动纪律管理提出刚性要求，切实增强作业人员遵章守纪和规矩意识，树立正确的安全理念，形成良好的安全习惯，全面提升作业人员的素养。

5.全面落实安全生产主体责任，落实安全生产“一线三排”、“四令三制”、复工复产“六个一”，不断提高安全风险管控和事故隐患排查治理能力，进一步规范安全生产管理工作，切实提高作业人员的风险观念，树立“生命至上、安全第一”的思想，切实防止类似事故再次发生。

（二）区安监分局

组织召开事故警示约谈会，约谈事故企业负责人，督促企业落实安全生产主体责任，并向全区工贸企业通报，深刻吸取事故教训；加大对欧亚公司的监管力度，组织相关部门、专家对事故企业进行全面检查，列入明年重点监管范围；加强对欧亚公司安全培训教育、隐患排查治理和安全生产事故应急演练等方面的检查，督促企业全面提升从业人员安全生产素质，进一步完善安全生产规章制度和操作规程。

（三）西区街道办

严格落实安全生产属地监管责任，加强对事故企业的检查巡查，督促企业落实安全生产主体责任，落实复工复产“六个一”，指导企业加强安全管理，督促企业采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。

（大亚湾区安委办发布。未经允许，不得转载）

相关附件：

来源：本网　　时间：2022-11-01

政府网站找错　适老化无障碍服务　机关

主办单位：惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办联系我们公室

网站标识码：4413900013　　网站地图

备案编号：粤ICP备09027684号 | 粤公网安备44139902100035号