“2·12”狮山昇媛物体打击事故调查报告

2022年2月12日14时50分许，位于佛山市南海区狮山镇塘头村的佛山市南海昇媛建材有限公司内发生一起事故。现场检修人员范金塘（男，52岁，四川省南部县人）在对该公司内一台砖机料斗进行检修的过程中，被临时挂套的货叉砸中，后经医护人员到场抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“2·12”狮山昇媛物体打击事故调查组，由区应急管理局、监察委员会、市公安局南海分局、总工会、人社局、市场监管局、狮山镇人民政府等单位人员组成，区应急管理局冯仕良副局长担任组长。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “2·12”狮山昇媛物体打击事故。

（二）事故发生时间: 2022年2月12日14时50分许。

（三）事故发生地点: 佛山市南海区狮山镇塘头村的佛山市南海昇媛建材有限公司内。

（四）事故单位（个人）：佛山市南海昇媛建材有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约83万元。

调查组认定，“2·12”狮山昇媛物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位（个人）基本情况

佛山市南海昇媛建材有限公司（以下简称“昇媛公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA5638AH29；类型：有限责任公司(自然人独资)；住所：佛山市南海区狮山镇塘头村塘一村民小组“松园顶麻田”(土名)；法定代表人：喻春燕；成立日期：2021年3月16日；经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）死者的基本情况

死者范金塘，男，汉族，1967年2月3日出生；住址：四川省南部县铁边乡广福村9组。

经查，死者范金塘是事发当天在佛山市南海昇媛建材有限公司内检修砖机料斗的检修人员。

（三）现场勘察情况

事故发生后，由事故调查组成员单位区市场监管局组织专家到现场进行勘验，情况如下：

1.涉事设备为一台内燃平衡重式叉车，其制造单位为龙工（江西）机械有限公司，型号为CPC型，额定起重量为3500KG，产品编号为C21035630784，制造日期为2021年10月17日。该叉车未办理使用登记。

2.叉车液压倾斜油缸与升降油缸无泄漏情况，该事故与设备液压系统无关。

3.长叉上挂钩的锁紧销顶起，致使长货叉上挂钩未能锁止在货叉架上横梁上。据货叉架下横梁装卸槽正上方对应上横梁的油污和上边缘定位槽油渣的情况，可推定出事时长货叉刚好挂套在下横梁装卸槽上，致使货叉下挂钩也未能卡住货叉架下横梁。长货叉整体未能固定在货叉架上，存在从货叉架上意外脱落的可能。

4.用于吊起砖机料斗转动轴的索具使用了三角传动皮带，其断口面光滑平整，呈45°角，具有过载断裂特征。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022年2月12日中午约13时许，昇媛公司的叉车司机涂梦生驾驶昇媛公司新购买的叉车至待检修的砖机料斗旁，将砖机料斗吊起给现场检修人员范金塘进行检修，随后离开现场，范金塘在现场继续进行检修。随后，现场人员从昇媛公司另一辆旧叉车上拆下一条叉臂，加装在涉事叉车上，利用加装的叉臂与三角传动皮带再次将料斗吊起。当天14时50分许，因吊起料斗的加

装叉臂未能锁止在横梁上，导致货叉未能整体固定，在吊起料斗的过程中，充当索具的三角传动皮带断裂，致使加装的货叉脱落砸中范金塘头部，后经医护人员到场抢救无效死亡。

（二）事故直接原因

范金塘安全意识不足，在无现场施工方案和人员指挥的情况下，爬上未被固定好的货叉吊起的砖机料斗上进行检修作业，因皮带突然断裂失效导致加装的货叉脱落，击中范金塘头部，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

佛山市南海昇媛建材有限公司安全管理不到位，未对范金塘在本厂区进行的检修作业进行隐患排查管理，未及时发现并制止范金塘危险作业的安全隐患，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

佛山市南海昇媛建材有限公司的法定代表人喻春燕未能督促、检查本企业的安全生产情况，未及时消除安全生产事故隐患，未及时发现并制止厂区内的危险作业行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，狮山镇派出所、应急办等部门到场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；

四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。区、镇政府、相关部门应急反应迅速、响应及时，响应程序合法。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订调解协议，约定赔偿事宜。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下:

（一）鉴于范金塘已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）对佛山市南海昇媛建材有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条等有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）对佛山市南海昇媛建材有限公司法定代表人喻春燕，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第九十五条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条等有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分单位生产安全意识薄弱，未有效落实作业现场安全管理，对厂区内的生产经营行为和作业行为管理不到位，未切实提高作业人员的安全作业意识，导致事故发生。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）督促事故单位迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）市场监管部门要加强特种设备监管工作，依法查处使用未办理使用登记的特种设备的行为，严厉打击特种设备非法改装加装、违法违规作业等具有较大危险性的违法违规行为，切实预防因特种设备引起的各类生产安全事故。

（三）政府各相关部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用。各部门要强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、不落实重大隐患整改措施的企业，及时发现和消

除各类安全隐患。

（四）区镇各级部门要加强政策宣传工作，加大对特种设备、安全生产等领域的宣传力度，加强对企业、业主、作业工人的宣传培训教育，进一步筑牢社会各界、各行业领域关注安全生产的意识防线。

“2·12”狮山舁媛物体打击事故调查组

2022年3月11日