廉江市消防救援大队

火灾事故调查报告

火灾事故基本情况：2023年7月25日3时16分许，湛江市消防救援支队119调度指挥中心接到报警称位于廉江市新民镇龙湾路口廉江市某某复合肥有限公司发生火灾。廉江市某某复合肥有限公司占地面积约10000平方米，过火面积约900平方米。火灾致厂区西北角处原料仓库内顶棚和部分墙体的玻璃钢纤维瓦烧毁，火灾烧损部分包装编织袋、木粉、稻壳等有机肥原材料，现场无人员伤亡。火灾调查组根据调查询问、现场勘验和分析论证，拟对此起火灾事故作出如下认定：

（一） 起火时间

认定起火时间为2023年7月25日3时08分许，主要依据：

1、赖某某供述发现着火的时间及火灾发展的程度。

2、刘某某供述发现着火的时间及火灾发展的程度。

（二）起火部位，起火点

经现场勘验、询问知情人，认定起火部位为廉江市某某复合肥有限公司厂区西北角的原料仓库，起火点原料仓库北侧钢架墙体V型低位与木粉表层的接触处(距厂区北面边缘3m,距厂区西面边缘20m交汇处)，主要依据：

1、廉江市某某复合肥有限公司主要是生产销售复混肥、有机肥为主的工厂，厂房内长期存放包装编织袋、木粉、稻壳等有机肥原材料。整个厂区只有西北角的原料仓库着火，其余地区未见过火痕迹。

2、原料仓库北面墙体和顶棚的玻璃钢纤维瓦全部烧毁，东面和西面墙体邻近北面墙体的位置均呈现V字型向上燃烧痕迹。V字型低位与木粉表层的接触处（距厂区北面边缘 3m,距厂区西面边缘20m交汇处）的木粉呈碳化状态。

（三）起火原因

此起火灾起火原因是木粉堆垛自燃引燃旁边的玻璃钢纤维瓦墙体等可燃物，导致蔓延成灾。主要依据:

1、木粉、稻壳等有机肥在发酵过程中会出现温度高、阴燃等化学反应现象。玻璃钢纤维瓦主要由环氧树脂和聚酯玻璃钢组成，两者均是易燃物质，长时间与发酵中的有机肥接触极易引燃;

2、赖某某、刘某某的供述（询问笔录2份）。

综上所述，根据询问笔录、火灾现场勘验笔录，火灾现场照片、监控录像资料等证据，认定该起火灾起火原因是：木粉堆垛自燃引燃旁边的玻璃钢纤维瓦墙体等可燃物，导致蔓延成灾。

襄汇市消防救援大队

2023年8月14日