斗门区斗门镇“4·8”一般高处坠落事故调查报告

斗门区人民政府事故调查组

2023年6月1日

目 录

一、事故基本情况.....2

（一） 相关单位基本情况.....2

（二）相关人员情况.....3

（三）现场勘察情况.....3

二、事故发生经过和事故应急救援情况.....6

（一）事故发生经过.....7

（二）应急救援处置情况.....8

（三）善后处理情况.....8

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况.....8

四、监管单位履职情况.....9

五、事故发生原因.....9

（一）直接原因.....9

（二）间接原因.....9

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....10

（一）免予责任追究人员（1 人）.....10

（二）对有关单位的处理建议.....10

（三）建议追究责任人员（1 人）.....11

（四） 其他处理建议.....11

七、主要教训.....11

八、事故防范和整改措施.....11

（一） 落实企业安全生产主体责任。.....11

（二） 落实行业和属地监管责任。.....12

斗门区斗门镇“4·8”一般高处坠落事故调查报告

2023年4月8日13时55分，在珠海市斗门区斗门镇小赤坎村，一人在拆除板房过程中从高处坠落，经送医院抢救无效死亡。

事故发生后，市、区领导高度重视，立即作出批示，要求做好事故调查工作。依据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号)等有关法律法规，斗门区人民政府依法成立了斗门区斗门镇小赤坎村“4·8”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组由区委常委、副区长，区安委会常务副主任谢义维任组长，区安委会副主任、区应急管理局局长夏志华任副组长，斗门镇人民政府、区司法局、区人力资源社会保障局、区住房城乡建设局、区应急管理局、斗门公安分局、区总工会等单位派员组成，并邀请斗门区纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经现场勘查、查阅资料、询问有关人员等方式，通过综合分析查明了事故发生原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了对责任者的处理建议以及事故防范和整改措施。

经事故调查组调查研究，认定斗门区斗门镇“4·8”高

处坠落事故为一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位基本情况

河北省第四建筑工程有限公司（以下简称“河北四建”）

统一社会信用代码：91130000104340691O

住所：石家庄市桥西区新华路 280 号

企业类型：其他有限责任分公司

法定代表人：董富强

成立日期：1980 年 11 月 25 日

企业的经营范围为:其他房屋建筑业。建筑工程施工总承包特级（可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务）；冶金工程施工总承包壹级；市政公用工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；地基基础工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；工程设计（建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级）；预拌商品混凝土专业贰级（以上范围凭资质证书经营）；对外承包工程（承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员）；砼构件加工、制作、微机土建预算；工程机械设备、建筑器材及建筑工具租赁；建筑材料（法律、法规或者国务院决定禁止或者限制经营的除外）、金属材料（法律、法规或者国务院决定禁止或者限制经营的除外）、装饰材料（法律、法规或者国务院决定禁止或者限制经营的除外）、化工产品（不含危险化学品）、木

材、管道管件、消防设备、冶金设备、环保设备、五金产品、电缆电线、电子产品、矿产品（不含稀贵金属）、工程机械设备、建筑工具、酒、车辆的销售；烟零售；房屋中介；自有房屋租赁；物业管理；工程技术开发、工程技术咨询；货物装卸与搬运服务；工程项目管理服务；货物及技术进出口业务（法律、法规或者国务院决定禁止或者限制经营的除外）；土地整理；园林绿化工程施工；机械设备（特种设备除外）安装；生态保护工程、水土保持工程、环境治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）相关人员情况

1. 申志乔，女，河北四建珠海中心粮库（二期）-仓储区建安工程项目（以下简称“河北四建项目”）经理，负责项目日常工作。

2. 孙福东，男，河北四建项目材料员。

（三）现场勘察情况

事故发生地点位于斗门镇小赤坎村的一栋正在拆除的板房（该板房所有者为河北四建），通过现场勘察，涉事板房为两层结构，高度约6米（图1），屋内基本清理干净，事发时正在进行屋顶的拆除。板房后散放拆卸下来的固定支架（图2-图3），死者摔落处上方屋檐处有破损（图4），通过监控查看，死者站在板房上面从屋顶往下扔固定支架时，身体被支架连带后失稳掉落（图5-图6）。



图 1 事发的板房



图 2 已经拆卸的固定支架



图 3 事发前屋顶支架



图 4 破损的屋檐



图 5 支架将人连带



图 6 开始坠落

二、事故发生经过和事故应急救援情况

（一）事故发生经过

2021 年 8 月，河北四建（买方）与珠海市勇度金属活动房屋有限公司（卖方，以下简称“勇度公司”）签订了《临建板房采购合同》，购买了临时活动板房作为员工宿舍使用。2023 年 3 月 3 日，河北四建项目部两栋板房已经使用完毕需要拆除回收，孙福东联系了黄小莲（于 2021 年采购板房时任职勇度公司，事发前已离职），询问回收板房事宜，黄小莲向孙福东介绍了肖志坚（在社会上打临工，日常接拆板房之类的活），双方第一次谈价格没有谈妥。4 月 7 日下午 17 时许，孙福东再次联系黄小莲出售板房，以每间板房 1000 元的价格卖给肖志坚，并约定 4 月 8 日找人拆除板房，黄小莲联系了肖志坚，并将位置通过微信发给他；肖志坚联系了向奇辉，向奇辉叫上了刘小勇、袁中喜、向奇峰 3 人。

4 月 8 日早上 7 时许，向奇辉等 4 人开车到达河北四建项目工地，由孙福东带他们到拆除板房的现场。临近中午，第 1 栋板房拆除工作基本结束，刘小勇和向奇峰开始收尾，向奇辉和袁中喜到第 2 栋开始拆除板房，事发前，袁中喜在板房 1 楼干活，向奇辉到屋顶拆除固定支架。工作期间，4 人均未采取任何安全防护措施。

13 时 55 分，向奇辉将拆除的固定支架扔到地面的过程中被支架连带到地面。附近板房内居住的工人看到后叫袁中喜，袁中喜跑过去看到向奇辉在地面躺着，立刻喊来向奇峰和刘小勇。同时，袁中喜打电话给孙福东，孙福东立刻通知项目部安全员李洪禹去现场查看并协助救治。向奇峰拨打了 120 电话急救。14 时 17 分 120 救护车到达现场急救后马上

送往遵医五院救治，14 时 40 分送达医院进行抢救，16 时 23 分向奇辉抢救无效宣布死亡。

（二）应急救援处置情况

2023 年 4 月 8 日 14 时许，斗门区应急指挥中心接报：斗门区斗门镇小赤坎村发生一起事故。接报后，斗门区应急指挥中心立即通知斗门区应急管理局、斗门区住建局、斗门镇前往现场进行核实。事故发生后，区应急局立即派人赶赴现场核实情况，查看监控，询问项目负责人并要求划定事故警戒区域，同时要求涉事单位负责人到现场接受调查。区住建局立即责令河北四建项目停工整改，开展全员安全教育和隐患排查治理。公安部门刑侦技术人员进行了勘验，判断向奇辉死因符合高坠死亡。

事故发生后，各相关单位均在规定的时间内及时上报事发情况，积极参与救援行动，相关单位第一时间赶赴现场处置。经综合评定，本次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

（三）善后处理情况

事故发生后，河北四建与死者家属取得联系，积极协商处理善后事宜，河北四建于 2023 年 4 月 17 日与死者家属达成一致，在斗门镇协调下签署了《和解协议书》，死者遗体于 2023 年 4 月 18 日火化。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成向奇辉（男，身份证号：43052719XXXXXXXX31，湖南省邵阳市人）1 人死亡，无其他人员受伤，直接经济损

失约150.8万元。

四、监管单位履职情况

斗门区住房和城乡建设局作为河北四建项目的审批和安全监管单位，在2022年1月至事故发生前，共检查39次，出动156人次，下发全面停工通知书4份，限期整改通知书32份，下发企业扣分单8份，共扣42分，下发人员扣分单58份，共扣146分。事故调查组认为，斗门区住房和城乡建设局已经履行了监管单位的行政职能。

五、事故发生原因

（一）直接原因

向奇辉安全意识淡薄，违反了《建筑工程安全生产管理条例》第三十三条[1]和《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ84-2009)2.0.4[2]的规定，未按要求采取安全防护措施，导致发生坠落时未能得到有效保护，其被固定支架带倒后坠落死亡。

（二）间接原因

河北四建安全生产管理不到位。在向奇辉等4人进入项目部后，未向他们告知拆除板房的风险和注意事项，自向奇辉等4人开始工作后至事发时，未安排安全管理人员到现场检查高处作业，未对向奇辉等4人的安全生产工作统一协调、管理。

---

[1] 《建筑工程安全生产管理条例》第三十三条 作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

[2] 《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》(JGJ84-2009)2.0.4：进入施工现场人员必须佩带安全帽。作业人员必须戴安全帽、穿工作鞋和工作服；应按作业要求正确使用劳动防护用品。在2m及以上的无可靠安全防护设施的高处、悬崖和陡坡作业时，必须系挂安全带。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

为认真吸取事故教训，举一反三，进一步加强安全管理，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规的规定，调查组对事故相关责任人员和责任单位提出以下处理建议：

（一）免予责任追究人员（1 人）

向奇辉，男，事发时正在拆除活动板房，安全意识薄弱，自我保护意识差，违反高处作业相关规定，未按要求采取安全防护措施，导致发生高处坠落后死亡。**鉴于其本人已经死亡，免予追究其责任。**

（二）对有关单位的处理建议

河北四建未按照《安全生产法》的规定告知向奇辉等 4 人作业场所的危险因素、防范措施，未对其安全生产工作统一协调、管理。**违反《安全生产法》第四十四条第一款**[3]**、第四十九条第二款**[4]**的规定，对事故的发生负有责任，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定进行立案调查，追究其相关法律责任。**

（三）建议追究责任人员（1 人）

申志乔，女，河北四建项目经理，该项目的主要负责人，

---

[3] 《安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

负责项目日常工作。未能有效实施本单位的安全生产规章制度；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时发现消除向奇辉没有采取任何安全防护措施即高处作业的生产安全事故隐患，**违反《安全生产法》第二十一条第（二）（五）[5]的规定，建议由珠海市斗门区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规规定对申志乔进行立案调查，追究其相关法律责任。**

（四）其他处理建议

孙福东，男，河北四建材料员，建议河北四建根据企业内部安全管理规定对其进行处理。该建议处理的情况，相关单位在事故批复结案后半个月内报斗门区应急管理局，同时抄报斗门区住房和城乡建设局。

七、主要教训

一是河北四建项目主要负责人未按照《安全生产法》相关法律规定严格落实督促、检查本单位的安全生产工作。

二是河北四建未高度重视安全生产工作，对外来人员的安全生产工作统一协调、管理缺失。

三是向奇辉等4人安全意识淡薄，高处作业未采取任何防护措施。

八、事故防范和整改措施

（一）落实企业安全生产主体责任。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

河北四建一要督促安全管理人员对项目安全生产状况进行经常性检查，及时发现风险隐患、及时制止违规作业。二要实施全员全过程全方位风险管控。建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加大施工现场安全巡查频率，对非常规作业等特殊环节实施全过程管控。三要加大安全教育培训力度。深入剖析事故原因，组织公司、项目级警示教育会，通报事故情况，举一反三，坚决防范同类事故发生。四要严格落实风险管控制度及相关措施。加强预留洞口、临边防护、高处作业等风险性较大施工部位的安全管控，严格落实安全防护设施验收、巡检制度。五要加强项目工地的外来人员管控，严禁任何无关人员进入工地，严禁任何无资质外来人员从事危险作业。

（二）落实行业和属地监管责任。

区住建局一要加强事故警示教育。结合我区重大事故隐患专项排查整治行动，组织辖内区管在建项目召开警示教育会，督促各参建单位切实加强施工安全监管。二要强化在建项目安全监管工作。结合年度安全生产管理工作要求，开展危大工程安全整治行动，并依法严格查处违法违规行为。

斗门镇政府要配合区住建局开展重大事故隐患专项排查整治行动，对辖区内工程开展执法检查，对检查过程中发现的违法行为依法处理。

斗门区斗门镇小赤坎村“4·8”

高处坠落事故调查组

2023年6月1日