香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故调查报告

2022年11月30日9时30分左右，香洲区翠海路扬名广场东侧香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目发生一起物体打击事故，造成深圳市弘裕建筑劳务有限公司一名工人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了区应急管理局局长任组长，区应急管理局、市公安局香洲分局、区住房和城乡建设局、区人力资源和社会保障局、区总工会、香湾街道办事处等单位派员组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）工程项目基本情况

工程名称：香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目

工程内容：项目工程范围为香洲水质净化厂服务范围，

北至凤凰山，南至板障山，东至情侣中路，西至健民路，总服务面积17km^2，主要建设内容包括水环境改善工程（含正本清源、次支排水管网改善、旧管改造、错漏接改造、排水管道清淤与修复、总口截留井消除、排污口整治等工程）、水安全保障工程（含渠道水闸重建、景观提升、渠道补水、内涝治理等工程）、在线监测及其附属设施工程。

事故发生标段为香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目第二批三标，于2022年8月4日取得珠海市香洲区住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：440402202208040202）。

（二）事故相关单位情况

1.建设单位

单位名称：珠海市香洲区城市管理和综合执法局（以下简称**区城管局**）

2.代建管理单位

单位名称：珠海市香洲区公用事业管理中心（以下简称**区公用中心**）

3.全过程工程咨询单位（代建单位）

该项目全过程工程咨询单位为珠海汇炬项目管理有限公司（主办方）和上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（成员方）组成的联合体。珠海汇炬项目管理有限公司与上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司签订了《联合体合作协议》，明确由珠海汇炬项目管理有限公司作为主办方负责项目全过程管理工作；上海市政工程设计研究总院

（集团）有限公司作为成员方，全力支持和配合主办方在项目的一切工作，接受主办方的监督和管理。

珠海汇炬项目管理有限公司（以下简称**汇炬公司**），社会统一信用代码：91440400MA51LQE793，商事主体类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，成立日期：2018 年 4 月 28 日，注册地址：珠海市香洲创业路 186 号厂房第四层 405 室。

4.施工单位

该项目采取设计采购施工总承包方式，将项目发包给由中电建生态环境集团有限公司（主办方）、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司（成员方）、中国水利水电第四工程局有限公司（成员方）、中国水利水电第七工程局有限公司（成员方）、中国水利水电第十一工程局有限公司（成员方）、中国水电建设集团第十五工程局有限公司（成员方）组成的联合体（以下简称“设计采购施工总承包联合体”）。涉事工程的施工单位为中国水利水电第十一工程局有限公司。

中国水利水电第十一工程局有限公司（以下简称**水电十一局**），社会统一信用代码：91411200174744 94XT，商事主体类型：其他有限责任公司，成立日期：1985 年 11 月 26 日，注册地址：三门峡市黄河路中段 147 号；三门峡产业集聚区园通路 1 号创业中心 409 室（经营场所）。具有水利水电工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包一级资质（《建筑业企业资质证书》编号：D141006698，有效期至 2022 年

12月31日）。具有《安全生产许可证》（编号：豫JZ安许证（2005）090007），有效期至2023年1月7日。该公司设置中国水利水电第十一工程局有限公司香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目经理部，项目经理为宁某某。

5.劳务分包单位

深圳市弘裕建筑劳务有限公司（以下简称**弘裕劳务公司**），社会统一信用代码：91440300MA5H8HQC59，商事主体类型：有限责任公司，成立日期：2022年3月11日，注册地址:深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区凤凰岗路17号501。具有施工劳务不分等级资质（《建筑业企业资质证书》编号：DL34414171），有效期至2027年8月3日；具有《安全生产许可证》（编号：粤JZ安许证字[2022]021567），有效期至2025年5月17日。该公司在项目设置现场负责人王某。

6.监理单位

广州市市政工程监理有限公司（以下简称**广州市政监理公司**），社会统一信用代码：91440101716359393C，商事主体类型:有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期:1999年9月17日，注册地址：广州市越秀区东风中路437号3801--3804单元（仅限办公用途）。具有工程监理综合资质（《监理资质证书》编号：E144006731，有限期至2023年9月17日）。该公司设置香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目（三标段）项目监理部，总监理工程师为谢某某。

（三）事故项目发包情况

经查，2022年2月20日，委托人区城管局、区公用中

心与受托人汇炬公司和上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司组成的联合体签订《香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目全过程工程咨询服务合同》，约定由受托人提供项目建设过程中的全过程工程咨询服务（含代建服务），包括但不限于投资咨询、项目策划管理、报建报批、勘查管理、设计管理、合同管理、投资管理、招标采购管理、施工组织管理、参建单位管理、验收管理、档案管理以及质量、计划、安全、信息、沟通、风险、人力资源等全过程管理与协调工作，代表委托人组织做好工程概算、预算、结算和决算的财政投资评审工作，在委托人的授权范围内承担建设单位的法定职责，对项目进行全过程工程咨询服务。同时，合同中明确了受托人安全生产职责。

2022 年 3 月 22 日，区城管局、汇炬公司、上海市政工程设计研究总院与设计采购施工总承包联合体签订《香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目设计采购施工总承包合同》，将项目的设计采购施工发包给设计采购施工总承包联合体，并签订了《安全生产合同》，明确了双方的安全生产职责。

设计采购施工总承包联合体各方签订有共同投标协议，明确中电建生态环境集团有限公司负责牵头组织项目总承包部的组建、合同谈判、签订，项目工程建设管理、采购、结算等全面履约工作；中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司承担本项目工程设计任务和其他受托的任务；中国水利水电第四工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限

公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中国水电建设集团第十五工程局有限公司承担本项目部分施工任务和其他受托的任务。涉事工程的施工单位为水电十一局。

2022年5月26日，甲方汇炬公司、上海市政工程设计研究总院与乙方广州市政监理公司签订《香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目监理（三标段）建设工程监理合同》，将香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目（三标段）监理工作委托给广州市政监理公司。

2022年8月11日，经监理单位审核、全过程工程咨询单位同意，水电十一局香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目经理部与弘裕劳务公司签订《香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目第一、二批正本清源及市政管网工程八标段劳务分包合同》，将香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目第一、二批正本清源及市政管网工程八标段劳务分包工程分包给弘裕劳务公司，并签订了《建筑工程安全生产协议书》。

（四）事故现场勘查情况

事发位置位于香洲区翠海路扬名广场一期停车场入口东侧，事故现场为一处深约1.3米沟槽，沟槽内东西走向有一新建蓝色水管，已回填砂土覆盖，南北走向有一现状管（未开挖）。现状管与新建管结合处开口，开口上方有一未建成的检查井垫层，预制检查井在垫层旁东北侧位置沙土上，沙土有少许倾斜。经调查，预制检查井为钢筋混凝土材料，内径约1米，外径约1.4米，高度约1米，重量约1吨。



图 1 事故现场状况

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故发生前情况

11 月 29 日，弘裕劳务公司劳务班组由班组长欧某某带队在翠海路扬名广场一期停车场入口东侧进行施工。该班组在现场进行了沟槽开挖和放管作业，并对新建水管进行回填。欧某某收到弘裕劳务公司现场技术员周某某通知后，安排阳某某和易某某两名工人在沟槽内现状管与新建管结合处制作预制检查井垫层。周某某计划当日下午吊装预制检查井，便预约了吊车到现场施工。

约 18 时，预制检查井垫层未施工完成，因到了下班时间，劳务班组便自行下班休息。周某某到现场后，发现现场

工人已离开，因周边场地较狭小，便安排吊车将预制检查井吊放在沟槽内垫层旁东北侧的沙土上。

（二）事故发生经过

11月30日7时30分左右，弘裕劳务公司劳务班组继续到扬名广场工点施工。欧某某安排工人进行路面切缝、现场围蔽、清理垃圾等工作，周某某在沟槽旁查看。约9时30分，周某某看见班组工人杨某某到达沟槽内，并站在现状管和新建管接口处拿工具，起身时，其突然向前倾，用手扶了一下一旁的预制检查井。随后，预制检查井下滑倾斜，撞击并挤压到杨某某胸背部。

（三）事故应急处置情况

周某某发现杨某某受伤后，大声呼喊叫人帮忙，欧某某协助一起将杨某某抬到已回填的沟槽上方，周围人员听到呼叫后，也到现场查看，其中工人徐某看见情况后在现场拨打了120急救电话。

9时44分左右，120急救人员到达现场，将杨某某送至珠海市人民医院进行抢救。抢救至当日13时28分宣布临床死亡。

事发后，周某某立即向弘裕劳务公司技术负责人李某某报告。

9时50分左右，水电十一局项目安全员刘某巡查到现场，发现杨某某受伤后，立即向项目安全部副主任康某报告。康某随后向水电十一局项目经理宁某某汇报。

10时16分，宁某某向中电建生态环境集团有限公司和

汇炬公司汇报事故情况。

10时20分许，汇炬公司向区城管局、区公用中心报告事故情况。

12时02分，区城管局向香洲区值班室报告事故情况。

收到事故报告后，区城管局、区公用中心、香洲区应急管理局、香洲区住房和城乡建设局到现场进行勘查，并督促企业配合事故调查、做好事故善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定。

（三）事故善后情况

2022年12月1日，弘裕劳务公司与杨某某家属签订一次性赔偿协议，善后工作已处理完毕。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡。死者杨某某，男，汉族，60岁，湖南省常德市人，身份证号码：432421**********，系弘裕劳务公司临时聘请的工人，于2022年11月28日到弘裕劳务公司项目现场报到，11月29日参与施工作业，未与弘裕劳务公司签订劳动合同。根据《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：D442022022769），死亡原因为：失血性休克。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失129.75万元。

四、事故相关单位安全生产履职情况

（一）汇炬公司

会同区城管局与设计采购施工总承包联合体（水电十一局等单位）签订《安全生产合同》，明确双方的安全生产责

任；企业主要负责人定期带队到现场开展安全生产检查；设置香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目全过程工程咨询项目部，并安排专门安全生产管理人员；组织召开项目安全生产工作会议，并定期参加监理会议，提出施工安全管理要求；定期对香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目开展安全检查，并督促施工单位进行整改，对部分隐患问题采取处罚措施；按工程进度支付安全施工措施费；定期向区城管局、区公用中心汇报项目情况，其中包含安全管理情况。

根据相关资料显示，该项目先后6次被香洲区公用事业管理中心检查发现管道或检查井未铺设垫层的问题，分别为2022年7月22日、8月31日、9月14日、9月20日、10月13日、11月23日，虽采取整改、处罚措施，但汇炬公司对管道或检查井未铺设垫层等工程质量问题不够重视，未认真剖析、深入查找本质原因，仅针对隐患现象进行整改或管理，未能从环境、施工、制度、管理、技术及设施设备、特别是人员培训及人员业务能力提升方面找准多次多处出现同类隐患的原因，未形成有效的隐患整改及风险管控机制，导致同类隐患反复出现。

（二）弘裕劳务公司

弘裕劳务公司制定了安全生产管理制度和操作规程，现场配备1名专职安全生产管理人员，对除杨某某以外的工人开展了安全生产教育和培训，现场负责人和安全生产管理人员定期开展安全生产巡查。

但该公司存在以下问题：

1.未建立全员安全生产责任制。

2. 该公司在工人杨某某上岗前未向水电十一局香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目经理部报备即安排上岗，导致杨某某未接受安全生产教育培训和安全技术交底。

3. 在预制检查井施工时，违反水电十一局香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目经理部《正本清源工程施工方案》中的施工流程（先基础处理，后井室拼装），垫层未施工完成，就将预制检查井放置在沟槽内不稳定沙土上，导致出现事故隐患，且未采取措施排查并消除事发沟槽内预制检查井放置在不稳定沙土上、易下滑倾斜的事故隐患。

（三）水电十一局

与弘裕劳务公司签订《安全生产协议书》，明确双方安全生产责任。公司不定期到项目开展安全生产检查。

水电十一局设立了香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目经理部，建立健全安全管理制度、安全操作规程；设置了安全生产管理机构，配备3名专职安全生产管理人员；对项目其他工人开展三级安全教育和安全技术交底；制定了《正本清源工程施工方案》，并对劳务分包单位进行施工组织设计（方案）交底；定期对施工现场开展日常安全生产检查、不定期组织专项安全生产检查，并督促整改，形成检查记录。

但该公司未能完全充分履行安全生产主体责任，对劳务分包单位缺乏有效及时的监管，导致项目劳务工人杨某某上岗前未接受安全生产教育培训和安全技术交底。

（四）广州市政监理公司

广州市政监理公司设立了项目监理部，安全监理架构健

全；制定了监理规划、安全监理监管体系和相关安全监理实施细则；每周组织召开由全过程工程咨询单位、监理单位、设计采购施工总承包联合体参加的监理例会，提出安全生产的工作要求；监理部组织开展安全检查并向施工单位下达安全隐患整改通知单，督促隐患落实整改。

但该公司未及时发现项目劳务工人杨某某上岗前未接受安全生产教育培训和安全技术交底的情况。

（五）政府相关管理单位履职情况

1.珠海市香洲区城市管理和综合执法局

针对涉事项目组织参加安全生产会议12次，其中单独组织召开安全生产会议5次，联合区公用事业管理中心召开会议6次。会议传达了上级部门有关安全生产的文件精神，并研究部署排水行业安全生产工作，包括安全生产要求、在建工点文明施工、安全生产专项检查行动等，并就挖破管网事件约谈参建单位3次。通过线上形式向项目全过程咨询单位传达安全生产工作要求及部署相关工作10次、总承包单位7次。2022年8月27日组织前山河二期、凤凰渠项目参建单位开展有限空间作业安全培训，9月1日开展现场演练并进行考核。组织及参与安全生产工作检查22次，发现并要求施工单位落实整改的施工现场安全隐患点236处。

作为项目的主管单位，日常安全监管履职到位，但对区公用中心和汇炬公司开展隐患问题研判工作的督促力度不够。

2.珠海市香洲区公用事业管理中心

安排专人负责香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理

项目管理；召开全过程工程咨询服务工作交底会议，提出项目安全生产管理要求，并形成全过程工程管理制度文件汇编印发全过程工程咨询单位签收；16 次召开会议研究香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目安全生产工作；针对存在问题向全过程工程咨询单位发函提醒 9 次，直接处罚全过程工程咨询单位 1 次，要求全过程工程咨询单位对设计、施工、监理单位进行处罚 24 次，其中涉及安全生产处罚 12 次；开展现场抽查 56 次，发现安全隐患 160 条，均通知全过程工程咨询单位督促相关责任单位整改，并要求监理单位确认整改落实；不定期组织履职专项检查并参加全过程工程咨询单位组织的专项检查。

先后 6 次发现涉事项目存在管道或检查井未铺设垫层的问题（2022 年 7 月 22 日、8 月 31 日、9 月 14 日、9 月 20 日、10 月 13 日、11 月 23 日），均督促整改完毕并对部分问题落实处罚措施，但未能及时督促全过程工程咨询单位、施工及监理单位认真查摆原因、建立完善的事故预防及风险管控机制 。

3. 珠海市香洲区住房和城乡建设局

事故项目安全生产监管部门为珠海市香洲区住房和城乡建设局。香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目开工以来至事故发生前，该局检查项目 16 次，发现并督促整改隐患 78 处，进行扣分 2 次。

已履行日常检查监管职责，能够重视本部门发现的问题并落实整改，但对企业自身发现的特别是多次重复出现的隐患未给予足够重视，对项目的业务指导方面存在不足。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1. 事发沟槽内存在预制检查井放置在倾斜且不稳定的沙土上、易下滑倾斜的事故隐患，杨某某在沟槽作业时，预制检查井下滑倾斜，撞击并挤压到杨某某。

2. 杨某某安全意识不足，在未确定沟槽安全情况下，到达沟槽内作业。

（二）间接原因

1. 弘裕劳务公司未建立全员安全生产责任制；

2. 弘裕劳务公司未采取措施排查并消除发沟槽内预制检查井放置在不稳定沙土上、易下滑倾斜的事故隐患；

3. 弘裕劳务公司未对杨某某进行安全生产教育培训和安全技术交底；

4. 弘裕劳务公司现场负责人王某直接安排工人杨某某进场施工，未向告知公司现场安全员和水电十一局香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目经理部，违反施工总承包单位的管理[1]，导致杨某某未接受安全生产教育培训和安全技术交底；

4. 弘裕劳务公司技术员周某某违反水电十一局香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目经理部《正本清源工程施工方案》中的施工流程（先基础处理，后井室拼装）进行施工，导致现场出现事故隐患；班组长欧某某对工人监督不到位，未及时制止杨某某到达存在隐患的沟槽内作业。

[1] 水电十一局香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目经理部与弘裕劳务公司签订的《建筑工程安全生产协议书》三（二）6条　乙方（弘裕劳务公司）严格履行对其员工的三级安全教育、日常安全教育职责，并要有教育记录和签字手续。乙方施工作业人员有变动的，须及时进行新工人入场教育，并将教育和人员名单报甲方备案。

（三）事故性质

经调查组认定，香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目“11·30”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）事故相关单位的责任认定和处理建议

1.深圳市弘裕建筑劳务有限公司，未建立全员安全生产责任制，未采取措施排查并消除发沟槽内预制检查井放置在不稳定沙土上、易下滑倾斜的事故隐患，未对工人杨某某进行安全生产教育培训和安全技术交底，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[2]、第四十一条第二款[3]、《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[4]、第三十七条第一款[5]的规定，对事故的发生负有责任，建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.中国水利水电第十一工程局有限公司，对项目劳务工人管理不到位，存在项目工人杨某某未经安全生产教育培训和安全技术交底上岗的情况，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十七条[6]、第三十七条第一款[7]的规定，建议由

---

2 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

3 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款　生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条　建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

5 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款　作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

6 《建设工程安全生产管理条例》第二十七条　建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当

香洲区住房和城乡建设局对其进行处理。

3. 广州市市政工程监理有限公司，对项目新招录劳务工人未接受安全生产教育培训和安全技术交底的情况监理不到位，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款[8]的规定，建议由香洲区住房和城乡建设局对其进行处理。

（二）建议免予追责责任人员

杨某某，弘裕劳务公司工人，安全意识不足，在未确定沟槽安全情况下，下到沟槽内作业；对事故的发生有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究责任。

（三）建议移送司法机关处理人员

周某某，弘裕劳务公司现场技术员，违反水电十一局香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目经理部《正本清源工程施工方案》中的施工流程（先基础处理，后井室拼装）进行施工，导致现场出现事故隐患，且其未就该事故隐患及时提醒施工班组做好安全防护，未组织排除相关隐患再进行施工，鉴于其行为是导致此次事故的重要原因，对事故的发生负有直接的、主要的责任。**建议移送司法机关依法追究刑事责任。**

（四）建议给予行政处罚的人员

1. 熊某，弘裕劳务公司法定代表人、主要负责人，未立健全并落实本单位全员安全生产责任制，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项[9]的规定，对事故

对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

[7] 《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款　作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

[8] 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款　工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

负有管理责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2. 王某，弘裕劳务公司项目现场负责人，安全生产职责不落实，直接安排工人杨某某进场施工，未向告知公司现场安全员和水电十一局香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目经理部，违反施工总承包单位的管理，导致杨某某未接受安全生产教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[10]、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条[11]的规定，对事故负有管理责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

3. 欧某某，弘裕劳务公司班组长，班组长安全生产工作责任落实不力，对工人监督不到位，未制止杨某某到达存在隐患的沟槽内作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故负有管理责任。建议由香洲区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（五）建议移送纪委监委调查处理的单位和人员

在事故调查过程中发现的相关管理单位和区属国企公

10 《中华人民共和国安全生产法》第五条　生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

11 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第十七条　项目负责人对本项目安全生产管理全面负责，应当建立项目安全生产管理体系，明确项目管理人员安全职责，落实安全生产管理制度，确保项目安全生产费用有效使用。

职人员履职方面的问题线索，已移交区纪委监委进行处理。

七、事故防范和整改措施

（一）弘裕劳务公司要认真吸取此次事故教训，建立健全并落实全员安全生产责任制，开展事故警示活动，牢固树立“安全培训不到位是重大安全隐患”的理念，切实做到员工未培训到位不能上岗作业，加强施工人员安全培训教育和安全技术交底；严格落实施工流程和安全技术措施，避免因施工引发的事故隐患。要组织公司管理人员、班组长、劳务工人再教育再培训，提高安全意识和辨别事故隐患的能力，做到“不安全、不作业”坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（二）水电十一局要吸取事故教训，加强对施工的现场监督管理，提高安全巡查检查的频次，要确保施工流程正确、安全技术措施落实到位；要加强对分包单位的管理，对分包单位存在事故隐患施工和不服从管理行为加大内部惩处力度；抓好项目劳务人员安全生产教育培训和安全技术交底工作，定期抽查现场人员情况，杜绝工人未培训即上岗作业情况再次发生。

（三）广州市政监理公司要切实落实监理责任，针对事故教训进一步改进监理工作，查找原因、形成机制、强化现场安全监理，发现事故隐患要督促责任单位及时整改。

（四）区城市管理和综合执法局、区公用事业管理中心、汇炬公司要组织项目各参建单位开展事故警示教育活动，深刻吸取此次事故教训，避免类似事故隐患再次发生；要举一反三，深入辨识评估本项目存在的风险，采取有效安全管理、

技术措施防范化解风险，加强安全生产检查，切实消除项目各类事故隐患；要压实各参建单位安全生产责任，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（五）区住房和城乡建设局要落实“管行业必须管安全”的要求，组织开展事故警示教育，进一步加大安全监管力度，要充分落实对施工单位的现场、制度、档案、机制等方面监管，督促企业加强现场监督管理，有效落实安全生产主体责任，要加大安全生产宣传教育、现场指导、监督检查及执法处罚力度，防范类似事故再次发生。

香洲区凤凰排洪渠范围水环境综合治理项目
“11·30”物体打击事故调查组（代章）