三溪科创小镇启动区三期项目“9·27”一般高坠事故调查报告

2022年9月27日上午8时50分许，三溪科创小镇启动区三期项目（S1地块）主体工程施工现场发生一起高坠事故，造成深圳市三联达建筑劳务分包有限公司1名工人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了由区应急管理局主要负责人任组长，区应急管理局、区住建局、区人社局、区总工会、凤山街道办、三溪科创小镇发展中心、市公安局香洲分局等单位有关负责人任成员的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议和事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）工程项目基本情况

事故项目为三溪科创小镇启动区三期项目，地点位于香洲区南中路西侧、梅界中路南侧、香洲大道北侧、创源路东

侧，建设用地面积40285.51平方米，总建筑面积167124.56平方米，项目建设总投资约9亿人民币，其中建安费约7.95亿元（包括绿色施工安全措施费1779.19万元）。项目用地一共包括S1、S2、S3三个地块，事故发生地点S1地块用地面积13900.89平方米，建筑面积61596.72平方米，主体工程为一栋11层的厂房。三溪科创小镇启动区三期项目（S1地块）主体工程于2022年8月25日取得珠海市香洲区住房和城乡建设局签发的施工许可证。

（二）事故相关单位情况

建设单位：珠海格力香溪建设开发有限公司（以下简称**格力香溪公司**），统一社会信用代码：91440400MA4X8R634E，住所：珠海市香洲区福田路18号1栋1层103-018室（集中办公区），企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：非居住房地产租赁等。

施工总承包单位：珠海市建安集团有限公司（以下简称**珠海建安公司**），统一社会信用代码：9144040019252851lL，住所：珠海市香洲区翠前北路一街113号5-6层，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：建设工程施工等，建筑业资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级等，安全生产许可证编号：（粤JZ安许证字[2019]031736延）。珠海建安公司在三溪科创小镇启动区三期项目设置了项目经理部，项目经理为董某。

监理单位：公诚管理咨询有限公司（以下简称**公诚管理**

公司），统一社会信用代码：91440000721197608E，住所：广州市天河区中山大道西89号A栋9层908-913房，企业类型：有限责任公司(法人独资)，经营范围：工程监理服务等。公诚管理公司在三溪科创小镇启动区三期项目设置了项目监理部，总监理工程师为黄某。

劳务分包单位：深圳市三联达建筑劳务分包有限公司（以下简称**深圳三联达公司**），统一社会信用代码：9144030067296351 2C，住所：深圳市大鹏新区葵涌街道葵丰社区葵兴西路16号401，企业类型：有限责任公司，经营范围：建筑劳务分包，建筑业资质类别及等级：施工劳务不分等级，安全生产许可证编号：（粤JZ安许证字[2021]021061延）。深圳三联达公司任命的三溪科创小镇启动区三期项目的项目现场负责人为郑某某。

（三）事故项目发包情况

经查，2022年6月24日，格力香溪公司与珠海建安公司（主办方）、深圳市建筑设计研究总院有限公司（成员方）签订《建设项目工程总承包合同》（合同编号：GLXX-SG-2206-07）。

2022年6月30日，格力香溪公司与公诚管理公司签订《建设工程监理合同》（合同编号：GLXX-JL-2206-02），合同约定由公诚管理公司承担三溪科创小镇启动区三期项目的监理工作。

2022年8月29日，珠海建安公司与深圳三联达公司签

订《三溪科创小镇启动区三期项目劳务分包施工合同》（合同编号：JA2206019-10 分），合同约定由深圳三联达公司承担三溪科创小镇启动区三期项目建筑工程的劳务工作。

（四）事故现场勘查情况

1.事发地点位于珠海市香洲区凤山街道三溪科创小镇启动区三期项目（S1 地块）主体工程，事发前正在进行四楼梁和楼板的模板安装。（见图 1）



图 1：三溪科创小镇启动区三期项目（S1 地块）主体工程

2.事故坠落作业区域在 S1 地块主体工程四楼楼板面，落地点在三楼楼板上，事故坠落作业区域正下方及周围未见水平安全兜网。经测量，坠落高度约 6 米。（见图 2、图 3）



图 2：S1 地块主体工程四楼模板安装现场



图 3：事故死者坠落现场

二、事故发生经过、应急处置和善后情况

（一）事故发生经过

2022 年 9 月 27 日上午 6 时许，深圳三联达公司木工班组召开班前会后，木工石某某按照工作安排来到 S1 地块主体工程四楼进行模板安装作业。8 时 50 分许，石某某佩戴安全帽，未佩戴安全带，正在进行模板安装作业，石某某用手拉模板的过程中，脚底打滑，失稳坠落至三楼楼板上。周围的工友石某、李某某等立即来到石某某身边，此时，石某某的安全帽摔在一旁，脸朝上，头部出血，并已经陷入昏迷。工友拨打了 120 急救电话，并将石某某抬到楼下。珠海建安公司安全员蔡某某、杨某某和工友一起开车将石某某送至珠海市中西医结合医院抢救，送医途中蔡某某拨打 122 交警热线求助。上午 10 时 30 分许，石某某因伤重抢救无效死亡，死亡原因为创伤性脑疝。

（二）应急处置情况

接报后，区应急管理局、区住建局、凤山街道办、三溪科创小镇发展中心、市公安局香洲分局南溪派出所等相关部门立即赶赴现场，开展现场勘查并指导督促企业做好善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定的要求。

（三）善后情况

2022 年 9 月 28 日，珠海建安公司、深圳三联达公司与死者家属就善后赔偿达成一致意见，赔偿款已支付到位，未出现因此引发的社会不稳定情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者石某某，男，苗族，47岁，湖南省沅陵县人，系深圳三联达公司的劳务工人。

事故造成直接经济损失约为158万元人民币。

四、事故相关单位安全生产履职情况

（一）格力香溪公司

该公司与珠海建安公司签订《安全文明施工协议》，明确双方安全生产责任；定期对三溪科创小镇启动区三期项目施工现场开展安全检查，项目开工至事发前形成有书面记录的安全检查隐患整改通知单共计5次，针对发现的隐患问题督促施工单位限期进行整改；定期参加项目月度安全检查专题会议、监理例会等工地例会，提出对各参建单位的施工安全管理要求。

（二）公诚管理公司

设立了项目总监办，安全监理架构健全；建立健全监理工作制度，制定监理规划及监理实施细则；定期组织开展安全检查并督促隐患落实整改；填写安全监理日志，记录施工现场安全生产状况及问题处理情况等；每周发布监理周报，通报一周内工程安全管理情况；定期组织召开监理例会，通报现场安全隐患问题，提出安全施工要求；审核危大工程专项施工方案，对于危大工程实施专项巡查检查。

格力香溪公司、公诚管理公司已按照国家相关法律法规履行安全管理职责。

（三）深圳三联达公司

建立了劳务用工（劳务分包）安全管理制度；配备了专职安全生产管理人员，制定了各工种的安全操作规程。

但深圳三联达公司未建立全员安全生产责任制、事故隐患排查治理制度等规章制度；9 月 27 日石某某所在的木工班组进行模板安装作业时，未现场监督高处作业的工人按照规定佩戴安全带。

（四）珠海建安公司

珠海建安公司已建立健全安全生产管理制度，定期对事故项目开展安全生产检查，项目开工至事发前形成有书面记录的安全检查和整改记录共计 5 次，与深圳三联达公司签订专门的安全生产协议，明确双方安全生产责任。珠海建安公司主要负责人定期带队开展安全生产检查并督促隐患整改。

珠海建安公司三溪科创小镇启动区三期项目经理部建立健全了各项安全管理制度、安全操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员；对工人开展三级安全教育，经考核合格方可上岗作业；为工人提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；开展工地日常安全巡查，参加劳务分包单位各班组班前教育，填写施工安全日记，记录发现的事故隐患并提出处理意见；制定了危大工程专项施工方案。珠海建安公司在制度规程、教育培训方面已经履行了安全生产管理职责。

该项目危大工程施工方案（《套扣式高大模板支撑安全专项施工方案》）明确规定了在无防护设施下高处作业时，

必须佩戴安全带。建设单位、监理单位曾数次发现工人高处作业未佩戴安全带的问题，并于9月7日指出高支模未设置安全兜网的安全隐患，当次已整改到位。9月26日格力集团安委办在事故项目检查中发现S1区防坠网安装不到位和多人高处作业不系帽带的问题，要求对高处作业采取管控措施，消除安全隐患。珠海建安公司未能及时采取有效技术、管理措施消除工人高处作业未佩戴安全带且缺少防护（安全兜网）的事故隐患，导致9月27日施工时又重复出现上述安全问题。

（五）政府相关管理单位人员履职情况

事故项目安全生产监管部门为珠海市香洲区住房和城乡建设局。事故项目开工至事故发生前，区住建局共开展监督检查2次，发出整改通知书2份，记分通知书3份，共发现隐患11处，均已督促企业按期整改。

事故调查组未发现政府相关管理单位人员履职不到位的线索。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

石某某安全意识淡薄，违反安全操作规程作业，在距离坠落高度基准面（三楼楼板）6米左右的高处作业时，未佩戴安全带[1]，导致其本人在作业过程中不慎失稳高坠。

（二）间接原因

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：“从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。”

1.深圳三联达公司安全管理存在问题：（1）未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度[2]；（2）工人石某某在距离三楼楼板约6米的高处从事模板安装作业时，现场未监督其按照规定佩戴安全带[3]。

2.珠海建安公司安全管理存在问题：未能采取有效措施消除工人高处作业未佩戴安全带且缺少防护（安全兜网）的事故隐患[4]。

（三）事故性质

经调查认定，三溪科创小镇启动区三期项目“9·27”高坠事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）建议不予追究事故责任人员

石某某，安全意识淡薄，违反安全操作规程作业，在距离坠落高度基准面（三楼楼板）6米左右的高处作业时，未佩戴安全带，导致其本人在作业过程中不慎失稳高坠，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议追究事故责任人员（4人）

1.**黄某某**，深圳三联达公司法定代表人、主要负责人，

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。”

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

履行企业主要负责人职责不到位，未建立健全本单位全员安全生产责任制，未组织制定并实施本单位的安全生产规章制度，未督促、检查事故项目的安全生产工作，未及时消除工人高处作业未佩戴安全带的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项[5]、第（二）项[6]、第（五）项[7]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.董某，珠海建安公司项目经理、事故项目的主要负责人，安全生产职责履行不到位，未及时发现并消除工人高处作业未佩戴安全带且缺少防护（安全兜网）的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[8]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

3.吕某某，珠海建安公司三溪科创小镇启动区三期项目

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；”

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；”

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

部安全主管，未及时发现并消除木工石某某高处作业未佩戴安全带且缺少防护（安全兜网）的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[9]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

4.陈某，深圳三联达公司专职安全员，负责施工现场安全管理工作，9月27日的模板安装作业中，对工人石某某违反操作规程高处作业未佩戴安全带的行为没有及时制止和纠正，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项[10]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）对责任单位的处理建议（2家）

1.深圳三联达公司安全生产主体责任落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款和第四十五条的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；”

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项：“生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；”

条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

2.珠海建安公司安全生产主体责任落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等法律法规对其进行立案调查，追究其相关法律责任。

七、事故防范和整改措施

（一）深圳三联达公司要认真吸取此次事故教训，严格按照安全生产相关法律法规规章要求落实安全生产主体责任。要建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；要加强对工人的安全生产教育培训，全面提高工人的安全生产意识；要全面排查治理安全风险隐患，加强对施工现场的安全巡查，监督工人正确佩戴使用劳动防护用品，进一步提高安全生产水平，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（二）珠海建安公司要认真吸取此次事故教训，严格按照安全生产相关法律法规规章要求，进一步落实安全生产主体责任。要加强对危大工程施工的现场监督，采取可靠的措施保证施工安全；要加强对分包单位安全生产工作的统一协调、管理，全面加强对施工现场的安全管理和隐患排查，对存在安全隐患的作业行为加大内部惩处力度，进一步提高安全生产水平，坚决杜绝各类生产安全事故再次发生。

（三）公诚管理公司要严格履行工程监理职责，加大监理力度，强化施工现场的安全巡查，及时发现各类生产安全事故隐患并督促施工单位采取切实有效的整改措施落实整改。施工单位拒不整改的，监理单位要及时向建设主管部门报告。

（四）格力香溪公司要反思事故教训，强化红线意识，坚守底线思维。要在项目全线开展事故警示教育，强化作业人员安全防范意识；要加强对项目各参建单位的监督检查，督促项目各相关单位落实安全生产主体责任。

（五）区住建局要落实“管行业必须管安全”的要求，积极组织开展事故警示教育；要进一步加大安全监管力度，督促企业加强现场监督管理，有效落实安全生产主体责任；要加大安全生产宣传教育力度，防范类似事故再次发生。