阳东东城“6·18”一般高处坠落事故调查报告

阳东区政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）事故发生店铺基本情况 ..... - 2 -
（二）事故发生经过 ..... - 2 -
（三）事故现场勘验情况 ..... - 3 -
（四）事故死亡人员及经济损失情况 ..... - 5 -
二、事故发生经过及应急处置情况 ..... - 5 -
（一）事故现场应急处置情况 ..... - 5 -
（二）事故应急救援和现场处置情况 ..... - 5 -
（三）事故善后处理情况 ..... - 6 -
（四）事故应急处置评估 ..... - 6 -
三、事故原因 ..... - 6 -
（一）直接原因 ..... - 6 -
（二）间接原因 ..... - 7 -
四、事故责任分析及处理意见 ..... - 7 -
五、事故防范和整改措施 ..... - 8 -
六、事故调查组成员意见及签名表 ..... - 10 -

阳东东城“6·18”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月18日上午8时18分左右，位于阳江市阳东区东城镇裕东二路**号店铺发生一起高处坠落事故，造成1人死亡（以下简称“6·18”事故）。

事故发生后，阳东区委、区政府立即指派区应急管理局、东城镇政府等相关职能部门赶赴事故现场，指导协调事故救援及善后处理工作，要求东城镇政府和相关职能部门妥善做好死者善后和家属安抚工作，抓紧查明事故原因，深刻吸取事故教训，在全区迅速开展建筑施工行业领域隐患排查治理工作，防止类似事故发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，2023年6月21日，阳东区政府成立了由区委常委、常务副区长任组长，区府办、区应急管理局、市公安局阳东分局、区工业和信息化局、区人社局、区总工会、区检察院和东城镇政府派员组成的“6·18”死亡事故调查组，对“6·18”事故进行全面调查。经事故调查组现场勘查，调查取证，综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经事故调查组认定，阳东东城“6·18”事故是一起因工人

违规攀登作业，现场监护人员未尽提醒义务造成的一般高处坠落生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生店铺基本情况

发生事故的店铺位于阳江市阳东区东城镇裕东二路**号，分3个门面，业主为肖某炜。2022年11月1日，肖某炜将该铺位其中一个门面租赁给黎某作为仓库使用，用于存放黎某经营流动宵夜档的物品，合同期3年。事故发生前，黎某因经营发展需要，承租该店铺另外两个门面用于经营宵夜餐饮（事故发生时，未申领营业执照），并在其中一个门面屋顶加装排风管道。

（二）事故发生经过

2023年6月13日，黎某通过隔壁商铺邻居介绍认识林某刘，双方添加微信，并在微信中商定由林某刘承揽安装排烟管工作，费用为2060元。

6月18日早上7时50分许，林某刘按照工作约定，一人携带工具来到黎某店铺外。当天8时许，林某刘在店铺门口摆好自立式金属梯（人字梯），随后拿着手磨机在没有佩戴安全绳以及安全帽的情况下爬上人字梯准备给墙面开孔安装排烟管，黎某在旁边扶着人字梯。林某刘攀登到人字梯一侧第8级踏板时（距离地面2米），单脚站在该侧踏脚板，另外一只脚跨向另一侧第8级踏板，因身体不稳失足跌下地面。视频监控画面显示，林某刘坠下时后脑勺位置先着地（图1）。



图 1 事故发生时视频监控画面

（三）事故现场勘验情况

发生事故在该店铺面向东南位置的第二个门面与第三个门面之间，该铺位门面顶部为已安装好的星铁门头，门头底部距离地面 4.6 米高。地面为混凝土硬底地面，由街道向店铺有 5° 的坡度（图 2，红色所圈为事故发生时施工作业位置，蓝色所圈为事故发生时林某刘从人字梯跌落位置）。由于刚下过雨，地面较湿滑。事故发生时死者林某刘所使用的自立式金属梯（人字梯）为黎某提供，该梯经现场勘验性能完好，无明显破裂和扭曲，梯子展开后 3 米高，共有 11 级踏板，梯子粘贴有《操作说明》和《警告》标识（图 3、图 4）。



图 2 事故现场概况



图 3 事故发生时所使用的自立式金属梯（人字梯）



图 4 人字梯上粘贴操作说明和警告标识

（四）事故死亡人员及经济损失情况

林某刘，男，汉族，41 岁，身份证号码 441702*******3350，广东省阳江市江城区城西人，无受雇于其他生产经营单位，平时主要负责上门安装排烟管工作。6 月 29 日，林某刘遗体在阳江市殡仪馆火化。

林某刘家属与黎某就赔偿事宜未能达成一致意见，已向阳江市阳东区人民法院对黎某提起民事诉讼。截至 10 月 10 日未法院作出判决，暂未能统计直接经济损失。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

黎某看到林某刘坠落地面后，迅速过去拍了拍并呼喊林某刘，但林某刘没有反应，并且鼻孔出血。8 时 14 分，黎某分别拨打

120 急救电话和 110 报警。8 时 30 分许，江华医院 120 救护车到达现场，医护人员现场对林某刘进行抢救，林某刘现场没有恢复意识，包扎一下头部后由救护车送去医院救治。当天 14 时，林某刘经抢救无效宣告死亡。江华医院出具《居民死亡医学证明(推断）书》（证书编号：D442022****75），林某刘死亡原因为弥散性脑损伤。

（二）事故善后处理情况

接报后，区应急管理局、东城镇应急办等单位有关人员赶赴事故现场开展应急处置工作。区委、区政府和东城镇委、镇政府以及区应急管理局、市公安局阳东分局等有关部门领导高度重视，耐心安抚死者家属，认真做好善后工作。因餐饮店老板黎某资金困难，截至 10 月 10 日与死者家属未达成赔偿协议，死者家属已向阳江市阳东区人民法院提起诉讼，目前法院还没作出判决。

（三）事故应急处置评估

此次事故应急处置应急响应迅速、合理、有效，未造成次生灾害和衍生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。由于政府及有关职能部门处理及时妥当，应急处置评估为良好。

三、事故原因

（一）直接原因

1.林某刘缺乏安全防范意识，使用自立式金属梯（人字梯）进行登高过程中，单脚站在人字梯一侧踏脚板，另外一只脚跨向

另一侧第8级踏板，因身体不稳失足跌下地面，不慎从人字梯跌落。

2.林某刘未采取相应的防护措施且未佩戴使用劳动防护用品（安全帽、安全带）进行登高作业，头部无保护直接摔在地面。

（二）间接原因

1.林某刘没有掌握高处作业[1]所需的安全生产知识并取得高处作业操作证的前提下进行登高作业，在登高作业过程中没有充分了解粘贴于自立式金属梯（人字梯）上《操作说明》[2]的提示，以及违反《便携式金属梯安全要求》（GB12142-2007）[3]的使用标准，手拿手磨机使用自立式金属梯进行登高作业。

2.黎某未尽风险告知责任。黎某作为定作人，未在林某刘登高作业时告知风险因素，提示遵守人字梯操作说明，履行安全管理不到位。

四、相关人员处理意见

（一）林某刘，阳江市阳东区东城镇裕东二路**号店铺安装排烟管承揽人。

林某刘缺乏安全防范意识，未取得登高作业操作证，未佩戴使用劳动防护用品（安全帽），无视人字梯操作说明和警告标识

---

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）2.1.1 高处作业：在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行的作业。

[2] 《操作说明》：“（3）本梯只适用于普通家用登高，不能用于安装危险作业。（4）切勿将梯子施工架，棚架等非正确用途使用。”

[3] 《便携式金属梯安全要求》（GB12142-2007）：“8.2.7.1 当上下梯子时，使用者应面向梯子并始终保持与梯子三点接触（双手和双脚四点中的三点）状态，使用者不应侧面攀上梯子，不应从一部梯子攀到另一部梯子，不应从晃动平面攀上梯子。”

的安全提示进行登高作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于林某刘已在事故中死亡，不予追究责任。

（二）黎某，阳江市阳东区东城镇裕东二路**号店铺安装排烟管定作人。

黎某没有与林某刘就安全事项进行约定，黎某作为安装排烟管承揽关系中的定作人，未在林某刘登高作业时告知风险因素，提示遵守人字梯操作说明，履行安全管理不到位。建议不予对黎某追究行政处罚，依法应承担该起事故的赔偿责任。

五、事故防范和整改措施

阳东区相关部门和单位，要深刻吸取此次高处坠落事故的沉痛教训，认真贯彻安全生产工作的一系列决策部署，牢固梳理科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，高度重视生产安全，强化生产安全执法，加强对高处作业单位及人员资质的审查，坚决避免类似事故再次发生。

（一）生产经营单位落实安全生产主体责任。各生产经营单位特别是个体工商户等特殊自然人要深刻吸取事故教训，履行《中华人民共和国安全生产法》所规定的安全生产管理职责，严格落实安全生产主体责任，尽到风险告知义务，提高安全管理水平；加强对员工的作业安全管理，严格落实特种作业人员必须取得相应资质持证上岗的规定；高处作业必须采取安全可靠措施，佩戴必要的劳动防护用品，及时消除事故隐患，防范类似事故的再次发生。

（二）作业人员强化安全意识。一线作业人员必须掌握本职工作所需的安全生产知识，熟知作业可能面临的风险，严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。施工单位要切实提高安全防范意识，施工前要制定完善的施工方案，采取可靠的安全防护措施，加强对作业人员的安全教育，加强对施工现场的隐患排查，加强高处作业的安全管理，杜绝无证进行高处作业行为，保障施工现场作业人员的安全。

（三）严格压实监管责任。各镇各单位应加大安全生产宣传培训力度，扩大宣传培训的覆盖面，对业主、承包人员、危险作业人员和外来施工作业人员等进行安全教育警示，使其时刻绷紧安全生产这根弦，加强对小散工程和零星作业安全生产监督管理，加强对辖区内小散工程和零星作业的监管，发现违规作业施工行为应及时进行制止并督促其整改。