增城新塘“3·8”一般坠落事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2025 年 12 月 2 日

目录

一、事故基本情况.....4
（一）涉事项目概况.....5
（二）相关单位及人员情况.....5
（三）东大门项目塔式起重机械拆卸工程备案情况.....10
二、事故发生经过及相关情况.....10
三、人员伤亡和直接经济损失.....11
四、事故应急处置.....11
五、事故原因分析.....11
（一）直接原因分析.....11
（二）间接原因分析.....11
（三）其他问题.....12
六、相关单位履职情况.....12
七、事故责任认定及处理建议.....13
（一）建议移送司法机关处理人员(1 人).....13
（二）建议追究行政责任人员（2 人）.....13
（三）事故相关单位责任认定和处罚建议.....14
（四）其他单位及人员处理建议.....15
八、事故防范措施建议.....16
（一）落实企业安全生产主体责任.....16

（二）加强建筑起重机械合作单位安全监管 16
（三）落实监理单位安全监理工作 17
（四）深入开展防高处坠落安全宣传 17

2023年3月8日12时许，位于广州市增城区新塘镇东大门工地，工人刘某在进行塔吊标准节拆卸、运输过程中坠落受伤。近期刘某向有关部门反映其受伤相关情况，经专业机构鉴定，其伤情达到重伤标准。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经广州市增城区人民政府授权，由增城区应急管理局牵头组织增城区纪委监委、市公安局增城分局、增城区住房城乡建设局、增城区人社局、增城区总工会、白云区住房建设和交通运输局等单位和增城区新塘镇人民政府，并邀请增城区检察院，成立增城新塘“3·8”一般坠落事故调查组，开展事故调查。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场还原、查阅资料和询问相关人员等方式，现已查清事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定增城新塘“3·8”一般坠落事故，是一起因员工违章作业、现场安全管理缺位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

广州东大门实业新塘牛仔服饰时尚中心项目（以下简称“东大门项目”）位于广州市增城区新塘镇坭紫村，项目总建筑面积:85648.2m^2,包括商业，办公，地下室(自编号 A1-A3，B2，D1)、公厕，垃圾收集站(自编号 C1，C3)、变配电房(自编号 C2)其中商业，办公，地下室(自编号 A1A3，B2，D1)地上 6 层(局部 5 层)，地下 1 层,规划高度 H=29.75m;公厕:垃圾收集站(自编号 C1,C3)地上 2 层，规划高度 H=7.65m;变配电房(自编号 C2)地上 2 层，规划高度 H=9.6m。建筑使用功能为商业、办公，项目于 2024 年 8 月 16 日完成联合验收备案。

东大门项目，建设单位为广州东大门实业有限公司（以下简称“东大门公司”），施工单位为廉江市第一建筑工程有限公司（以下简称“廉江一建公司”），监理单位为广东华杰建设工程监理咨询有限公司（以下简称“华杰建设公司”），塔吊拆卸、运输单位为佛山南海宏易机械租赁有限公司（以下简称“宏易机械公司”），伤者刘某是宏易机械公司安拆工，宏易机械公司口头委托广州荣坤吊装起重有限公司为其在塔吊标准节拆卸、装车过程中提供汽车吊以及汽车吊司机。

（二）相关单位及人员情况

1.建设单位

广州东大门实业有限公司，统一社会信用代码:

91440101MA5CKMHUXL，注册资本（万元）：3100，类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：2018年12月21日，营业期限：2018年12月21日至长期，经营范围：建筑装饰、装修和其他建筑业，住所：广州市增城区新塘镇新塘大道东39号之一。

东大门公司和廉江一建公司签订了《建设工程施工合同》，将东大门项目基础工程、毛坯房、主体工程、水电安装工程等工程发包给廉江一建公司；和华杰建设公司签订了《建设工程监理合同（广州东大门实业有限公司新塘牛仔服饰时尚中心项目）》，委托华杰建设公司为东大门项目提供监理相关服务。

2.承包单位

廉江市第一建筑工程有限公司，统一社会信用代码：91440881194722879R，注册资本（万元）：16880，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：1981年4月8日，营业期限：1981年4月8日至长期，经营范围：建筑工程、市政公用工程等，住所：廉江市黄村街三十六号。

廉江一建公司和宏易机械公司签订了《塔式起重机租赁合同》《塔式起重机拆卸合同》，由宏易机械公司负责东大门项目塔式起重机的拆卸、运输工作。同时双方签订了《安全管理协议》，约定了双方安全生产管理职责。廉江一建公司负责提供塔式起重机进场拆卸的场地和施工作业条件，审核宏易机械公司相关资质、特种作业人员持证情况、塔式起重机拆卸工程施工方案和生产安

全事故应急预案，配合宏易机械公司做好拆卸、运输过程中的安全管理工作。

3.建筑起重机械安装（拆卸）单位

佛山南海宏易机械租赁有限公司，统一社会信用代码：91440605MA4WL7CM3T，法定代表人：陈某赞，注册资本（万元）：1500，成立日期：2017 年 5 月 24 日，住所：佛山市南海区大沥镇水头蛇龙管理区蛇龙四村多角南商铺 B44 号（住所申报），经营范围：建筑工程机械与设备租赁等。宏易机械公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D344312994，发证日期：2022 年 10 月 13 日，有效期至 2027 年 10 月 13 日，资质等级：起重设备安装工程专业承包二级。

宏易机械公司在东大门项目安排了总经理、主要负责人林某财、安全员林某燕等管理人员，对项目现场施工进行管理。

按照《塔式起重机租赁合同》《塔式起重机拆卸合同》《安全生产协议》的有关约定，由宏易机械公司负责东大门项目塔式起重机的拆卸、运输工作。宏易机械公司应严格遵守国家和地方政府有关安全生产的法律法规、规章和技术标准，编制、落实塔式起重机拆卸工程施工方案和生产安全事故应急预案，保证特种作业人员须持证上岗。宏易机械公司应组织好有关人员，操作工必须严格遵守塔式起重机安全操作规程，文明操作，杜绝违章操作；同时，宏易机械公司负责塔式起重机进退场时的运输、装卸

车等一切所发生的工作。

4.吊车运输单位

广州荣坤吊装起重有限公司，统一社会信用代码：91440111088160729T，法定代表人：余某坤，注册资本（万元）：1008，成立日期：2014年1月14日，住所：广州市白云区太和镇北太路1760号白云汽车货运站货物联运配载市场内综合大楼725室，经营范围：多式联运和运输代理业等。广州荣坤吊装起重有限公司（以下简称“荣坤吊装公司”）持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D244626854，发证日期：2022年9月26日，有效期至2027年9月26日，资质等级：特种工程(特殊设备起重吊装)专业承包不分等级。

荣坤吊装公司主要负责人余某坤，与宏易公司总经理林某财口头达成合作协议，由荣坤吊装公司安排一辆汽车吊（25吨）、若干运输车以及司机提供给宏易公司进行塔吊标准节拆卸及装车运输等工作。在事发当天，荣坤吊装公司提供了塔吊标准节拆卸、装车过程中所使用的汽车吊以及吊车司机，由宏易机械公司负责塔吊标准节拆卸、装车过程中的指挥、调度以及现场安全管理等工作。

5.监理单位

广东华杰建设工程监理咨询有限公司，统一社会信用代码：91441117082811 35M，注册资本：壹仟万元（人民币），成立日

期：1998 年 3 月 19 日，住所：广州市番禺区洛浦街北环路 87 号，经营范围：工程监理服务等。华杰建设公司持有《公路水运工程监理企业资质证书》，证书编号：交监公甲第 96-2006 号，发证日期：2023 年 1 月 17 日，有效期至 2028 年 1 月 16 日，业务范围：可在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务。

华杰建设公司和东大门公司签订了《建设工程监理合同（广州东大门实业有限公司新塘牛仔服饰时尚中心项目）》，约定了双方的权利和义务。华杰建设公司在项目施工过程中为委托人、项目施工单位、相关施工单位提供监理相关的服务，把关施工阶段的安全、质量、进度，履行安全生产法定监理职责。

6.相关人员情况

林某财，男，42 岁，负责东大门项目塔吊拆卸工程全面管理工作，系宏易机械公司总经理、主要负责人。

林某燕，女，45 岁，负责东大门项目塔吊拆卸工程安全管理工作，系宏易机械公司安全员。

李某德，男，47 岁，负责东大门项目塔吊拆卸工程人员管理工作，系宏易机械公司带班负责人。

代某明，男，53 岁，负责东大门项目塔吊拆卸工程人员管理工作，系宏易机械公司带班组长。

刘某，男，49 岁，负责东大门项目塔吊拆卸工程安拆工作，系宏易机械公司安拆工。

蒋某，男，49岁，听从宏易机械公司劳动指令，配合宏易机械公司进行吊装运输作业，系荣坤吊装公司汽车吊司机。

（三）东大门项目塔式起重机械拆卸工程备案情况

东大门项目因塔式起重机械拆卸、退场需要，于2023年2月3日办理建筑起重机械拆卸告知手续。属地住建部门于2023年2月9日出具《建筑机械拆卸告知回执》。

二、事故发生经过及相关情况

由于该起事故发生在2023年3月，且东大门项目工程已于2024年完成验收，项目现已投入运营使用，本次事故经过主要由事发时现场目击者及相关管理人员笔录，并结合相关台账资料，并在向多方求证的前提下，大致还原事故发生经过如下：

事故发生地为东大门项目工地，地理坐标为北纬23度8分29秒；东经113度37分11秒。2023年3月8日上午约9时，宏易公司在东大门项目完成安全技术交底后，在项目内对塔吊2#进行拆卸、运输作业，直至中午11时左右，塔吊大致已经拆卸完毕。当天12时左右，宏易机械公司对拆下来的塔吊标准节进行吊运装车工作，当时该项工作由宏易公司安拆工刘某、杨某以及荣坤公司吊车司机蒋某负责。事发时，刘某在标准节内对标准节连接处的螺栓进行拆除以及挂钩等作业，汽车吊司机蒋某将标准节内最顶端一节往上吊，接着整段标准节侧翻，因刘某还处于标准节内，刘某在随标准节侧翻倒地过程中受伤。

三、人员伤亡和直接经济损失

本起事故造成1人受伤，经专业机构鉴定，刘某因高坠伤致尿道多处损伤，行多次后尿道狭窄段切除+端端吻合术等，根据《人体损伤程度鉴定标准》5.8.2.f）“后尿道破损，须手术治疗”之规定，刘某的损伤程度评定为重伤二级。

经统计，本起事故已造成直接经济损失约110.8138万元，主要为医疗费用。

姓名	年龄	性别	受伤原因	直接经济损失
刘某	49	男	高处坠落	110.8138万元

四、事故应急处置

事故发生后，现场施工相关人员拨打了110电话，110随即把相关情况迅速传达给120，120救护车及时将伤者运到广州同和医院进行救治。卫健等相关单位按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成次生事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

蒋某，汽车吊司机，安全意识薄弱，明知刘某还未从塔吊标准节危险区域范围内撤离，野蛮作业，违章起吊。

（二）间接原因分析

1.宏易机械公司，企业安全教育培训不到位，作业现场安全管理缺失，未制定本单位塔吊标准节拆卸、运输相关安全生产规章制度，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对其发包的生产经营项目未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，对事故的发生负有责任。

2.宏易机械公司主要负责人林某财，对作业人员安全教育培训不到位；未组织制定本单位塔吊标准节拆卸、运输相关安全生产规章制度；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故的发生。

3.宏易机械公司安全员林某燕，履行安全员法定职责不到位，未及时发现、纠正、制止施工现场存在违章作业情况；未及时排查、发现、消除事故隐患，导致事故的发生。

（三）其他问题

1.廉江一建公司，未对宏易机械公司实施有效安全生产指导和监督，未能及时对宏易机械公司存在的安全隐患提出整改措施。

2.华杰建设公司，未有效把关施工阶段存在的安全问题，未能发现宏易机械公司存在违章行为，未能及时督促现场管理人员进行整改或者停止施工。

3.荣坤吊装公司，对派出作业汽车吊司机培训不到位，未确保作业人员有效掌握汽车吊相关安全操作规程。

六、相关单位履职情况

广州市增城区建设工程质量安全监督站针对东大门项目共开展检查25次，包括日常检查、季度检查、领导带队检查、专项检查等，共发出整改通知书25份，检查内容包括危大工程、高处作业、临时消防、临时用电。监管过程中对监理单位、施工单位项目经理、总监理工程师、专职安全员进行省动态扣分合计132分，对施工单位上报广州市不规范行为1次，对监理单位上报广州市不规范行为1次。

七、事故责任认定及处理建议

（一）建议移送司法机关处理人员(1人)

蒋某，汽车吊司机，在东大门项目标准节起吊、运输作业过程中接受宏易机械公司工作指令，未履行安全生产工作职责，在刘某未撤离危险区域的情况下野蛮作业，导致发生生产安全事故，建议由广州市公安局增城区分局依法对其进行调查处理。

（二）建议追究行政责任人员（2人）

林某财，宏易机械公司主要负责人，对作业人员安全教育培训不到位；未组织制定本单位塔吊标准节拆卸、运输相关安全生产规章制度；未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，导致事故的发生。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项[1]的有关规定，建议由区应急管理

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生

局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[2]等法律法规的有关规定处理。

林某燕，宏易机械公司安全员，履行安全员法定职责不到位，未及时发现、纠正、制止施工现场存在违章作业情况；未及时排查、发现、消除事故隐患，导致事故的发生。上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项、第（六）项[3]的有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]的有关规定对其进行处理。

（三）事故相关单位责任认定和处罚建议

宏易机械公司，企业安全教育培训不到位，作业现场安全管理缺失，未制定本单位塔吊标准节拆卸、运输相关安全生产规章制度，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对其发包的生产经营项目未与承包单位签订专门的安全生产管理协议，对事故的发生负有责任。

上述行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款

产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任，

[5]、第四十一条第二款[6]、第四十九条第二款[7]的有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]等法律法规的有关规定处理。

（四）其他单位及人员处理建议

1.廉江一建公司，未对宏易机械公司实施有效安全生产指导和监督，未能及时对宏易机械公司存在的安全隐患提出整改措施。建议由区住房城乡建设局按有关规定进行处理。

2.华杰建设公司，作为项目监理单位，华杰建设公司未按照合同约定及时组织安全检查。建议由区住房城乡建设局按有关规定进行处理。

3.荣坤吊装公司，作为汽车吊出租方对员工安全教育不到位，建议由白云区相关行业主管部门按照有关规定进行处理。

4.李某德，作为宏易机械公司带班负责人，未督促代某明做好劳务作业人员管理，履行管理职责不到位，建议由宏易机械公司按照内部管理规定处理。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

5.代某明，作为宏易机械公司项目带班班长，未督促相关作业人员按规操作，履行管理职责不到位，建议由宏易机械公司按照内部管理规定处理。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，落实“四不放过”原则，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）落实企业安全生产主体责任

宏易机械公司要健全安全生产责任制，明确各岗位安全生产责任人、责任范围，建立健全安全管理体系。加强施工现场安全管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。要建立健全特种作业人员管理台账，严格开展特种作业人员审查、核验、登记、教育、交底等工作，杜绝无证、伪证人员从事高处作业等需持证上岗的作业，确保作业人员持有建筑施工特种作业人员操作资格证书。要加强对施工人员的安全教育和培训，监督、教育从业人员按照使用规则合理佩戴、使用劳动防护用品。

（二）加强建筑起重机械合作单位安全管理

廉江一建公司要加强对建筑起重机械合作单位的安全管理，要监督、指导建筑起重机械位落实安全生产责任制、开展事故隐患排查治理等工作，开展防范高处坠落事故专项培训，举一反三，杜绝此类事故再次发生。

（三）落实监理单位安全监理工作

监理单位要切实履行建设工程监理职责，持续严格遵循建设工程安全监理工作程序，提高工程监理现场控制能力，规范施工现场安全管理，扎实做好安全生产隐患排查工作，第一时间提醒并督促现场管理人员及时消除隐患问题。

（四）深入开展防高处坠落安全宣传

各镇（街）、有关部门要加强事故警示教育宣传，深入开展防高处坠落事故安全宣传，切实提升生产经营单位安全生产管理意识，采取有效措施、加强现场安全管理，预防高处坠落事故发生，确保我区安全生产形势平稳。