佛冈高岗“6·2”一般高处坠落事故调查报告

佛冈县政府事故调查组

2025年5月21日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）工程情况.....1
（二）事故相关单位证照情况.....2
（三）相关人员情况.....3
（四）合同及安全协议情况.....5
（五）事故发生经过.....6
（六）事故伤亡和经济损失情况.....8
（七）事故当天的气象情况.....8
二、事故应急处置情况.....8
（一）事故信息接报响应及应急处置情况.....8
（二）医疗救治和善后情况.....9
（三）事故应急处置评估.....9
三、事故原因及性质.....10
（一）事故直接原因.....10
（二）事故相关单位落实安全生产主体责任情况.....10
（三）属地政府和行业监管部门履职情况.....11
（四）事故性质.....12
四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议.....13
（一）建议给予行政处罚的单位和个人.....13
（二）其他人员的处理建议.....14
（二）其他处理建议.....14
五、事故防范和整改措施.....14

佛冈高岗“6·2”一般高处坠落事故调查报告

2024年6月2日8时许，佛冈县高岗镇高镇村委********发生一起一般高处坠落事故，造成1人重伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定要求，佛冈县人民政府于2024年11月25日依法成立了由县府办副主任范*洲为组长，县发展改革局、县应急管理局、县公安局、县人力资源社会保障局、县住房城乡建设局、县总工会和高岗镇等有关人员组成的佛冈高岗“6·2”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故发生单位及人员的处理建议，并针对发生事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施。

经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全风险认识不足，无证上岗，未正确使用劳动防护用品；施工单位未有效落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程情况

该工程位于佛冈县高岗镇高镇村委********，工程名称为户

用光伏电站安装施工工程（以下简称“光伏安装施工工程”），主要施工内容是光伏电站施工。

（二）事故相关单位证照情况

1.**广东明怀新能源科技有限公司**（以下简称“明怀公司”）是涉事光伏安装施工工程的施工单位，成立于2023年4月4日，注册地位于珠海市香洲区********，统一信用代码是91440402MA********，法定代表人为杨*山，经营范围许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；工程管理服务；家用电器销售；新能源原动设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；通讯设备销售；电工器材销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；充电桩销售；电气设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.**清远市方泰新能源有限公司**（以下简称“方泰公司”），与李*昌签订了屋顶租赁合同，租赁了李*昌在佛冈县高岗镇高镇村委********的自建房屋顶用于建设光伏电站。该公司成立于2023年9月18日，注册地位于清远市清城区********，统一信用代码是91441802MA********，法定代表人为陈*金，经营范围：

许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3. **正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司**（以下简称“正泰安能公司”），是涉事工程的发包单位，成立于2015年8月4日，注册地位于浙江省杭州市滨江区********，统一信用代码是9133010832********，法定代表人为陆*，经营范围：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；第二类增值电信业务；建设工程设计；水利工程建设监理，建设工程施工；建设工程监理：水力发电；发电业务、输电业务、供(配)电业务：供电业务；电气安装服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合同能源管理：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让，技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

（三）相关人员情况

何*文，男，汉族，1975年2月生，重庆城口坪坝人，身份证号：511228********2431，在佛冈县高岗镇高镇村委********

李*昌自建房光伏安装施工时不慎从房屋楼顶的架子上（距离基准地面高度约7米左右）跌落，在本次事故中受重伤。

王*勇，男，汉族，1985年8月生，重庆城口坪坝人，身份证号：500229********2411，光伏安装工人，和冯*强、李*清、何*文4人共同承接光伏安装施工工作。

李*清，男，汉族，1989年12月生，重庆城口坪坝人，身份证号：500229********2819，光伏安装工人。

冯*强，男，汉族，1978年9月生，重庆城口坪坝人，身份证号：513024********6894，光伏安装工人，事发时因身体不适在车上休息。

刘*业，男，汉族，1989年5月生，河南社旗兴隆人，身份证号：411329********2814，明怀公司佛冈片区的主要负责人。

胡*超，男，汉族，1980年5月生，河南社旗李店人，身份证号：411329********221x，明怀公司运维负责人，主要负责发货、送货、维修的工作。

贾*，男，汉族，1998年7月生，河南社旗郝寨人，身份证号：411329********329X，明怀公司勘察员、业务员，负责跑业务和测量房子。

谢*强，男，汉族，1988年2月生，广东广宁赤坑人，身份证号：441223********3214，正泰安能公司客户经理、方泰公司客户经理。

李*昌，男，汉族，1959年7月生，广东惠州惠阳人，身份证号：441821********8016，自建民房屋主。

（四）合同及安全协议情况

正泰安能公司与明怀公司签订了《年度合作合同》，双方具有涉事光伏电站项目建设的合作关系；方泰公司是正泰安能公司的全资子公司，2024 年 5 月 31 日，方泰公司和佛冈县高岗镇高镇村委********农户屋主李*昌签订了《正泰光伏屋顶租赁合同》，租赁了其自建房屋顶用于建设光伏电站，租期为 25 年；方泰公司和明怀公司没有签订任何协议或合同，只负责以其名义与拟安装电站的客户签订屋顶租赁协议，租赁后，交由正泰安能公司（方泰公司是正泰安能公司的的全资间接控股子公司）安排其代理经销商明怀公司负责电站的开发、安装、并网等事项。因此认定，正泰安能公司是涉事工程的发包单位；方泰公司是正泰安能公司的全资子公司，负责农户房顶租赁工作；明怀公司是涉事工程的施工单位。

明怀公司组织了王*勇、何*文、李*清、冯*强等 4 人就该涉事工程进行施工，虽然未与上述 4 人签订任何劳动合同，但王*勇、何*文、李*清、冯*强等 4 人的收入是明怀公司以按件计算（工程采用单价 130 元/块板，包干的形式结算）的方式和他们结算支付的（支付方式为明怀公司先把工资支付给王*勇，王*勇再按 4 人平分支付给其他人），因此认定，明怀公司是实际的用工单位。

另查明，有一份《安全防护、文明施工及光伏电站施工合同》，合同的抬头和落款中发包方（甲方）均为“广东方泰新能源科技有限公司佛冈分公司”，合同加盖公章为“清远市方泰新能源有限公司”，分包方（乙方）为王*勇，承包范围为广东省佛冈县所辖范围内甲方分派给乙方的光伏施工项目现场安全防护、文明施工及光伏电站施工。方泰公司表示其名称为清远市方泰新能源有限公司，其未以任何形式设立“广东方泰新能源科技有限公司佛冈分公司”，并表示其未授权或同意签订该合同，也并未在该合同上签名和加盖过其公章。后经向方泰公司人员、明怀公司人员及现场工人查证，光伏安装施工工人为明怀公司找的，施工材料由明怀公司提供，工人的培训考试、保险购买以及工资发放均是由明怀公司与工人对接落实的，因此不认定方泰公司是用工单位。

（五）事故发生经过

2024年6月2日8时许，王*勇、何*文、李*清等工人在佛冈县高岗镇高镇村委********农户李*昌家自建房屋顶进行光伏安装施工作业，王*勇一楼确认电表安装位置，李*清在房屋楼顶处理准备钢材、钢管等材料，何*文在房屋楼顶的架子上焊接作业，作业位置距离基准地面高度约7米，作业过程中何*文不慎跌落，王*勇、李*清等人听到声响后立即前往查看并拨打了120，何*文经120救护车送至佛冈县人民医院急救，后转至广东三九脑科医院住院治疗。



图 1 在建民房光伏安装施工工程楼顶



图 2 在建民房光伏安装施工工程外立面

（六）事故伤亡和经济损失情况

本次事故造成1人重伤。伤者何*文，男，49岁，汉族，身份证号码：511228********2431，重庆城口坪坝人。截至目前，明怀公司已垫付何*文医疗费用620000元（陆拾贰万元），并提供80000元（捌万元）经济帮助，但双方就相关赔偿事宜仍未达成一致，直接经济损失未能准确统计。

（七）事故当天的气象情况

经查询，2024年6月2日，多云间阴天，有阵雨，气温是23-31℃。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报响应及应急处置情况

2024年6月2日8时许，王*勇、何*文、李*清等工人在佛冈县高岗镇高镇村委********农户李*昌家自建房屋顶进行光伏安装施工作业，王*勇在一楼确认电表安装位置，李*清在房屋楼顶处理准备钢材、钢管等材料，何*文在房屋楼顶的架子上焊接作业，作业位置距离基准地面高度约7米，作业过程中何*文不慎跌落，王*勇、李*清等人听到声响后立即前往查看并拨打了120，何*文经120救护车送至佛冈县人民医院急救，后转至广东三九脑科医院住院治疗。

事故发生后，涉事的明怀公司未向高岗镇和其他部门报告此事故。2024年10月29日，伤者何泽文家属对本次事故进行举报，请求对该起高处坠落事件进行各方责任认定。涉事的明怀公司未

向发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告此事故。

县应急管理局接报获悉事故情况后，经核查确认该事故为一般生产安全事故，迅速聘请安全专家对事故进行原因技术分析；县人民政府立刻组织高岗镇和相关部门成立事故调查组对事故进行全面调查。高岗镇政府召集伤者家属和明怀公司就赔偿事宜进行协调，明怀公司已垫付何*文医疗费用620000元（陆拾贰万元），并提供80000元（捌万元）经济帮助，但双方就相关赔偿事宜仍未达成一致。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，事故单位积极安抚伤者家属及处理伤者治疗工作，伤者何*文还在医院康复治疗中；政府部门积极安抚和协调伤者家属赔偿工作。明怀公司已垫付何*文医疗费用620000元（陆拾贰万元），并提供80000元（捌万元）经济帮助，但双方就相关赔偿事宜仍未达成一致。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打120请求救援。高岗镇政府及相关部门在获悉事故情况后，立即赶赴现场开展应急救援处置，对现场进行了勘察和保护。当天16时许，何*文经120救护车护送至佛冈县人民医院抢救，目前已转至广东三九脑科医院住院治疗。经评估，各方在本次事故中应急响应迅速，现场处置科学，应急处置评估为及时、有效。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

作业人员何*文在事故发生时安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证[1]，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业[2]，在楼顶架子上进行光伏安装作业时，不慎从高处坠落导致重伤。

（二）事故相关单位落实安全生产主体责任情况

1.施工单位明怀公司，其安全生产主体责任不落实，一是聘请何*文等未取得“高处安装、维护、拆除作业”特种作业操作证资格的人员[3]从事高处作业；二是未能有效监督施工现场高空作业人员正确使用劳动防护用品[4]；三是未采取技术、管理措施，及时发现并消除施工工人无证上岗等事故隐患[5]；四是未向发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告此事故。

2.发包单位正泰安能公司，正泰安能公司和明怀公司就光伏安装施工工程是发包和承包的关系。正泰安能公司依法将工程发包给具备相应资质的施工单位，在事故发生以前与施工单位明怀公司签订了年度合作合同，在合同中约定了双方安全生产管理职

---

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[2] 《高处作业分级》(GB/T 3608-2008)3.1 高处作业的定义：在距坠落高度基准面 2 米或 2 米以上有可能坠落的高处进行的作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

责，落实了对明怀公司的员工特种作业人员资格报备查验工作，通过自身网络系统开展了线上安全培训工作，对明怀公司的现场施工安全开展了安全检查工作，发现问题及时督促明怀公司落实整改，正泰安能公司已依法履行了对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及时督促整改安全问题的职责。

（三）属地政府和行业监管部门履职情况

1.县发展改革局督促备案企业落实安全生产主体责任。2024年，全县共18家光伏企业在县发展改革局进行屋顶分布式光伏发电项目备案（不含用户自建），县发展改革局按照《企业投资网上备案流程》、《户用分布式光伏项目备案工作指南》有关要求，严格审核18家申请备案的光伏企业资料，明确告知企业要按照《安全生产法》《电力安全生产监督管理办法》《电力建设工程施工安全监督管理办法》《电力建设工程施工安全管理导则》等要求落实企业安全生产主体责任，并要求企业签订《落实安全生产责任承诺书》；分别于3月28日、5月30日组织召开全县光伏发电行业企业安全生产工作会议，明确企业安全生产主体责任，要求企业施工过程中严格遵守操作规程，专业人员必须持证上岗；多次到中核一期、二期等项目现场开展安全生产督导检查，要求企业严格对照行业标准规范施工作业。但县发展改革局对辖区内备案企业光伏建设项目安全生产巡查检查仍不到位。

2.县住房城乡建设局督促建设项目施工单位落实安全生产主

体责任，通过督促企业自查和部门核查的方式开展高处作业隐患整治，督促建设项目施工单位落实新进场施工安全三级教育、施工前安全技术交底、安全隐患巡查和建立安全台账等工作。2024年以来，开展高处作业隐患检查91宗，出动人员287人次，下发安全停工单2份、整改通知单和巡查记录表46份。但县住房城乡建设局对辖区内光伏项目建设构筑物结构的安全监管工作仍不到位。

3.高岗镇人民政府积极履行属地监管责任，2024年以来共出动1977人次，检查企业和场所526家次，发现并整改隐患161处，共发放安全宣传资料和宣传物品2000余份，张贴宣传单张500余张，LED电子屏滚动播放标语4000余次；发动8个村1个社区干部及镇网格员对镇辖区开展涉高处作业场所安全整治排查，期间出动人员250余人次，检查企业、建筑工程、自建房、农村光伏安装58个，派发“十不准”宣传单张100余份，发放建筑施工告知书和承诺书35份，检查发现隐患6处，立行立改6处。但高岗镇人民政府对辖区内光伏施工项目的巡查、检查仍不到位。

（四）事故性质

经调查认定，本次事故是一起因作业人员安全风险认识不足，无证上岗，未正确使用使用劳动防护用品；施工单位未有效落实安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

四、对事故有关单位和人员的责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告

和调查处理条例》等有关规定，建议对本次事故有关单位和责任人员作如下处理：

（一）建议给予行政处罚的单位和个人

明怀公司，其安全生产主体责任不落实，**一是**聘请何*文等未取得“高处安装、维护、拆除作业”特种作业操作证资格的人员从事高处作业；**二是**未能有效监督施工现场高空作业人员正确使用劳动防护用品；**三是**未采取技术、管理措施，及时发现并消除施工工人无证上岗等事故隐患，对事故发生负有责任。建议由佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]的规定进行行政处罚。

刘*业，明怀公司佛冈片区的主要负责人。安全管理不到位，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除高处作业人员未持证上岗、施工现场高空作业人员未正确使用劳动防护用品等生产安全事故隐患，事故发生后未向发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门上报，存在瞒报生产安全事故行为，对事故发生负有责任。建议由佛冈县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[7]的规定进行行政处罚。

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 第一款 第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

（二）对其他人员的处理建议

何*文，光伏安装工人。其安全意识淡薄，对高处作业的安全风险辨识不足，在未取得高处作业特种作业操作证，且未正确使用劳动防护用品的情况下进行高处作业，对事故发生负有直接责任，建议由明怀公司依照公司有关规章制度给予处理。

（三）其他处理建议

1.县发展改革局督促备案企业落实安全生产主体责任，但对辖区内备案企业光伏建设项目安全生产巡查检查仍不到位，建议由县安委会按照有关程序约谈县发展改革局，督促县发展改革局进一步加强对光伏建设项目安全生产的监管检查工作。

2.县住房城乡建设局督促建设项目施工单位落实安全生产主体责任，但对辖区内光伏项目建设构筑物结构的安全监管工作仍不到位，建议由县安委会按照有关程序约谈县住房城乡建设局，督促县住房城乡建设局进一步加强对光伏项目建设构筑物结构的安全监管工作。

3.高岗镇人民政府积极履行属地监管责任，但对辖区内光伏施工项目的巡查、检查仍不到位，建议由县安委会按照有关程序约谈高岗镇政府。

五、事故防范和整改措施

为深刻吸取此次事故教训，切实加强安全生产管理，坚决防范和遏制类似事故再次发生，针对本次事故所反映出的问题，提出如下防范措施和建议：

（一）明怀公司要认真吸取事故教训并举一反三，严格落实

企业安全主体责任，做好安全生产管理工作，迅速排查和整改公司在安全管理中存在的安全隐患，加强对工人的安全教育培训，制定和完善有关的安全生产规章制度和安全操作规程，切实加强现场作业安全管理，防范事故发生；公司主要负责人必须进一步提高安全意识，认真落实国家、地方政府及行业的有关安全生产的法律、法规、规范，及时消除存在的安全隐患，坚决避免类似事故再次发生。

（二）县发展改革局要按照“三管三必须”原则，深入剖析本次事故教训，从建立健全光伏发电建设项目安全监管机制着手，细化、完善光伏发电建设项目报装备案、建设实施、安全施工、验收并网等环节，加强对光伏建设项目巡查检查，指导、督促全县屋顶分布式光伏发电项目备案企业加强安全生产管理，严禁投资主体委托无施工资质的企业、无特种作业证件个人承担安装施工业务；还要组织向备案企业、从业人员定期通报事故基本信息和有关处置情况，强化事故警示宣传教育。

（三）县住房城乡建设局要依职责抓好房屋市政建设项目安全监管，依据《佛冈县屋顶分布式光伏发电项目建设指引及要求（试行）》要求进一步加强项目建筑结构安全审查，落实建（构）筑物质量和结构安全安全监管和评估，对各镇开展建筑安装工程建设、限额以下工程和零星作业等方面加强指导；要严格光伏发电项目建设、房屋市政建设及限额以上工程等监督检查，强化对分包、外包单位劳务派遣和灵活用工人员的安全管理，依法依规各类查处违法违规建设行为。

（四）高岗镇政府要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，严格落实属地管理责任，要加强对辖区内各类建筑工程、施工项目的巡查、检查，督促施工单位落实高处作业“五个必须”，对检查中发现的问题及时处理，查补监管漏洞和盲区；发现违章高处作业等事故隐患和安全生产违法违规行为，及时责令整改或报有关部门查处，防范此类事故再次发生。