高明更合佛山市众安晟钢结构有限公司“3·22”一般物体打击事故调查报告

佛山市高明区“3·22”生产安全事故调查组

2025年5月

目　录

一、 事故基本情况 1

（一）事故有关单位基本情况 1

（二）事故有关人员情况 2

（三）事故现场勘验情况 3

二、 事故发生经过和救援情况 3

（一）事故发生经过 3

（二）应急救援处置情况 4

三、事故人员伤亡和直接经济损失 4

（一）事故造成的人员伤亡情况 4

（二）事故造成的直接经济损失情况 4

四、事故发生的原因 4

（一）事故直接原因 4

（二）事故间接原因 5

五、有关单位履行职责情况 5

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议 6

（一）建议免于追究责任的单位和人员 6

（二）其他处理建议 6

七、事故主要教训 7

（一）作业人员安全意识淡薄，违章作业 7

（二）事故单位安全管理不到位 7

八、事故防范和整改措施 7

（一）桥鑫公司要加强外包单位统一协调、管理工作 7

（二）强化日常执法监管，遏制同类事故发生 7

（三）深刻汲取事故教训，加强事故警示教育宣传 8

高明更合佛山市众安晟钢结构有限公司“3·22”一般物体打击事故调查报告

2025年3月22日10时14分许，广东桥鑫钢结构制造有限公司生产车间发生1起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失约人民币150万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定，经高明区政府授权，区应急管理局成立了由区应急管理局、公安分局、区人社局、区总工会、区市场监管局、更合镇政府等有关单位领导和人员组成的“3·22”生产安全事故调查组，并邀请区纪委监委派员列席参加。调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘验、调查取证，分析研究，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和事故责任，并提出对事故责任人的处理建议及防范整改措施。

经调查认定，佛山市众安晟钢结构有限公司“3·22”物体打击事故是一起因使用起重用夹钳吊运钢构件发生脱落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故有关单位基本情况

广东桥鑫钢结构制造有限公司（以下称“桥鑫公司”）持有营业执照，统一社会信用代码：91440608MABPW4UB61，类型：其他有限责任公司，法定代表人：易某利，成立日期：2022年6月1日，住所：广东省佛山市高明区更合镇鸿明路142号，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售。桥鑫公司于2025年1月开始到广东省佛山市高明区更合镇鸿明路142号开展生产经营活动。

佛山市众安晟钢结构有限公司（以下称“众安晟公司”）持有营业执照，统一社会信用代码：91440605MA56A1M5XJ，类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：周某华，成立日期：2021年4月19日，住所：佛山市南海区里水镇胜利五一村民小组叶敬贤厂区车间B六楼之三十七室[1]，经营范围：一般项目：金属结构制造；金属材料制造；金属制品研发；金属制品销售等。

2025年2月6日，桥鑫公司与众安晟公司签订了《承揽合同》，由众安晟公司负责对桥鑫公司钢构件进行加工，加工工作地点为桥鑫公司生产车间，同时双方签订了安全生产管理协议。

（二）事故有关人员情况

[1]事发后，事故调查组对众安晟公司住所佛山市南海区里水镇胜利五一村民小组叶敬贤厂区车间B六楼之三十七室进行检查，现场检查发现叶敬贤厂区车间B已于2023年由佛山市南海区联胜置业投资有限公司征收，现处于空置状态，无法找到众安晟公司注册住所叶敬贤厂区车间B六楼之三十七室。

周某华，男，汉族，46岁，公民身份号码：****，住址：湖南省新邵县****，系众安晟公司法定代表人、主要负责人[2]，在本次事故中死亡。

（三）事故现场勘验情况

通过现场监控显示，2025年3月22日10时14分许，周某华使用遥控器操作15号门式起重机[3]对放置在厢式钢梁[4]上的一条工字钢梁进行起吊，工字钢梁起吊过程中突然脱落往西面翻侧，砸到在地面操作的周某华。涉事工字钢梁长约7.8m，宽约0.3m，高约0.8m，厚约0.02m，根据设计图纸显示重1308.7kg，在工字钢梁中端约3.7m的表面有明显的刮痕，钢梁两侧有焊接有翼板。事发时周某华使用到两个起重用夹钳，夹钳型号为DMF3，额定载荷3t，夹钳钳牙磨损严重[5]，夹钳连接有铁链，铁链长约1.55m。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2025年3月22日，众安晟公司员工在桥鑫公司开展日常加工工作。9时50分许，桥鑫公司陈某龙对众安晟公司加工的工字钢梁焊接情况进行检查，发现涉事工字钢梁存在焊接质量问题

[2]周某华是众安晟公司100%持股人。

[3]15号门式起重机使用登记证编号：起27粤EG03833（24），使用单位：桥鑫公司，设备类别：门式起重机，设备型号规格：MHB-10.15A3，设备代码：427010298202400098，额定起重量5t。2025年4月1日，广东省特种设备检测研究院佛山检测院对15号门式起重机进行检验，检验结论为合格。

[4]厢式钢梁长约10.73m，宽约0.7m，高约0.7m，厢式钢梁面离地面约1.18m。

[5]事发后，事故调查组委托广东省特种设备检测研究院佛山检测院对涉事的两个起重用夹钳进行技术分析，分析结果显示涉事的两个起重用夹钳钳牙磨损程度均达到报废标准。众安晟公司于2025年2月份开始组织人员到桥鑫公司生产车间从事加工工作，根据双方签订的《承揽合同》，桥鑫公司设备、工具、原材料、辅助配件等，由众安晟公司负责保管和维护，桥鑫公司向众安晟公司提供了门式起重机、起重用夹钳等设备。

需要处理。10 时 12 分，周某华使用遥控器操作 15 号门式起重机将工字钢梁吊运放置到焊接岗位，将工字钢梁放置到厢式钢梁上，期间起重机吊钩未完全松钩，随后蓝某利对工字钢侧翼板等位置进行焊接作业。10 时 14 分，周某华在未检查起重用夹钳是否夹紧的情况下操作 15 号门式起重机对工字钢梁进行起吊，工字钢梁在上升过程中起重用夹钳突然发生脱落，工字钢梁坠落侧翻砸到下方操作的周某华，导致事故发生。现场人员发现后，立即采取救援措施，现场人员随后将周某华送医院救治，经救治无效于当天死亡。

（二）应急救援处置情况

事故发生后，区应急管理局、公安分局、区市场监管局、更合镇政府等有关单位领导和人员迅速赶赴现场开展处置工作，进行现场勘验、检查、收集证据等事故调查和善后工作。现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作处理妥当。

三、事故人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者周某华。

（二）事故造成的直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成直接经济损失约人民币 150 万元。

四、事故发生的原因

（一）事故直接原因

周某华吊运工字钢梁前未对起重用夹钳进行检查，操作起重机时站立在工字钢梁下方，工字钢梁在提升过程中，起重用夹钳发生脱落，工字钢梁坠落砸到周某华，导致事故发生。

（二）事故间接原因

1.众安晟公司未依法履行安全生产主体责任。一是未落实安全生产事故隐患排查治理工作，众安晟公司作为起重用夹钳使用方，对起重用夹钳检查不到位，未及时发现并消除起重用夹钳达到报废标准的事故隐患。二是未制止起重吊运违章作业的行为，事发时周某华违章作业，起吊工字钢梁前未对起重用夹钳进行检查，违规站立在工字钢梁下方进行操作。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[6]的规定。

2.周某华，众安晟公司主要负责人，督促、检查安全生产工作不到位，违章作业，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[7]的规定。

五、有关单位履行职责情况

（一）桥鑫公司履职情况

桥鑫公司与众安晟公司签订了《安全协议书》，明确各自安全生产管理职责，有开展管理人员每天带班检查、每周安全检查工作，对生产车间发现的违规操作起重机吊运构件的隐患按公司

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

管理制度进行罚款、通报处理，已履行对众安晟公司统一协调、管理职责。

（二）有关政府部门履职情况

2025 年 3 月 4 日，更合镇应急办按照春节后复工复产检查工作要求对桥鑫公司开展帮扶指导服务，对检查发现的问题督促企业落实整改，同时日常通过企业交流微信工作群告知辖区企业落实外包作业管理要求，暂未发现有履职不到位情况。

2025 年 1 月 14 日、3 月 7 日，更合市场监管所监管人员对桥鑫公司开展特种设备监管检查工作，指导企业落实特种设备安全管理制度、人员培训、应急演练等工作，暂未发现有履职不到位情况。

六、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

（一）建议免于追究责任的单位和人员

周某华，违章作业，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

众安晟公司，未依法履行安全生产主体责任，对事故发生负有责任，周某华作为公司法定代表人，持有公司 100%股份，在本次事故中违章作业，是事故发生的主要原因，周某华在本次事故中死亡，已对事故付出了沉重的代价，建议免于追究众安晟公司责任。

（二）其他处理建议

桥鑫公司虽履行了对众安晟公司统一协调、管理职责，但桥

鑫公司通过将加工项目外包给其他单位在其生产车间进行加工，无法保证外包单位能够严格遵守桥鑫公司的安全管理规章制度，同时也无法确保外包单位的安全管理能力，对其公司生产经营活动增加了更大的安全风险，建议由区应急管理局联合更合镇政府对桥鑫公司进行约谈处理。

七、事故主要教训

（一）作业人员安全意识淡薄，违章作业

周某华作为众安晟公司主要负责人，安全意识淡薄，违章作业。

（二）事故单位安全管理不到位

众安晟公司隐患排查治理工作不到位，未落实起重机吊运作业的安全防护措施。

八、事故防范和整改措施

为认真汲取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施：

（一）桥鑫公司要加强外包单位统一协调、管理工作

桥鑫公司要对现行外包加工项目存在的安全风险进行分析研判，要督促外包单位严格遵守其公司安全生产规章制度，签订安全管理协议，落实各自安全生产管理职责，加强隐患排查治理工作，严格落实统一协调、管理职责。

（二）强化日常执法监管，遏制同类事故发生

区市场监管局、更合镇应急办要强化日常执法监管，要多关注企业起重作业过程中存在的安全隐患，对发现的违章作业行为要依法处理。

（三）深刻汲取事故教训，加强事故警示教育宣传

区市场监管局、更合镇应急办要加强事故警示教育宣传，采取多种形式，提高从业人员的安全意识和事故防范能力，从源头上防止和减少生产安全事故的发生。