湛江市**物流有限公司“9·7”特种设备一般事故调查报告

2026年4月3日，遂溪县市场监督管理局接到县安委办转来《关于移交湛江市**物流有限公司特种设备事故相关资料的函》，来函称群众举报2024年9月7日下午16时许，湛江市**物流有限公司在某货运场装卸区内发生一起特种设备事故，造成1人重伤，要求县市场监督管理局启动特种设备事故调查程序。

依据《特种设备事故报告和调查处理规定》，县市场监督管理局成立湛江市**物流有限公司“9·7”特种设备事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组通过现场勘察、调阅资料、人员问询、调查取证，查明事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故主要教训，提出了事故防范措施建议。

一、 事故基本情况

（一） 涉事企业、涉事人员及涉事设备概况

1.涉事企业

（1）湛江市**物流有限公司（以下简称**公司），成立于1993年11月11日，法定代表人：吴*锋，统一社会信用代码：914408*********842，经营范围：一般项目：国际

货物运输代理；装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品零售；橡胶制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；非金属矿及制品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；矿物洗选加工；物业管理；集贸市场管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（2）中国*****集团有限公司****物流中心（以下简称****物流中心），成立于 2024 年 1 月 26 日，法定代表人：陈*奕，统一社会信用代码：914408*********B6X，经营范围：一般项目：凭总公司授权开展经营活动。

2.涉事人员

（1）王*武，男，身份证号 440823********1057，汉族，住广东省遂溪县黄略镇。事故发生时王*武为湛江市**物流有限公司某货场正面吊司机，持有有效特种设备作业人员证，证书编号：440823********1057，有效期至 2027 年 6 月，持证项目为起重机司机（限流动式起重机）。

（2）陈*，男，身份证号 440823********0055，汉族，住广东省遂溪县遂城镇。事故发生时陈*为湛江市**物流有限公司某货场辅助工，负责登记集装箱号、火车卡号等工作。

（3）宋*，男，身份证号 440823*******5314，汉族，住广东省遂溪县洋青镇。事故发生时宋*为湛江市**物流有限公司某货场信号指挥人员。

（4）吴*锋，男，身份证号 440803*******3417，汉族，住广东省湛江市霞山区，湛江市**物流有限公司法定代表人、主要负责人。

（5）陈*文，女，身份证号 440803*******3445，汉族，住广东省湛江市霞山区。事故发生时陈*文为湛江市**物流有限公司的副总经理，负责物流工作以及联系某站货场。

（6）陈*冰，男，身份证号 440823*******1118，汉族，住广东省遂溪县黄略镇。事故发生时陈*冰为湛江市**物流有限公司某货场经理、现场负责人。

3.涉事设备

集装箱正面吊运起重机设备代码 14101211320230000 2，特种设备使用登记证编号：起 44 粤 G00002 (24)，特种设备使用单位：湛江市**物流有限公司，登记日期为 2024 年 5 月 15 日，下次检验日期为 2025 年 5 月 30 日。事故发生时，该设备处于经法定检验核定的有效期内。

（二）事故发生经过

2024 年 9 月 7 日，中国*****集团有限公司****物流中心安排某货场进行装卸作业，某货场接到装卸任务后，安排王*武（正面吊司机）、陈*（辅助工）、宋*（信号指挥人员）三人进行作业。下午 16 时 01 分 37 秒时，王*武驾驶正面吊运起重机开始倒车，车辆正面面向集装箱区，车辆背向

火车铁轨，此时正面吊运起重机位于货物装卸区第 18 号标记点（标记集装箱具体位置）；16 时 01 分 51 秒时，正面吊运起重机车后监控视频显示陈*出现在视野中，此时陈*正行走在装卸区安全行走通道内的第 21 号标记点；16 时 01 分 52 秒时，陈*开始走出安全行走通道，擅自走进倒车装卸作业区内，此时宋*背对正面吊运起重机走向火车货柜箱；16 时 01 分 53 秒至 16 时 02 分 02 秒，画面清晰显示陈*撑着雨伞背对正面吊运起重机走在倒车装卸作业区内，宋*正背向作业区爬上火车货柜箱，未对正面吊倒车情况进行观察指挥；16 时 02 分 03 秒至 08 秒时，正面吊运起重机撞倒陈*之后继续倒车碾压，陈*被撞倒时，正面吊位于货物装卸区第 23 号标记点，宋*通过对讲机呼叫正面吊司机王*武；16 时 02 分 08 秒时，正面吊运起重机停止行驶；16 时 02 分 14 秒时，王*武驾驶正面吊运起重机开始往前行驶，驶离陈*被撞倒的位置，宋*开始从两节火车货柜箱中间连接处位置爬下来；16 时 02 分 18 秒时，陈*出现在监控视频画面中，仰面倒下躺在地上，意识清醒望向右边。在正面吊运起重机倒车行驶直至发生事故整个过程中，操作驾驶室内的倒车影像功能等一切正常，画面清晰。

（三）事故现场勘测情况

经事故调查组实地勘测，装卸区安全行走通道宽度约 1 米，行走通道上设置标记点，用于标记集装箱具体位置。王*武驾驶正面吊运起重机开始倒车作业时，位置位于货物装卸区第 18 号标记点；撞倒陈*时，位置位于货物装卸区第 23

号标记点，连续标记点之间距离约 7.5 米，即自开始倒车至事故发生时，正面吊运起重机移动直线位移约 37.5 米。根据事故现场勘测情况，该起事故发生前后，正面吊司机王*武、辅助工陈*、信号指挥人员宋*均有充足的反应时间避免事故的发生。

（四）事故发生单位安全管理情况

事故调查组多次对****物流中心相关人员和**公司涉事有关人员开展询问调查，并调取了****物流中心的《****物流中心关于印发<****物流中心某货物装卸业务承揽、自理企业安全、效率、质量问题违约处理办法>的通知》《****物流中心关于印发<****物流中心安全检查量化管理办法>的通知》《装卸业务承揽、自理企业违约追责考核明细表》、2024 年 8 月份****物流中心对**公司的监管检查记录以及**公司的《营业执照》《某货物装卸业务合同（某站点）》《安全生产管理制度》《正面吊装卸车作业流程》《陈*相关培训资料》等资料进行查阅。

1.合同约定管理情况

湛江市**物流有限公司于 2023 年 12 月 28 日，与中国*****集团有限公司****物流中心湛江**中心（2024 年 1 月 26 日起中国*****集团有限公司****物流中心湛江**中心名称变更为中国*****集团有限公司****物流中心）签订某货物装卸业务合同（合同编号：zhzgwb-2024001），约定中国*****集团有限公司****物流中心湛江**中心根据运输生产实际，由**公司承担某站货场某装卸业务。**公司按照湛江

中心某装卸车计划和安排，组织装卸作业，特殊情况下公司应服从湛江**中心临时安排装卸工作任务。湛江**中心有权指导**公司建立相应的安全、生产、质量、教育等制度，检查**公司制定和落实相关管理制度和作业标准的情况。**公司在生产过程中发生安全事故的，应第一时间告知中国*****集团有限公司****物流中心湛江**中心，并接受中国*****集团有限公司****物流中心湛江**中心或相关第三方的调查处理。**公司在作业中因**公司责任发生人身伤害事故，由**公司向安全和劳动等相关部门报告，承担事故责任并自行按国家有关规定对伤亡职工及供养家属进行经济补偿及善后各项处理工作，湛江**中心应积极协助**公司做好善后等相关工作。在作业中发生铁路交通、特种设备、火灾爆炸等安全事故或造成货物、场地、车辆、设备损毁，属于**公司责任的，其损失赔偿和相关安全责任均由**公司承担。

2.公司安全生产管理制度落实情况**

公司设立了安全工作领导小组，由总经理、副总经理、各业务部门经理组成。公司《安全生产管理制度》第四条 安全生产职责 第（五）项 正面吊司机安全生产职责明确规定：正面吊司机负责保证吊装作业安全……通过铁道路口时要注意瞭望，认真执行“一停、二看、三通过”、严格执行地面指挥手信号人员指挥，无指挥手指挥信号严禁动车等规定；第（六）项 信号指挥及辅助人员安全生产职责明确规定：遵守铁路各项制度和各项劳动组织纪律，牢固树立安全第一、文明生产的主导思想……当班人员要坚守岗位，及时

掌握生产动态情况……;**公司《安全生产管理制度》第八条 安全事故处理制度 规定事故处置工作由公司安全管理小组勘察现场后及时处置，一是组织救援。二是进行现场保护。三是组织事故调查和相关取证及证据保全工作。四是需向政府安全执法部门报告的，应及时报告，需配合政府安全执法部门进行事故调查的，由公司安全管理小组协调提供相关证据及工作便利。五是形成事故处理意见并报总经理。

3.**物流中心安全生产管理制度落实情况**

****物流中心根据《****物流中心关于印发<****物流中心某货物装卸业务承揽、自理企业安全、效率、质量问题违约处理办法>的通知》，对中心辖区内装卸业务承揽企业、自理装卸企业进行监督检查，发现存在有安全、效率、质量等违约行为时，下达《违约处理通知书》。事故调查组调阅****物流中心《装卸业务承揽、自理企业违约追责考核明细表》及月度检查记录，2024 年 8 月份月度检查中，****物流中心通过日常跟班作业、夜查/节假日检查、调阅分析、现场检查的方式，记录对**公司某站货场检查 23 次，发现隐患 7 个；2024 年 7 月 20 日至 2024 年 9 月 7 日，****物流中心对**公司某站货场进行了 35 次问题追责考核（其中违标 15 次、一般违章 16 次、严重违章 2 次、管理问题 2 次），并对**公司进行相应考核罚款。每日进行装卸任务前，双方检查完设备后，由****物流中心货运员召集**公司作业人员开展“车前会”，讲解作业安全注意事项。

4.人员培训情况

经查，2024 年湛江市**物流有限公司针对在岗作业人员组织开展多批次安全生产及特种设备专项培训考核，涵盖集装箱安全卡作业管控、锁平车装卸操作与应急处置、货物偏载偏重防控、货装服务质量、季度安全业务、劳动安全教育、装卸铁路安全知识、岗前安全常识等多项必备作业科目。相关人员接受事故调查组询问时反映考试过程存在提供标准答案、员工照抄作答、部分人员试卷虚假满分等突出问题，公司未严格落实培训考核监督管理责任，实际培训考核工作流于形式。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人重伤，霞山区人力资源和社会保障局出具《认定工伤决定书》（编号：〔2024〕474746 号）对事故伤害予以工伤认定，经湛江市劳动能力鉴定委员会《初次鉴定（确认）结论书》（编号：〔2025〕10103 号）鉴定，伤者功能障碍等级为叁级、生活自理障碍等级为贰级。根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB 6721-2025）相关规定，经核定，此次事故直接经济损失约 20 万元。

二、 事故应急处置及汇报情况

（一） 事故发生单位应急处置经过

2024 年 9 月 7 日 16 时，事故发生后，正面吊司机王*武在听到指挥员宋*的对讲机呼叫后，刹车随后向前行驶，驶离陈*被压倒的位置，停车后王*武跑回候工室准备拿手机拨打 120 急救。此时****物流中心货运员梁*岳已打 120 呼叫救护车，救护车到场后，陈*冰和庞*连（轮休员工）准备

将陈*护送到遂溪县人民医院救治。在救护车上，陈*冰拨打时任**公司副总经理陈*文电话汇报事故情况，随后陈*文向**公司法人代表、主要负责人吴*锋和湛江某部门办公室打电话汇报事故，经**公司安排，陈*冰一行将陈*转移到广东医科大学附属医院救治，救护车到达广东医科大学附属医院后，**公司垫付医疗费用，安排护工陪护，手术顺利进行。

（二） 事故发生单位汇报事故情况

1. **公司汇报事故情况

事故发生后，**公司虽第一时间向****物流中心汇报事故，但未按规定向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门上报特种设备事故，违反《中华人民共和国特种设备安全法》第七十条之规定。

2. ****物流中心汇报事故情况

事故发生后，****物流中心已向上级某部门汇报事故情况。根据《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》相关规定，本次事故不属于铁路交通事故，不适用该条例关于向事故发生地县级以上地方人民政府及其安全生产监督管理部门报告的规定。

三、 事故原因和性质

事故调查组通过深入调查和研究论证作出以下事故原因分析:

（一） 事故直接原因

1.正面吊司机王*武安全意识淡薄，严重违反**公司《安全生产管理制度》的相关规定。在正面吊运起重机设备各项

功能正常情况下，驾驶正面吊时未全面观察装卸作业区车辆通道及周边环境，进行作业时未严格执行地面指挥手信号人员指挥，在无指挥手指挥信号时依旧驾驶正面吊倒车作业，且在倒车过程中未观察正面吊运起重机的 360° 倒车影像，未能预判行人从装卸区通道右侧的安全行走通道突然进入作业区的风险，未采取有效措施避让，导致正面吊运起重机将陈*撞倒。

2.辅助工陈*安全意识淡薄，严重违反**公司《安全生产管理制度》的相关规定。在王*武开展装卸作业期间，未持续观察周边作业环境，擅自脱离安全通行通道；并且背向正面吊闯入危险作业区域，未能察觉正在靠近的涉事起重设备，完全未履行辅助人员必要的安全观察、风险防范与避让职责。

3.信号指挥人员宋*安全意识淡薄，严重违反**公司《安全生产管理制度》相关规定。王*武开展倒车作业过程中，未能及时察觉陈*擅自离开安全行走通道进入作业区域，未及时予以劝阻警示，未履行现场安全管控、风险提醒的法定岗位职责，未能有效制止危险事态发展。

以上作业人员安全意识淡薄，违反安全生产作业规定，是造成本次事故的直接原因。

（二） 事故间接原因

1.**公司安全主体责任落实严重缺位。未能严格依照《中华人民共和国特种设备安全法》第七条的规定保障特种设备使用安全。现场作业安全监管严重缺失，特种设备作业人员安全警示教育、操作规程培训流于表面，从业人员安全风险防范意识不足，为本起事故发生埋下安全隐患。

2. **公司法定代表人、主要负责人吴*锋未严格落实安全生产第一责任人法定职责，履职存在重大疏漏。对特种设备安全管理统筹不力，对从业人员违反安全规定的作业行为失察失管，没有依法全面履行特种设备使用单位主要负责人安全管理义务。

3.**公司时任副总经理陈*文落实日常安全管理工作不到位。未依法履行安全生产管理职责，对公司特种设备日常作业安全监管疏于管控，作业人员安全教育培训工作力度不足，流于形式。

4.**公司某站货场经理陈*冰落实现场安全管理工作不到位。未依法履行安全生产现场管理职责，未能及时遏制现场作业人员违规作业行为。

（三）事故性质

经调查认定，湛江市**物流有限公司“9·7”特种设备事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违反安全操作规程，企业安全管理制度落实严重缺位引发的特种设备一般事故。事故发生后，湛江市**物流有限公司未依照《中华人民共和

国特种设备安全法》第七十条规定，向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告事故，存在瞒报事故行为。

四、 对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）湛江市**物流有限公司安全主体责任落实严重缺位。在事故发生后，未按规定向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告，存在瞒报事故行为。对“9·7”特种设备一般事故的发生负有主要责任。建议遂溪县市场监督管理局依照《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定对**公司立案调查处理，责令湛江市**物流有限公司按国家有关规定对伤亡职工进行经济补偿及善后各项处理工作。

（二）湛江市**物流有限公司法定代表人、主要负责人吴*锋未严格落实安全生产第一责任人法定职责，履职存在重大疏漏。在事故发生后，未按规定向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告，存在瞒报事故行为。对“9·7”特种设备一般事故的发生负有领导责任。建议遂溪县市场监督管理局依照《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定对**公司法定代表人、主要负责人吴*锋立案调查处理。

（三）湛江市**物流有限公司正面吊运起重机司机王*武安全意识淡薄，严重违反操作规程和有关安全规章制度，是导致事故发生的直接原因。建议遂溪县市场监督管理局依

照《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国行政处罚法》的有关规定吊销**公司王*武的起重机司机（Q2）特种设备作业人员证，同时责令湛江市**物流有限公司按照公司《安全生产管理制度》相关规定对王*武作出相应处理。

（四）湛江市**物流有限公司辅助工陈*安全意识淡薄，严重违反**公司《安全生产管理制度》的相关规定，是导致事故发生的直接原因。责令湛江市**物流有限公司按照公司《安全生产管理制度》相关规定对陈*作出相应处理。

（五）湛江市**物流有限公司信号指挥人员宋*安全意识淡薄，严重违反**公司《安全生产管理制度》相关规定，是导致事故发生的直接原因。责令湛江市**物流有限公司按照公司《安全生产管理制度》相关规定对宋*作出相应处理。

（六）湛江市**物流有限公司时任副总经理陈*文落实日常安全管理工作不到位。未依法履行安全生产管理职责，是导致事故发生的间接原因。责令湛江市**物流有限公司按照公司《安全生产管理制度》相关规定对陈*文作出相应处理。

（七）湛江市**物流有限公司某站货场经理陈*冰落实现场安全管理工作不到位。未依法履行安全生产现场管理职责，是导致事故发生的间接原因。责令湛江市**物流有限公司按照公司《安全生产管理制度》相关规定对陈*冰作出相应处理。

（八）****物流中心作为业务委托、安全监管及履约监督主体，安全生产监管职责履行不到位。未严格落实《某货

物装卸业务合同》约定内容，对**公司安全管理制度建设、制度落地执行、现场作业标准落实情况的日常监督检查不到位，安全监督把关不足。建议中国*****集团有限公司****物流中心依据某系统内部管理规定，督促****物流中心压实外包业务安全监管责任，严防同类安全问题再次发生。

五、事故主要教训

本次事故充分暴露出湛江市**物流有限公司安全生产管理存在诸多深层次漏洞，问题突出、教训深刻。一是法治意识严重淡薄。**公司未严格落实《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》等相关法律规定，对特种设备安全生产主体责任认知缺位，从根本上弱化了企业安全管理。二是制度执行严重缺位。公司安全生产、特种设备作业相关制度仅流于纸面，未落实全过程闭环管控，日常隐患排查、安全教育培训考核、现场监督等工作形式化严重，制度约束失效，无法有效防控作业安全风险。三是从业人员素养偏低。正面吊司机、辅助作业人员、现场指挥人员安全意识薄弱，违反操作规程，存在无信号作业、违规闯入作业区域、现场监护缺位等严重违规行为，风险辨识、安全防护及应急处置能力不足，直接引发事故发生。四是存在瞒报事故行为。事故发生后，**公司仅向合作某单位汇报情况，未依法向属地特种设备安全监管部门上报事故，未履行法定

事故报告义务，暴露企业应急管理体系不完善、事故处置流程不规范、法治底线意识缺失等严重问题。

六、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，**公司要深刻剖析问题根源，制定细化整改及长效防范措施，杜绝同类事故再次发生。一是组织公司全员专题学习《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国特种设备安全法》，重点培训学习特种设备事故报告制度、特种设备装卸安全操作规程等内容，压实管理层人员监管职责。二是规范现场作业管理，做到依法依规开展作业。严格落实作业全流程管控，明确现场管理人员岗位职责，作业期间必须全程在岗监护，及时遏制不规范操作。三是开展特种设备隐患排查整治。落实“日管控、周排查、月调度”机制，对特种设备状态、作业流程、防护措施自查自纠，建立隐患台账，实行闭环整改。四是常态化开展岗位安全实操演练，提升员工风险辨识、应急处置能力，切实落实安全生产主体责任。

附件：现场图片


正面吊开始倒车时，
位于第 18 号标记点。
GPS:000.000000 E,000.000000 N;V:000
2024-09-07 16:01:37


陈*出现在视野时，正行走在装卸区安
全行走通道内的第 21 号标记点。
陈*
GPS:000.000000 E,000.000000 N;V:000
2024-09-07 16:01:51


双击可转为全屏，Ctrl+ 单击可转为视频大小
前
宋*
陈*
中国铁路
CHINA RAILWAY
陈*走出安全行走通道，擅自走进倒车装卸作业区内，此时宋*背对正面吊运起重机走向火车货柜箱。
GPS:000.000000 E,000.000000 N;V:000
2024-09-07 16:01:53


双击可转为全屏，Ctrl+ 单击可转为视频大小
前
宋*
陈*
陈*撑雨伞背对正面吊运起重机走在倒车装卸作业区内，宋*正背向作业区爬上火车货柜箱，未对正面吊倒车情况进行观察指挥。
GPS:000.000000 E,000.000000 N;V:000
2024-09-07 16:02:02


前
宋*
陈*被撞倒时，正面吊位于货物装卸区第 23 号标记点，宋*通过对讲机呼叫正面吊司机王*武。
陈*
GPS:000.000000 E,000.000000 N;V:000
2024-09-07 16:02:03


前
宋*
陈*出现在监控视频画面中，正面倒下躺在地上，意识清醒望向右边。
陈*
GPS:000.000000 E,000.000000 N;V:000
2024-09-07 16:02:18