增城朱村“6·26”一般泄漏事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 8 月 7 日

目录

一、基本情况 1
（一）事故发生相关单位及人员情况 1
（二）涉事设备相关情况 4
二、事故现场情况及发生经过 6
（一）事故现场情况 6
（二）加臭剂（四氢噻吩）空气浓度情况 6
（三）涉事空温式气化器残留介质检测核查情况 6
（四）环境空气及室内空气检测情况 7
（五）事故发生经过 11
三、事故损失情况 12
四、事故应急处置 12
五、事故原因及事故性质 13
（一）直接原因分析 13
（二）间接原因分析 13
（三）有关单位人员问题 14
六、相关单位履职情况 15
（一）物业行业主管部门履职情况 15
（二）燃气行业主管部门履职情况 15
（三）生态环境部门履职情况 16

（四）卫生健康部门履职情况 17
（五）属地政府履职情况 17
（六）存在问题 18
七、事故责任认定及处理建议 19
（一）建议追究责任人员（4人） 19
（二）对有关责任单位的处理建议 20
（三）对有关公职人员的处理建议（3人） 22
（四）其它处理建议 23
八、事故防范措施建议 23
（一）压实主体责任，强化撤场交接闭环管理 23
（二）补齐管理短板，建立设备全生命周期管理台账 24
（三）坚持严抓严管，构建全链条监管的长效监管机制 24

2026年6月26日16时许，位于增城区朱村街荔富湖畔小区地下停车场负一层A15栋区域，工人拆解空温式气化器时，发生一起四氢噻吩[1]泄漏事故。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头组织区纪委监委、市公安局增城分局、市生态环境局增城分局、区住房城乡建设局、区城市管理综合执法局、区卫生健康局、区人力资源社会保障局、区总工会，朱村街道办事处等单位，并邀请区检察院派员参加，成立增城朱村“6·26”一般泄漏事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、专家鉴定以及询问相关人员等方式，现已初步核实了事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城朱村“6·26”一般泄漏事故是一起生产安全责任事故，因加臭剂发生泄漏并散发刺激气味对小区居民生活造成影响。

一、基本情况

（一）事故发生相关单位及人员情况

[1]四氢噻吩具有浓烈刺鼻恶臭，因此多用于燃气泄漏预警的常用介质。该物质阈值极低，空气中0.00062ppm（0.62ppd）即可被人体感知，达到0.08mg/m³时绝大多数人能清晰察觉异味;微量泄漏即可被人体明显感知。

1.广州市荔富湖畔房地产有限公司（以下简称“荔富湖畔房地产公司”），统一社会信用代码：91440183056555558W，法定代表人：叶鹏勇，成立日期：2012 年 10 月 24 日，注册资本：壹佰万元（人民币），类型：有限责任公司（自然人独资），住所：广州市增城区朱村街朱村大道东 88 号，经营范围：房地产业。是荔富湖畔小区开发商和涉事空温式气化器设备产权归属方。

2.广州市荔韵物业管理有限公司（以下简称“荔韵物业管理公司”），统一社会信用代码：9144010107016122lR，法定代表人：叶蕴芊，成立日期：2013 年 5 月 24 日，注册资本：伍拾万元（人民币），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：广州市增城区朱村街朱村大道东 88 号，经营范围：房地产业。是荔富湖畔小区物业管理公司和涉事空温式气化器设备实际管理方。

3.德义诚建设有限公司（以下简称“德义诚公司”），统一社会信用代码：91370900MA3C7NDH6T，法定代表人：王浩宗，成立日期：2016 年 3 月 18 日，注册资本：伍仟万元（人民币），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：山东省泰安市肥城市王庄大街 003 号，经营范围：建筑工程施工、生产性废旧金属回收等。持有《化工装置拆除施工服务企业等级证书》《油罐清洗拆除维保服务企业资质证书》，是涉事空温式气化器设备

回收方。

4.广州市东部发展燃气有限公司（以下简称“东部燃气公司”），统一社会信用代码：91440101578048502N，法定代表人：张建，成立日期：2011年7月14日，注册资本：壹亿陆仟肆佰陆拾柒万叁仟叁佰壹拾肆元（人民币），类型：有限责任公司（法人独资），住所：广州市增城区新城大道400号新城总部中心22号楼301，经营范围：燃气生产和供应业。受荔富湖畔房地产公司委托管理荔富湖畔小区LNG瓶组站。管理期为2017年3月21日-2020年1月20日。

5.叶志浩，男，37岁，汉族，广东佛山人，荔富湖畔房地产公司股东及主要负责人，负责统筹荔富湖畔房地产公司全面工作。

6.陈家莉，女，35岁，汉族，广东怀集人，荔韵物业管理公司物业客服主管（现场负责人），负责处置业主各类投诉，统筹落实小区各项日常现场管理工作。

7.谢伟金，男，36岁，汉族，广东兴宁人，其于2026年6月24日受德义诚公司委托，担任该公司经理及委托代理人，以德义诚公司名义参与荔富湖畔小区处置废品相关工作。

8.罗中平，男，61岁，汉族，湖南隆回人，该人员为谢伟金雇佣的临时工人，负责荔富湖畔小区废品搬运工作，是涉事空温式气化器设备拆解作业人员。

（二）涉事设备相关情况

经事故调查组核查，荔富湖畔小区涉事空温式气化器，现场共计4台，两台划为一组，分为两组设备；每组配套设置一罐加臭剂（四氢噻吩），供小区LNG瓶组站供气加臭使用。

2016年7月30日，荔富湖畔房地产公司与广州自来水专业建安有限公司[2]签订《增城市朱村街荔富湖畔一期天燃气临时瓶组站工程施工合同》，由建安公司承建小区天然气临时瓶组站项目，工程设计单位为广州广燃设计有限公司、监理单位为广东海外建设监理有限公司。建安公司向佛山市加滕机械设备制造有限公司采购4套LNG移动撬设备（该设备包含空温式气化器），其中2套设备配套灌装加臭剂（四氢噻吩）；2017年3月8日，该LNG临时瓶组站工程竣工，建设、施工、设计、监理单位及东部燃气公司共同到场完成竣工验收，并在验收资料加盖公章。

2017年3月21日，荔富湖畔房地产公司和东部燃气公司签订了《荔富湖畔小区燃气供气协议》，约定由荔富湖畔房地产公司进行LNG瓶组站的建设，东部燃气公司对LNG瓶组站复查合格后进行供气，荔富湖畔房地产公司在协议中委托东部燃气管理LNG瓶组站。

2020年1月20日，荔富湖畔小区全面切换管道燃气供气，

[2]广州自来水专业建安有限公司（以下简称“建安公司”），统一社会信用代码：914401011904573697，法定代表人：谢平丰，成立日期：1987年3月23日，注册资本：捌仟肆佰贰拾万元（人民币），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：广州市白云区增槎路松岗北街58号自编2栋，经营范围：普通机械设备安装服务，对外承包工程等，是荔富湖畔小区涉事空温式气化器设备安装人。

涉事空温式气化器同步停用。经查，原 LNG 瓶组站停用撤场阶段，东部燃气公司采用氮气置换方式处置瓶组设备，确认设备内无天然气残留，并对加臭剂储罐进行物理隔绝、封堵处理后，将整套气化设备原地移交荔韵物业管理公司。依据荔韵物业管理中心公众号公示信息，2020 年 7 月 11 日发布工作计划，组织实施原煤气站地面平整修复工程；2020 年 10 月 22 日发布 9 月工作简报，载明完成原煤气站绿化恢复。

结合上述资料及现场情况核实，2020 年 7—9 月，荔韵物业公司在场地整治施工过程中，将涉事空温式气化器搬运至小区地下车库长期存放。

事故调查组调取东部燃气公司提供的《LNG 瓶组站撤离接管交接书》，该书有物业公司工作人员温海雄及东部燃气公司工作人员钟国超个人签字且均未在交接书上加盖公章；荔韵物业管理公司陈家莉证实温海雄已离职多年，荔韵物业管理公司对该交接书的真实性、合法性不予认可。

2024 年 12 月，荔富湖畔房地产公司从小区撤场，该公司认为 LNG 瓶组站及相关设备为临时性设备，未与小区物业公司对涉事设备进行移交。根据《荔富湖畔燃气供气协议》，LNG 瓶组站设备的拆卸、转运工作应由荔富湖畔房地产公司委托具备相应资质的施工单位实施，且转运全程需保障设备完好。经事故调查组查阅资料、询问相关人员核实，荔富湖畔房地产公司未处置

过涉事空温式气化器，也未跟进掌握设备去向；荔韵物业管理公司长期将该设备堆放于小区地下车库负一层 A15 区域，期间未对设备开展安全排查、状态核验等管理工作。

二、事故现场情况及发生经过

（一）事故现场情况

事故发生后，事故调查组前往涉事场所开展现场勘验。事发地点位于荔富湖畔小区地下车库负一层 A15 区域，现场无视频监控覆盖；勘验时涉事空温式气化器已全部转运，现场堆放杂物基本清理完毕。

（二）加臭剂（四氢噻吩）空气浓度情况

事故发生后，市生态环境局增城分局赶赴泄漏地点并抽取空气样品，交由区应急管理局送至佛山市质量计量监督检测中心并出具编号 E26-WT4078 的检验报告，本次检测四氢噻吩检出限为 0.2mg/m³，由于空气样本浓度低于检出极限值，结果判定为未检出。

（三）涉事空温式气化器残留介质检测核查情况

事故发生后，区应急管理局对涉事空温式气化器内残留液体抽样，并送至广州中谱检测技术服务有限公司进行成分分析。依据检测机构出具编号：GZZP26061632 的测试报告结论，设备内残留液体主要成分为四氢噻吩。

（四）环境空气及室内空气检测情况

市生态环境局增城分局委托第三方资质监测机构广东建研环境检测股份有限公司，对荔富湖畔小区涉事区域室内空气、环境空气开展采样监测，出具两份监测报告，编号分别为（建研）环监（2026）第 06522 号、（建研）环监（2026）第 06522-2 号。本次监测共设置两类监测点位：一是室内空气点位，分别设置在车库内撒漏旁及车库内撒漏点对角点，对应监测数据详见室内空气监测结果图一、图二；二是环境空气点位，布设于车库撒漏点位对应的 A15 栋一楼地面区域，相关监测数据详见环境空气监测结果图三、图四。

四、 监测结果

4.1 室内空气监测结果

环境监测条件：温度：27.5~27.6℃，大气压：99.93~99.94 kPa

分析日期：2026-6-28　　样品状态：正常

序号	监测因子（单位）	监测点位及分析结果 单位：mg/m³		标准限值
		车库内撒漏旁监测点	车库内撒漏点对角监测点	
1	1,1,2-三氯-1,2,2,-三氟乙烷	ND	ND	/
2	1,1-二氯乙烯	ND	ND	/
3	氯丙烯	ND	ND	/
4	二氯甲烷	ND	ND	/
5	1,1-二氯乙烷	ND	ND	/
6	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	ND	/
7	三氯甲烷	ND	ND	/
8	1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	/
9	四氯化碳	ND	ND	/
10	1,2-二氯乙烷	ND	0.0008	/
11	苯	0.0054	0.0010	0.03
12	三氯乙烯	ND	0.0010	/
13	1,2-二氯丙烷	0.0013	ND	/
14	顺式-1,3-二氯丙烯	ND	ND	/
15	甲苯	0.0687	0.0068	0.20
16	反式-1,3-二氯丙烯	0.0007	0.0006	/
17	1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	/
18	四氯乙烯	0.121	0.181	/
19	1,2-二溴乙烷	ND	ND	/
20	氯苯	ND	ND	/
21	乙苯	0.0248	0.0020	/
22	间,对-二甲苯	0.0324	0.0049	/
23	邻-二甲苯	0.0131	0.0021	/

室内空气监测图一

环境监测条件：温度：27.5~27.6℃，大气压：99.93~99.94 kPa

分析日期：2026-6-28 样品状态：正常

序号	监测因子（单位）	监测点位及分析结果 单位：mg/m³		标准限值
		车库内撒漏旁监测点	车库内撒漏点对角监测点	
24	苯乙烯	0.0022	0.0007	/
25	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	/
26	4-乙基甲苯	0.0028	ND	/
27	1,3,5-三甲基苯	0.0030	ND	/
28	1,2,4-三甲基苯	0.0119	0.0014	/
29	苄基氯	ND	ND	/
30	1,3-二氯苯	ND	ND	/
31	1,4-二氯苯	ND	ND	/
32	1,2-二氯苯	ND	ND	/
33	1,2,4-三氯苯	ND	ND	/
34	六氯丁二烯	ND	ND	/
35	二甲苯	0.0455	0.0070	0.20
36	TVOC	0.287	0.202	0.60

备注：1、如本报告内出现“ND”，“ND”表示小于检出限的结果，检出限见监测方法、检出限、设备信息及人员；

2、TVOC 为序号 1~34 监测因子的合计；二甲苯为间,对-二甲苯、邻-二甲苯的合计；

3、标准限值由委托单位提供：参考《室内空气质量标准》（GB/T 18883-2022） 表 1。

室内空气监测图二

四、 监测结果

4.1 环境空气监测结果

环境监测条件：温度：29.4 ℃，大气压：99.89 kPa

分析日期：2026-6-28　　样品状态：正常

序号	监测因子（单位）	监测点位及分析结果　单位：mg/m³	标准限值
		车库内撒漏点对应地面 15 栋一楼监测点	
1	1,1,2-三氯-1,2,2,-三氟乙烷	ND	/
2	1,1-二氯乙烯	ND	/
3	氯丙烯	ND	/
4	二氯甲烷	ND	/
5	1,1-二氯乙烷	ND	/
6	顺式-1,2-二氯乙烯	ND	/
7	三氯甲烷	ND	/
8	1,1,1-三氯乙烷	ND	/
9	四氯化碳	ND	/
10	1,2-二氯乙烷	ND	/
11	苯	0.0006	0.110
12	三氯乙烯	ND	/
13	1,2-二氯丙烷	ND	/
14	顺式-1,3-二氯丙烯	ND	/
15	甲苯	ND	0.200
16	反式-1,3-二氯丙烯	ND	/
17	1,1,2-三氯乙烷	ND	/
18	四氯乙烯	0.0052	/
19	1,2-二溴乙烷	ND	/
20	氯苯	ND	/
21	乙苯	ND	/
22	间,对-二甲苯	0.0010	/
23	邻-二甲苯	ND	/

环境空气监测图三

（建研）环监（2026）第（06522-2）号　　第 5 页 共 6 页

环境监测条件：温度：29.4 ℃，大气压：99.89 kPa

分析日期：2026-6-28　　样品状态：正常

序号	监测因子（单位）	监测点位及分析结果　单位：mg/m^3 车库内撒漏点对应地面 15 栋一楼监测点	标准限值
24	苯乙烯	ND	0.010
25	1,1,2,2-四氯乙烷	ND	/
26	4-乙基甲苯	ND	/
27	1,3,5-三甲基苯	ND	/
28	1,2,4-三甲基苯	ND	/
29	苄基氯	ND	/
30	1,3-二氯苯	ND	/
31	1,4-二氯苯	ND	/
32	1,2-二氯苯	ND	/
33	1,2,4-三氯苯	ND	/
34	六氯丁二烯	ND	/
35	二甲苯	0.0010	0.200
36	TVOC	0.0068	0.600

备注：1、如本报告内出现“ND”，“ND”表示小于检出限的结果，检出限见监测方法、检出限、设备信息及人员；

2、TVOC 为序号 1~34 监测因子的合计；二甲苯为间,对-二甲苯、邻-二甲苯的合计；

3、标准限值由委托单位提供：参考《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D 与广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值的较严值，其中 TVOC 参考限值为 8 小时平均值。

环境空气监测图四

（五）事故发生经过

2026 年 6 月 24 日，德义诚公司出具《授权委托书》，委托谢伟金作为代理人与荔韵物业管理公司签订《清运处理合同》，经查，根据合同约定，由德义诚公司承接荔韵物业管理公司一批废品的清运、处置作业。

2026 年 6 月 26 日 9 时许，谢伟金雇佣临时工人罗中平前往

小区地下车库开展废品回收作业。当日15时许，罗中平使用扳手拆解涉事空温式气化器，拆解第一台设备未出现异常；在拆解第二台设备时，其拧松设备管道螺丝时，管道内流出带有异味的液体（泄漏液体为四氢噻吩）。罗中平发现液体泄漏后未立即停止作业，后因荔韵物业管理公司陆续接到小区业主来电投诉，反映小区存在刺激性异味，怀疑发生燃气泄漏。荔韵物业管理公司工作人员立即赶赴拆解现场，要求作业人员立即停工。截至停工时，已完成2台空温式气化器拆解，另外2台设备完好未拆解。

三、事故损失情况

本起事故未造成直接人员伤亡，但泄漏异味引发荔富湖畔小区部分业主情绪紧张，经统计，截至2026年8月5日，本起事故已造成直接经济损失2.3万元，主要为业主就医体检费、特殊人群（孕妇）临时安置费、现场空气治理费。

四、事故应急处置

事故发生后，荔富湖畔小区业主拨打了110电话，公安、卫健、应急、城管、住建、环保等相关单位及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。

根据有关职能及专家指导意见，荔韵物业管理公司工作人员首先使用沙，通过物理隔绝手段抑制加臭剂（四氢噻吩）气体挥发，专业机构到场后，采用中和剂化学分解搭配吸附剂物理除味的组合工艺开展处置，本次泄漏仅有小量挥发至空气中，绝大部

分加臭剂（四氢噻吩）已完成专业技术处置，因该物质嗅阈值极低、密度大于空气，易在地下车库低洼区域积聚，处置完成后短时间内仍有刺激性气味持续散发，对小区居住环境、居民生活造成影响。

事故调查组邀请相关领域专家对涉事空温式气化器内部残留液体开展专业测量核查，专家通过测量，对比完好罐体加臭剂（四氢噻吩）存量与涉事罐体剩余存量进行测算，核算得出泄漏加臭剂（四氢噻吩）共计约 170 毫升。

五、事故原因及事故性质

（一）直接原因分析

罗中平，安全意识淡薄，在开展空温式气化器拆解作业前未查验设备内部介质，拆解涉事设备时发现管道流出刺激性液体，未立即停工、未采取任何封堵、防护处置措施，持续拆解涉事设备，致使罐内四氢噻吩小量外泄挥发。

（二）间接原因分析

1.荔富湖畔房地产公司，作为涉事设备的产权归属方，未按《荔富湖畔小区燃气供气协议》约定，履行设备处置管理责任。涉事设备停用后，该公司未及时组织具备资质单位对涉事气化器开展回收、清空、处置工作；未及时跟踪核实设备存放位置、保管主体与实时状态，未留存设备移交、管护相关台账资料，未向物业管理单位完整告知设备内部存有四氢噻吩危化介质的关键

安全信息，造成全流程管控断层。

2.荔韵物业管理公司，作为涉事设备的实际管理方，安全生产主体责任落实不到位，长期将涉事空温式气化器存放于小区地下车库负一层 A15 区域，风险辨识和现场管控存在缺失，未严格落实隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

3.德义诚公司，涉事空温式气化器设备回收方，作业前未对废弃设备开展风险辨识，未对作业人员开展安全技术交底，现场作业期间管控失效，其雇佣作业人员拆解涉事设备时发现管道流出刺激性液体，明知存在异常泄漏风险，仍未立即停工、未采取任何封堵、防护处置措施，消除泄漏隐患。

4.东部燃气公司，作为原 LNG 瓶组站运营管理单位，在服务期满移交设备工作不规范，未与产权方荔富湖畔房地产公司办理正式交接手续，仅对接物业公司工作人员完成交接，相关留存资料不完善，设备移交管理存在明显漏洞。

（三）有关单位人员问题

1.叶志浩，作为荔富湖畔房地产公司股东及主要负责人，在涉事空温式气化器设备停用后，其未安排合规处置、未跟踪设备去向，致使涉事设备长期无人规范管理，安全风险持续留存。

2.陈家莉，作为荔韵物业管理公司物业客服主管（现场负责人），其未对地下车库存放的废弃空温式气化器开展风险识别，

作业期间未落实现场安全监护，未能及时预判并制止违规拆解行为。

3.谢伟金，作为德义诚公司经理及委托代理人，作业前未对回收物品及设备开展风险排查，未对作业人员开展安全交底，工人发现介质泄漏后未及时叫停作业。

六、相关单位履职情况

（一）物业行业主管部门履职情况

区住房城乡建设局依职责对辖区内的小区开展常态化物业管理巡查，重点开展信息公示与资金管理、综合管理与服务、共用部位与设施设备维护、保洁与绿化服务、消防安全与应急管理等工作；同时，指导各镇街强化属地监管职责，切实保障业主合法权益，并印发《增城区物业小区物业服务监管检查工作指引》，要求各镇街严格落实常态化巡查机制，提升我区物业管理服务规范化、精细化水平。

针对荔富湖畔小区，2023 年现场巡查 6 次、2024 年 5 次、2025 年 7 次、2026 年截至事发前巡查 5 次。每次巡查均形成完整书面检查记录表、现场图片资料，巡查记录同步归集工作台账、同步报送工作联络群；针对巡查发现的物业管理漏洞，当场责令整改或下达整改通知书，区住房城乡建设局开展针对物业服务管理、物业公司隐患上报问题等的物业巡查。

（二）燃气行业主管部门履职情况

区城市管理综合执法局先后印发《广州市增城区城市管理局关于印发2018年燃气执法工作方案的通知》（增城管函〔2018〕283号）、《广州市增城区城市管理局关于印发开展燃气执法百日行动方案的通知》（增城管函〔2018〕468号）、《广州市增城区城市管理工作领导小组办公室关于印发进一步加强全区燃气安全管理工作的函》（穗增城管办〔2018〕19号）等文件，统筹协调各行业主管部门依职能落实城镇燃气监管责任，指导各镇街城管执法队加强对燃气管道覆盖范围内新建瓶组站、小区气化站，以及燃气管道覆盖范围内仍未停用的瓶组站、小区气化站的查处工作。

（三）生态环境部门履职情况

事故发生后，市生态环境局增城分局高度重视，立即派员前往现场处理，建议物业公司加强通风，采取活性炭对泄漏物质进行吸附处理。针对业主要求对地下车库开展空气监测以及身体不适等问题，根据职责分工，市生态环境局增城分局第一时间向区总值班室反映，建议协调区卫生健康局、区住房城乡建设局到场处理，由区卫生健康局开展室内空气监测和专业评估。在后续事件处置过程中，积极配合朱村街道办事处、区城市管理综合执法局、区住房城乡建设局等单位开展异味处理等工作，对车库排涝系统积水、开挖泄漏点位等处理措施进行核查研究，避免对生态环境造成影响。

同时，市生态环境局增城分局委托第三方资质检测单位完成地下车库对照点、事故点和地上1楼电梯口共3个点位全部采样工作并开展监测且持续委托第三方有资质检测单位开展环境空气监测。

（四）卫生健康部门履职情况

事故发生后，区卫生健康局积极配合朱村街做好荔富湖畔小区异味问题患者的救治工作，在荔富湖畔小区设置医疗服务点，安排医务人员和救护车现场驻点，为现场居民提供健康咨询服务，累计为群众提供健康服务194人次；同时指定广医四院作为定点医院，收治有进一步就诊需求的居民，截至2026年7月15日累计门诊接诊17人次[3]。

（五）属地政府履职情况

为细化行业监管边界，朱村街道办事处根据《关于进一步完善朱村街安全生产责任体系的通知》等相关制度文件开展工作，逐项厘清各单位安全监管职能。

朱村街道办事处依托各职能部门及属地社区管理职责，从严抓实物业小区及燃气安全全流程管控。2025年以来，街规划建设办依物业管理监管职能，共对荔富湖畔小区组织开展了2次物业服务集中联合整治行动，检查重点涵盖共有资金管理、消防安全设施、污水管网运行等方面，累计发现各类问题10项；街综合行政执法队依城镇燃气监管职能，督促东部燃气公司对荔富小

[3]该接诊人次清单由区卫健局提供。

区住户定期开展常态化入户安检工作，对排查发现的问题，现场告知居民整改要求，建立隐患问题台账。并对荔富湖畔小区底商及周边临时摆卖点的流动摊贩开展专项安全整治行动，共检查13间底商，17档游商，发现2宗问题，整改完成2宗。按区城市管理综合执法局工作要求，健全抢险处置体系，细化完善燃气应急抢险工作流程，并于2025年6月，联合东部燃气公司组织辖区内的物业开展管道燃气应急业务培训。

（六）存在问题

1.区住房城乡建设局，虽制定物业小区监管检查工作指引、明确常态化巡查工作内容并指导属地镇街落实物业监管职责，但在对荔富湖畔小区开展日常物业巡查检查过程中，不够细致深入，未能有效督促小区物业服务企业规范开展涉危设施设备风险辨识、隐患排查治理工作。

2.区城市管理综合执法局，日常监督指导工作存在短板，未有效督促辖区燃气经营企业规范落实气化器设备产权移交、档案资料完整归档等管理要求，未能及时发现涉事LNG瓶组站设备移交流程不规范、交接资料缺失的安全管理漏洞；未有效督促、指导燃气经营企业规范做好气化器设备残留加臭剂的跟踪、处置工作，未形成管理闭环。

3.朱村街综合行政执法队承担辖区燃气使用、燃气设施设备日常巡查检查工作职责，对荔富湖畔小区开展燃气安全日常巡查

时检查不够细致，未能有效排查发现小区地下车库长期存放留存的空温式气化器。

七、事故责任认定及处理建议

（一）建议追究责任人员（4人）

1.叶志浩，作为荔富湖畔房地产公司股东及主要负责人，在涉事空温式气化器设备停用后，其未安排合规处置、未跟踪设备去向，致使涉事设备长期无人规范管理，安全风险持续留存，建议由区住房城乡建设局依法调处。

2.陈家莉，作为荔韵物业管理公司物业客服主管（现场负责人），其未对地下车库存放的废弃空温式气化器开展风险识别，作业期间未落实现场安全监护，未能及时预判并制止违规拆解行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项[4]等有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]等有关规定处理。

3.谢伟金，作为德义诚公司经理及委托代理人，安全法律意识淡薄，作业前未对设备开展风险排查，未对作业人员开展安全交底，工人发现介质泄漏后未及时叫停作业。违反《中华人民共

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

和国安全生产法》第二十五条第（五）、（六）项[6]等有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[7]等有关规定处理。

4.罗中平，作为现场作业人员，安全意识淡薄，在开展空温式气化器拆解作业前未查验设备内部介质，拆解涉事设备时发现管道流出刺激性液体，未立即停工、未采取任何封堵、防护处置措施，持续拆解涉事设备，致使罐内四氢噻吩小量外泄挥发，建议由德义诚公司对其进行内部处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.荔富湖畔房地产公司，作为涉事设备的产权归属方，未按《荔富湖畔小区燃气供气协议》约定，履行设备处置管理责任。涉事设备停用后，该公司未及时组织具备资质单位对涉事空温式气化器开展回收、清空、处置工作，长期放任设备遗留小区地下车库；同时未及时跟踪核实设备存放位置、保管主体与实时状态，未留存设备移交、管护相关台账资料，未向物业管理单位完整告知设备内部存有四氢噻吩危化介质的关键安全信息，造成全流程管控断层，建议由区住房城乡建设局依法调处。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

2.荔韵物业管理公司，作为涉事设备的实际管理方，安全生产主体责任落实不到位，长期将涉事空温式气化器存放于小区地下车库负一层 A15 区域，风险辨识和现场管控存在缺失，未严格落实隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[8]等有关规定，建议由区应急管理局依据第一百零二条[9]等有关规定处理。该公司涉及的其他物业管理问题，建议由区住房城乡建设局按照《广州市物业管理条例》有关规定处理。

3.德义诚公司，涉事空温式气化器设备回收方，作业前未对废弃设备开展风险辨识，未对作业人员开展安全技术交底，现场作业期间管控失效，未第一时间停工处置、消除泄漏隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[10]、第四十一条第二款[11]等有关规定，建议由区应急管理局依据《中华人民共

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

和国安全生产法》第一百零二条[12]等有关规定处理。

4.东部燃气公司，作为原 LNG 瓶组站运营管理单位，在服务期满移交设备工作不规范，未与产权方荔富湖畔房地产公司办理正式交接手续，仅对接物业公司工作人员完成交接，相关留存资料不完善，设备移交管理存在明显漏洞，建议交由区城市管理综合执法局依法对该公司进行处理。

（三）对有关公职人员的处理建议（3 人）

1.温达文，男，37 岁，中共党员，区住房城乡建设局房屋和物业管理科科长，全面主持房屋和物业管理科各项工作，对荔富湖畔小区日常巡查检查不细致，未有效督促企业依法履职，开展风险辨识和隐患排查工作，建议由区住房城乡建设局对其作出通报批评。

2.杨明东，男，38 岁，中共党员，区城市管理综合执法局燃气管理科负责人，全面主持燃气管理科各项工作，未有效督促、指导燃气经营企业规范做好气化器设备残留加臭剂的跟踪、处置工作，未形成管理闭环，建议由区城市管理综合执法局对其作出通报批评。

3.姚杜标，男，36 岁，群众，朱村街综合行政执法队燃气组组长，负责对朱村街辖区内的燃气使用及燃气设备等开展日常巡

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

查检查工作，对荔富湖畔小区日常巡查检查不细致，建议由朱村街道办事处对其作出通报批评。

（四）其它处理建议

本次加臭剂泄漏事故导致荔富湖畔小区涉环境影响的，建议市生态环境局增城分局依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规要求，持续开展小区室外环境空气监测，督促涉事单位做好处置，并开展相关调查，如存在环境违法问题依法处理；建议区卫生健康局组织专业力量，对涉事小区居民加强健康宣传引导，必要时提供群众心理疏导。

八、事故防范措施建议

为深刻吸取事故教训，真正做到举一反三，严格落实“四不放过”原则，切实把安全生产各项工作落到实处、抓出实效，坚决防范和遏制同类事故发生，现结合实际，提出以下工作对策措施和建议。

（一）压实主体责任，强化撤场交接闭环管理

各涉事企业及辖区内物业、燃气设备权属单位需全面压实安全生产主体责任，严格落实全员安全生产责任制，彻底扭转重使用、轻管控、无交接的粗放式管理模式。规范燃气设备停用、撤场、闲置、移交全流程管理，建立书面交接、风险告知、现场核验、台账留存的闭环管理制度。设备权属单位在燃气设备停用、闲置留存或移交物业代管时，必须全面核查设备状态、介质留存

情况，将设备危险特性、残存危化介质、安全管控要求等关键信息，以书面形式完整告知物业管护单位，杜绝口头交接、信息缺失、责任悬空等问题。物业服务企业需严格落实接管核验职责，对闲置废弃涉燃设备逐一核对登记，明确管护责任人，严禁无人管控、随意堆放，从源头杜绝设备失管、风险遗留隐患。

（二）补齐管理短板，建立设备全生命周期管理台账

各相关企业要全面梳理燃气设备管理漏洞，补齐闲置设备、废弃设备管控短板，建立燃气设备采购、安装、使用、运维、停用、闲置、处置全生命周期数字化、纸质化双台账。对辖区小区内所有燃气气化设备、储压设备、加臭设备开展全覆盖排查摸底，逐一登记设备位置、运行状态、介质类型、使用年限、管护主体，分类建立在用、闲置、废弃设备清单。重点将含四氢噻吩等危化介质的涉燃设备列为重点管控对象，单独建档、重点巡查、专项管控。严格规范废弃涉燃设备处置流程，所有带介质废弃设备必须委托具备危险废物处置资质的专业机构开展清空、检测、拆解、清运作业，留存检测报告、处置合同、资质证明、作业记录等全套资料，实现设备底数清、状态明、管控全、可追溯，彻底杜绝违规交由无资质单位处置设备的行为。

（三）坚持严抓严管，构建全链条监管的长效监管机制

各行业主管部门、属地单位要立足岗位职责，压实行业监管和属地监管责任，构建燃气设备权属管理、物业管护、巡查排查、

执法监管全链条长效监管体系。区住房城乡建设局要强化物业行业监管，常态化督促物业服务企业落实公共设施、闲置设备隐患排查职责，细化小区涉危设备巡查清单，提升物业风险辨识和隐患处置能力。区城市管理综合执法局要从严抓好燃气行业监管，常态化督导燃气企业规范设备移交、资料归档、废弃设备处置工作，常态化开展燃气安全专项检查，严厉查处燃气设备管理不规范、交接不完整等违规行为。朱村街要筑牢属地监管防线，加密小区燃气设施、闲置设备日常巡查频次，细化巡查内容，杜绝巡查走过场、排查不细致问题。各部门建立信息共享、联合巡查、隐患通报机制，对排查发现的隐患实行清单化、闭环式整改，常态化开展燃气安全宣传培训和警示教育，全面提升辖区燃气安全综合治理水平，坚决防范同类生产安全事故再次发生。