顺德容桂“12·4”一般高处坠落事故调查报告

容桂街道“12·4”高处坠落事故调查组

2026年1月

目 录

一、基本情况.....3
（一）项目相关情况.....4
（二）事故相关单位基本情况.....4
（三）事故相关人员基本情况.....5
二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）应急救援情况.....6
（三）善后处理情况.....7
三、事故人员伤亡及直接经济损失.....7
（一）事故人员伤亡情况.....7
（二）直接经济损失.....7
四、事故调查情况.....8
（一）作业环境以及采光井情况.....8
（二）事发位置情况.....8
（三）事故发生过程及现场情况.....8
（四）相关公司安全生产管理情况.....10
五、事故性质及原因.....11
（一）事故发生的直接原因.....11
（二）事故发生的间接原因.....11
六、有关部门履职情况.....12
七、事故责任认定以及处理建议.....12
（一）免予追究事故责任的人员.....12
（二）追究事故责任的单位和人员.....13
八、事故防范和整改措施.....13

2025年12月4日15时35分接报，位于佛山市顺德区容桂街道小黄圃骏景花园C区**号发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失约90.27万元。

事故发生后，顺德区委、区政府和容桂街道党工委、办事处高度重视，区应急管理局、区住房城乡建设和水务局、容桂街道有关办所相关负责人立即派员赶赴事故现场，组织协调事故救援和善后处置工作，同时根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，成立了容桂街道“12·4”高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区民政和人力资源社会保障局、区住房城乡建设和水务局、区总工会、市公安局顺德分局、容桂街道办事处派员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。事故调查组按照事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对该事故进行调查处理，通过现场勘查、调查取证和综合分析，已基本查明事故发生的经过、原因，认定事故性质和责任，提出对事故责任单位和人员的处理建议，以及事故防范和整改措施。

经过调查取证和综合分析，认定顺德容桂“12·4”一般高处坠落生产安全事故是一起因施工单位主体责任落实不到位，事故隐患排查治理不彻底，作业人员安全生产意识淡薄，导致作业人员从高处坠落而发生的一般生产安全责任事故。现将调查情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）项目相关情况

事发工地位于容桂街道小黄圃社区容奇大道东39号骏景金晖花园二期**号，房屋业主：黄*铭，施工单位：南觅风（佛山）设计装饰工程有限公司（以下简称“南觅风公司”），分包单位（个人）：陈*舟。

黄*铭于2025年11月16日与南觅风公司签订装修工程施工合同，南觅风公司作为容桂街道骏景金晖花园二期**号的承包单位，装修内容包括墙体拆除修复、瓷砖铺贴、电线网线安装等。

陈*舟于2024年6月28日与南觅风公司（当时尚未注册主体）签订施工队工程承包协议，根据2025年以来的多笔工程款结算记录，证明陈*舟承接南觅风公司装修工程的事实。

（二）事故相关单位基本情况

工程施工承包单位：南觅风（佛山）设计装饰工程有限公司；统一社会信用代码：91440604MAE7T2***D；注册地址：佛山市禅城区石湾镇街道和平路12号厂内第**幢(首层1**室)(住所申报)；法定代表人：李*；成立日期：2024年12月09日；经营范围：一般项目:工程管理服务;园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；室内空气污染治理；广告设计、代理;建筑物清洁服务；建筑材料销售；建筑用石加工;建筑防水卷材产品销售;专业设计服务；平面设计；建筑装饰材料销售；图文设计制作;安全技术防范系统设计施工服务；采购代理服务；五金产品零售；五金产品批发;建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；灯具销售；室内木门窗安装服务；家用电器销售；家居用品销售；家具零配件销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；咨询策划服务:安全咨询服务；家具

安装和维修服务;家用电器安装服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

工程分包单位(个人): 陈*舟，住址:湖北省黄梅县蔡山镇梅匆*村*组。

(三)事故相关人员基本情况

1.陈*生(死者)，男，1971年08月出生，湖南蓝山县人，陈*舟聘请的施工工人，2025年12月4日进入工地施工，负责墙体打拆工作。

2.黄*铭，男，1996年11月出生，广东顺德人，容桂街道骏景金晖花园二期11号工地(以下简称“工地”)房屋业主。

3.李*，男，1995年01月出生，广东高州人，南觅风公司法定代表人。

4.李*杰，男，1992年11月出生，广东高州人，南觅风公司设计部主管。

5.陈*舟，男，1981年10月出生，湖北黄梅人，装修工地承包人。

6.陈*桥，男，1965年11月出生，湖北黄梅人，装修工地施工工人。

二、事故发生经过、应急救援和善后处理情况

(一)事故发生经过

2025年12月1日15时40分，陈*舟告知陈*桥事发工地有打拆墙体工程要施工。

12月2日21时22分，陈*桥在征得陈*舟同意后，安排陈*生参与施工。

12月4日8时30分许，陈*桥和陈*生到达施工现场。

8 时 50 分，陈*舟到达工地，然后给陈*桥安排好打拆墙工作的具体位置，并在现场进行划线标注。陈*舟把工作安排好后，于当日上午 10 时左右就离开工地。

15 时 25 分，陈*桥在六楼站在铁质脚手架（高约 1.5 米）上拆除墙板，因脚手板铺设宽度不足，陈*生提出自一楼另搬一块铁板至脚手架顶部加宽。陈*桥因位于墙另一侧作业，存在视觉盲区，未察觉陈*生已搬运铁板并实施加宽。陈*生推送铁板过程中，因对作业环境不熟，未辨识风险且未佩戴安全帽，不慎失足踩空，自六楼电梯口坠落至一楼电梯井，垂直落差约 18 米。

15 时 29 分，陈*桥立即拨打 120 救援电话，约 15 分钟后，暨南大学附属顺德医院救护车到场，医护人员立刻对陈*生进行抢救，经全力抢救无效，宣告死亡。

（二）应急救援情况

容桂派出所接报后立即出警前往现场处置，并进行勘查；容桂街道应急管理办公室（以下称“容桂应急办”）接报后立刻派员赶赴现场，开展调查取证工作，收集事故信息，按有关程序上报事故情况。

接报事故后，区应急管理局、区住房城乡建设水务局、容桂街道办事处、容桂派出所等相关领导立即到场指挥应急处置工作；顺德区政府高度重视，迅速成立事故调查组，要求各部门紧密合作，做好事故调查及善后工作；各部门迅速开展调查、有序疏散人员、封锁现场，相关部门部署到位，现场救援处置到位，处置过程中未造成次生事故。

经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）善后处理情况

经调查，陈*生未参加社会保险，施工单位南觅风公司购买工地意外保险，涉事各方协商赔偿金额为90.27万元。截至目前，陈*生的殡葬事宜已处理完毕。

三、事故人员伤亡及直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

经调查核实，事故造成一人死亡，《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：S44202205***9），陈*生死亡原因是：“高坠损伤致死”。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）等标准和统计规定，核定事故造成的直接经济损失约90.27万元。

四、事故调查情况

（一）工程项目情况

该装修工程项目位于佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区容奇大道东39号骏景金晖花园二期**号，该房屋总建筑面积：307.28㎡，建筑层数：6层，分摊土地面积：71.7㎡。

（二）事故发生位置

事故发生地点为六楼电梯口，六楼电梯口离一楼电梯井约18米高，电梯口尺寸长为2.4米×宽为1.77米,电梯井尺寸长为1.98米×宽为1.68米×深0.6米。

（三）事故发生过程及现场情况

经调查，2025年12月1日，南觅风公司安排陈*舟负责打拆墙体作业，12月2日，陈*舟指派陈*桥，陈*桥遂联系陈*生

共同赴事发项目(见图1)施工，当日8时30分许，陈*桥和陈*生到达事发工地开始施工，15时25分，陈*桥在六楼站在铁质脚手架(高约1.5米)上拆除墙板，因脚手架铺设宽度不足，陈*生提出自一楼另搬一块铁板至脚手架顶部加宽(见图2)。陈*桥因位于墙另一侧作业，存在视觉盲区，未察觉陈*生已搬运铁板并实施加宽。陈*生推送铁板过程中，因对作业环境不熟，未辨识风险且未佩戴安全帽，不慎失足踩空，自六楼电梯口坠落至一楼电梯井（见图3），垂直落差约18米。

15时29分，陈*桥就立即拨打120救援电话，约15分钟后，暨南大学附属顺德医院救护车到场，医护人员立刻对陈*生进行抢救，经全力抢救无效，宣告死亡。



图1 装修工地概貌



图 2 事故现场情况



图 3 涉事电梯井（长为 1.98 米×宽为 1.68 米×深 0.6 米）

（四）相关公司安全生产管理情况

1.南觅风公司，作为装修工程承包单位，违规将装修工程发包给不具有相应资质条件的施工单位，未对装修工程的安全生产工作进行统一协调、管理，安全生产主体责任落实不

到位，未组织安全生产教育培训和安全技术交底，未督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，未确保从业人员具备必要的安全生产知识，现场安全管理存在漏洞，建筑安全事故隐患排查工作不彻底、不全面，未能及时发现并消除电梯口临边防护缺失的事故隐患。

2.李*，作为装修公司法定代表人，未全面履行主要负责人职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未组织安全生产培训，未能有效组织开展安全事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除电梯口临边防护缺失的事故隐患。

3.陈*舟，作为装修工程承包人，不具备相应资质条件承揽装修工程，未组织对工人进行安全生产教育培训和安全技术交底，未对现场安全生产工作进行有效管理，未开展现场风险辨识及事故隐患排查治理，未严格督促作业人员依规正确使用劳动防护用品，未及时发现并消除电梯口临边防护缺失的事故隐患。

五、事故性质及原因

经过调查取证和综合分析，认定该事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。

（一）事故发生的直接原因

陈*生，安全生产意识淡薄，作业前未全面辨识现场危险有害因素，忽视电梯井口临边防护缺失的安全风险，未采取有效安全措施并确保安全，致使其在作业过程中不慎失足从高处坠落，最终经救治无效死亡，是事故发生的直接原因。

（二）事故发生的间接原因

1.南觅风公司，作为装修工程承包单位，违规将装修工程

发包给不具有相应资质条件的施工单位，未对装修工程的安全生产工作进行统一协调、管理，安全生产主体责任落实不到位，未组织安全生产教育培训和安全技术交底，未督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，未确保从业人员具备必要的安全生产知识，现场安全管理存在漏洞，建筑安全事故隐患排查工作不彻底、不全面，未能及时发现并消除电梯口临边防护缺失的事故隐患。致使陈*生在作业过程中不慎失足高处坠落，最终经救治无效死亡。

2.李*，南觅风公司法定代表人，在日常的生产经营活动中，未全面履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，未组织安全生产培训，未能有效组织开展安全事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除电梯口临边防护缺失的事故隐患。

3.陈*舟，作为装修工程承包人，不具备相应资质条件承揽装修工程，未组织对工人进行安全生产教育培训和安全技术交底，未对现场安全生产工作进行有效管理，未开展现场风险辨识及事故隐患排查治理，未严格督促作业人员依规正确使用劳动防护用品，未及时发现并消除电梯口临边防护缺失的事故隐患。

六、有关部门履职情况

容桂街道城建和水务办公室（以下简称“容桂城建办”）履职情况如下：根据《容桂街道限额以下工程监管工作实施方案》，一是要求属地居村每月对在建限额以下工程开展全覆盖检查，并将检查情况上报，今年以来共组织居村开展安全生产培训*次，协助区住建局开展建筑工匠专题培训班；二是安排三组监督组分片区指导各村居开展监督管理工作，坚

持每月会同居村到限额以下工程施工现场进行安全抽查，并对居村巡查、信息登记等情况进行抽查，指导各居村加大日常巡查力度，重点排查损害房屋主体结构的房屋装修和加改建行为，共抽检限额以下工程***项；三是对检查中发现施工现场存在安全管控不严，部分在建自建房项目存在楼面周边、楼梯临边、洞口防护不严密的情况，以及现场施工作业人员缺乏必要的安全生产意识，存在未佩戴安全帽、安全带等问题，现场指导属地社区向施工单位发出《整改通知书》，要求立即整改，消除安全隐患共***处。

综上，可以认定容桂城建办已依法履行其监管职责。

七、事故责任认定以及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，对事故责任的认定以及对事故责任单位和人员的处理建议如下:

（一）免予追究事故责任人员

陈*生，安全生产意识淡薄，作业前未全面辨识现场危险有害因素，忽视电梯井口临边防护缺失的安全风险，未采取有效安全措施并确保安全，致使其在作业过程中不慎失足从高处坠落，造成事故发生，陈*生对事故的发生负有责任。鉴于陈*生在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）追究责任单位和人员

1.南觅风公司，作为装修工程承包单位，违规将装修工程发包给不具有相应资质条件的施工单位，未对装修工程的安全生产工作进行统一协调、管理，安全生产主体责任落实不到位，未组织安全生产教育培训和安全技术交底，未督促作

业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，未确保从业人员具备必要的安全生产知识，现场安全管理存在漏洞，建筑安全事故隐患排查工作不彻底、不全面，未能及时发现并消除电梯口临边防护缺失的事故隐患。南觅风公司对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法予以行政处罚。

2.李*，作为装修公司法定代表人，在日常的生产经营活动中，未全面履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，未组织安全生产培训，未能有效组织开展安全事故隐患排查治理工作，未及时发现并消除电梯口临边防护缺失的事故隐患。李*对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法予以行政处罚。

3.陈*舟，作为装修工程承包人，不具备相应资质条件承揽装修工程，未组织对工人进行安全生产教育培训和安全技术交底，未对现场安全生产工作进行有效管理，未开展现场风险辨识及事故隐患排查治理，未严格督促作业人员依规正确使用劳动防护用品，未及时发现并消除电梯口临边防护缺失的事故隐患。陈*舟对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，依法予以行政处罚。

八、事故防范和整改措施

1.南觅风公司等相关单位和人员：一是要深刻反思分析本次事故成因，总结吸取经验教训，制定防范和整改方案，落实防范和整改措施，将整改落实情况向工地全体施工人员公开，并向当地监管部门报告；二是要严格遵守安全生产法等法律

法规，加强项目转包和承包责任管理，严格核查相关人员资质和安全条件，落实好安全生产主体责任，全面加强安全生产管理工作，重点加强隐患排查治理，及时消除各类事故隐患；三是要加强对施工人员的安全生产培训教育，确保施工人员知悉并掌握施工现场和工作岗位的危险因素及防范措施，严禁未经安全培训教育的人员上岗作业；四是要强化对作业场所的风险辨识意识和能力，对涉及焊接作业、高处作业、动火作业等特殊作业的岗位人员要确保其经过专门安全作业培训，对施工现场要完善临边洞口等高风险区域的安全警示标志和防护措施，保证施工安全。

2.容桂城建办要针对本次事故，加强相关安全生产执法检查，督促辖区各建筑工地单位深刻吸取事故教训，举一反三，进一步压实承包主体安全责任，重点对施工单位是否定期开展隐患排查治理，涉及特殊作业岗位的施工人员是否持有相应资质和经过安全教育培训，工地内是否依据施工类型完善好安全警示标识与防护措施进行巡查，强化对建筑工地安全方面的监督和管控。

3.容桂街道要将本次事故情况向辖区相关单位、各村（居）委会通报，吸取事故教训，要找准各类生产安全事故发生的规律、特点及监管薄弱环节，以部门联动、信息互通的工作机制加强对各类生产经营活动的监管力度，形成协同作战、联合推进、齐抓共管的局面；要督促相关成员单位在各自职能领域加强对在建工地安全培训教育、隐患排查治理、管理人员履职情况等方面的监督力度，及时上报相关情况并做好后续整改落实。

上述事故防范和整改措施的落实情况由容桂城建办牵头汇总，并及时报送容桂应急办转至事故调查组。