金川集团股份有限公司二矿区“12.30”物体打击事故调查报告

时间：2022-03-08 11:32　　浏览次数： 1175 次

2021年12月30日15时40分左右，金川集团股份有限公司二矿区维修工区作业人员在24行主井进行扁尾绳更换检修作业时，发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，金川集团股份有限公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，市应急管理局组织人员立即赶赴事故现场进行勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），金昌市人民政府于12月31日成立由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查。事故调查组还邀请矿山设备方面专家参与事故调查，并形成技术报告。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、查阅资料、调查询问等进行综合

研判分析，查明了事故经过、应急处置、事
故性质和责任，提出了对有关责任单位、责

一、事故单位及涉事检修作业基本情

（一）事故单位情况：金川集团股份
股份有限公司（以下简称金川集团公司）二
下设8个业务科室，15个工区。二矿
91620300MA73NCUP6E;持有《安全生
〔0008〕，有效期至2023年8月；主要负责
力考核合格证》，特种作业人员持有特种作

（二）涉事检修作业情况：2021年1
计划，将24行主井提升机2、3#扁尾绳更换
尾绳更换检修方案，成立了检修领导小组，
期准备工作、所需材料、安全风险辨识、施
室审核制定；12月22日，二矿区召开安全
24日，维修工区组织安全会对扁尾绳更换
2#扁尾绳更换检修开始，于29日结束；12
时，因扁尾绳连接扣滑脱造成事故，检修作

二、事故经过和救援情况

（一）事故经过

2021年12月30日上午7时30分左右
任肖福安对当班工作进行安排并进行了安全
事项，安全方面也做了交代，当天的主要检

9时左右，班长王学山到井口确认上
换绳准备工作。

14时30分左右，王学山帮高伟、张昱
尾绳状况，并安排起重工杨建勋、焊工刘福
在和高伟一起连接10吨稳车绳与扁尾绳，就
了连接方式和位置（在距扁尾绳绳头3-4米
绳绳头3米左右处绑了一道扣，没有打倒扒。

15时左右，王学山安排电工李景雨接高伟指挥信号工刘延丰上下箕斗，开始进行

15时40分左右，旧扁尾绳回收约40米快速向井口溜滑，10吨稳车保险绳受扁尾绳道边上操作的信号工刘延丰打伤。

（二）救援过程

事故发生后，现场人员立即将伤者刘时伤者头部受伤流血，安全帽被打落，安况。伤者被送到地表约5分钟后，救护

17时20分左右，刘延丰经抢救无效死

（三）事故伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡（刘延丰，男，汉工），直接经济损失95万元。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

现场作业人员未按指令进行稳车与扁扣连接，绳扣在连接时未按操作规范形成有从扁尾绳滑脱，是造成事故的直接原因。

（二）间接原因

1.安全风险辨识不足。二矿区维修工换扁尾绳过程中存在的绳扣滑脱坠井伤人风辨识不足，人员站位不当，是造成事故的主

2.现场安全管理不到位。二矿区维修业过程中存在交叉混岗作业情况，未对绳头连接不规范和锁固保险绳失效的情况，是造

3.作业方案存在漏洞。二矿区对钢丝
人员站位、现场布置等动态风险辨识不足，
术规范未做出详细说明，是造成事故的又一

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，金川集团公
安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任人员的责任认定及

1.刘福彪，二矿区维修工区焊工，未
未要求相关人员进行安全确认，致使绳扣送
矿区参照《安全生产领域违法违纪行为政纪
记过处分。

2.杨建勋，二矿区维修工区起重工，
业交代给技术不熟练的他人，连接后也未进
矿区参照《安全生产领域违法违纪行为政纪
记过处分。

3.王学山，二矿区维修工区当班班长
全面，未对绳扣连接情况进行检查确认，未
生负有主要责任，建议二矿区参照《安全生
之规定，给予王学山行政记过处分。

4.李庆山，二矿区维修工区安全员，
安全检查确认不到位，未及时发现绳扣脱落
区参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处
告处分。

5.李鹤松，二矿区维修工区技术员，
绳失效的情况，对事故的发生负有重要责任
纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予李

6.肖福安，二矿区维修工区副主任，
辨识不到位，在制定检修方案时未对关键部
领导责任，建议二矿区参照《安全生产领域
定，给予肖福安行政记过处分。

7.谢红兵，二矿区维修工区主任，全
业，未认真履行工区安全管理职责，对检修
全风险辨识不足，对事故的发生负有主要领
行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，

8.柴宗辉，安全管理室安全员，履行
业人员站位不当的风险，对关键部位安全确
二矿区参照《安全生产领域违法违纪行为政
政警告处分。

9.孙越，二矿区副矿长，分管项修理
细，对钢丝绳检修过程中存在的安全风险辨
川集团公司参照《安全生产领域违法违纪行
政警告处分。

10.邹龙，二矿区矿长，未认真落实安
识不到位、安全管理不严格等问题疏于管理
急管理局依据《中华人民共和国安全生产法
入40%罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

金川集团公司二矿区，落实安全生产
力，对检修方案研究审批不严不细，对事故
华人民共和国安全生产法》第一百一十四条
矿区向金川集团公司作出书面检查。

五、事故防范和整改措施

（一）举一反三，深刻吸取事故教训
从事故中认真分析问题、复盘总结，深入部
全发展理念，强化安全生产红线意识，科学

落实企业安全主体责任，切实加强全流程、
实，深入组织开展安全警示教育，不断增强
局意识，从思想上筑牢安全防线，有效防范

（二）见微知著，切实强化安全管理
问题导向，从细处着眼、小处着手，将安
程，对检维修等危险性较大作业的作业环境
人员、环境、设备、操作、技术等方面加强
确认、监护，要有效纠治人员交叉混岗作业
业人员服从现场指挥，全方位强管理、除隐

（三）精准施策，着力提升安全水平
合作业环境、工艺流程、风险等级等实际情
得当的各类检维修方案，对关键环节、重点
设备布置、人员站位、技术操作等动态安全
教育，在检修前开展系统的培训，督促检
险，加强关键技术环节的操作、检查和安全
理到位。

金川集

扫一扫在

温馨提示

您访问的链接即将离开

“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃