

横沥镇顺荣石料有限公司“8.7”事故的调查报告

2016年8月7日23时50分许，位于惠城区横沥镇盐径村飞云顶的惠州市顺荣石料有限公司发生一起一名叫黄某城的工人不慎坠落到该公司的生产经营活动现场的石料仓内，后经3号石料传送带被运送到3号破碎机，其躯体受机械伤害当场死亡的事故。

接到事故情况报告后，区委、区政府领导高度重视，区安监局、横沥镇政府等部门有关领导第一时间赶赴现场了解事故情况，同时，要求企业要妥善处理好善后的有关工作，要把各项安全措施落到实处，严防类似事故再发生。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，区政府成立由区府办副主任曹毅鹏为组长，区安监局局长张道政、区安监局副局长纪耀辉为副组长，成员由区监察局、区公安分局、区国土资源分局、区安监局、区总工会、横沥镇政府等单位派员组成的横沥镇顺荣石料有限公司“8.7”事故调查组。同时邀请区检察院派员参加，并聘请2名相关专家参与现场调查和技术分析等工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，依照事故调查的规定和程序认真展开事故调查工作，通过现场勘查、调查取证、询问有关人员了解情况及综合分析，现已查明了事故发生的原因、人员伤亡情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位、人员的处理建议。并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将“8.7”事故有关调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故地点

位于惠城区横沥镇盐径村飞云顶的惠州市顺荣石料有限公司生产经营活动现场。

（二）事故单位

惠州市顺荣石料有限公司。（以下简称顺荣公司）

（三）死者情况

死者：黄某城，男，53岁，汉族，住址：四川省隆昌县迎祥镇。生前系上述公司的1号破碎机工人。

二、事故情况

（一）事故发生经过

根据公司工作安排，2016年8月7日18时至8月8日6时，顺荣公司生产经营活动现场控制1号破碎机的一号操作室当班操作员是唐某海和黄某城。22时25分左右，一号操作室当班操作员唐某海先回到公司饭堂吃宵夜，约22时55分，唐某海吃完宵夜回到一号操作室与黄某城进行交接班后，黄某城就接着去公司饭堂吃宵夜了。当另一名叫冉某林的工人与黄某城在公司饭堂一起吃完宵夜后，两人就各自回自己的工作岗位了。约23时30分，唐某海还看到黄某城出现在1号破碎机操作室附近，此时1、2号破碎机已经停机，石料仓和3、4号破碎机还在运转。约23时50分，在作业现场的一名叫汪某兴的工人发现5号传送带上有安全帽的碎片和小骨头、碎肉之类的东西，就立即将所有运转的生产线全部停下来，并马上清点人数，结果发现少了黄某城一人，他们立即到经营活动现场周边进行查找，但没有找到黄某城，就拨打了110报警电话。经DNA检测后，确认残留在生产线上的肌体组织就是黄某城的。

据调查组调查了解和综合分析后，黄某城吃完宵夜回到其工作岗位附近后，看到1号破碎机还没有开机，就擅自到石料仓的位置查看石料堆积情况，由于该石料仓是露天开放式的（事发时现场没有设置安全防护措施和安全警示标志），黄某城不慎失足坠落到正在运转的石料仓内，后经3号传送带被运送到3号破碎机，黄某城因受到机械伤害而导致死亡。

（二）公安机关刑侦部门调查情况

据惠城区公安分局刑侦部门侦查和现场勘察及了解，黄某城在事故发生前并无异常行为，上岗前没有喝酒，没有身体上的疾病，精神方面也很正常，也没有负债行为，与同事相处也很融洽，从未发生过纠纷，未与他人结怨，同时，当天无外人出入生产作业现场，黄某城的死亡排除他人所为。（详见惠州市公安局惠城区分局《关于黄某城死亡的情况说明》）

（三）专家组论证情况

经聘请2名专家参与现场调查和技术分析后，发现顺荣公司生产经营活动现场1、2号操作室内无岗位人员工作职责，无主要设备（鄂式破碎机、石料输送机等）安全操作规程；石料仓周围没有设置安全防护措施和安全警示标志，导致黄某城从石料仓进料口坠落后形成的机械伤害致死。

(四)善后处理工作情况

事故发生后，区委、区政府高度重视，区政府领导要求横沥镇协调好事故发生单位要妥善处理相关善后工作。经横沥镇的协调，现善后工作已全部妥善处理完毕，家属情绪稳定，并已全部返回家乡。

三、监管部门的监管情况

经调查了解和查阅相关资料，顺荣公司的日常安全生产监督管理工作由惠城区安全生产监督管理局和横沥镇安监所负责。自今年1月份至8月份，惠城区安全生产监督管理局监管一股股长王某丰、副股长林某科以及横沥镇安监所所长翟某东等执法人员按照年度执法计划及陪同市安监局监管一科对该公司共进行执法检查8次，其中2016年7月20日对该公司进行执法检查时，针对存在的安全隐患当场下达《责令限期整改指令书》，责令该公司在8月19日前完成整改。8月7日发生事故后，惠城区安全生产监督管理局执法人员于8月8日下达《现场处理措施决定书》，责令该公司暂时停产停业。8月23日执法人员针对《责令限期整改指令书》的内容对该公司进行了复查并制作了《整改复查意见书》。

四、事故原因

（一）直接原因

据调查，惠州市顺荣石料有限公司企业主体责任不落实，在日常安全生产管理和生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未严格按有关规定在具有较大危险因素的石料仓周围设置安全防护措施和安全警示标志，是导致黄某城从石料仓进料口坠落的直接原因。

（二）间接原因

黄某城自身安全意识淡薄，吃完宵夜后，擅自到石料仓的位置查看石料堆积情况，不慎失足坠落到石料仓内，后经3号传送带输送到3号破碎机受到机械伤害致死，是事故发生的间接原因。

五、事故性质

经事故调查组调查后，认定该起事故是属于一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任和处理建议

（一）黄某城自身安全意识淡薄，吃完宵夜后，擅自到石料仓的位置查看石料堆积情况，不慎失足坠落到石料仓内导致死亡，对事故负有一定责任。鉴于黄某城已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）顺荣公司企业主体责任不落实，在日常安全生产管理和生产安全事故隐患排查治理工作不到位，未严格按有关规定在具有较大危险因素的石料仓周围设置安全防护措施和安全警示标志，是导致事故发生的直接原因，对事故发生负有主要责任。建议由惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定给予行政处罚。

（三）顺荣公司主要负责人王某福没有严格履行安全生产管理职责，没有建立健全本单位安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有主要领导责任。建议由惠城区安全生产监督管理局依照安全生产法律法规相关规定给予行政处罚。

（四）顺荣公司现场安全管理人员潘某聪、王某督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。对事故发生负有一定责任。建议由顺荣公司按照公司相关管理规定给予行政处理。

（五）惠城区安全生产监督管理局监管一股股长王某丰和副股长林某科已依法按执法计划完成对该企业安全生产监管工作，无失职行为，同时该事故因当事人行为失控所致，按照《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》第二十条有关规定，对两同志免予追责。但为举一反三，汲取教训，利于工作，由惠城区安全生产监督管理局责令王某丰和林某科同志向该局作出深刻书面检讨。

（六）横沥镇安监所所长翟某东已依法按执法计划完成对该企业安全生产监管工作，无失职行为，同时该事故因当事人行为失控所致，按照《安全生产监管监察职责和行政执法责任追究的暂行规定》第二十条有关规定，对该同志免予追责。但为举一反三，汲取教训，利于工作，由横沥镇政府责令翟某东同志向该镇政府作出深刻书面检讨。

七、事故防范措施建议

这起事故反映了有关单位和人员没有严格遵守安全生产管理规定，没有严格落实企业主体责任，导致事故的发生，教训极其深刻。全区各非煤矿山企业尤其是横沥镇辖区内的此类企业应从中吸取深刻教训，举一反三，避免类似事故再发生。

（一）惠州市顺荣石料有限公司必须严格落实企业主体责任，加强生产经营活动现场安全管理工作，加大生产安全事故隐患排查治理工作力度，建立健全安全生产责任制度，严格遵守安全生产管理规定，加强对从业人员的教育培训，提高从业人员的安全意识，并认真制定事故防范措施，确保生产安全。

（二）惠城区安全生产监督管理局应认真落实“谁主管、谁负责”的原则，进一步加强全区非煤矿山企业的监督管理工作力度，并认真制定事故防范措施，确保生产安全。

（三）横沥镇政府应切实加强辖区内非煤矿山企业的日常监管工作力度，严格落实属地管理原则，并认真制定事故防范措施，确保安全生产。

相关附件：

来源：惠城区安全生产监督管理局　　时间：2017-02-15