

[索 引 号]	640521019/2026-00272	[发文字号]	
[发布机构]	中宁县农业农村局	[责任部门]	中宁县农业农
[有 效 性]	有效	[成文日期]	2026年10月

宁夏农垦乳业股份有限公司渠口牧场“7•12”一般事故调

时间：2026年10月10日　　来源：中宁县农业农村局　　访问量：205

2026年7月12日下午16时08分许，宁夏农垦乳业股份有限公司渠口牧场东南侧中转池粪水管道观察井处，发生一起中毒事故，造成2人死亡，直接经

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《宁夏回族自治区安全生产条例》及有关法律法规农业农村局、县应急管理局局长任副组长，县农业农村局、应急管理局、公安局、太阳梁乡人民政府等部门为成员的宁夏农垦乳业股份有限公司渠口牧时邀请中宁县纪委监委、总工会、安全专家及法律顾问参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检测鉴定、查阅资料、询问相关人生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突

经事故调查组认定，宁夏农垦乳业股份有限公司渠口牧场“7·12”一般事故是一起因人员违规作业、有限空间作业风险辨识不到位造成的中毒和窒息

一、基本情况

（一）事故所涉相关单位情况

宁夏农垦乳业股份有限公司（曾用名：宁夏农垦贺兰山奶业有限公司，以下简称“乳业公司”），统一社会信用代码：916400006943201638。公司夏银川西夏区平吉堡奶牛场。法定代表人：张伟。注册资本：人民币肆亿伍仟肆佰捌拾壹万玖仟陆佰伍拾贰圆整。成立日期：2009年12月11日。经营范

品生产；酒类经营；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让
副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

（二）事故单位基本情况

宁夏农垦乳业股份有限公司渠口牧场（以下简称“渠口牧场”）位于中宁县太阳梁乡渠口农场农七队花果山，场长曹建树。渠口牧场于2010年9月16
设项目立项的函》（宁发改审发〔2010〕464号），2013年3月20日取得《关于渠口农场5000头奶牛场建设项目的立项批复》（宁垦政发[2013]22号）；
宁县农业农村局取得《生鲜乳收购许可证》《动物防疫条件合格证》《种畜禽生产经营许可证》，总投资1.2亿元，占地面积650亩，现有员工100人，建有
挤奶厅1座，建筑面积680平方米，青贮窖6座建筑面积24339平方米，饲料棚2座建筑面积11820平方米、机车车库2座，建筑面积382平方米。设立七
管理部、疾控保健部、精准营养部、犊牛培育部、良种繁育部。

（三）事故所涉粪水管道观察井基本情况

渠口牧场东南侧粪污中转池粪水管道观察井处，事故现场实测观察井上部直径63cm，下部直径约200cm，井深165cm，计算容积约2.44m^3。

二、事故发生经过及应急救援处置情况

（一）事故发生经过

2026年7月12日14时47分，牧场副场长张某某带领宋某、袁某某到牧场东南侧粪污中转池观察井处进行疏通管道作业，作业前未按照相关管理制度
某某地面负责给宋某传递工具，宋某下井使用撬杠打开粪污管道接口，管道内积存的粪污开始泄漏到观察井，宋某立刻丢下撬杠离开观察井。

下午16时08分，袁某某私自下井捡拾遗漏的撬杠。16时09分，宋某和张某某听到井下发出呼救声，迅速跑到井口查看，发现袁某某已倒地，呼喊
即晕倒。

（二）应急救援情况

16点10分宋某见进入井中的张某某晕倒，向周边人员呼救，并向检修班长武某某报告，武某某拨打了120急救电话，现场人员高某向路过的张某某
员佩戴面罩将袁某某、张某某二人从井下转移至地面，进行心肺复苏及人工呼吸。16时56分许，120急救医护人员抵达现场，医护人员对两名伤者持续
亡。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）死者基本情况

1.袁某某，男，55岁，身份证号：642221********0535，家庭住址：宁夏中宁县太阳梁乡南塘村A区，系宁夏农垦乳业股份有限公司渠口牧场维修

2.张某某，男，44岁，身份证号：640122********2119，家庭住址：宁夏贺兰县暖泉农场基建队26-1号，系宁夏农垦乳业股份有限公司渠口牧场副

（二）直接经济损失

依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025），事故造成直接经济损失为人民币265万元。

四、事故原因及性质认定

（一）直接原因

1.袁某某在现场未履行有限空间作业审批、通风检测防护等安全措施情况下下井捡拾工具，吸入高浓度硫化氢中毒昏迷，是造成单人死亡的直接诱因

2.现场负责人张某某缺乏有限空间科学救援知识，未佩戴任何防护装备、未采取通风、绳索牵引等安全施救措施，盲目进入井下施救，导致自身硫化

3.牧场粪污中转池观察井管道内长期存储粪污，管道内产生硫化氢有毒气体大量积聚，宋某打开管道接口使管道内储存的硫化氢随粪污泄露到观察
理局通过四合一气体检测发现，观察井内残存的硫化氢气体浓度是23ppm，正常作业硫化氢浓度不超过7ppm。）

（二）间接原因

1.日常培训教育不到位，未组织全体维修、管理人员开展《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》专项安全教育培训，未组织学习
施救危害、科学救援流程；未能确保其具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

2.安全风险辨识和隐患排查治理不到位，未对场内粪污中转池观察井开展全面有限空间风险辨识、建档管控；中转池观察井处未设置有毒有害警示
为。

3.日常安全管理存在漏洞,相关负责人履职不到位，对渠口牧场日常安全检查工作不深入，同时安全管理人员的专业性不强、发现问题的能力不够，

4.安全生产主体责任落实不到位，日常安全管理不严规章制度未落实，日常应急演练针对性不强，缺少有限空间作业自救互救演练内容；作业前未井机械通风、未使用便携式气体检测仪检测硫化氢、氧气浓度，未安排专职现场监护人员，未携带安全绳、救生三脚架、空气呼吸器等应急防护装备，

五、对事故责任认定以及处理建议

依据事故调查结果，依据相关法律法规的规定，对事故发生单位及相关责任人员处理建议如下：

（一）责任单位的处罚意见

宁夏农垦乳业股份有限公司（渠口牧场）在本次事故中，安全生产主体责任落实不到位，隐患排查治理不到位，未及时发现并消除事故隐患；安全管理；未严格执行作业票审批制度，作业人员未具备必要的安全生产知识，未在有较大危险因素的场所设置明显的安全警示标志，未配备相应的劳动防使用劳动防护用品，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十五条、第四十一条第二款、第四十五条之规定，对此次事产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（三）项之规定，建议由中宁县应急管理局对其处以71万元罚款的行政

（二）相关责任人的处罚建议

1.袁某某，渠口牧场维修操作工，在未采取任何安全防护措施的情况下违规下井作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予

2.张某某，渠口牧场副场长，违章指挥检修工人违规作业，在未采取任何安全防护措施的情况下盲目下井施救，对事故发生负有直接责任，鉴于其已

3、陈某某，渠口牧场安全员，负责牧场日常的安全监督管理工作，履行安全生产管理人员职责不到位，未能及时监督从业人员按照“先通风、再检了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项之规定，对事故发生负管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十（一）项之规定，建议由中宁县应急管理局处以上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

4、曹某某，渠口牧场场长，对本牧场的安全生产工作全面负责。未严格履行牧场负责人的安全生产管理职责，督促牧场安全生产直接责任人履行安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项之规定，对事故发生负主要管理责任，依据《中华人民共和国安全款处罚规定》第二十条第（一）项之规定，建议由中宁县应急管理局对其处以上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

5、丁某，乳业公司副总经理，负责乳业公司及下属牧场的安全监督管理工作。履行安全生产管理人员职责不到位，未及时检查渠口牧场的安全生生产管理的建议，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项之规定，对事故发生负管理责任，依据《中华人民共和国安全生第二十条第（一）项之规定，建议由中宁县应急管理局处以上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

6、张某，乳业公司董事长兼总经理，乳业公司法定代表人，安全生产第一责任人，对本公司的安全生产工作全面负责。未严格履行法定代表人的安全生产管理职责不到位，未能及时了解渠口牧场的安全生产状况，未及时排查出生产安全事故隐患并提出改进安全生产管理的建议。其行为违反了《之规定，对事故发生负重要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项之规定，之四十罚款的行政处罚。

（三）行业主管部门的处理建议

县农业农村局作为行业监管部门，虽按相关规定制定了“五定”方案并将渠口牧场列为重点监管对象，且在常态化督导检查、培训演练及隐患整改“[法震慑力上仍存在薄弱环节。特别是针对有限空间作业这一高风险领域，企业存在落实有限空间作业流程不规范，安全生产风险意识不强，导致风险述，建议责成县农业农村局向县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施的建议

针对此次事故暴露出的突出问题，为深刻吸取事故教训，进一步压实安全生产工作，有效防范类似事故再次发生，提出如下措施建议：

（一）宁夏农垦乳业股份有限公司渠口牧场要深刻吸取本次事故教训，组织开展事故警示教育，认真查找和解决安全生产工作中存在的漏洞。**一是**限空间开展全方位的辨识，并建立有限空间管理台账，设置有限空间作业安全警示标识牌；**三是**制定并落实有限空间作业管理制度；**四是**严格执行有训；**五是**针对有限空间作业风险配齐配全有限空间作业安全防护物资及救援装备；**六是**完善有限空间专项应急预案，并定期开展有限空间应急演练。

（二）宁夏农垦乳业股份有限公司要切实加强安全生产监督管理职责，强化牧场安全管理。**一是**以本次事故为警示，对辖区所有牧场粪污处理设施有限空间隐患总台账，限期全部整改到位。**二是**组织全公司牧场负责人、安全负责人召开事故警示教育会，深刻吸取此次事故教训，举一反三对下属所自查自纠，签订有限空间安全管理责任承诺书，规范下属牧场有限空间标准化管理模板，统一印制有限空间作业票、隐患排查表、培训记录、演练台账

（三）农业农村部门要切实承担起农业农村领域安全生产的行业监管责任。**一是**定期组织开展全县各养殖场有限空间专项整治行动，聚焦畜禽粪患、无票作业的企业依法采取限期整改、停产整顿、行政处罚措施。**二是**继续强化监管领域内安全知识宣传培训，组织学习有限空间安全操作规程，提制，建立企业隐患整改复查、回头看制度，对检查发现的问题实行清单化管理，防范同类有限空间中毒窒息事故重复发生。



扫一扫在手机上查看当前页面