贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场“8.13” 物体打击事故调查报告

2018-09-30 10:26 来源：覃塘区安监局 作者：覃塘区安监局

2018年8月13日15时左右，位于贵港市覃塘区石卡镇大庆村黄桑山的贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场发生1起物体打击事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经覃塘区人民政府同意，成立了区政府办、区纪委国土、工会、公安、人社等部门组成的事故调查组，对该起事故开展调查。事故调查组通过现场勘查、多方取证和综合分析，查清了事故发生的因，认定了事故性质，提出了工作建议，适用《中华人民共和国安全生产法》。现将调查情况报告如下：

一、事故单位情况

1、贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场（以下简称桂标石场），经营范围：石灰岩露天开采、加工、销售，主要负责人卢旭彬。营业执照统一社码：914508040510199320。安全生产许可证编号：（桂R）FM安许证字【2016】0001号，有效期：2016年1月12日至2019年1月11日。采矿许可C4508002018027120107500，有效期：2018年5月22日至2024年5月22日。

2、贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场建立有安全生产责任制、安全生产管理制度及操作规程、编制有生产安全事故应急预案、设置有安全生构、配备有专职安全生产管理人员。安全生产管理人员名单如下：

郑伟彬 主要负责人合格证编号：**********

覃少兵 安全生产管理人员合格证编号：**********

江泽杜 安全生产管理人员合格证编号：**********

3、事故发生后，覃塘区安监局于8月27日聘请贵港市安全生产专家（非煤矿山领域）刘志乾、陈世甫到桂标石场实地查验，经核实桂标石场为深孔爆破、台阶式开采。事发前矿区自上而下形成+170m、+155m、+135m、+115m、+75m五个工作台阶，平台宽度3m至8m。8月13日物体打生在采石工作面第二级+115m台阶处，距离第三级+135m台阶高度有20米，事发前的第三级台阶边坡处有较多松石、浮石。

4、2018年1月至事故发生前，覃塘区安全生产监督管理局共组织桂标石场参加过各类安全生产会议及教育培训3次；签订有《安全生产责任书有《覃塘区安全生产委员会关于开展2018年春节前安全生产大检查的通知》、《关于加强企业停工停产和复工复产期间安全生产工作的通知》、《落实平安健康矿山活动实施方案》、《覃塘区安全生产委员会办公室关于做好2018年清明节、“壮族三月三”和“五一”期间安全生产工作的通知》、《覃塘

山汛期隐患排查治理工作方案》等工作方案；行政执法人员对桂标石场开展日常安全生产行政执法 2次，下达现场检查记录 2份，限期责令整改份，复查通知书2份；行政处罚1次，罚款1.3万元。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过。

2018年8月13日中午12时30分左右，桂标石场结束了当天的爆破工作，工人下班吃午饭、休息。根据工作流程，桂标石场下午要安排钩机对采自上而下排除边坡及台阶处的松石、浮石后才允许铲装车辆到工作面工作。下午14时30分左右，钩机司机钟绍攀独自操作一台钩机直接进入第二级边处挖掘矿石，钩机现场管理人员曾宏东紧跟在后面，距离钩机直线距离大概100米，期间曾宏东几次通过对讲机要求钟绍攀撤出该区域，但钟绍睬。突然，一块重约两吨的石头从第三级台阶急速下坠，正好砸中钩机的驾驶室，变形的驾驶室把钟绍攀紧紧挤压。

（二）应急救援情况。

事故发生后，曾宏东立刻跑到现场初步了解情况后，立刻电话报告在办公区域的郑伟彬等管理人员，石场立即启动事故应急救援预案。接到报卡镇人民政府、贵港市公安局石卡派出所、覃塘区安监局、覃塘国土分局、贵港市消防支队、石卡中心卫生院等单位先后组织人员赶赴现场开展救石卡中心卫生院医护人员现场诊断钟绍攀已无生命体征。

三、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死亡人员情况。

死者，钟绍攀，男，汉族，1973年3月4日出生。家庭住址：广西横县南乡镇竹莲村委莲塘村10队154号，2017年9月份到桂标石场工作，事发石场最熟练的钩机司机，主要负责操作钩机到采石工作面排险。

（二）直接经济损情况

2018年8月15日，贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场和死者钟绍攀家属就死者经济赔偿问题签订了协议书。石场一次性赔付钟绍攀死亡赔偿费、供养亲属抚恤金、精神损害抚慰金、处理丧事误工费、交通费等一切费用合计人民币60万元整，赔付款项已经于8月22日付清。本次事故造成济损失为60万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

死者钟绍攀安全意识淡薄，违规操作，在矿区工作面上部台阶边坡处的松石、浮石没有清除完毕前，直接进入危险区域工作，工作中被从上部坠落的石头砸中钩机驾驶室是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场没有严格落实企业安全生产主体责任，安全防范措施不力、疏于作业现场管理、事故隐患排查流于形式是导生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场“8.13”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、对事故责任单位以及事故责任者的处理建议

1、贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场安全防范措施不力、疏于作业现场管理、事故隐患排查流于形式，违反了《金属非金属矿山安全规程G2006》：5.2.5.8“边坡浮石清除完毕之前，其下方不应生产；人员和设备不应在边坡底部停留。”之规定；同时违反了《中华人民共和国安全生产法

条“生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活
定；对“8.13”物体打击事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项的规定，建议覃塘区安全生产监督管理局依法
覃塘区大庆黄桑山桂标石场给予行政处罚。

2、郑伟彬 ，贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场安全生产主要负责人，检查工作不到位，没有发现员工违反操作规程的行为，没有及时安排工
第二级台阶上部边坡处的松石、浮石排除，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）款“督促、检查本单位的安全生产工作，及时
安全事故隐患”之规定，对“8.13”物体打击事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议覃塘区安全生
理局依法对其给予行政处罚。

3、钟绍攀，贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场钩机司机。安全意识淡薄，违规操作，对“8.13”物体打击事故负直接责任，鉴于其已在此次
亡，不再对其进行责任追究。

六、工作建议

1、贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场应当牢固树立科学发展、安全发展理念，坚决守住“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的红线，进一
导，落实责任，明确要求，切实加强源头治理，解决安全生产突出问题。

2、由覃塘区安全生产监督管理局按照“四不放过”的要求，督促贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场吸取“8.13”生产安全事故教训，教育和督促
严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；加强隐患排查治理工作，对查出的各类事故隐患要如实记录，落实整改措施和责任人员，限
改并向从业人员通报。

3、贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场应当严格按照《开采设计方案》进行开采，加大安全宣传力度，增强从业人员安全生产意识。

贵港市覃塘区大庆黄桑山桂标石场“8.13”物体打击事故调查组

2018年9月28日

扫一扫在手机打开当
前页