重庆北碚罗里巴巴园林景观工程有限公司“9·14”一般车辆伤害事故调查报告

2025年9月14日13时10分许，重庆罗里巴巴园林景观工程有限公司（以下简称“罗里巴巴园林公司”）在北碚区纵一路马河溪大桥移除枯死行道树作业过程中发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约105万元。

接事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区总工会、区公安分局、区住房城乡建委、区城市管理局、合川区人民政府等单位派员参加的重庆北碚罗里巴巴园林景观工程有限公司“9·14”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚罗里巴巴园林景观工程有限公司“9·14”一般车辆伤害事故是一起因驾驶员违规驾驶车辆行驶，施工单位安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任事

故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

纵一路马河溪大桥项目为城市主干路，标准路幅宽度40米，双向6车道，全长约504.03米，主要结构工程为马河溪大桥，另包含约170米道路。道路包括路基、路面、综合管网、照明、交通、绿化等分部工程。该道路已于2024年10月18日竣工验收，事发时属于绿化养护期（一年），允许社会车辆通行。

（二）有关单位概况

1.总承包单位：重庆坤飞建设（集团）有限公司（以下简称“坤飞建设公司”），统一社会信用代码为9150010920320015XF，类型为有限责任公司，注册资本为10158万元整，法定代表人为谢*，住所为重庆市北碚区歇马镇歇马路198号，成立日期为2001年10月29日，经营范围包括许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:土木工程建筑施工(按资质等级证书范围经营)，建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，公路工程施工总承包叁级，水利水电工程施工总承包叁级，防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级，电子与智能化工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰级，消防设施工程专业承包贰级，城市及道路照明工程专业承包叁级，地

基基础工程专业承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，建筑机电安装工程专业承包叁级，起重设备安装工程专业承包叁级，土石方工程服务；环境治理服务；园林绿化工程设计施工及养护；花卉苗木种植、销售；水泥预制构件制造，机械零配件加工、销售；住宿服务；房屋租赁；停车服务。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

2.绿化分包单位：罗里巴巴园林公司，统一社会信用代码为91500117MA61DX9M7E，类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为200万元整，法定代表人为周*，住所为重庆市合川区南津街街道办事处希尔安大道1503号附4号，成立日期为2021年3月14日，经营范围许可项目：建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；礼品花卉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市绿化管理；市政设施管理；装卸搬运；林业有害生物防治服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）涉事项目承揽情况

2021年8月31日，重庆市蔡家组团建设开发有限公司与坤飞建设公司签订了《施工合同》，合同约定由坤飞建设公司承包纵

一路马河溪大桥工程，总工期450天，并签订了《安全管理协议》，明确了各自的安全生产管理职责。

2024年9月，坤飞建设公司与罗里巴巴园林公司签订了《绿化工程专业分包合同》,合同约定由罗里巴巴园林公司承包纵一路马河溪大桥绿化内容，施工内容包含场内外运输、装卸运转、成品保护、养护等与绿化工程相关的所有内容，工期为30天，养护期1年，成活率95%，

罗里巴巴园林公司委派罗*平为现场代表。2025年9月13日，罗*平电话联系陈*，用其名下的货车帮忙运输枯死行道树，不收取费用。

（四）有关单位安全管理情况

1.坤飞建设公司，该单位在项目竣工验收前成立了项目部，配备了项目经理、安全员、施工员、技术负责人等，制定了教育培训、安全生产检查、隐患排查治理、安全生产操作规程等安全生产规章制度，对分包单位开展了安全技术交底，日常开展了工作例会和安全巡查。项目竣工验收后，项目部随即解散，绿化养护由罗里巴巴园林公司负责。

2.罗里巴巴园林公司，该单位委派罗*平为现场代表，负责施工现场的协调和管理。该单位未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未对作业人员开展安全生产教育和培训。

（五）事故车辆和驾驶员情况

1.渝DX**5重型仓栅式货车，所有人为陈*，使用性质为营

转非，行驶证注册日期为2017年8月17日，发证日期为2024年10月10日，强制报废期为2032年8月17日，检验有效期至2026年8月。事发时由蒋*刚驾驶转运枯死行道树。

2.蒋*刚，男，汉族，渝DX**5重型仓栅式货车驾驶员，准驾车型为B2E，初次领证时间为2006年5月18日，有效期至长期。

（六）事故发生经过

2025年9月14日7时30分许，罗里巴巴园林公司现场代表罗*平组织吊车和临时作业人员胡*文、艾*琴、韩*秀、李*到达纵一路马河溪大桥现场准备移除枯死行道树。罗*平向几人讲解了移除过程，发放了安全帽并提醒注意安全。因联系的运输货车还未到场，罗*平便安排胡*文、艾*琴、韩*秀、李*清理路边杂草。

9时30分许，驾驶员蒋*刚驾驶渝DX**5重型仓栅式货车到达作业现场，罗*平便安排分工作业，胡*文在货车车厢协助吊车解开吊装绳，艾*琴、韩*秀、李*在地面捆绑吊装绳并清理树根上的种植土，需要挪车时，三人通知驾驶员。

10时许，货车所有人陈*带着赵*明到达现场，罗*平安排赵*明负责锯掉带有泥土的树根。

11时许，罗*平安排工人吃完饭后继续作业，陈*离开现场。

13时08分许，地面捆绑好的行道树被吊运至车厢后，胡*文站立于车厢树木上正准备解开吊装绳，赵*明上到驾驶室乘凉，蒋

*刚突然驾驶车辆向前行驶，胡*文从车厢树木上跌落地面，现场人员立即喊停货车并拨打了120救援电话，120救援人员到场后将胡*文送往重庆市北碚区中医院进行救治，18时30分许经抢救无效死亡。

（七）事故现场情况

接到事故报告后，调查组立即前往事故现场进行勘查，事故现场因救援影响受到破坏，变动较大。

1.根据现场人员提供的照片，事故地点位于纵一路马河溪大桥附近。

2.渝DX**5重型仓栅式货车停驶于吊运车辆前方，车厢尾门未关闭且树枝超出车厢尾部，车厢内树木已经装满，事发时吊运的行道树仍被吊绳提起，胡*文躺在货车后方。



图1 事发现场照片

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

该事故造成1人死亡，死者：胡*文，事发时为施工现场临

时作业人员，负责在车上协助吊装并解开吊装绳。

2.直接经济损失。

该事故造成直接经济损失约105万元，主要为丧葬及善后赔偿费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，相关人员拨打了110报警电话。接报后，区公安分局向区政府进行报告，经区政府授权，由区应急管理局牵头成立了事故调查组，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。事故调查组介入后，坤飞建设公司、罗里巴巴园林公司配合事故调查。

（二）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，现场人员立即拨打了120救援电话，并开展应急处置，120人员到场后将伤者及时送往重庆市北碚区中医院救治，18时30分许伤者经抢救无效死亡。事故单位积极处理善后事宜，目前双方已达成善后赔偿协议，家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组调查询问、综合分析认定，事故原因如下：

（一）直接原因

驾驶员蒋*刚行车前未按规定逆时针绕行车辆检查，且吊装作业还未完成时，突然驾驶车辆行驶，导致胡*文从车厢树木上跌

落受伤，后经抢救无效死亡。其行为违反了《机动车驾驶人安全文明操作规范—第3部分：大中型客货车驾驶》（GA/T1773.3—2021）5.1.1项[1]的规定，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

罗里巴巴园林公司，安全生产主体责任落实不到位，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未对作业人员开展安全生产教育和培训；未及时发现并消除驾驶员蒋*刚行车前未按规定逆时针绕行车辆检查，在吊装作业还未完成情况下，突然驾驶车辆行驶的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款[3]的规定，是事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.周*，罗里巴巴园林公司法定代表人、主要负责人，履行安全生产工作职责不到位，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未及时发现并消除驾驶员蒋*刚行车前未按规

---

[1] 《机动车驾驶人安全文明操作规范—第3部分：大中型客货车驾驶》（GA/T1773.3—2021）5.1.1项：机动车驾驶人（以下简称“驾驶人”）行车前应逆时针绕行车辆检查，并符合以下要求：a)车底或附近无儿童等人员及障碍物；b)无机油、冷却液、液压油、润滑脂或者燃料泄漏等；c）机动车号牌及放大号齐全、完好、无遮挡；d）车灯、玻璃和后视镜、前视镜等完好、无污损；e)车轮和轮辋无缺失，紧固装置无损坏、松动或者错位现象；轮胎气压正常，气门芯杆和密封帽，正常，轮胎无嵌入异物、切口、鼓包或者严重磨损；f)风挡玻璃雨刮臂的弹簧正常；风挡玻璃雨刮片无磨损、硬化；g)校车车身外观标识、校车标志灯和停车指示标志齐全、完好；h)警车、救护车、工程抢险车、消防车等应急救援车辆警示灯具和外观标识齐全、完好。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

定逆时针绕行车辆检查，在吊装作业还未完成情况下，突然驾驶车辆行驶的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项[4]的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[5]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

2.蒋*刚，渝 DX**5 重型仓栅式货车驾驶人，行车前未按规定逆时针绕行车辆检查，在吊装作业还未完成情况下，突然驾驶车辆行驶，导致胡*文从车厢树木上跌落受伤，后经抢救无效死亡。其行为违反了《机动车驾驶人安全文明操作规范—第 3 部分：大中型客货车驾驶》（GA/T 1773.3—2021）5.1.1 项规定，对本次事故的发生负有责任，涉嫌刑事犯罪，建议移送区公安分局调查处理。

（二）对事故有关单位的处理建议

1.坤飞建设公司，涉事项目已竣工验收，绿化养护由罗里巴巴园林公司负责，事故调查过程中未发现该单位与事故发生有因果关系的违法行为，建议不予处理。

2.罗里巴巴园林公司，该单位安全生产主体责任落实不到位，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未对作业人员开展安全生产教育和培训；未及时发现并消除驾驶员蒋*

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

刚行车前未按规定逆时针绕行车辆检查，在吊装作业还未完成情况下，突然驾驶车辆行驶的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对监管单位的调查情况

1.区城市管理局负责全区城市园林绿化施工监督管理工作，编制印发了《2025 年度安全生产监督检查计划》,2025 年 1-10 月，按照计划开展安全检查 230 余次，排查整改各类问题隐患 150 余条。针对园林绿化行业，在高温防护、节假日安全保障等关键节点，定期召开专题会议 5 次，下发工作通知 4 次，开展专项检查 13 次，完成各项安全隐患问题整改 40 余处，组织相关企业单位开展安全教育培训 10 次，开展绿化作业、应急处置演练 2 次，提升作业人员安全意识和应急处置能力。

2.北碚经开区管委会履行属地安全管理职责，编制印发了《2025 年度安全生产监督检查计划》，2025 年 1-9 月，按照计划检查企业 682 家次,发现隐患 1686 条,已督促企业全部完成整改。同时由分管领导带队开展现场检查 18 次,发现问题隐患 30 余条，均督促责任单位完成整改。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

事故调查过程中未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

该起事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，施工现场车辆和驾驶员管理不到位等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

1.罗里巴巴园林公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，要建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，按要求组织从业人员开展安全教育培训，组织施工现场驾驶员开展安全技术交底，加强项目现场作业人员和运输车辆管理，杜绝违法违规行为，及时消除事故隐患。

2.区城市管理局，要进一步加强全区城市园林绿化监督管理，协同相关单位加强绿化施工和养护监管，督促责任单位落实主体责任，严控类似事故再次发生。

3.北碚经开区管委会，要加强施工现场巡查检查，督促各施工单落实各项安全生产措施，强化施工现场风险辨识和隐患排查，确保各施工单位主体责任落到实处。