始兴县铜仁正宏建筑劳务有限公司“12·25”一般高空坠落事故

调查报告

始兴县铜仁正宏劳务有限公司“12·25”
一般高空坠落事故调查组
2026年8月10日

目录

一、事故基本情况……1
（一）事故发生单位及相关单位概况…… 1
（二）事故相关人员情况……2
（三）事故发生单位安全管理情况…… 3
（四）事故发生经过和救援情况…… 4
（五）事故现场勘验情况……5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况…… 6
二、事故应急处置及评估情况…… 6
（一）事故信息接报及响应情况…… 6
（二）事故应急处置情况……7
（三）事故善后处理情况……7
（四）事故应急处置评估……7
三、事故发生的原因和事故性质…… 8
（一）直接原因分析……8
（二）事故相关检验检测和鉴定情况…… 8
（三）其它可能因素排除……8
（四）间接原因分析……8
（五）事故性质……9
四、事故相关单位履职情况…… 9
（一）广州市迅宏建设有限公司（总承包单位）…… 9
（二）铜仁正宏建筑劳务有限公司（劳务分包单位）…… 9
（三）广东建发工程管理有限公司（监理单位）……10
（四）始兴县住房和城乡建设管理局（行业主管部门）…… 10
五、对事故有关单位及责任人的处理建议……11
（一）事故责任人员的处理建议……11
（二）事故责任单位处理建议……13
六、事故主要教训……14
七、事故防范措施和整改建议……15

始兴县铜仁正宏建筑劳务有限公司“12·25”一般高空坠落事故调查报告

2025年12月25日上午15时50分许，始兴县铜仁正宏建筑劳务有限公司在太平镇益健花园进行外墙天然气管道更新改造作业时，发生一起一般高空坠落事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）等相关法律法规规定，2025年12月26日，始兴县人民政府成立了由县委常委、常务副县长任组长，县府办、县委宣传部、县委社会工作部、应急管理局、住房和城乡建设管理局、公安局、司法局、人社局、卫健局、总工会、太平镇人民政府等有关部门组成的始兴县益健花园“12·25”一般高空坠落事故调查处理工作专班。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘查、调查询问相关当事人和查阅相关资料，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡等情况。

经调查认定，始兴县铜仁正宏建筑劳务有限公司“12·25”一般高空坠落事故是一起因工人违章操作造成的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.总承包单位：广州市迅宏建设有限公司，统一社会信用代码 91440112MA59E7M26L，法定代表人庞**，安全生产许可证证书编号（粤）JZ 安许证字[2023]018468，有效期至 2028-06-25。

2.劳务分包单位：铜仁正宏建筑劳务有限公司，统一社会信用代码91520602MAAL32GD48，法定代表人杨*，施工劳务不分等级资质，安全生产许可证证书编号（黔）JZ安许证字[2025]060541，有效期至2028-08-08。

3.监理单位：广东建发工程管理有限公司,统一社会信用代码 914401131914648193,法定代表人杨**,安全生产许可证证书编号（粤）JZ 安许证字[2023]005123,有效期至 2029-02-25。

4.项目基本情况。本项目为益健花园燃气管道改造施工项目，始兴县住房和城乡建设管理局为该项目业主方，内容为对益健花园小区老化燃气管道和设施进行检测、更新及改造，对小区居民用户燃气设施加装或更新软管自闭阀、报警器、切断阀等。项目由广州市迅宏建设有限公司总体承包，并于 2025 年 10 月 8 日与铜仁正宏建筑劳务有限公司签订劳务分包合同,开工时间为 2025 年 10 月 30 日。

（二）事故相关人员情况。

赵**(死者),男性,湖南邵东人,身份证号:430521****9211,38岁，铜仁正宏建筑劳务有限公司工人，持有效高处作业证。

杨*，男性，贵州铜仁人，身份证号：522230****1073，37

岁，铜仁正宏建筑劳务有限公司法人代表。

杨*，男性，贵州松桃人，身份证号：422229****3050，34岁，铜仁正宏建筑劳务有限公司安全管理人员。

尹**，男性，湖南邵东人，身份证号430521****8739，铜仁正宏建筑劳务有限公司工人，持有效高处作业证。

闵**，男性，湖南邵东人，身份证号430521****4953，铜仁正宏建筑劳务有限公司工人，持有效高处作业证。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.广州市迅宏建设有限公司。广州市迅宏建设有限公司与铜仁正宏建筑劳务有限公司签订了劳务分包协议，将燃气管道更新改造工作整体分包至铜仁正宏建筑劳务有限公司，同时与其签订了安全生产协议。其能够将安全生产工作纳入统一管理，对施工方案进行审核，相关佐证资料齐备。以每周一次例会的频次强调安全生产工作，全程参与项目会议、施工、培训、隐患检查和整改工作。

2.铜仁正宏建筑劳务有限公司。铜仁正宏建筑劳务有限公司在安全生产管理工作中，建立了安全培训教育制度、安全技术操作规程、应急预案等，虽已开展部分基础性安全工作，但在全面履行企业安全生产主体责任方面仍存在安全培训流于形式，对员工培训教育不足；隐患排查治理和风险管控不到位；日常安全管理存在缺失，安全责任制落实不力等问题。

3.广东建发工程管理有限公司。广东建发工程管理有限公司

按相关要求配备了总监理工程师和专业监理工程师，定期召开监理例会，能及时督促整改部分问题隐患。但日常巡视和监理不到位，未能全面落实监理单位的安全职责，未能及时发现现场高处作业的安全隐患。

（四）事故发生经过和救援情况

经调查，2025 年 12 月 25 日下午，铜仁正宏建筑劳务有限公司员工赵**与同班组工友闵**、尹**，在始兴县太平镇益健花园 2 栋 F 座（共六层）开展燃气压力管道检测相关工作，赵**此时不在场。到场作业时，计划由闵**负责设置安全绳，完成后由尹**在外立面攀爬进行高处作业。15 时 30 分许，赵**到达作业现场，因按照安全操作规程，应设置好两条安全绳并确认无误后，高处作业人员方可开始作业，便向尹**提出为加快作业速度，让尹**也上楼协助放置安全绳，随后赵**离开。尹**上楼时闵**已绑好一条安全绳，该安全绳的挂点设置在楼顶铁皮棚的一根立柱上。赵**在未通知闵**、尹**的情况下回到作业现场，并自行配系了五点式安全带后登高至建筑物 5 楼与 6 楼之间的外立面开展高处作业，此时闵**仅绑好一条安全绳，第二条安全绳尚未完成设置。15 时 50 分许，尹**听见铁皮棚立柱断裂声响后发出惊呼，断裂立柱与安全绳同时坠落，导致赵**从高处坠落至二楼露台处。闵**、尹**立即跑下楼查看，二人发现赵**侧躺在二楼露台，其安全帽掉落在一旁，身上有伤痕及血迹。闵**当即上前托住赵**的头部。现场目击住户当下拨打了 120 急救电话，不久后，

医护人员抵达现场开展抢救工作，尹**前往接应救护车，并协助医生推送抢救设备、配合开展急救。17 时许，经过约四十分钟的现场抢救，急救医生宣布抢救无效，赵**已无生命体征，宣告死亡。

（五）事故现场勘验情况

事故调查组技术人员于12月27日对事故现场进行勘验，事故发生位置位于始兴县太平镇益健花园2栋F座（共六层）5楼与6楼之间的外立面。



（图1）楼顶固定安全绳的铁皮棚立杆断裂位置



（图2)人员坠落二楼露台位置

（六）人员伤亡何直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡。死者赵**，男，38岁，住址：湖南省邵东市砂石镇柳东村下老泥堂组，为铜仁正宏建筑劳务有限公司工人；根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，造成直接经济损失合计：220万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

15 时 50 分许，现场工人了解到事故发生后，陆续向铜仁正宏建筑劳务有限公司安全管理人员杨*报告。杨*接报后，立即向公司负责人杨*进行报告。杨*接报后，要求杨*立即启动应急预案，并做好以下处置工作：一是停止现场作业，防止次生事故；

二是保护好伤员，并拨打120请求救治；三是第一时间向公安、住管、应急管理等相关部门报告。此外，现场有小区住户协助拨打了120电话，120救护车于16时09分到达现场。救护车到场后管理人员迅速组织现场人员配合急救，后经抢救无效后宣布赵**死亡。事故报告信息报送及时、准确，暂未发现迟报、漏报、瞒报行为。

（二）事故应急处置情况

2025年12月25日16时40分许，始兴县应急管理局接县110指挥中心报称始兴县益健花园有一人从高处坠落。县应急管理局接报后，立即向县委、县政府报告，并组织工作人员赶赴现场进行应急救援处置，县公安局、县住管局等相关单位陆续赶赴现场。经医护人员对赵**进行现场抢救后，宣布抢救无效，赵**死亡。

（三）事故善后处理情况

2025年12月27日，铜仁正宏建筑劳务有限公司已与死者赵**家属签订赔偿协议书，相关款项已支付到位。死者家属情绪平稳，目前已返回湖南，善后工作已完成。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，涉事企业信息报送及时，未出现迟报、漏报情况，现场救援迅速，应急处置得当，未发生因应急处置不当导致人员伤亡和财产损失扩大及发生次生事故。相关部门接报后响应及时，应急处置得当，善后工作开展有序，应急处置中未发生衍

生事故，信息报送及时，未出现迟报、漏报情况。

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因分析

本次事故发生的直接原因，一是工人闵**安全绳挂点选择不当，未确认安全带系挂至可靠固定点，固定于楼顶铁皮棚锈蚀严重的立柱上，该立柱因锈蚀已丧失承载能力，作业过程中立柱断裂，与安全绳整体脱落；二是赵**思想麻痹大意，安全意识严重缺失，未遵守操作规程进行登高前安全确认，未与闵**、尹**确认2条安全绳设置安全有效即冒险开展高处作业，最终导致坠落身亡。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

现场勘查报告详见附件。

（三）其它可能因素排除

排除作业人员突发生理性失能（晕厥/中暑）等。

（四）间接原因分析

1.安全教育培训不到位，作业人员安全意识缺失。企业对包括赵**在内的作业人员开展针对性的安全教育培训和安全技术交底不到位，未有效普及高处作业安全规范、隐患识别方法，导致作业人员安全意识和自我防护意识不足。

2.安全检查与隐患排查治理不力。企业未严格落实安全检查制度，对高处作业现场的安全隐患未能及时发现并纠正，最终导致隐患问题未及时消除引发事故。

（五）事故性质

经调查分析，结合上述情况，调查组分析认定本起事故是作业人员违规冒险作业、事故单位安全管理缺失而造成的一般生产安全责任事故。

四、事故相关单位履职情况

（一）广州市迅宏建设有限公司

广州市迅宏建设有限公司与铜仁正宏建筑劳务有限公司于2025年10月8日签订了劳务分包协议，将燃气管道更新改造工作整体分包至铜仁正宏建筑劳务有限公司，同时与其签订了安全生产协议，并能够将其安全生产工作纳入统一管理。广州市迅宏建设有限公司主要负责人庞**、项目负责人罗**对施工现场进行经常性安全检查巡查，对施工方案进行审核，相关佐证资料齐备。以每周一次例会的频次强调安全生产工作，按时参与项目会议、施工、培训、隐患检查和整改工作。

（二）铜仁正宏建筑劳务有限公司

铜仁正宏建筑劳务有限公司在安全生产管理工作中，虽已开展部分基础性安全工作，但在全面履行企业安全生产主体责任方面仍存在以下问题：

一是安全培训流于形式，实效不强。该公司在定期组织生产一线员工开展安全培训、落实“三级”安全教育培训制度过程中，流于表面、缺乏针对性，未能有效提升从业人员的安全生产意识和实操技能。部分员工对所在岗位存在的安全危险因素认知模

糊，未能熟练掌握岗位安全操作规程，安全防护意识薄弱。

二是隐患排查治理和风险管控不到位。公司对隐患排查治理工作重视程度不够、开展不够深入细致。在生产全过程中对各类安全隐患未能及时识别和纠正，在安全管理具体落实环节存在的漏洞和薄弱之处。

三是日常安全管理存在缺失，安全责任制落实不力。企业安全生产责任制未能有效传导至每一个一线岗位、每一名从业人员，企业安全风险管控措施执行流于表面，日常动态检查力度不足，未能及时发现和纠正一线岗位存在的违规操作、管理疏漏等问题。

（三）广东建发工程管理有限公司

广东建发工程管理有限公司作为监理单位，一是安全管控流于形式。未严格履行安全生产监理责任，对高处作业监管不严，安全巡查走过场。二是违章作业失察失控。现场监理人员对作业人员冒险蛮干、违规操作等行为未予制止，对分包单位安全运行情况监督缺位。

（四）始兴县住房和城乡建设管理局

始兴县住房和城乡建设管理局，作为行业主管部门及项目业主，自项目开工以来，共组织项目管理人员参加安全生产培训会1次，到实地检查项目7次，共发出检查文书3份，发现存在未佩戴安全帽、临边防护不严、动火作业不规范等隐患并督促整改。在过往的工作中，一是隐患排查治理不彻底。对项目检查深度不

够，未能透过显性问题深挖企业管理体系缺陷，监督检查的精准性和靶向性有待提升。二是监管执法力度偏软。日常监管以督促提醒、责令整改为主，运用行政处罚、停工整顿、信用扣分等刚性执法手段较少，对建设、施工、监理等单位违法违规行为查处不力，企业违法成本低、侥幸心理重，未能形成有效执法震慑。三是安全培训教育实效性不强。虽按计划组织企业开展安全培训，但培训内容实操性、针对性不足，导致企业安全生产主体责任意识尚未根本转变，一线作业人员安全意识和自救互救能力依然薄弱。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规的有关规定，建议对关于对始兴县铜仁正宏建筑劳务有限公司“12·25”一般高空坠落事故有关责任人及责任单位作出如下处理:

（一）事故责任人员的处理建议

1.赵**，安全意识淡薄，对高处作业麻痹大意，在未完成安全绳检查的情况下冒险作业，对事故发生存在直接责任，鉴于其已死亡，不再追究责任。

2.杨*，铜仁正宏建筑劳务有限公司法人代表，对本单位安全生产督促检查不力，未组织制定本单位高空作业管理制度，对员工开展安全培训不深入，未及时发现和消除生产安全事故隐

患，对事故的发生负主要管理责任，建议由始兴县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款[1]等有关规定予以处罚。

3.杨*，铜仁正宏建筑劳务有限公司项目管理人员，负责现场安全管理。未能及时发现并纠正高处作业安全隐患问题，安全管理不到位，对员工开展安全培训不足，未明确高空作业现场监护人，对事故发生负有管理责任，建议由始兴县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[2]等有关规定予以处罚。

4.闵**，铜仁正宏建筑劳务有限公司工人，安全意识淡薄，未及时按操作规程设置足够安全绳点位并与死者赵**确认，对事故发生负有间接责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[3]要求，由铜仁正宏建筑劳务有限公司给予严肃的批评教育及处分。

5.尹**，铜仁正宏建筑劳务有限公司工人，安全意识淡薄，未及时按操作规程设置足够安全绳点位并与死者赵**确认，对事故发生负有间接责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》

---

1 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）款：生产经营单位的主要负责人为履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

2 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

3 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第一百零七条要求，由铜仁正宏建筑劳务有限公司给予严肃的批评教育及处分。

（二）事故责任单位处理建议

1.铜仁正宏建筑劳务有限公司。在事故中存在对从业人员进行安全生产教育和培训不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能；安全管理和安全隐患排查工作落实不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议始兴县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款[4]等有关规定予以处罚。

2.广东建发工程管理有限公司。作为监理单位，对项目现场巡检不力，履行监理责任不到位，现场监理缺位，未能及时发现员工队伍的麻痹大意思想和施工纪律松散等问题，对该事故负有监理责任，建议由始兴县住房和城乡建设管理局对其进行约谈教育。

3.广州市迅宏建设有限公司。作为总承包单位，能够对施工现场进行经常性安全检查巡查，对施工方案进行审核。定期召开会议强调安全生产工作，全程参与整改、施工、项目会议、培训和检查。此次事故主要原因是死者未按照规程作业，应由负责现场直接指挥的分包单位承担相应责任。在此次事故中，不存在明显过错导致安全事故发生或者损失扩大的情况，但亦对劳务分包

4 中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下罚款。

工人队伍纪律松散问题失察失管，建议由始兴县住房和城乡建设管理局对其进行约谈教育。

4.始兴县住房和城乡建设管理局。作为行业主管部门及项目业主方，能够履行日常监管职责，但监督检查的精准性和靶向性有待提升，监管执法力度偏软，未能形成有效执法震慑，培训内容实操性、针对性不足。为汲取事故教训，防范类似事故再次发生，建议始兴县住房和城乡建设管理局向始兴县人民政府作出深刻的书面检查。

六、事故主要教训

（一）要切实强化安全风险意识。

企业要牢固树立"人民至上、生命至上"的理念，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，严格落实安全生产主体责任。作业人员也要增强安全意识和自我防护意识，严格遵守安全操作规程，登高作业前必须认真检查安全绳挂点可靠性及防护措施有效性，严禁冒险作业、违章作业，切实从思想根源上筑牢安全防线。

（二）要严格作业现场安全管理。

高处作业属高风险作业，必须严格执行作业审批和安全确认制度。作业前要全面检查安全绳挂点的承载能力，严禁将安全绳系挂在锈蚀、松动等不具备安全条件的构筑物上；作业中必须严格落实"双绳双挂"等防护要求，全程安排专人监护，确保作业人员始终处于有效保护状态，坚决杜绝现场安全管理失控失管。

（三）要深入推进隐患排查治理。

企业要进一步加强安全教育培训，针对高处作业等危险岗位开展系统性安全培训和技术交底，提升作业人员安全素质和隐患识别能力。要建立健全隐患排查治理长效机制，定期组织安全检查，对发现的隐患实行闭环管理、限期整改，确保各类安全风险及时消除在萌芽状态，防止小隐患酿成大事故。

七、事故防范措施和整改建议

（一）铜仁正宏建筑劳务有限公司要深刻吸取本次事故教训，全面压实安全生产主体责任，坚决防范同类事故再次发生。一是要强化现场施工人员安全教育培训管理，针对性开展安全防范知识和规范操作技能培训，切实提升全体作业人员的安全意识和应急处置能力。二是严格督促现场施工人员遵守安全生产规章制度和作业操作规程，坚决杜绝违章指挥、强令冒险作业以及违反操作规程的各类违规行为，确保作业过程安全规范。三是加大作业现场安全隐患排查整治力度，建立常态化、全覆盖隐患排查机制，及时发现并确保隐患整改到位、不留死角。四是公司主要负责人须严格履行安全生产第一责任人法定职责，切实落实安全生产管理责任，常态化督促、检查安全生产工作开展情况，及时发现并纠正安全管理中的薄弱环节和违规行为，确保各项安全管理措施落地落细、执行到位，切实保障施工安全。

（二）广东建发工程管理有限公司要真正落实监理职责，杜绝“挂名监理”和巡而不检的现象。一是应严格实行考勤和请销

假制度，确保关键工序、重要施工时段监理人员全程在岗。二是要常态化对在监项目开展全覆盖自查，重点排查监理人员配备是否充足、旁站记录是否规范。三是通过强化业务培训和警示教育，切实提升监理团队的履职意识和专业能力。

（三）广州市迅宏建设有限公司作为总包单位，应强化自身安全管理体系。一是从资质审查、人员进场教育到日常班组考核均实施一体化穿透式管理，杜绝管理盲区。二是要建立对劳务分包工人纪律松散问题的常态化监督机制，通过定期巡查与随机抽查相结合的方式，及时纠正违章作业和劳动纪律涣散行为。从根本上堵住工人违章操作的管理漏洞。

（四）始兴县住房和城乡建设管理局要举一反三，深刻汲取事故教训，采取切实有效措施堵塞安全管理漏洞。一是采取有效措施，突出工作重点，严格督促相关企业全面落实安全生产主体责任，通过建立健全常态化、制度化的安全检查机制，强化责任传导与落实，消除各类违法违规行为，从源头降低安全风险。二是要开展设备检修维修等高处作业专项整治行动，特别要加大对高处作业临边防护、劳动防护用品安全性能和使用情况以及特种作业人员持证情况的检查力度，严防类似事故再次发生。三是要持续加大执法力度，深入推进隐患排查治理，依法打击建设领域安全生产违法违规行为，切实提升行业安全管理水平。

附件：始兴县铜仁正宏建筑劳务有限公司“12·25”一般高空坠落事故现场勘查报告

始兴县铜仁正宏劳务有限公司“12·25”

一般高空坠落事故调查组（代章）

2026年8月10日