建水普雄九头山铅锌矿有限公司“7·20”一般坍塌事故调查报告

建水县政府事故调查组

2026年9月17日

目 录

事故概括. 1
一、事故基本情况. 2
（一）事故发生单位及相关情况. 2
（二）事故发生单位安全管理情况. 3
（三）事故发生经过. 5
（四）事故现场情况. 6
（五）事故人员伤亡和直接经济损失情况. 9
二、事故应急处置及评估情况. 10
（一）事故信息接报及响应情况. 10
（二）事故现场应急处置情况. 10
（三）医疗救治和善后情况. 11
（四）事故应急处置评估. 11
三、事故原因分析. 11
（一）直接原因. 11
（二）事故相关检验检测和鉴定情况. 11
（三）其他可能因素排除. 12
（四）间接原因. 12
四、有关责任单位存在的主要问题. 13
（一）建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司. 13
（二）河南井巷建设工程有限公司. 14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议. 14

（一）免予追究责任人员. 14
（二）建议移送司法机关处理人员. 14
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议. 15
六、事故主要教训. 19
（一）企业安全发展理念树得不牢. 20
（二）企业安全生产投入严重不足. 20
（三）制度执行不力安全管理失守. 20
（四）属地及行业监管还存在盲区. 20
七、事故整改和防范措施. 20
（一）筑牢安全发展理论，扛实企业安全生产主体责任. 21
（二）强化安全生产投入，从软硬件上补齐管理短板. 21
（三）健全安全生产制度，以制度管人管好矿山. 21
（四）强化安全巡查巡检，让监管扫除基建矿山暗面. 21
（五）深刻汲取事故教训，举一反三开展警示教育. 22

2026年7月20日16时许，建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司发生一起巷道坍塌一般事故，造成1人死亡，直接经济损失228万元。

事故发生后，州委州政府和县委县政府领导高度重视，州委赵瑞君书记批示要求“深刻汲取教训，严格规范，排查消除隐患，努力提升安全本质能力水平，严肃追查责任”；县人民政府县长陈泽川要求“尽快查明事故原因，妥善处置善后工作，举一反三，杜绝此类生产事故的再次发生”，县乡有关部门第一时间赶往现场指导救援处置和初期情况核实。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，2026年7月21日，建水县人民政府成立了建水县普雄乡九头山铅锌矿“7·20”事故调查组，组长由县委常委、常务副县长白平富担任，副组长由县应急局局长李绍才担任，成员由县应急局、县公安局、县纪委县监委、县总工会、普雄乡人民政府相关人员组成，并邀请建水县人民检察院派人参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、调查询问和综合分析等方式，查清了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，查明了事故单位和相关人员的责任，提出了事故整改建议和防范措施。

调查组认定：建水普雄九头山铅锌矿有限公司“7·20”坍

塌事故，是一起企业安全生产主体责任不落实，未按设施设计开展探矿作业，以包代管，作业现场安全管理失控等，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关情况

1.建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司（以下简称：九头山铅锌矿），持有建水县市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：9153252409773*****，成立于2014年4月22日，注册资本伍佰万元整，注册地址位于云南省红河州建水县普雄乡七棵树村委会九头山，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股法人独资），法定代表人为熊某华，经营范围：矿产品购销（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；持有红河州自然资源管理局颁发的《中华人民共和国采矿许可证》，建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司：证号：C5300020100931200*****，有效期：2024年2月7日至2027年4月7日。该建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司属于基建矿山，2025年 1月 2日该公司安全设施设计经红河州应急管理局审查通过，并于2025年11月11日启动建设，事发地点为V5号延脉巷，未经批准的在安全设施设计范围内。

2.河南井巷建设工程有限公司，持有巩义市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码 91410105MA9M3*****，成立于2022年09月16日，注册资本壹亿圆整，注册地河南省

郑州市巩义市紫荆路街道嵩山路智荟城*座***室，企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人苏某涨，经营范围[1]包括建设工程施工、矿产资源勘查等。持有河南省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（豫）FM安许证字〔2024〕XA*****，有效期：2024年3月6日至2027年3月5日，许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业；持有巩义市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号D4414*****，资质类别及等级：矿山工程施工总承包贰级，有效期：至2027年12月30日。

2025年10月27日，建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司与河南井巷建设工程有限公司签订《采掘工程施工合同》及《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，将矿山工程建设发包给河南井巷建设工程有限公司，并明确双方安全生产责任。河南井巷建设工程有限公司下设驻九头山铅锌矿项目部（以下简称“项目部”），承接九头山铅锌矿井下巷道掘进、探矿、支护加固等施工作业。

（二）事故发生单位安全管理情况

[1] 经营范围：许可项目：建设工程施工，矿产资源勘查，建设工程设计；建设工程监理；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；建筑智能化系统设计；水利工程建设监理，建设工程质量检测，测绘服务；地质灾害治理工程勘查，地质灾害治理工程设计；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；隧道施工专用机械销售；安全技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务，特种设备销售；矿山机械销售；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；工程造价咨询业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水污染治理；环境保护监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

1.建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司。公司实际控制人为汤某锋，公司重大事项、人员任用、工程结算均由汤某锋决定，但其不驻矿山、不下井，以听取汇报方式作决策。公司法定代表人熊某华，于2026年5月任职，但从事后勤事务，没有矿山生产建设等重大事项决定权。公司发文成立了安全生产管理领导小组，设置安全管理科、生产技术科、机运环保科等职能部门，明确了各岗位、科室安全职责分工。

2026年5月底，原矿长刘某志离任后，一直未补配矿长统筹矿山全面安全生产工作，且总工程师长期空缺。“五职矿长”中仅有安全副矿长周某明、生产副矿长李某青、机电副矿长赵某平在岗履职（3人持有安全生产知识和管理能力考核合格证）；内设安全管理科未配备科长，长期仅高某驰、高某金2名安全员履职（2人持有安全生产知识和管理能力考核合格证），公司将矿山井下巷道掘进、探矿、支护加固等工程发包给河南井巷建设工程有限公司后，未将外包工程纳入本公司统一协调管理。

2.河南井巷建设工程有限公司。承接建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司的井下巷道掘进、探矿、支护加固等工程后，设立公司驻九头山项目部，设项目经理陈某（持有安全生产知识和管理能力考核合格证），项目副经理苏某乐、汪某2人，副经理苏某乐负责后勤、人员工资核算、对外协调，副经理汪某负责安全生产工作。该项目部仅通过口头任命的方式，设采

矿、地质、测量、机电的技术员各1名，设专职安全员卯某贵、王某为共2名（2人持有安全生产知识和管理能力考核合格证）。

2026年7月初，原项目副经理汪某离职后未重新任命分管安全工作副经理。事故发生当日，项目部未落实领导带班下井制度[2]，仅由项目部落实分班带班长制度，白班带班长苏某上，夜班带班长周某，由带班长直接管理井下各作业班组，主要工作任务是对 V5 号延脉巷实施挂网支护作业，作业时未安排专职安全员到现场跟班监护。

（三）事故发生经过

2026年7月20日9时20分左右，九头山铅锌矿安全副矿长周某明、生产副矿长李某青，项目部带班长苏某上、项目部安全员卯某贵等人下井排查安全隐患，发现 V5 号延脉巷出现巷道边帮及顶板破碎岩体情况，存在冒顶片帮的安全风险。现场使用挖机初步除险作业后，决定由项目部派人实施挂网支护作业，消除顶板坍塌隐患。

12时30分左右，项目部白班带班长苏某上带领作业人员郑某铸、李某文、余某旋共4人入井，前往V5号延脉巷隐患点开展顶板挂网支护作业，作业前没有敲帮问顶。16时左右，作业点的巷道边帮及顶板破碎岩体坍塌，垮落的石渣砸落正在钢架

[2] 《金属非金属地下矿山领导带班下井及监督检查规定》第四条：矿山企业是落实领导带班下井制度的责任主体，必须确保每个班次至少有1名领导在井下现场带班，并与工人同时下井、同时升井。

上作业的郑某铸，石渣随即将郑某铸掩埋至胸部，导致其晕厥、失去意识。苏某上、李某文、余某旋立即实施扒渣救援。即后，郑某铸被工友从垮塌石渣中救出，随即使用皮卡车转运至地表，并立即送往普雄乡卫生院抢救，经卫生院医务人员抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

经事故调查组勘验，情况如下：（详见附图）

1.事故地点位于建水县普雄乡九头山铅锌矿 V5 号延脉巷，距离斜坡道口约 600 米处。事发作业段巷道实测空间：巷道高度 4.35m、宽度 3.9m，该垮塌影响区段巷道长度 5.3m。

2.中心垮塌掩埋现场遗留作业工器具：锄头 2 把，压入式风筒接至作业面；1 台钻机被矿渣掩埋；掩埋死者的中心现场土渣堆上遗留钎杆 4 根，现场左侧摆放锚杆 8 根，右侧摆放锚杆 5 根、网片 1 张。

3. 顶板位置已经挂网 2 片，已施工完成锚杆 4 根，综合现场痕迹判断，事故发生时作业人员正在施工第 5 根锚杆，作业过程中岩体发生垮塌。

4.现场垮落石渣等岩体，实测尺寸约长 6.0m、宽 4.7m、厚度 0.6m，该块岩体失稳垮塌后冲击作业人员，是造成事故的直接物体。

5.现场勘验时，郑某铸已经被救援至井外，经 120 医务人

员确认已无生命特征。

事故现场示意图:



图 1：不在设计范围区域及事故地点示意图

事故现场照片:



图 2：顶板挂网支护坍塌位置



图 3：死者郑某铸被掩埋地点



图 4：现场作业遗留的工具



图 5：支护坍塌石块石渣情况

（五）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者郑某铸，男，56 岁，河南井巷建设工程有限公司驻九头山铅锌矿项目部钻工，身份证号码 3303271970031*****，浙江省苍南县矾山镇狮头村人，2025 年 11 月入职该项目部，从事井下钻工、支护作业，劳动报酬由河南井巷建设工程有限公司驻九头山项目部发放。

直接经济损失：共计 228 万元（包含死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金、交通费、住宿费、误工费等所有费用）[3]。

[3] 本次事故应急救援费用、清理事故现场及影响区域费用忽略不计，根据据双方工亡赔偿协议，包括死亡赔偿金、丧葬费、精神损害抚慰金、交通费、住宿费、误工费及其他全部法定或约定赔偿费用，共计 228 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年7月20日16时事故发生后，井口值班人员王某林接到井下求救信息，立即安排车辆下井参与救援，并同步向项目部报告。项目部工作人员余某召接报后，第一时间向九头山铅锌矿报告，同步开展应急救援工作。16时17分许，九头山铅锌矿工作人员祁某武向普雄乡人民政府报告，随后普雄乡人民政府将事故情况报告至县应急局，县应急局按程序逐级上报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员第一时间开展互救，现场作业人员、项目部及九头山铅锌矿联动实施救援，迅速将被困人员救出并转运升井，送至普雄乡卫生院救治。普雄乡人民政府接报后，第一时间安排有关人员赶赴现场指导事故处置和善后工作，并安排警力维护事故现场秩序。县应急局赶赴现场后，督促封锁涉事巷道、疏散井下作业人员、实施事故现场和舆论管控，避免衍生事故发生。

（三）医疗救治和善后情况

事故伤员郑某铸被救出后，紧急转运至普雄乡卫生院治疗，于2026年7月20日16时29分经抢救无效死亡。

普雄乡人民政府迅速统筹协调善后事宜，经多方沟通、协调，于2026年7月30日建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司

与死者郑某铸家属签定了民事赔偿协议，一次性支付死亡赔偿金等相关费用228万元，善后处置工作妥善完结。

（四）事故应急处置评估

本次事故工友互救及时，应急响应迅速，应急组织高效，现场救援处置得当，信息上报、现场管控、医疗救治及善后处置规范到位，未发生信访、群体性事件、网络舆情等不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故直接原因是：九头山铅锌矿V5号延脉巷事故作业点巷道围岩破碎，顶板、边帮岩体存在离层裂隙，岩体稳定性差，钻孔安装锚杆及挂网支护作业扰动了巷道边帮及顶板破碎岩体的稳定性，导致破碎岩体失稳垮塌。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

本次事故原因直观明确，且无设备设施故障、爆破、机械伤害、有毒有害气体超标等复杂技术成因，未委托第三方资质机构开展专项检验检测、技术鉴定。

（三）其他可能因素排除

调查组通过现场勘验、资料核查、调查询问等方式，排除了人为蓄意破坏、地质突发灾害、设备设施故障、有毒有害气体、粉尘爆炸、规爆破施工等其他可能因素，属于生产安全责任事故。

（四）间接原因

建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司违法组织探矿安全设施设计未完成审批备案的探矿巷道施工作业，未将外包工程安全生产纳入统一协调管理，以包代管，未有效落实领导带班下井制度和“五职矿长”制度，安全生产投入不足，矿长、总工程师、安全管理科长等关键岗位长期空缺，导致安全生产主体责任落实不力；河南井巷建设工程公司安全生产主体责任不实不力，未按照设施设计施工作业，擅自安排工人进入未在设施设计内的V5巷道开展探矿作业，在整改巷道边帮及顶板破碎岩体隐患和巷道维修作业中，未制定维修方案和安全措施[4]，敲帮问顶执行不到位，现场安全管理失控，未编制专项支护设计[5]，未安排现场作业监护，安全教育培训和安全技术交底不到位，作业安全条件辨识不清，盲目组织施工作业；郑某铸等现场作业人员安全意识淡薄，作业前安全条件辨识确认不到位，未敲帮问顶，未及时发现有消除钻孔安装锚杆及挂网支护作业

---

[4] 《进一步强化矿山顶板安全管理工作的通知》（矿安〔2026〕65号）文件二（七）井巷维修环节。要指导督促矿山企业在井巷维修前进行现场勘察，确定施工顺序和方法，制定并严格执行维修方案和安全措施。井巷维修时，应当设置防护栅栏和警示标志，严格遵循“敲帮问顶、先支后修、由外向里、先顶后帮”原则施工，并有专人观察顶帮变化。独头巷道维修期间，严禁人员进入维修区域以里。巷道相向维修时，两侧都应当留有安全出口。

[5] 《进一步强化矿山顶板安全管理工作的通知》（矿安〔2026〕65号）文件二（五）支护设计环节。要指导督促矿山企业结合自身实际严格执行“一巷一设计”，按照巷道围岩地质力学评估结果，运用工程类比、理论计算等方法，科学精准开展支护设计。过构造带、破碎带等特殊地段，应当按照国家有关规定编制专项支护设计，经技术负责人（总工程师）组织安全评估合格后方可实施。非煤地下矿山应当按照设计设置采场、巷道、硐室的高度、宽度等参数，及时支护巷道和采场，严禁擅自增加暴露面积、改变支护形式。对存在岩爆危害、地压显现及岩体破碎的区域，应当采用锚网或者锚网喷等柔性支护。新建非煤地下矿山应当采用充填采矿法，大力推动其他非煤地下矿山推广应用充填采矿法。

会扰动了巷道边帮及顶板破碎岩体的隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司。法治建设薄弱，法治思维树立不到位，未按设计组织施工、放任未按设计施工、未配备专职矿长和总工程师等重大事故隐患[6]长期存在；未将外包工程安全生产纳入统一协调管理[7]，以包代管，未履行发包单位安全监督、过程管控职责，对承包单位三违行为失管失察；未有效落实领导带班下井制度和“五职矿长”制度，实际控制人不驻矿不下井，法定代表人不管事，矿长、总工程师、安全管理科长等关键岗位长期空缺，导致安全生产主体责任落实不力；双重预防机制[8]失效，风险防控流于形式。

（二）河南井巷建设工程有限公司。未按照设施设计施工作业，擅自安排工人进入未在设施设计内的V5巷道开展探矿作

6[] 金属非金属地下矿山重大事故隐患判定标准：（四）地下矿山现状图纸存在下列情形之一的：1.未保存《金属非金属矿山安全规程》（GB16423 -2020）第4.1.10 条规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸；（十九）巷道或者采场顶板未按设计采取支护措施；（三十二）未配备具有矿山相关专业的专职矿长、总工程师以及分管安全、生产、机电的副矿长，或者未配备具有采矿、地质、测量、机电等专业的技术人员。

7[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

8[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

业，在整改巷道边帮及顶板破碎岩体隐患和巷道维修作业中，未制定维修方案和安全措施，敲帮问顶执行不到位，现场安全管理失控，未编制专项支护设计，未安排现场作业监护，安全教育培训和安全技术交底不到位，作业安全条件辨识不清，对破碎围岩作业次生坍塌风险预判不足，盲目组织施工作业；安全生产主体责任不实不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

郑某铸，男，56岁，河南井巷建设工程有限公司驻九头山铅锌矿项目部钻工，安全意识淡薄，作业前未对顶部浮石进行认真检查清理，未确认安全的情况下冒险违章作业。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，免予责任追究。

（二）建议移送司法机关处理人员

汤某锋，男，中共党员，建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司实际控制人，属于对矿山生产作业负有组织、指挥、管理职责的责任主体，依法应当视同生产经营单位主要负责人，承担安全生产第一责任人责任，不驻矿不下井，长期放任矿长、总工程师等关键岗位空缺，主要负责人职责[9]履行不到位，导致安全管理悬空；明知在探矿工程不具备合法作业手续，长期

---

9 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

违规组织在未经批准的巷道内开展探矿作业，放任重大事故隐患持续存在,对事故发生负有直接领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[10]，第二十一条[11]，第三十三条第二款[12]的规定，涉嫌《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[13]重大责任事故罪，移送司法机关追究刑事责任。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故责任人员的行政处罚建议

周某明，男，群众，建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司安全副矿长，2026年3月分管矿山安全生产工作，明知涉事巷道探矿工程安全设施设计未通过审批，仍然安排项目部开展隐患整改作业；未督促制定巷道维修方案和安全措施，未督促编制专项支护设计，未安排现场作业监护，对外包项目部现场安

---

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

[13] 《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

全监管缺位，对事故发生负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项[14]的规定，建议建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]的规定给予其行政处罚。

熊某华，男，中共党员，2026年5月任建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司法定代表人。其法定代表人履职不到位，对矿山安全生产制度落实、隐患治理、外包工程管理监督缺位，对事故负有主要领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[16]，第二十一条[17]之规定，建议建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款[18]规定给予其行政处罚。

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十五条第一款第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。

陈某，男，群众，2025年10月任河南井巷建设工程有限公司驻九头山铅锌矿项目部项目经理,系项目部主要负责人，对井下巷道掘进、探矿、支护加固工程负有全面领导责任。未能有效履行主要责任人安全生产职责，导致项目部安全管理制度不落实，口头任命管理人员，分管安全的副经理缺位，领导带班下井制度执行不力，现场安全条件确认和安全管控措施缺失，对事故发生负有领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[19]，第二十一条[20]之规定，建议建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[21]之规定给予其行政处罚。

苏某上，男，群众，河南井巷建设工程有限公司驻九头山铅锌矿项目部白班带班长，在实际作业过程中承担井下作业组织、现场指挥等管理职责，属于其他负责人。未落实敲帮问顶制度，未编制专项支护设计方案，未安排现场作业监护，作业安全条件辨识不清，未及时发现和消除生产安全事故隐患，对

---

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

事故负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[22]，建议建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[23]规定给予其行政处罚。

2.对事故责任单位的行政处罚建议

建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司，违法组织探矿安全设施设计未完成审批备案的探矿巷道作业，放任未按设计施工、专职矿长、总工程师等重大事故隐患长期存在；未将外包工程安全生产纳入统一协调管理，以包代管，未履行发包单位安全监督、过程管控职责，对承包单位三违行为失管失察；未有效落实领导带班下井制度和“五职矿长”制度，矿长、总工程师、安全管理科长等关键岗位长期空缺，导致安全生产主体责任落实不力；双重预防机制失效，风险防控流于形式，对本起事故发生负有主要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款[24]，第四十一条第二款[25]之规定，建议

---

[22] 《中华人民共和国安全生产法》 第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[23] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[24] 《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款：矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目的安全设施设计应当按照国家有关规定报经有关部门审查，审查部门及其负责审查的人员对审查结果负责。

[25] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

由建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[26]的规定给予其行政处罚。

河南井巷建设工程有限公司，作为井下施工作业承包单位，现场安全管理混乱，危险隐患整改作业无专项技术措施，未落实敲帮问顶、专职安全员现场监护，违章组织高风险作业，对事故发生负有直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款[27]，第四十三条[28]，《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（62号令）第二十三条第一款、第二款[29]的规定，建议由建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[30]的规定给予其行政处罚。

六、事故主要教训

26[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

27[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第二款：危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。

28[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

29[] 《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（62号令）第二十三条：承包单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并消除事故隐患，落实各项规章制度和安全操作规程。

承包单位发现事故隐患后应当立即治理；不能立即治理的应当采取必要的防范措施，并及时书面报告发包单位协商解决，消除事故隐患。

30[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（一）企业安全发展理念树得不牢。在探矿安全设施设计未完成审批备案的前提下，擅自在设施设施之外开展探矿巷道作业，矿山企业、施工企业对未按设施设计施工的重大事故隐患视而不见，没有统筹好发展与安全关系，重生产、轻安全，矿山外包工程管理流于形式，“以包代管”问题突出。

（二）企业安全生产投入严重不足。一味追求节约成本，导致矿山企业未按规定配齐专职矿长、总工程师，甚至安全管理科科长岗位长期空缺，承包施工单位分管安全副经理空缺，导致安全管理机构和管理人员职责空转，安全生产投入严重不足。

（三）制度执行不力安全管理失守。企业执行金属非金属矿山安全规程不到位，未有效落实领导带班下井制度和五职矿长制度，全员安全责任制形同虚设，敲帮问顶、编制支护方案、隐患排查治理等关呼生命的安全措施，在矿山企业、承包施工单位、班组间层层失守。

（四）属地及行业监管还存在盲区。属地乡镇、行业监管部门对处于基建阶段矿山的监管存在短板，排查治理不到位，对探矿工程安全专篇审批落实情况、井下隐蔽作业巷道、外包施工队伍现场履职动态排查不到位；对矿山矿长等关键岗位长期空缺、以包代管、擅自启封封闭巷道等违法行为发现不及时；对企业重台账资料、轻现场管控的现象研判不足，隐患整

改等高风险环节监督力度有待加强，监管震慑作用未能充分体现。

七、事故整改和防范措施

（一）筑牢安全发展理论，扛实企业安全生产主体责任。建水县普雄乡九头山铅锌矿有限公司要立即全面停产整顿，对全矿所有井下巷道开展拉网式隐患排查，对标重大事故隐患判定标准，全面排查整治事故隐患，封堵涉事V5号延脉巷，通过安全设施设计审查备案后，方可按批复要求开展作业。统筹好外包工程协调管理，扎扎实实开展一轮全面隐患排查治理，扛实企业安全生产主体责任。

（二）强化安全生产投入，从软硬件上补齐管理短板。落实好五职矿长要求，补齐矿长、总工程师、安全科科长等关键岗位人员，进一步明确厘清全员安全生产责任制，配齐配强安全管理机构和人员，以实实在在的真金白银的投入，补齐人员上制度上的短板。

（三）健全安全生产制度，以制度管人管好矿山。进一步梳理全员安全责任制，学习和贯彻金属地下矿山安全管理标准和规范，夯实金属非金属矿山安全规程、领导带班下井制度等执行基础，让敲帮问顶、编制专项方案、作业监护、隐患排查治理等安全措施有效落实落细，让“人人讲安全、个个会应急”在每位员工心中生根发芽，牢牢守住安全生产底线和红线。

（四）强化安全巡查巡检，让监管扫除基建矿山暗面。属地乡镇要强化辖区矿山属地安全监管，加强矿山日常巡查检查力度，督促矿山企业落实隐患排查和整改，行业监管部门要通过联合执法、部门执法检查、专家指导服务等多种方式，保持对非煤矿山违法行为查处高压态势，让未批先建、重大事故隐患、隐蔽作业、安全责任不落实等违法行为无处遁形，让心存侥幸、累教不改的企业承担应有法律责任。

（五）深刻汲取事故教训，举一反三开展警示教育。全县所有地下矿山企业要以“7·20”坍塌事故为警示，组织全员事故警示教育；对照事故暴露出的探矿程序、外包管理、隐患整改危险作业、敲帮问顶、人员配置等问题全面自查自纠，完善制度、补齐人员，防范同类事故重复发生。