索 引 号	640421020/2026-00033	发文时间	2026-10-16
发布机构	原州区应急管理局	文 号	无
公开方式	主动公开	有效性	有效
标 题：	原州“5·3”xx小学一般高处坠落 事故调查报告		

原州“5•3”xx小学一般高处坠落 事故调查报告

编制单位:原州彭堡“5·3”xx 小学一般高处坠落

事故调查组

2026年6月18日

目录

一、事故基本情况1

（一）事故发生单位概况1

（二）事故基本情况2

二、事故应急处置及评估情况5

（一）事故接报情况5

（二）医疗救治和善后情况5

（三）事故现场应急处置和评估5

三、事故原因分析6

（一）直接原因分析6

（二）间接原因分析6

（三）事故教训7

四、对事故责任单位及责任人的拟处理建议7

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议8

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议9

五、事故整改和防范建议11

（一）查清事故原因，汲取事故教训11

（二）进一步落实好安全生产大排查大整治行动12

（三）进一步强化安全生产行业监管责任12

（四）进一步加强基层安全生产教育建设13

六、事故调查组成员签字：13

原州彭堡“5·3”xx小学一般高处坠落

事故调查报告

2026年5月3日17时34分许，宁夏xx有限公司维修原州区彭堡镇xx小学教学楼楼顶女儿墙坍塌施工时，发生一起一般高处坠落生产安全事故，事故造成2人死亡，直接经济损

失约280万元。

事故发生后，原州区委、区政府高度重视，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，原州区政府于2026年5月4日成立了由政府分管领导任组长，区政府办公室副主任、区应急管理局副局长任副组长，应急管理局、公安分局、总工会等部门（单位）组成的原州彭堡“5·3”xx小学一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请区纪委监委、区人民检察院派员参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组经过勘察现场和设备、询问当事人、查阅有关资料和记录、分析事故发生过程，查清了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，对有关责任单位及责任人员的处理提出相关建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

调查认定，原州彭堡“5·3”xx小学一般高处坠落事故系一起作业人员操作不规范、操作失误，施工现场安全管理不到位，安全防护措施不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.宁夏xx有限公司，成立于2018年3月29日，统一社会信用代码：91640121MA76xxxxxx；法定代表人：马xx；企业类型：有限责任公司（自然人独资）；地址：宁夏固原市原州区；经营范围：工程建设及维修；建筑工程；绿化工程；劳务承包；水暖安装及维修；建筑材料销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生经过

2026年4月28日，原州区教育体育局组织开展教体系统“五一”节前校园安全隐患排查整治工作。早上10时许，原州区教体局副局长在xx小学检查校园安全工作，发现教学楼三楼东南角的女儿墙保温板和抹灰层局部脱落，掉落到教学楼侧面的应急安全通道护栏上。经排查，因东南角楼顶钢管预埋件上长期拴着大量网线，网线受大风刮扯摇摆产生的拉力将约1米长的女儿墙保温板及抹灰层损毁，教学楼南侧女儿墙也存在墙皮脱落、墙体开裂现象。教体局副局长召集彭堡镇中心小学校长、xx小学校长刘xx、彭堡镇中心小学办公室主任和会计共同研究维修事宜，要求组织人员对教学楼三楼女儿墙进行维修，及时消除安全隐患，共同商定由马xx负责此次维修工程。

14时左右，马xx查看了维修现场，口头商定了维修内容，一是修复东南角塌落的女儿墙，对存在开裂风险的南侧女儿墙做加固维修，二是在楼顶浇筑4个80cm×100cm、高0.5米的水泥固定墩，加装钢管预埋件固定楼顶网线，避免网线拉扯再次引发墙体坍塌，三是对教学楼一楼后墙约50米长、1.7-1.8米高的脱落瓷片进行铲除、抹面修复。因当天学校仍在正常上课，高处维修作业会对在校学生造成安全威胁，商定在“五一”假期进行维修。xx小学校长5月1日、5月2日先后与马永强对接维修事宜，马xx因有事未开展维修工作，也未告知具体维修时间。

2026年5月3日7时许，马xx召集马xx、马xx等7名工人，向学校门卫马xx报备后从学校侧门进场作业。上午，马xx组织工人集中铲除教学楼一楼后墙的脱落瓷片。

上午8时许，xx小学校长询问马xx施工具体时间。

9时30分左右，xx小学校长到达现场查看施工进展情况，要求马xx加强施工安全管理，于11时左右离开学校，并安排马xx做好施工现场巡查。

12时许，因下午维修女儿墙需将建筑材料运送到教学楼顶层，马xx联系吊车询问价格，因吊车费用超出工程预算经费，未经校方同意，私自决定使用单柱式吊运机（俗称电葫芦，以下简称电葫芦）吊运。

14时许，马xx在未编制高处吊运专项方案、高处坠落方案、生产安全事故应急预案，未计算电葫芦吊运荷载配重、无刚性固定、防倾覆措施的前提下，仅采用3个沙袋（每个沙袋50KG）作为配重,便将电葫芦安装在楼顶，存在严重的安全隐患。作业过程中，马xx负责操作电葫芦，马xx、马xx2人负责在楼顶接料和卸料工作。

16时许，因砖块全部用完，需进行临时补充，马xx将电葫芦操作工作交由马xx临时负责，并现场指导操作，待马xx操作十几次砂浆吊运后，认为马xx已掌握操作方法，便向其口头叮嘱安全注意事项。

17时20分许，马xx下楼拉运砖块，将电葫芦交由马xx操作。

17时34分许，马xx、马xx操作电葫芦将装有砖块、砂浆的手推车吊升至三楼过程中，手推车前端卡在教学楼东南角窗户护栏处，马xx继续操作电葫芦吊升发生失衡，致使电葫芦底座失稳，沙袋配重失效，造成马xx、马xx连同电葫芦设备、吊运建材的手推车，一同从三楼楼顶坠落至地面。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

马xx，女，33岁，身份证号642221199307xxxxxx，固原市原州区彭堡镇人，送固原市人民医院后抢救无效死亡。

马xx，女，49岁，身份证号642221197705xxxxxx，固原市原州区彭堡镇人，送固原市人民医院后抢救无效死亡。

该事故共造成2人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）统计，直接经济损失预计约280万元。

（四）天气情况

发生事故时，所属地区天气晴，最高气温16.5℃，最低气温2.3℃，西北风3级，无大雾和恶劣天气，排除因天气因素诱发该期生产安全事故的可能性。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故接报情况

现场事故发生后，马xx立即上前查看马xx、马xx身体情况。

17时34分左右，马xx要求王x立即拨打120急救电话。

17时35分左右，王x拨打了120急救电话。

17时41分，马xx通过电话向xx小学校长报告高处坠落事故。

17时55分左右，马xx、王x和其他工友同医护人员一起将马xx、马xx抬至救护车辆上，紧急送往固原市人民医院抢救，该起事故应急处置中未引起二次伤害。

18时21分，原州区教育体育局向原州区区委、区政府报告。

（二）医疗救治和善后情况

马xx，呼吸心跳停止、高处坠落伤：重度颅脑损伤、胸腹部闭合性损伤，后经抢救无效死亡。

马xx，呼吸心跳停止、高处坠落伤：创伤性休克、特重型颅脑损伤、腹部闭合性损伤，肝破裂，腹腔积液，多发多处骨折，后经抢救无效死亡。

伤亡人员善后工作已全面处理完成，家属情绪稳定，社会舆情平稳。

（三）事故现场应急处置和评估

事故发生后，区委、区政府主要负责人、分管负责人第一时间前往事故现场，并安排应急、公安等部门及彭堡镇政府相关人员赶赴现场，开展现场管控、现场勘查、家属安抚、事故初步核查工作，现场秩序稳定，区应急管理局组织指挥现场救援和事故现场处置工作，未发生次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

马xx、马xx未佩戴安全帽、未系安全带，无特种作业操作证（高处作业），未接受“三级安全教育”，未经过专业技能培训，且在未采取任何防坠措施的前提下操作电葫芦，致使电葫芦底座失稳，沙袋配重失效，造成马xx、马xx连同电葫芦设备、吊运建材的手推车，一同从三楼楼顶坠楼至地面，是造成事故发生的主要原因。

通过现场的勘察、询问、和事故现场资料分析，排除了人为故意破坏、突发灾害等影响，排除了自杀、他杀等刑事案件的可能性。

（二）间接原因分析

1.宁夏xx有限公司：作为工程施工单位，安全生产主体责任不落实，未建立安全生产管理制度和全员安全生产责任制，未购买工伤保险；施工组织严重违规，未制定专项施工方案、高处作业安全操作规程和生产安全事故应急预案，未对作业现场进行安全风险评估；人员管理严重违规，未开展岗前安全生产教育培训，未进行安全交底，违规安排无资质人员从事高处作业、起重设备操作；劳动防护用品配备不到位；现场安全管理混乱。

（三）事故教训

为贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，原州区委、政府先后举办多轮次安全生产培训、多领域安全生产检查，教育系统也逢会必讲安全、逢节必查安全生产。但是该起事故暴露出相关建筑业企业安全生产意识淡薄，施工行为不规范；相关行业部门对项目施工安全生产基本知识掌握不深不实、对项目施工现场管理失之于松、失之于软，企业安全管理意识淡薄，相关属地乡镇对本区域安全生产监管不足，对相关领域安全生产情况掌握不全面。一是企业安全管理意识淡薄。企业作为安全生产第一责任人，应该慎始如终抓好安全生产工作，但该企业安全生产意识淡薄，无施工资质却违规承包高空作业相关资质工程，在施工现场未佩戴安全帽、未系安全带，未优先使用吊车等安全系数高的施工设备，私自使用安全系数低的单柱式吊运机，未对员工开展专业技能培训，而是简单在现场培训后就安排工作操作电葫芦等设备。二是行业监管责

任压得不实。教育部门作为教育系统安全生产的行业主管部门，虽然能够在节前开展安全生产，并发现学校中潜在的安全隐患，但是在抓安全隐患闭环管理还不够到位，导致在项目施工环节中出现安全生产事故，使得小隐患变成大事故。三是项目施工管理不规范。学校对于项目施工管理随意性较大，仅经过口头研究就确定项目实施主体，未履行三重一大事项集体决策，未充分考虑企业施工资质等情况，未与企业签订施工合同，未进行项目施工技术交底，对项目施工现场管理不够严格，没有及时制止未戴安全帽、未系安全带等不安全行为。四是乡镇属地责任压得不实。乡镇履行属地责任不实，虽然在节前开展安全生产检查，但对潜在的安全隐患排查不深不实，对于属地企事业单位施工安全监管存在盲区，未及时掌握辖区企事业单位施工情况。

四、对事故责任单位及责任人的拟处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.宁夏xx有限公司：施工过程中安全生产主体责任不落实，未建立安全生产管理制度和全员安全生产责任制，未购买工伤保险，未开展岗前安全生产教育培训，劳动防护用品配备不到位，未签订劳务合同，不具备相关资质，作业人员无特种作业操作证（高处作业），施工现场未设置明显安全警示标识。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一项、第四十五条、第五十一条之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（三）项之规定，建议由固原市原州区应急管理局对其涉及的违法违规问题立案处罚。

（二）对事故责任人的责任认定及处理建议

1.马xx：宁夏旭茂达劳务工程有限公司法人。对本公司的安全生产工作全面负责，在不具备法定资质条件下，违规承接该工程；未严格履行法律赋予的安全生产责任，未保证安全生产投入，未建立安全生产责任制；未及时消除施工现场生产安全事故隐患，未对作业人员开展三级安全教育培训，未进行安全交底，违规聘用无特种作业操作证（高处作业）人员，违规指挥无特种作业操作证人员操作单柱式吊运机；未安排具有安全资质专人进行旁站式监护。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（三）（四）（五）项之规定，对事故发生负主要管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由原州区应急管理局对其进行立案处罚。

2.马xx，原州区彭堡镇撒门小学教学楼楼顶女儿墙坍塌部位施工维修作业人员。安全意识薄弱，未佩戴安全帽、系安全带，无特种作业操作证（高处作业），未接受“三级

安全教育”，未经过专业技能培训，违反操作规程，鉴于其已在本起事故中死亡，建议免于追究责任。

3.马xx，原州区彭堡镇撒门小学教学楼楼顶女儿墙坍塌部位施工维修作业人员。安全意识薄弱，未佩戴安全帽、系安全带，无特种作业操作证（高处作业），未接受“三级安全教育”，未能识别出高处作业风险隐患。鉴于其已在本起事故中死亡，建议免于追究责任。

五、事故整改和防范建议

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下整改和防范建议。

（一）查清事故原因，汲取事故教训。为深刻汲取事故教训，切实做到以案为鉴、以案促改，坚决遏制事故多发或频发势头，必须坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效、内容完整、表述准确”和“四不放过”的原则，彻底查清事故直接原因并追溯至管理、技术、制度等源头性问题，深挖安全生产责任体系中的薄弱环节。要以事故为镜、思事故之鉴，举一反三、警钟长鸣，全面排查短板弱项，建立问题清单和整改台账，实行闭环管理。同时，进一步厘清属地监管职责，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，细化责任边界，消除监管盲区，强化跨部门联动和信息共享，杜绝推诿扯皮。通过源头治理、系统整治和长效追责问责机制，确保整改措施落地见效，坚决防止同类事故重复发生，切实守牢安全生产底线。

（二）进一步落实好安全生产大排查大整治行动

按照《关于在全区范围内开展安全生产大排查大整治的通知》（原安办发〔2026〕3号）文件精神和区委、区政府主要领导要求，自2026年5月4日起至6月3日止，在全区范围内开展为期一个月的全覆盖、拉网式安全生产大排查大整治行动，覆盖所有行业领域，重点突出建筑施工、道路交通、城镇燃气、人员密集场所以及烟花爆竹等高危和重点行业领域。各乡镇（街道）、各部门（单位）要坚决扛起属地管理和行业监管责任，深入一线、逐企逐项开展排查，切实查改各类安全问题和隐患，规范企业安全生产管理，补齐制度与执行短板，强化风险辨识、监测预警和应急防范措施，并实行问题隐患清单化，严格落实“查、改、督、销”闭环管理。要通过此次行动，进一步压实企业主体责任，严实“三管三必须”要求，坚决消除监管盲区，确保全区生产安全形势平稳有序，坚决遏制事故多发或频发势头。

（三）进一步强化安全生产行业监管责任

原州区教体局要深刻吸取事故教训，依照法定职责落实行业监管责任；要强化日常检查督导，细化措施要求，及时排查整治重大事故隐患；严格建设项目、规划、报建等审批手续，加大执法检查力度，杜绝未批先建、擅自开工建设、层层转包、资质挂靠等非法违法行为，切实保障施工安全。彭堡中心小学、彭堡xx小学要严格落实校园安全主体责任，持续完善校园安全管理制度以及各类突发事件应急预案，要始终把安全和教育放在第一位，将安全教育纳入日常教学计划，各乡镇（街道）要坚决扛起属地管理主体责任，牵头统筹，协同行业主管部门开展联合督查，举一反三开展安全生产隐患排查整治行动，对无证施工、违规高处作业等高危行为“零容忍”，依法从严查处。

（四）进一步加强基层安全生产教育建设。

切实加强基层安全管理人员专题培训，着力提升依法治安和精准查患能力。各乡镇（街道）、各部门（单位）分管负责同志和一线执法人员要系统学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规及各自行业（部门）安全生产相关规定，推动基层人员准确掌握各行业领域重大隐患的判定要点、排查方法和整改要求，切实增强安全生产队伍法治意识和依法行政能力，真正做到学好、用好、执行到位。

六、事故调查组成员签字：

扫一扫在手机上查看当前页面