仁怀市贵州肆玖酒业有限公司 “7·3”一般生产安全火灾事故调查报告

日期：2024-08-19 09:08:53 来源：仁怀市应急管理局 字号：[小 中 大] [关闭] 视力保护色：

2024年7月3日10时许，仁怀市茅台镇椿树村贵州肆玖酒业有限公司发生一起火灾事故，导致4人受伤，三车烧毁（一台吊车、一辆轿车和一辆摩
783.5万元。

事故发生后，遵义市委、市政府，仁怀市委、市政府高度重视，主要领导签批意见，要求科学有序、高效做好伤员救治和善后处置等相关工作，
清责任，举一反三，全面排查，化解各类风险隐患。省应急厅、遵义市应急局、仁怀市人民政府、仁怀市应急局、仁怀市公安局、仁怀市消防救援大
源和科学技术局、仁怀市卫健局、仁怀市茅台镇人民政府等单位相关人员赶赴现场处置。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，2024年7月3日，仁怀市人民政府成立
长任组长，仁怀市工业能源和科学技术局、仁怀市公安局、仁怀市住房和城乡建设局、仁怀市消防救援大队（局）、仁怀市应急管理局、仁怀市总工
府等单位有关同志组成的仁怀椿树贵州肆玖酒业有限公司“7·3”事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查工作，同时邀请仁怀市
院派员参与事故调查工作。事故调查组认真贯彻落实遵义市委、市政府和仁怀市委、市政府领导同志批示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求
放过”原则，通过现场勘查、视频分析、检验鉴定、资料调阅、人员询问等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认
企业及相关人员的责任，查清了属地政府和相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故有关责任人员及责任单位的处理建议，并针对事故原因及
了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，**贵州肆玖酒业有限公司“7·3”事故是一起企业安全生产主体责任落实不到位，建设项目非法转包，违规组织特种作业导致火灾事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司。贵州丰邦建设有限公司授权成立贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司，授权期：2022年8月6日至
责人：仇**，授权书中载明分公司财务独立（独立分公司银行账户）、税务独立、自主经营。肆玖酒业兰家湾厂区（一期）建设项目消防工程承包单位
怀市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91520382MABW5NJE1J，成立日期：2022年8月26日，类型：有限责任公司分公司（非
独资），负责人：仇**，营业期限：长期，公司住所：贵州省遵义市仁怀市鲁班街道鲁班大道仁怀国际贸易中心C-2号楼3层302，经营范围：法律、法
的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许
主选择经营。一般项目：凭总公司授权开展经营活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.贵州丰邦建设有限公司。贵州丰邦建设有限公司成立于2021年1月21日，2022年7月9日取得六盘水市水城区市场监督管理局颁发的《营业执照》
一社会信用代码：91520221MAAK9H80*Y，公司住所：贵州省六盘水市水城县都格镇垭口村营盘三组，法定代表人：骆*，注册资本：壹亿贰仟圆整，经
务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务
批）的市场主体自主选择经营。各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工；消防设施工程施工；地质灾害
工程施工；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（不含劳务派遣）；施工专业作业；土石方工程施工；园林绿化工

程施工；金属门窗工程施工；普通机械设备安装服务；环境应急治理服务；固体废物治理；土地整治服务；建筑材料销售；电器机械设备销售；机械
服务；建筑工程机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2021年12月8日取得六盘水市住房和城乡建设
证》，证书编号：（黔）GZ安许证字〔2021〕000231[08]号，主要负责人：袁**，许可范围：建筑施工，有限期：2021年12月8日至2024年12月8日。2
市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》；证书编号D352121***；经营性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；有限期：
类别及等级：地基基础工程专业承包壹级、起重设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、防水防腐保温工程专业承包壹级、建筑
级、古建筑工程专业承包壹级、城市及道路照明工程专业承包壹级、环保工程专业承包壹级、建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰
叁级、机电工程施工总承包叁级。

3.贵州肆玖酒业有限公司（以下简称肆玖酒业）。事故酒罐产权单位。成立于2021年6月15日，2022年8月23日取得仁怀市市场监督管理局颁发
限：长期，统一社会信用代码：91520382MAALPKA843，公司住所：贵州省遵义市仁怀市茅台镇椿树村渡口组，法定代表人：张**，注册资本：伍亿玖
拾伍圆贰角陆分，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的市场主体自主选择经营。许可项目：食品生产；制酒品生产；酒类经营；住宿服务（依法须经
批准后方可开展经营活动）一般项目：粮食收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；酒店管理；停车场服务（除许
营法律法规非禁止或限制的项目）。2022年4月11日取得仁怀市市场监督管理局颁发的《食品经营许可证》，经营项目：预包装食品（不含冷藏冷冻食
食品（不含冷藏冷冻食品、含酒类）销售。

4.贵州省仁怀市茅台镇金园台酒业（集团）有限公司（以下简称金园台酒业）。承租肆玖酒业制酒厂房3栋（栋号：4#、6#、9#），窖池266口。
3日，2022年11月21日取得仁怀市市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码：91520382714321869X，公司住所：贵州省遵义市仁怀市
*，注册资本：贰仟万圆整，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机
文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的市场主体自主选择经营。白酒生产、销售、产品进出口贸易。2022年6月20日取得仁怀
《食品生产许可证》，许可证编号：SC1155203820****，法定代表人（负责人）：丁*，生产地址：贵州省遵义市仁怀市茅台镇元木岩村沙窝组，食
至：2027年6月19日。

5.自然人汪。**贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司承建肆玖酒业兰家湾厂区（一期）建设项目消防水电专业分包工程项目后，将项目的劳
具体的劳务施工组织者（承包人）。

（二）事故酒罐相关情况

1.肆玖酒业于2024年2月26日立项决定制作两个500吨酒罐，以供金园台酒业临时储酒之用，2024年3月28日与泰安市正钛机械制造有限公司签订
年5月29日两个罐体主体验收通过，但公司未落实建设项目安全设施“三同时”管理规定，未按照《酒厂设计防火规范》（GB50694-2011）等标准规
备。

2.肆玖酒业协助金园台酒业分别于2024年6月11日、12日、21日、24日、28日五次向事故酒罐转入共计106.97吨二轮次基酒，未落实相关安全防

3.2024年6月初肆玖酒业通知贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司安装两个酒罐的消防冷却水系统，2024年7月3日6时许，汪**组织无特种作业
以及吊车司机郑*等三人协同进行消防冷却水系统安装。

（三）事故发生经过

6月初，肆玖酒业通知贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司安装两个酒罐的消防冷却水系统，7月3日6时许，汪**组织吊装司机郑*、焊工陈*
个酒罐的冷却水系统，作业人员先在地面焊接支撑架子，10时许，吊装司机郑*操作吊车，用吊篮将焊工陈**吊运至2个500吨酒罐之间进行支架安装，
作业，在实施焊接作业时诱发一个酒罐发生燃爆，罐体底部断裂，酒罐变形严重，燃烧的酒液四溢，造成郑*、陈**、卢**3人被烧伤，肆玖公司酒库
到事故现场查看，被流淌的火焰烧伤，流淌的火焰同时造成事故现场一台吊车、一辆轿车和一辆摩托车烧毁。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成4人受伤，其中2人2度烧烫伤、2人大面积烧烫伤，烧毁白酒106.97吨、酒罐一个、吊车一台、轿车一辆和摩托车一辆，根据《企
统计标准》（GB6271-1986）等标准和规定统计，核定直接经济损失约783.5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故接报后，仁怀市委、市政府高度重视，及时启动应急处置预案，组织消防救援、应急、公安、工业能源和科学技术、住建、卫健、供电、
镇开展处置工作，调集茅台消防救援站、中枢消防救援站、茅台集团环山专职消防队共9车40人赶赴事故现场实施处置，消防大队全勤指挥部遂行出动
的原则，救援人员立即组织强攻救人，在事故现场第一时间营救出2名伤员并送医救治，随后，对地面流淌火进行泡沫覆盖灭火、对生产车间的曲药堆
酒罐实施冷却降温保护，10时55分，现场火势被控制；11时09分，现场明火被扑灭。伤者被及时送往仁怀市人民医院进行救治。

（二）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认为，事故发生后仁怀市领导立即赶赴事故现场指挥救援，组织相关部门和专业救援力量，坚持安全、科
全面分析研判可能发生的各类危害，科学做好应急处置工作，应急响应及时、组织指挥有效、救援行动迅速、善后处理平稳有序。

三、事故直接原因

事故调查组通过现场勘查、视频分析、人员询问等，排除 了故意纵火、电气、自燃、遗留火种等引发火灾因素。

（一）起火原因

2024年7月3日10时许，汪**组织未取得特种作业操作证的工人安装酒罐冷却水系统过程中违规实施电焊作业导致酒罐燃爆引发火灾。

（二）造成人员受伤主要原因

酒罐发生燃爆，罐体底部断裂，酒罐变形严重，酒罐盛装的白酒外泄，形成流淌火向四周蔓延，持续燃烧。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关企业

1.贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司。（1）非法转包。贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司将兰家湾厂区（一期）建设项目消防工程水
资质条件的自然人汪**。**（2）未认真履行安全生产主体责任。**未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未对肆玖酒业事故酒罐消防冷却
管理，未及时发现无证人员参与实施电焊作业行为等。

2.贵州丰邦建设有限公司。未认真落实企业安全生产主体责任。未建立健全本单位全员安全生产责任制；未建立相应的机制，加强对全员安全
督考核，保证

全员安全生产责任制的落实；未对贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司承建消防水电工程项目情况进行监管。

3.肆玖酒业。（1）企业安全生产主体责任落实不到位。未健全本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未指定专职安全生产管理人员
在同一作业区域内进行生产经营活动开展安全检查与协调；对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现承租单位安全管理存在的
有限公司仁怀第一分公司签订专门的安全管理协议；对施工单位安全生产条件和相关资质把关不严，将项目发包给不具备安全生产条件的单位。**（2）**
酒罐建设项目未认真落实建设项目安全设施“三同时”管理规定；未严格按照《酒厂设计防火规范》

（GB50694-2011）建设白酒储罐。

4.金园台酒业。安全管理不到位，未认真履行与肆玖酒业签订的厂房租赁安全协议书中明确的职责；未认真组织开展对从业人员的安全生产培训
租区域安全风险分级管控、隐患排查治理，未及时发现并消除事故隐患。

5.自然人汪。**组织未取得特种作业操作证的人员开展电焊作业；作业前未履行动火审批手续；作业过程中未参与或安排专门人员进行现场安全

（二）相关监管部门

1.仁怀市工业能源和科学技术局。负责白酒行业安全监管工作，履行行业安全监管不到位。对白酒企业焊接动火作业监督管理不力；对检查发
酒生产隐患整改不及时未依法予以处置。

2.茅台镇人民政府。负责属地安全生产管理工作，履行辖区违规建筑监管职责不力，未及时发现肆玖酒业违规建设酒罐行为；年初以来开展白
环。

五、对有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议刑事追究人员

1.仇。**男，汉族，42岁，贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司负责人，为公司安全生产第一责任人，对公司安全生产全面负责。**（1）非法**
公司仁怀第一分公司将肆玖酒业兰家湾厂区（一期）建设项目消防水电专业分包工程项目劳务施工转包给不具备相应资质条件的自然人汪**。**（2）未
任。**未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定
育和培训计划，未对肆玖酒业酒罐消防冷却水系统安装活动进行监督管理，未及时发现无证人员参与实施电焊作业行为等。以上行为违反了《中华
《中华人民共和国消防法》相关规定，导致事故发生，涉嫌刑事犯罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

2.汪，**男、汉族、48岁。贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司承建肆玖酒业兰家湾厂区（一期）建设项目消防水电专业分包工程项目后，
包，汪**为具体的劳务施工组织者。组织未取得特种作业操作证的人员开展电焊作业；作业前未履行动火审批手续；作业过程中未参与或安排专门人
反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》相关规定，导致事故发生，涉嫌刑事犯罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

3.陈。**男，汉族，52岁，无特种作业操作证人员，违规电焊动火作业，导致事故发生，违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和
致事故发生，涉嫌刑事犯罪，建议移交司法机关依法追究刑事责任。

（二）对有关公职人员问责处理

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门等公职人员在履职方面存在的问题，移交仁怀市纪委市监委依规依纪依法组织开展审查
纪处分，由仁怀市纪委市监委依规依纪依法作出处理。

（三）对事故相关单位人员问责处理

1.王。**女，汉族，38岁，肆玖酒业总经理，公司安全生产第一责任人，对公司安全生产全面负责，未履行公司安全生产第一责任人职责，未
全生产责任制，未认真组织制定安全生产规章制度和操作规程，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。其行为违
生产法》相关规定，导致事故发生，对该起事故发生负有管理责任。建议仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定依法处

2.骆*。男，汉族，32岁，贵州丰邦建设有限公司法定代表人，公司安全生产第一责任人，对公司安全生产全面负责，未履行公司安全生产第一
全员安全生产责任制，未组织制定安全生产规章制度和操作规程，未对贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司承建消防水电工程项目实施监督管理。
和国安全生产法》相关规定，导致事故发生，对该起事故发生负有管理责任。建议仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规

3.张。**男，汉族，45岁，肆玖酒业生产保障部总监、安全生产办公室主任，负责统筹肆玖酒业安全生产工作，履行安全生产岗位职责不到位，
全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，对事故酒罐安全隐患失管失察，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，导致事故发生，对
任。建议仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定依法处理。

同时，责成肆玖酒业对副总经理、工程项目负责人黄*、副总经理兼兰家湾基地和茅泉生产厂长、安装工程师李*、安环主管黄*、酒罐管理部门
行为按照公司内部管理规定予以处理并报事故调查组备案。

（四）对事故有关单位处理建议

1.贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司。非法转包。贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司将兰家湾厂区（一期）建设项目消防工程水电安
条件的自然人汪**。未认真履行安全生产主体责任。未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未对肆玖酒业事故酒罐消防冷却水系统安
及时发现无证人员参与实施电焊作业行为。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》等法律法规相关规定，对事故发
怀市市场监督管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条规定吊销其《营业执照》。

2.贵州丰邦建设有限公司。落实企业安全生产主体责任不到位。未建立健全本单位全员安全生产责任制；未建立相应的机制，加强对全员安全
督考核，保证全员安全生产责任制的落实；未对贵州丰邦建设有限公司仁怀第一分公司承建消防水电工程项目情况进行监管。以上行为违反《中华人
关规定，对事故发生负有管理责任。建议仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定依法处理。

3.肆玖酒业。落实企业安全生产主体责任不到位。未健全本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度；未指定专职安全生产管理人员对两
同一作业区域内进行生产经营活动开展安全检查与协调；对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现承租单位安全管理存在
设有限公司仁怀第一分公司签订专门的安全管理协议，对施工单位安全生产条件和相关资质把关不严，将工程项目发包给不具备安全生产条件的单位；
罐建设项目未认真落实建设项目安全设施“三同时”管理规定；未按照《酒厂设计防火规范》（GB50694-2011）建设白酒储罐。以上行为违反《中华
相关规定，对事故发生负有管理责任。建议仁怀市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定依法处理。

4.金园台酒业。安全管理不到位，未认真履行与肆玖酒业签订的厂房租赁安全协议书中明确的职责；未认真组织开展对从业人员的安全生产培训
租区域安全风险分级管控、隐患排查治理，未及时发现并消除事故隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议仁怀市应急管理

（五）其他处理

1.仁怀市工业能源和科学技术局。负责白酒行业安全监管工作，履行行业安全监管不到位。对检查发现存在安全隐患的部分白酒生产隐患整改
对白酒企业焊接动火作业监督管理不力。责成仁怀市工业能源和科学技术局向仁怀市委、市政府作出书面检查。

2.茅台镇人民政府。负责属地安全生产管理工作，履行辖区违规建筑监管职责不力，未及时发现肆玖酒业违规建设酒罐行为；年初以来开展白
环。责成茅台镇人民政府向仁怀市委、市政府作出书面检查。

六、事故暴露的突出问题

（一）企业违法违规行为突出。涉事企业均未严格按照《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规要求开展生产经
任落实不到位，建设项目安全设施“三同时”落实不到位；施工单位违法转包，违规组织无特种作业操作证人员电焊施工动火作业。

（二）安全监管责任不到位。今年以来，仁怀市人民政府多次开展白酒行业安全大检查，仁怀市相关职能部门未严格落实安全生产“三管三必
排查仍然不深不实不细，对违法建设失管、漏管，重大安全问题未得到有效解决，日常监管执法“宽松软”、对白酒生产企业擅自随意增设单一露天
政府履行属地安全管理责任不到位，未及时发现辖区内存在的违法违规建设行为。

（三）安全生产基础依然薄弱。仁怀市白酒企业数量众多，

且绝大多数企业在设立、设计和建设过程中未经过安全审批或安全评价，企业厂房及生产工艺、设备设施等安全方面历史欠账多，本质安全水平低下
流动性强，文化素质普遍不高，且安全培训不到位，员工安全意识不强和应急救援处置能力低下等问题普遍存在。基层安全生产和消防安全监管力量
务严重不匹配，安全监管人员专业能力偏低，发现问题和解决问题的能力水平不高，安全生产基层基础薄弱问题突出。

七、事故防范和整改措施

（一）坚决树牢安全发展理念。各乡镇（街道）、市直有关部门要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示批示和重要
第一、预防为主，牢固树立安全发展理念，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，压实压紧地方党政领导责任、部门监管责任、企业主

任。**要**严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任机制，细化责任清单，切实做到知责明责履责尽责。**要**深刻吸取事故教训，落实
措，坚持最高标准、最严要求，以铁的手腕、铁的措施，常态化组织安全生产风险隐患大排查大整治，有效防范化解重大安全风险，真正从根本上消
题。

（二）严格落实企业主体责任。各乡镇（街道）、市直有关部门要严格督促落实企业安全生产主体责任，有效构建安全风险分级管控和隐患排
全风险防范化解机制。**一要**落实落细全员安全生产责任制，明确从企业主要负责人到一线从业人员的安全生产岗位责任，按规定设置安全生产管理机
全生产管理人员，持续健全完善安全生产规章制度和操作规程，督促企业从业人员严格落实到位；**二要**认真组织实施从业人员安全生产教育和培训，
理，及时制止和纠正从业人员违规作业行为，有效组织消防和应急救援演练。**三要**全面压实企业主要负责人安全第一责任，紧紧抓住企业法定代表人
控制人这个关键，严格督促企业主要负责人依法落实“第一主体责任”，切实执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》赋予
法定工作职责，特别是严格落实“园中园”“厂中厂”房东、业主责任，认真学习本行业领域重大事故隐患判定标准；**四要**建立完善事故隐患排查治
确保责任、措施、资金、期限和应急预案落实到位，并按照分级属地原则每月向负有安全监管职责的有关部门报告排查整治情况。

（三）全面压实消防安全责任。各乡镇（街道）、市直有关部门**要**高度重视消防安全工作，深刻吸取此次事故教训，梳理重点监管事项，细化
安全管理体系。市消安委**要**强化消防工作专业统筹，健全部门联动和协作配合机制，加强督促推动，持续提高消防安全治理水平。消防救援机构要进
制，提高执法精准性和针对性，突出对改变厂房火灾危险性类别使用导致疏散通道、自动消防设施等安全条件不符合规范要求的行为实施监管执法。
的指导，细化消防安全责任措施，按照现行有关法规制度，切实履行好有关日常消防监督检查等工作职责。应急管理、工信、住建、综合执法等有
矿、园区、建设等行业领域的安全监督检查，加强焊接等有关电焊工作业证的规范管理，严查无证上岗等违法违规行为。住建部门**要**严格落实建设工
规定，严厉打击未依法进行消防设计审查、验收、备案的行为，从源头上把好消防安全关。

（四）持续深入开展安全生产隐患大排查大整治行动。各乡镇（街道）、市直有关部门**要**全面推进安全生产隐患大排查大整治。要深入开展
厂”专项整治，以乡镇街道（园区）为单位全面摸清工业厂房等建筑底数，督促出租单位和承租单位100%签订安全管理协议，坚决消除改变厂房使用
消防安全突出问题，对违章违规违法行为严格落实“四个一律”举措。要深入开展全链条电气焊违法违规作业专项整治，督促各生产经营单位严格
理、动火、监护、处置“五到位”措施，建立临时用工安全管理制度，强化现场监护措施，提高安全管理能力水平。**要**强化行刑衔接，严厉打击电气
冒险作业行为，形成打非治违高压态势；要严格处罚企业违法出租、违规分包转包等行为，加大违法建筑拆除力度。**要**强化部门精准执法，突出企业
入一线、企业精准严格执法，严打各类非法违法和违规违章行为，推动企业真查真改并按规定主动报告事故隐患，确保重大事故隐患得到系统治理，
效。

（五）加快构建安全生产群防群治体系。各乡镇（街道）、市直有关部门**要**全面贯彻中央关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见，
防安全治理体系建设，充实安全生产和消防安全管理力量，推进市县探索机制改革创新，补齐基层短板。**要**大力推进安全隐患自查自纠进企业、进单
家庭等“五进”活动，全员发动、全员参与安全隐患排查整改。**要**突出抓好消防安全、安全生产宣传教育 工作，并将其纳入各级各部门安全生产和
系，扎实开展消防安全、安全生产“进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭”活动，全面提升社会参与能力、全民安全素质和社会整体安全水平
用好各类媒体平台，强化隐患曝光，加强警示教育，营造良好的安全氛围。

扫一扫在手机打开当前页面

推荐给好友 打印

上一篇： 仁怀坛厂“6·8”一般道路交通事故调查报告

下一篇： 仁怀卢荣坝“7·14”一般道路交通事故调查报告