重庆博达矿业有限公司
“1·6”石灰粉坍塌事故调查报告

一、概述

（一）企业名称：重庆博达矿业有限公司

（二）行　业：工贸

（三）机构类型：有限责任公司

（四）法定代表人：刘洪增

（五）企业地址：重庆市南川区水江镇双河居委六组

（六）事故时间：2023 年 1 月 6 日 15 时 30 分许

（七）事故地点：重庆博达矿业有限公司石灰粉 2 号料仓内

（八）事故类别：坍塌

（九）伤亡人数：死亡 1 人

死者姓名	性别	年龄	籍贯	伤亡类别	家庭住址	身份证号码
瞿**	男	66	重庆南川	坍塌	南川区**镇**村*组**号	5123**********4811

（十）直接经济损失约：78 万(死亡赔偿金)

事故联合调查组由区应急局(含工贸科)、区公安局、区总工会、水江镇人民政府等有关单位人员组成，并邀请区检察院、区纪委监委派人参加。

二、事故单位基本情况

重庆博达矿业有限公司，成立于 2007 年 8 月 20 日，营业

期限至永久，法定代表人为刘洪增，统一社会信用代码91500119663598357 7，公司住所：重庆市南川区水江镇双河居委六组，注册资本壹仟零壹拾捌万元整，公司类型为有限责任公司，经营范围：许可项目：露天开采；溶剂用石灰岩（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）；一般项目：石灰生产、销售；销售：石灰石、膨润土、铝土矿、硫铁矿、铅锌矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）采矿许可证证号：C5001192009097130034580，开采矿种：建筑石料用灰岩、熔剂用石灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：25 万吨/年，有效期至 2024 年 8 月 12 日。安全生产许可证证号：（渝）FM 安许证字[2022]南川延二 270122 号，许可范围：露天建筑石料用灰岩开采，有效期至 2025 年 1 月 10 日。

三、事故现场情况

事故发生在南川区水江镇双河居委六组重庆博达矿业有限公司石灰生产部 2 号料仓内。该料仓为混凝土修建的圆柱体形状密闭料仓（有限空间），整高约 20 米，顶部有 1 正方形观察口，宽约 0.6 米，料仓底部距地面 4 米高处设有圆形出料口，出料口直径为 0.32 米，料仓右侧修建有 2 层平台，每层高约 5 米，距第一层平台 2 米高处有一长约 1 米、宽约 0.8 米的检修口；料仓内部直径约 6 米，下方呈漏斗状，里面大部分石灰

粉已放空，仅内壁附着有约 30 方石灰粉。

后经调查组调查及询问事故有关人员，瞿**在未系安全带的情况下，离开检修口内侧临时修建的清理平台（长约 2 米，宽约 1 米），朝左面一边往上走一边清理附着在料仓内部的石灰粉，下方堆积的石灰粉意外坍塌，将其掩埋。

四、事故发生经过及应急救援情况

2023 年 1 月 6 日 15 点 30 分左右，重庆博达矿业有限公司工人裴**、赵**、瞿**3 人在检修口内部清理平台（平台长 2 米左右，宽 1 米左右）清理周边堆积较高的石灰粉。瞿**在未系安全带，且不听裴**警告，要求其离开的情况下，离开检修口内部平台，朝左面料仓壁堆积的石灰粉往上走清理石灰粉，下方堆积的石灰粉意外坍塌，将其掩埋。

事故发生后，裴**立即给负责人刘**打电话，让她给公司领导汇报，同时拨打 120 急救电话，立即组织工人进行施救。大约在 16 时 40 分，工人将瞿**救出，经 120 急救医生现场诊断，于 16 时 57 分宣布其死亡。

五、事故原因及性质

据查 1：重庆市南川区人民医院死亡通知书，瞿**死亡原因为窒息。

据查 2：瞿**违规操作，不听工友劝阻，在未系安全带且在未搭建跳板的情况下，离开石灰粉料仓检修口内部平台清理石灰粉，下方堆积的石灰粉意外坍塌，将其掩埋，违反了重

庆博达矿业有限公司编制的《生石灰成品仓清仓方案》中“第二点：制定清仓操作规程第 4 项：仓里安全平台搭建好，人员方可进入进行清仓作业；第 5 项：清仓人员进入成品仓内必须拴安全绳，清仓时必须佩戴口罩及护目镜；第 6 项：人员在仓内清理时，必须有两人同时作业。”的相关规定。

据查 3：重庆博达矿业有限公司于 2021 年 4 月 16 日，成立了矿山生产部和石灰生产部，并任命熊**为石灰生产部负责人，后熊**因父亲生病请假回家，该公司于 2022 年 8 月任命刘**为石灰生产部负责人，但未任命专职安全员，只是口头任命裴**为兼职安全员。

据查 4：重庆博达矿业有限公司制定了 2022 年度石灰窑安全教育培训计划，并按照计划对石灰生产部从业人员进行了 12 次安全教育培训。

据查 5：重庆博达矿业有限公司石灰生产部开展了隐患排查治理工作，2022 年度 1-12 月（其中 2022 年 1 月、2 月各放假半月，8 月限电放假 1 个月）共计开展安全检查 34 次，查出隐患 49 条，均已全部整改完毕。

据查 6：重庆博达矿业有限公司未建立安全风险分级管控制度，未及时开展风险研判，按照安全风险分级采取相应的管控措施，未对有限空间进行辨识。

据查 7：重庆博达矿业有限公司编制了《生石灰成品仓清仓方案》，并在 2023 年 1 月 5 日石灰生产部的班后会上组织

员工进行了学习。

据查 8：根据重庆市南川区社会保险事务中心提供的《重庆市社会保险参保证明》(单位)，重庆博达矿业有限公司为职工参保缴费人数为 22 人，包含矿山生产部和石灰生产部的所有适龄员工。

据查 9：重庆博达矿业有限公司总经理任**，未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

据查 10：重庆博达矿业有限公司石灰生产部负责人刘**未有效检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议。

据查 11：重庆博达矿业有限公司石灰生产部兼职安全员裴**，在作业过程中发现了瞿**违规操作行为，并对其进行了劝阻，但瞿**未听从其劝告。事故发生后，裴**及时向公司领导报告事故情况，并组织工人对瞿**开展救援。

据查 12：事故发生后，重庆博达矿业有限公司积极处理善后事宜，及时对死者家属进行赔偿，没有造成社会不良影响。

据查 13：重庆市南川区应急管理局工贸科制定了 2022 年度执法检查计划，并严格按照计划开展执法检查工作。2022 年 1-12 月共计检查企业 141 家，查出隐患 875 条（均

已全部整改完毕），罚款 15.25 万元。

据查 14：水江镇人民政府下设经济发展办公室（以下简称经发办）负责对本辖区工贸行业的安全监管。水江镇经法办制定了《2022 年安全检查计划》，并按照计划对辖区内 39 家工贸企业进行了安全检查，对发现的隐患均督促企业整改落实。

（一）事故原因分析

1.直接原因

此次事故的直接原因为人的不安全行为。瞿**违规操作，不听工友劝阻，在未系安全带且在未搭建跳板的情况下，离开石灰粉料仓检修口内部平台，朝左面料仓壁堆积的石灰粉往上走清理石灰粉，下方堆积的石灰粉意外坍塌，将其掩埋，导致事故发生。

2.间接原因

此次事故的间接原因为重庆博达矿业有限公司安全管理不善。具体表现为未建立安全风险分级管控制度，未及时开展风险研判，未对有限空间进行辨识，按照安全风险分级采取相应的管控措施，未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未有效检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（二）事故性质

经调查取证和综合分析认定，重庆博达矿业有限公司

“1·6”石灰粉坍塌事故是一起因工人违规作业、企业安全管理不善造成的一般生产安全责任事故。

六、责任认定及处理建议

（一）违法事实及法律依据

违法事实	**法律依据**
重庆博达矿业有限公司未及时开展风险研判，未建立安全风险分级管控制度，并按照安全风险分级采取相应的管控措施。	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款
重庆博达矿业有限公司总经理任**，未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。	《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项
重庆博达矿业有限公司石灰生产部负责人刘**未有效检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议。	《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项

（二）处理建议

1.瞿**违反重庆博达矿业有限公司编制的《生石灰成品仓清仓方案》中“第二点：制定清仓操作规程第 4 项：仓里安全平台搭建好，人员方可进入进行清仓作业；第 5 项：清仓人员进入成品仓内必须拴安全绳，清仓时必须佩戴口罩及护目镜；第 6 项：人员在仓内清理时，必须有两人同时作业。”的相关规定，对事故发生负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免于追究责任。

2.重庆博达矿业有限公司未及时开展风险研判，未建立安全风险分级管控制度，并按照安全风险分级采取相应的管控措施。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款之规定。事故发生后，重庆博达矿业有限公司积极处理善后事宜，及时对死者家属进行赔偿，没有造成社会不良社会影响，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项和《重庆市安全生产事故行政处罚裁量标准》第七条第（一）项之规定，建议由区应急管理局对该公司处三十万元以上三十六万元以下（包含本数）罚款的行政处罚。

3. 重庆博达矿业有限公司总经理任**，未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一

条第（二）项、第（五）项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，建议由区应急管理局对其处上一年年度收入百分之四十的罚款的行政处罚。

4. 重庆博达矿业有限公司石灰生产部负责人刘**未有效检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理的建议。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由区应急管理局对其处上一年年度收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款的行政处罚。

5. 重庆博达矿业有限公司石灰生产部兼职安全员裴**，发现瞿**违规操作，对其进行了劝阻，但瞿**未听从其劝告。事故发生后，裴**及时向公司领导报告事故情况，并组织工人对瞿**开展救援。履行了安全管理职责，建议不予责任追究。

6. 重庆市南川区应急管理局工贸科制定了 2022 年度执法检查计划，并严格按照计划开展执法检查工作。2022 年 1-12 月共计检查企业 141 家，查出隐患 875 条（均已全部整改完毕），罚款 15.25 万元。履行了监管职责，建议不予监管责任追究。

7. 水江镇经发办负责对本辖区工贸行业的安全监管，该单位制定了《2022 年安全检查计划》，并按照计划对辖区内 39 家工贸企业进行了安全检查，对发现的隐患均督促企业整改

落实。履行了监管职责，建议不予监管责任追究。

七、防范措施

1.严格落实企业主体责任。重庆博达矿业有限公司要切实提升安全管理水平，全面深入扎实开展安全风险评估，认真建立安全风险分级管控制度，对有限空间作业、登高作业、用电作业等加强管理，并按照风险等级采取相应的管控措施。

2.水江镇人民政府、区应急管理局工贸科要加强对本辖区、本行业重点企业的监管工作，加强重点时段、节点安全监管力度，提高执法力度，对发现的违法行为要重拳出击，严厉打击各类违规违法行为，切实压实企业主体责任。

3.深刻吸取“1·6”事故教训。各相关单位要严守安全发展红线，牢固树立安全发展理念，深刻吸取本次事故教训，采取切实有效的措施，落实安全生产责任，避免类似事故再次发生。

附件：1.重庆博达矿业有限公司“1·6”石灰粉坍塌事故现场图片

2. 重庆博达矿业有限公司“1·6”石灰粉坍塌事故现场平面图

重庆博达矿业有限公司

“1·6”石灰粉坍塌事故联合调查组

2023 年 3 月 3 日

附件 1



2 号石灰粉料仓



第一层平台检修口



2 号料仓内部情况

重庆博达矿业有限公司“1·6”石灰粉坍塌事故

现场图片

附件 2

重庆博达矿业有限公司“1·6”石灰粉坍塌事故现场平面图

附件2

重庆博达矿业有限公司"1.6"石灰粉坍塌事故现场平面图

