索引号：	11341602783099464B/202306-00091	**组配分类：**	事故通报
发布机构：	谯城区应急管理局	**主题分类：**	市场监管、安全生产监管 / 公民
有效性：	有效	**关键词：**	无
名称：	谯城区沙土镇“5·1”一般高处坠落事故调查报告	**文号：**	无
发文日期：	2023-06-30 14:12	**发布日期：**	2023-06-30 14:12

谯城区沙土镇“5•1”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2023-06-30 14:12　　来源：谯城区应急管理局　　浏览：21 次

2023年5月1日13时20分左右，在亳州市谯城区沙土镇闫XX行政村南XX庄XX号，发生一起房屋粉刷作业高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，经亳州市谯城区人民政府批准，成立了由区应急管理局牵头，区住建局、区公安分局、区总工会及沙土镇人民政府等部门组成的“2023·5·1”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、询问相关人员及综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及人员情况

房主：蔡*华，男，汉族，身份证号码：342811XXXX，系谯城区沙土镇闫XX行政村南XX庄XX号房屋所有人。

死者：程*林，男，汉族，身份证号码：342126XXXX，系本次房屋粉刷作业的实际施工人。程*林未取得高处作业特种作业操作证，未接受过系统性的安全生产教育培训。

（二）事故现场及作业环境情况

事故现场位于谯城区沙土镇闫XX行政村南XX庄XX号房屋内部。该房屋为三层砖混结构，事发时程*林正在二楼北侧东房间进行粉刷作业。现场搭设有一处移动式钢质脚手架，高度约2.5米。经现场勘查，该脚手架滚轮未卡死，未设置其他防移动装置。事发时，程*林未佩戴安全帽，未系挂安全带。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2023年4月20日左右，蔡*华的房屋建成，即将进行内粉刷。程*林与蔡*华是同村乡邻，并且经常从事粉刷作业。程*林主动找到蔡*华提议进行内粉刷，双方口头约定由程*林进行房屋内墙粉刷作业，且程*林主动提出是帮忙，未提及费用。4月26日，蔡*华外出打工。由于是刚建好的房屋，尚未安装门窗，程*林可以自由出入该房屋。5月1日上午，程*林携带施工设备和涂料开始施工。13时许，程*林吃完午饭后，未对脚手架的安全状况进行复查，便独自登上二楼继续作业。13时20分左右，程*林在移动作业位置时，因脚手架滚轮发生滚动，导致其身体瞬间失去平衡。由于未系挂安全带，程*林从约2.5米高的脚手架上直接坠落至地面。

（二）应急救援情况

事故发生后，附近的邻居听到异响后立即跑至现场，发现程*林仰面躺在地面上，头部出血。随即拨打了120急救电话，并通知了周边邻居协助。13时50分左右，120急救人员到达现场，经初步检查确认程*林已无生命体征，当场宣布临床死亡。随后，沙土镇派出所及镇政府相关人员接报后迅速赶赴现场，开展现场保护、家属安抚及善后处置工作。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。死者：程*林，男，57岁。

（二）直接经济损失情况

经核定，本次事故共造成直接经济损失约人民币10万元。主要包括：丧葬费、一次性工亡补助金、家属精神抚慰金及善后处理事务性费用等。目前，相关赔偿款项已由房主蔡*华与死者家属达成一致并支付完毕。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

人的不安全行为：死者程*林安全意识极其淡薄，严重违反高处作业安全操作规程。在未取得特种作业资质、未佩戴安全帽、未系挂安全带的情况下，擅自进行高处作业；且在作业前未仔细检查脚手架的稳定性，施工操作不慎，身体移动时失稳导致坠落。

物的不安全状态：现场使用的移动式手架搭设不符合相关标准，脚手架滚轮未固定，缺乏必要的安全防护设施（如安全帽、安全带等）。

（二）间接原因

房主蔡*华安全生产主体责任缺失。作为房屋修缮工程的发包方，蔡*华将内墙粉刷工程发包给不具备相应资质和安全生产条件的个人（程*林），且未对施工人员进行安全教育，在不在施工现场情况下允许施工，对安全生产进行缺乏统一协调、管理。

属地安全监管存在盲区。沙土镇人民政府及相关村委会对辖区内农村自建房及零星修缮工程的安全监管力度不够，日常巡查排查不到位，对农村房屋修缮作业中普遍存在的违规发包、无证上岗、不佩戴安全防护用品等违法违规行为未能及时予以纠正和制止。

（三）事故性质

经事故调查组综合认定，谯城区沙土镇闫XX行政村“2023·5·1”高处坠落事故是一起因违章作业、安全防护缺失、违法发包及属地监管不到位引发的一般生产安全责任事故。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故直接责任人的处理建议

死者程*林，安全意识淡薄，严重违反高处作业安全操作规程，在未采取安全防护措施的情况下冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对房主蔡*华的处理建议

蔡*华将高处作业发包给不具备资质的个人，未履行安全管理职责，对事故发生负有主要管理责任。鉴于其在事故发生后立即返回积极做好死者家属安抚和善后处置工作，建议对于免于予行政处罚。

（三）对属地监管部门的处理建议

沙土镇人民政府在农村自建房及零星工程安全监管方面存在履职不到位的问题。建议责成沙土镇人民政府向谯城区人民政府作出深刻书面检查，并对相关负有监管责任的网格员及分管领导进行约谈。

六、 事故主要教训

（一）作业人员安全素质亟待提升。本次事故再次暴露出部分基层务工人员安全技能匮乏、自我保护意识极差的问题。“习惯性违章”和“侥幸心理”是导致悲剧发生的直接推手。

（二）农村自建房及零星工程安全监管薄弱。此类工程往往规模小、工期短、点多面广，极易成为监管盲区。房主“重进度、轻安全”以及“包工头”模式的泛滥，使得安全防护措施形同虚设。

七、 事故整改和防范措施

（一）严厉打击违法违规行为，强化源头管控。沙土镇要联合相关部门开展农村自建房及零星修缮工程安全专项整治，严厉查处将工程发包给无资质队伍或个人、无证上岗等违法行为，倒逼房主和施工方落实安全责任。

（二）压实属地管理责任，消除监管盲区。沙土镇及各村（居）委会要建立健全农村零星工程备案登记制度，将辖区内所有房屋修缮、装修工程纳入网格化监管。加大日常巡查频次，发现违章作业和安全隐患必须立即叫停并督促整改。

（三）深化安全教育培训，提升防范意识。要结合本次事故教训，通过微信公众号、村广播、宣传横幅等多种形式，普及高处作业“十不准”及安全带、安全帽的正确使用方法，切实提高一线作业人员的安全防范能力。

谯城区“2023·5·1”一般高处坠落事故调查组

2023年6月20日

扫一扫在手机打开当前页