政府信息公开

政策文件
政府信息公开指南
政府信息公开制度
法定主动公开内容
政府信息公开年报
申请公开政府信息

应急管理

麒麟越州曲靖金弘泰生物制品有限公司“3·7”一般物体打击事故调查报告

发布时间：2026-07-03 来源：麒麟区应急管理局 浏览：68

麒麟越州曲靖金弘泰生物制品有限公司

“3·7”一般物体打击事故调查报告

2026年3月7日15时许，云南麒麟产业园区管委会越州片区曲靖金弘泰生物制品有限公司在生产过程中发生一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失216万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，曲靖市麒麟区人民政府成立了由区应急管理局牵头，云南麒麟产业园区管委会、区工业信息化和科技局、区市场监管局、区人力资源和社会保障局、区总工会、越州镇人民政府等部门有关人员和1名专家为成员的麒麟越州生物制品有限公司“3·7”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委监委、区人民检察院派人参加有关工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、询问谈话、综合分析，查清了事故发生的经过、原因等情况，查明了有关生产经营单位相关情况和责任。举一反三，深入剖析了事故存在的主要问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，麒麟越州曲靖金弘泰生物制品有限公司“3·7”事故是一起因油水分离器在运行过程中发料圈破碎，碎片在高速旋转作用力下将分离器铸铁外壳击穿，其中一块碎片击中距离油水分离器约8米部，经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

曲靖金弘泰生物制品有限公司（以下简称金弘泰公司）。法定代表人：罗*金；成立日期：2013年1月
信用代码：91530*******85997E；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：肥料生产
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：再生资源加
售；肥料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。营业期限：2013年1月
10日。

金弘泰公司位于麒麟区越州镇水城，占地17067㎡，分办公区、仓库区和生产车间三个区域。办公
面；仓库区位于公司北部和西南面；生产车间位于公司中部，包括骨粒生产车间、骨粒仓库、锅炉房、压
造粒间等车间。公司下设生产部、化验室、行政部、销售部、财务部和安全环保部。该公司于2016年11月
建成年产1.5万吨畜禽骨粒综合利用生产线，利用现有生产线产生的骨粒废料及含高蛋白生产废水作为原
吨固体高蛋白系列肥料和1.5万吨液体高蛋白系列肥料。该生产线于2012年11月2日取得《曲靖市环境保护
泰生物制品有限公司年产15000吨畜禽骨粒综合利用项目环境影响报告表的批复》(曲环审(2012)213号)。
泰公司委托贵州首信安全技术有限公司对公司安全现状进行系统性评价，评价认定该公司现状符合安全生
及安全生产条件，并出具了《曲靖金弘泰生物制品有限公司安全现状评价报告》。

金弘泰公司于2024年底，从南京市江宁区阿发分离器械技术服务中心采购了一台二手油水分离器，
器无购买合同、产品合格证书、使用说明书等相关材料，未经第三方专业机构进行检验检测，于2025年
安装调试后投入生产使用。该二手油水分离器电机功率15kW，铭牌转速1460r/min，通过增速器增
5000r/min，设备停用再次启动需半小时左右方可达到最高转速，增速器使用蜗轮蜗杆增速，设备介质温
于常压设备，处理能力为4-5m^3/h。该二手油水分离器中途电机损坏过，进行过电机修理及一些小的检维修
过大的检维修。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理制度落实情况。该公司现有从业人员60余人，公司设置了安全管理办公室，厂长陈*林任
主任，同时兼任公司安全员。公司法定代表人、总经理罗*金，生产厂长陈*林分别取得企业主要负责人和
员安全考核合格证书，雷*林持有特种设备作业证。公司签订了安全生产目标管理责任书，制定了安全
度、各车间安全操作规程、安全生产事故应急救援预案，但未组织制定并实施油水分离设备安全操作规程
急救援演练。有安全教育培训考核记录、各岗位人员上岗资格证书，有安全隐患自查台账，但未组织建立
分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未排查出采购无合格证书的二手设备这一隐患，也未采取有效措

2.发生事故的生产线工艺流程。事故发生在畜禽骨粒综合利用生产线，该生产线有原料配料及输送
脂系统、离心系统、烘干系统、分筛系统、除尘系统、料仓及相应的配套设施。具体工艺流程为：

将牛骨、猪骨收集后，用装载机放入料斗，经螺旋输送机、皮带输送机进入封闭式一级剪骨机中进
螺旋输送机送入封闭式二级剪骨机进行剪碎后，经螺旋输送机送入料仓；再由螺旋输送机送入封闭式脱脂
汽进行脱脂；经脱脂后的骨料由螺旋输送机送入双推料离心机，把骨料中的大部分水分分离后，骨料经蛟
温烘干机进行烘干；烘干后的骨料经皮带输送机、料斗提升机送入封闭式分级筛分机，把骨料分选为不同
粒，不同规格的骨粒分别进入相应的封闭式料仓，之后经皮带输送机送入包装料仓进行包装。

3.事故设备工作流程。骨料经过脱脂处理后，油水混合物进入储料罐，再通过泵将油水混合物送入
行油水分离处理，油水分离器依靠离心力作用将油水混合物分离成油、水、渣。

（1）油水分离器（型号MSA90-01-076）结构示意图：

（2）油水分离器（型号MSA90-01-076）排渣原理：油水分离器设备内部有活塞结构，平时由弹簧渣口；排渣时阀门打开，高压清水进入操作水腔；水压推动活塞下移，打开排渣口，在离心力作用下把污后泄压，活塞复位，关闭排渣口。

（三）事故发生经过

2026年3月7日金弘泰公司正常营业，13时脱脂岗位操作工雷*林到达正常生产的骨粒车间接班后许，雷*林携带手电筒对生产运行情况进行常规巡查，车间内2#油水分离器突发故障并伴随巨响，设备发小不一的碎片向四周飞散，其中一块碎片击中距离油水分离器约8米的雷*林腹部，雷*林惨叫后仰倒地，吟。此时，巡检工人梁*龙刚好巡查到脱脂车间油水分离器配电柜旁，听到设备异响后发现雷*林倒地，他离器控制柜电闸。断电后，因设备机芯仍处于高速旋转状态，梁*龙退至距离设备数10米外等候设备停止后不久便自行站立起来，14时59分许雷*林双手捂住腹部跑出车间呼救，行至公司办公楼前时，刚好遇到锋，赵*锋见状，立即通知正在化验室上班的雷*林妻子李*飞取来毛巾对雷*林腹部进行紧急止血处理。锋驾驶车辆，在李*飞的陪同下，将雷*林送往医院救治。15时01分，赵*锋拨打120急救电话求助；15时至曲靖南收费站出口；15时18分，雷*林被转移至120急救车接受进一步紧急救治；15时45分，雷*林被送民医院，随即开展急诊手术抢救；18时20分，手术结束，雷*林被转移至ICU继续治疗；22时33分，雷亡。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于麒麟区越州镇金弘泰公司脱脂车间内。事发后罗*金安排现场紧急停车，将破损碎片置于场内空地，并对设备再次进行检查。图4中2#油水分离器位置为涉事设备正常运行时所在位置，离器破裂的情况及剩余破裂碎片。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失216万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年3月7日14时59分许，事故发生。15时01分，赵*峰拨打120紧急求救，15时45分，雷*林被送民医院急诊进行手术抢救，18时20分，雷*林手术结束后被转移至ICU，22时33分，雷*林经救治无效死亡

2026年3月8日11时32分，金弘泰公司缪*飞向麒麟区应急管理局电话报告事故情况。越州镇综合执法越州镇人民政府和麒麟区应急管理局书面报告。14时12分，麒麟区应急管理局通过全国突发事件应急指挥报事故信息，同时，向麒麟区委、区人民政府、市应急管理局书面报告事故情况。

接到事故信息后，麒麟区人民政府立即组织区应急管理局、越州镇、麒麟产业园区、市公安局麒麟事发现场开展处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

3月7日14时59分许，事故发生后，设备检修工梁*龙立即关闭油水分离器控制柜电源总闸，雷*林双车间，到达公司办公楼前呼救，公司采购主管赵*峰见状后，立即告知雷*林妻子李*飞采取用毛巾止血的理，并立即驾驶车辆，在李*飞的陪同下将雷*林送医。15时01分，赵*峰拨打120紧急求救，15时16分，

南收费站出口，15时18分，雷*林被转移至120急救车进行紧急救治，15时45分，雷*林被送至曲靖市第二
行手术抢救，18时20分，雷*林手术结束，被转移至ICU，22时33分，雷*林经救治无效死亡。3月8日01时
转运至曲靖市麒麟区殡仪馆，事故应急处置工作结束。

（三）事故善后处置情况

事故发生后，麒麟区委、区人民政府高度重视，立即组织相关部门开展善后处置工作。3月9日，走
织金弘泰公司与雷*林亲属开展调解协商，双方签订了《人民调解协议书》，善后处置工作结束。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估，该起事故3月7日14时59分许发生，金弘泰公司3月8日11时32分报告事故情况，
安全监管职责的部门3月8日13时21分收到事故书面报告，金弘泰公司未按规定时限报告（迟报）。事故发
送医救治迅速，公安、应急、医疗、属地等部门接到事故信息后行动迅速、分工协作，未发生次生事故。
协商等善后工作依法有序开展，未出现舆情和影响社会稳定的因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经查阅资料和现场勘测，导致油水分离器破裂可能的因素有:

1.影响油水分离器（型号MSA90-01-076）排渣异常的因素分析

（1）排渣动作由清水压驱动，必须有稳定压力的清水，排渣才能正常动作；水压不足、停水，者
开或排渣不完全。

（2）油水分离器排渣清水加压泵故障→油水分离器无足够排渣压力操作清水→油水分离器排渣活
水分离器完全不排渣。

（3）油水分离器排渣清水电磁阀故障打不开→无操作清水进入→油水分离器完全不排渣。

2.油水分离器未定期排渣的异常影响分析

（1）渣料堆积会堵塞进料口、出油管、分离腔、排渣口，导致设备进出料不畅，甚至完全无法进料

（2）渣料淤积使电机、泵体负载大幅升高，出现电机过热、跳闸、烧毁，联轴器、轴承等传动部
死。

（3）油水分离器的转鼓、分离碟片被渣料包裹，无法正常离心分离。

（4）油水分离器内部压力异常升高，造成法兰、密封件渗漏。

（5）干结硬化的油渣难以清理，需停机拆解设备，大幅增加运维成本和停机时间。

综上分析，事故调查组调查认定本次事故直接原因是:

脱脂岗位2#油水分离器在运行过程中，排渣清水加压泵、电磁阀发生故障，油水分离器无足够排渣
无法正常打开，油水分离器不排渣，机器内部转鼓、分离碟片被渣料包裹、堵塞，导致油水分离器内部压
用下机内铸铁挡水圈破裂，破裂碎片在高速旋转作用力下将分离器铸铁外壳击穿，其中一块碎片击中距
米的操作人员（雷*林）腹部，雷*林经抢救无效死亡。

（二）雷*林死因鉴定情况

雷*林，男，1**6年11月1日出生，身份证号码：530*********01097X，常住地址：云南曲靖麒麟区
系曲靖金弘泰生物制品有限公司脱脂岗位操作人员，事故中死亡。（居民死亡医学证明（推断）书检验

原因为开放性腹部损伤；失血性休克；创伤性胃破裂并出血；肝脏广泛破裂并出血；胰腺挫伤；后腹膜血
衰竭。）

（三）间接原因分析

1.设备采购把关不严。公司未对生产设施设备采购进行严格把关，购买、使用无产品质量合格证明
格证明、无产品使用说明书等手续的二手油水分离器，无法确认设备使用年限及实际损耗情况。在对购买
全技术特性不了解、不掌握的情况下应用到生产工艺中，导致生产工艺的安全性无法得到保障。

2.未建立健全安全生产规章制度和操作规程。未建立安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防
制定并实施油水分离设备安全操作规程，对事故油水分离器排渣通道易堵塞爆裂的风险隐患未辨识，未
患，未采取有效防护措施保障安全，最终导致事故发生。

四、对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚
律法规，结合事故间接原因及责任人员、责任单位的违法违规事实，对相关责任主体提出如下处理建议：

（一）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.罗*金，男，群众，曲靖金弘泰生物制品有限公司法定代表人、总经理，是本单位安全生产第一责
安全生产工作全面负责。履行安全生产第一责任人职责不到位，购买、使用无产品质量合格证明、无检验
无产品使用说明书等手续的二手设备，安全生产条件未得到保证；未组织制定并实施油水分离设备安全操
司使用的油水分离设备存在的风险隐患失察。事故发生后，未按规定时限向县级以上人民政府安全生产监
有安全生产监督管理职责的有关部门报告。对事故发生负有主要领导责任。以上行为违反了《中华人民
法》第二十一条第（二）项、第（七）项及《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条之规定，建议由
局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故报告和调查处理条例
（二）项之规定实施行政处罚。

2.缪*飞，男，群众，曲靖金弘泰生物制品有限公司副总经理，全面负责公司安全生产管理工作。对
品质量合格证明、无检验检测合格证明、无产品使用说明书等手续的二手油水分离设备可能存在的安全风
认真组织分析研判，未组织拟订油水分离设备安全操作规程；日常风险隐患排查辨识不到位，对事故发生
任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项、第（三）项、第（五）项之
麟区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定实施行政处罚。

3.陈*林，男，中共党员，曲靖金弘泰生物制品有限公司厂长、安全管理办公室主任兼安全员，全面
理工作。对公司采购的无产品质量合格证明、无检验检测合格证明、无产品使用说明书等手续的二手油水
在的安全风险认识不足、分析研判不足；日常风险隐患排查辨识不到位。对事故发生负有重要领导责任。
《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）项、第（五）项之规定，建议由麒麟区应急管理局依
和国安全生产法》第九十六条之规定实施行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

曲靖金弘泰生物制品有限公司，未严格落实安全生产主体责任，购买、使用无产品质量合格证明、无
明、无产品使用说明书等手续的二手设备；对购买的二手设备的安全技术特性不了解、不掌握，未采取有
施；未组织制定并实施油水分离设备安全操作规程；未建立安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防
采取防控措施，未及时消除隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第二十九条
一款、第二款之规定，建议由麒麟区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第
施行政处罚。

五、事故主要教训

（一）企业未认真履行安全生产主体责任，隐患排查不细不实。本次事故充分暴露了金弘泰公司安全
实不到位。购买、使用无产品质量合格证明、无检验检测合格证明、无产品使用说明书等手续的二手设备
未得到保证，对二手油水分离设备可能存在的安全风险认识不足、分析研判不够；日常风险隐患排查辨识
分离器存在异响未引起重视，存在麻痹思想和侥幸心理。

（二）设施设备采购把关不严，源头管控失效。事故设备为二手设备，企业未履行设备采购安全审核
式采购协议、无产品合格证、无技术说明书、无检验检测报告的二手设备，在无法核实设备制造资质、使
力、维修记录等关键信息的情况下直接应用到生产工艺中，完全忽视设备可能存在的隐患。

（三）风险隐患辨识评估不足，双重预防机制落实打折扣。企业未对生产安全风险开展辨识评估和分
制定并实施油水分离设备安全操作规程，未辨识出油水分离器排渣通道易堵塞爆裂的风险隐患，未落实防
破损等管控技术措施，未安装安全防护罩或安全防护隔离栏，未对从业人员进行专门的安全生产教育和技
作业时未能得到有效保护，严重威胁从业人员的生命安全。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，举一反三，切实压实企业安全生产主体责任，有效防
发生，提出以下事故防范和整改措施建议:

（一）压实企业安全生产主体责任，筑牢安全生产基础。一是健全安全生产管理制度。企业要立即
全生产管理制度、岗位安全操作规程，明确各岗位安全生产职责，将安全生产责任层层分解、落实到每
位、每个从业人员，签订安全生产责任书，明确责任清单和考核标准，实行安全生产“一票否决制”，杜绝
心理。二是强化隐患排查整治闭环管理。建立日常隐患排查机制，明确排查范围、排查频次、责任人员，
行状态、作业环境、安全防护设施等关键环节，对排查发现的隐患（尤其是设备异响、异常运行等苗头性
患台账，明确整改责任人、整改措施、整改时限，实行“整改—复查—销号”闭环管理，坚决杜绝隐患排查
形式的问题。三是完善安全生产保障条件。立即停止使用所有无产品质量合格证明、无检验检测合格证明
明书的二手设备，组织专业人员对现有生产设备进行全面排查评估，对不符合安全要求的设备坚决予以淘
配备安全生产投入，保障设备维护、安全防护设施、安全教育培训等所需资金，确保安全生产条件达标。

（二）严格设备采购管控，守住源头安全防线。一是建立设备采购安全审核机制。制定设备采购管
购流程、审核标准，成立设备采购审核小组，对设备供应商资质、设备质量证明、检验检测报告、使用
录、制造资质、使用年限、承压能力等关键信息进行严格审核，未通过审核的设备一律不得采购、不得投
范二手设备采购管理。原则上禁止采购无合法手续、无法核实安全状况的二手设备；确需采购二手设备的
有资质的第三方机构进行全面检验检测，出具检验检测合格报告，核实设备历史使用情况和维修记录，确
生产要求后，方可办理采购手续并投入使用。三是加强设备全生命周期管理。建立设备台账，详细记录设
调试、使用、维护、检修、报废等全过程信息，定期对设备进行维护保养和检验检测，及时发现和处理设
异常情况，严禁设备“带病运行”，确保设备始终处于安全稳定运行状态。

（三）健全双重预防机制，强化风险隐患管控。一是全面开展风险辨识评估与分级管控。立即组织
安全管理人员和一线从业人员，对生产工艺、设备设施、作业环境、从业人员操作等全流程开展安全生产
重点辨识油水分离器等关键设备的安全风险（如排渣通道堵塞爆裂、超压、防爆等），对辨识出的风险进
定针对性的分级管控措施，明确管控责任人和管控措施，定期开展风险管控效果评估，及时调整完善管控
设备安全操作规程与防护措施。立即组织制定并严格实施油水分离器等关键设备的安全操作规程，明确操
意事项、应急处置方法，对从业人员进行专项培训和考核，考核合格后方可上岗作业；针对油水分离器等
防护罩、安全防护隔离栏，配备防爆、防超压、防破损等管控技术设施，定期检查维护，确保防护设施有
是强化从业人员安全教育培训。制定全员安全生产教育培训计划，定期组织从业人员开展安全生产法律法
程、风险隐患辨识、应急处置技能等方面的培训，重点进行油水分离器等关键设备的操作、维护专项培训

熟悉设备安全性能、掌握安全操作技能和应急处置方法；建立培训档案，记录培训内容、培训时间、考核落到实处，杜绝未经培训上岗、违规操作等行为。

（四）强化监督检查与应急管理，提升安全保障能力。一是加强内部监督检查。建立完善安全生产对各项整改措施的落实情况、安全生产管理制度的执行情况、设备运行状况、隐患排查整治情况等进行监中发现的违规行为、整改不到位的问题，严肃追究相关责任人的责任，确保各项措施执行到位。二是完善结合本次事故教训，修订完善设备故障、爆炸等突发事件的应急救援预案，明确应急组织机构、应急响应措施、应急物资保障等内容；定期开展应急演练，提升从业人员应急处置能力，确保突发情况能够及时有立长效防范机制。定期开展安全生产风险隐患自查自纠，总结整改经验，查找薄弱环节，持续优化安全生险管控措施，建立健全安全生产长效机制，推动安全生产工作常态化、规范化、制度化，从根本上防范生。

上一篇：麒麟越州曲靖豪祥农业发展有限公司“4·15”一般高处坠落事故调查报告

下一篇：曲靖市麒麟区5月份及“五一”期间全区自然灾害风险形势分析报告

CopyRight 2016-2022 版权所有 | 备案号：滇ICP备05005095号-2 滇公网安备53030202000210号