安监局：福建省吴航建筑工程有限公司武鸣中旭•现代城项目“8•12”施工升降机

发布时间：2018-11-02 16:20　来源：南宁市武鸣区安全生产监督管理局　【字体：大

2018年8月12日中午12:40分左右，位于武鸣区城厢镇标营新区的福建省吴航建筑工程有限公司承建的中旭·现代城（以下简称为：中旭·现代城）项2人受伤。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，城管理局、住建局、人社局、卫计局、总工会等部门及城厢镇政府组成的中旭·现代城“8·12”施工升降机高处坠落事故调查组，开展事故调查工作，并

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则对事故进行了调查，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和直接和责任人员的处理建议和事故防范措施。现将调查情况报告如下:

一、事故发生单位概况及相关人员情况

工程概况及升降机使用情况

1.工程概况

中旭·现代城工程项目位于南宁市武鸣区城厢镇标营新区的欢歌路东面、壮锦路北面、达妮路西面、麒麟尊府南面，工程规模：总建筑面积为979797.7m下室建筑总面积是17083.03㎡。该工程业主为广西中旭房地产开发集团有限公司，该公司于2011年通过招拍挂方式取得地块建设权；施工单位为福建省吴责任公司；施工方福建省吴航建筑工程有限公司于2013年底成立福建省吴航建筑工程有限公司中旭·现代城工程项目部项目部进驻开始施工。施工期间部于2014年6月与广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司签订《施工电梯租赁合同》，合同约定施工电梯（升降机）的维修和保养由金盛泰公司负责，并使用。事故发生前5#、6#、7#楼已经完工入住，尚有1#、2#、3#、4#仍在施工。事故发生在1#楼北面1#施工升降机。中旭·现代城工程项目建设工期为730天止施工；今年5月份施工单位向武鸣区住房和城乡规划建设局申请恢复施工。

2.升降机使用情况

发生事故的升降机规格型号为SC200/200，南宁市工建起重设备制造有限公司生产，产品编号1080670，出厂日期2010年6月23日。这台升降机于20工程项目部与广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司租赁使用，2014年7月安装在1#楼与2#之间（与2#楼共用），合同约定由广西南宁市金盛泰机械租赁件。在使用期间于2018年1月24日经江西蓝光建筑机械设备检查有限公司检测合格，检验有效期至2018年6月，最后一次维保记录为2018年8月10日，记强、陈某斌、周某发。该台升降机产权为广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司所有，为福建省吴航建筑工程有限公司中旭·现代城工程项目承租使用。

（二）事故发生单位概况及相关人员情况

1. 广西中旭房地产开发集团有限公司，中旭·现代城工程项目的业主、建设单位（发包方），公司于2010年4月23日成立，法定代表人李文杰，统一社营（凭资质证经营）；对房地产业、建筑业、桥梁、公路、水电业的投资；土地信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2. 福建省吴航建筑工程有限公司，中旭·现代城工程项目施工单位（承包方）。该公司于1990年11月20日成立，法定代表人林进辉，统一社会信用代范围：房屋建筑工程、市政公用工程、地基与基础工程、园林古建筑工程、钢结构工程、公路工程、环保工程、建筑装修装饰工程的施工（依法须经批准的项资质证书和安全生产许可证，均在有效期内。

3.广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司，中旭·现代城施工升降机出租方，法定代表人李广钟，统一社会信用代码914501026750490649，公司注围：建筑机械与设备租赁，起重设备安装及拆除工程,起重设备改造及维修、起重设备及配件等;持有建筑业企业资质证书和安全生产许可证，均在有效中在北面的1#施工升降机安装在1#楼，2#施工升降安装在4#楼，发生故障及事故的是安装在1#、2#楼面向的1#施工升降机左侧梯笼。

4.郑某国，男，家住福建省长乐市吴航上巷X号，身份证350126XXXXXXXX0352，为福建省吴航建筑工程有限公司中旭·现代城工程项目部项目经理。

5.陈某斌，男，家住广西防城港市防城区滩营乡垌美村石角组X号，身份证号450603XXXXXXXX4216，为广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司施工升降证》，证号：A052012XXXXX，操作类别：建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机、施工升降机），发证时间：2012.04.09，有效期至2018.04.29止。

6.梁某强，男，家住广西横县百合镇那南街X号，身份证号：452122XXXXXXXX0998，为广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司施工升降T4552122XXXXXXXX0998，作业类别：电工作业，准操项目：安装、维修，有效期限：2016.06.25至2022.06.25。

7.李某托，男，家住广西横县马山乡克安村委大新村X号，身份证号：452122XXXXXXXX0639，为广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司施工升降机维修

二、事故发生和救援经过及现场勘查情况

（一）事故发生和救援经过

2018年8月11日中午，中旭·现代城施工方福建省吴航建筑工程有限公司（下称吴航公司）在施工使用1#施工升降机过程中，施工升降机卡在2楼7米
广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司（下称金盛泰公司）取得联系，要求金盛泰公司派技术人员到施工现场对故障施工升降机进行维修。金盛泰机械租
托等三人到中旭·现代城项目工地，对1#施工升降机进行维修。当天，陈宜斌等三人达到中旭·现代城项目，发现1#楼的1#施工升降机卡在2楼7米高的
升降机左则梯笼减速箱已经卡住，无法正常运行。陈某斌拆除减速箱后，施工升降机故障仍未消除，陈某斌便叫梁某强松开刹车器，在松开刹车器后，
斌决定将施工升降机电梯笼内的防坠安全器拆除。12点40分左右，当陈某斌、梁某强、李某托对防坠安全器进行拆除后，施工升降机从故障位置突然
形，陈某斌佩戴的安全帽因未扣好，梯笼与混凝土地面碰撞后，导致安全帽脱落，摔倒后头部与梯笼内驾驶室的槽钢碰撞导致当场死亡；梁某强、李某

事故发生后，吴航公司中旭·现代城项目部的工作人员立即赶到事故现场，并拨打了120急救电话。约20分钟左右后，救护车赶到事故现场，医务人
送往广西医科大学武鸣附属医院进行救治。经医院检查梁某强的双腿骨头断裂，腰骨骨折、李某托的双后脚跟骨头断裂，腰骨骨折。因伤势严重，在广
日中午左右转到广西中医药大学附属瑞康医院进行治疗。

（二）现场勘查情况

施工升降机吊笼高2.5米，宽1.5米，深3.2米，笼式结构，防坠安全器是南通兴翔摩擦机电有限公司生产，产品型号SAJ40-1.2，产品编号288591，
次检验日期2018年8月21日。该施工升降机吊笼顶部明显变形，吊笼内的电路箱盖板处于打开状态，吊笼内防坠安全器所在的位置只见到有一个空缺的圆

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

这起事故造成一人死亡，两人受伤。死者，陈某斌，男，广西防城港市人；伤者一，梁某强，男，广西横县人；伤者二，李某托，男，广西横县人

事故截至目前造成直接经济损失135万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

维修工陈某斌、梁某强、李某托等三名工人维修卡在1#楼2楼卸料平台处的1#施工升降机，未采取将故障升降机固定等必要的预防坠落措施，即对1
松开刹车器、拆除防坠安全器，导致1#施工升降机突然从大约7米高度坠落，是事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司出租检验有效期超期的施工升降机，并在对故障施工升降机维修过程中，未能根据情况制定维修方案；
对作业现场可能存在的安全隐患排查不到位，未能及时发现和消除生产安全事故隐患，直至事故发生，是事故发生的间接原因之一；

（2）李某钟，广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司法人代表，未能按照有关规定督促、检查本单位的安全生产工作，未能及时发现和消除施工升降
发生的间接原因之二；

（3）郑某国，中旭现代城工程项目部经理，未能按照有关规定履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作，未委派人员协调维修现
修作业过程中存在的安全隐患，直至事故发生，是事故发生的间接原因之三。

（二）事故性质

经调查组调查认定，这是一起生产安全责任事故。

五、事故责任认定和处理意见

（一）对事故责任单位的认定及处理意见

广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司未按规定认真落实安全生产主体责任，未督促、检查落实各项安全生产管理制度。出租检验有效期超期的施工
照有关规定指派具备资质的维修人员开展维修工作，未能制止和纠正维修人员在维修过程中违反安全操作规程的行为，未及时发现和消除维修作业过程
责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第（六）项及第二十七条第一款的规定，建议由武鸣区安全生产监督管理局依据相关的
定对其进行行政处罚。

（二）对事故相关人员的责任认定和处理意见

1.陈某斌，自我安全意识不强，未采取安全防范措施即进行高空作业，违反安全操作规程，松开刹车器、拆除防坠安全器，导致事故发生，对事故
产法》第五十四条的规定，鉴于其在事故中已死亡，免于追究其安全生产方面的责任。

2.李某钟，广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司法人代表，对本公司的安全生产疏于管理，未按照有关规定督促、检查本单位的安全生产工作；未
隐患，直至事故发生，对事故的发生负有领导责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，建议由武鸣区安全生产

3.郑某国，中旭现代城工程项目部经理，对本项目的安全生产管理工作履职不到位，在金盛泰公司对故障对机械设备维修过程中未派人进行现场协
事故发生，对事故的发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定，建议由武鸣区安全生产监督管理局依据

4.梁某强、李某托，金盛泰公司电梯维修人员，在对故障电梯维修过程中违规操作，导致事故发生，建议金盛泰公司按公司规定对两人进行处理。

六、事故防范和整改措施

为汲取事故教训，杜绝类似事故的发生，建议有关单位采取以下安全防范措施:

广西南宁市金盛泰机械租赁有限公司要认真落实安全生产主体责任，建立健全各项规章制度和操作规程，并落到实处。严格检验租赁设备，确保租
禁不具备相关资质的作业人员无证上岗操作；加强员工的三级安全教育培训，提高员工安全防范意识，教育员工严格按安全操作规程作业，督促作业人
章行为，严禁在未采取安全防范措施的情况下从事高空作业;

福建省吴航建筑工程有限公司领导要切实履行安全生产管理职责，加强对从业人员的三级安全教育培训，组织人员进行隐患大排查，对发现的问题
验收，验收合格隐患消除方能恢复施工作业；在加强项目部安全生产管理工作的同时，加强协调管理各分包方、租赁设备方的安全生产工作，将各种安
为，及时消除事故隐患，杜绝生产安全事故的发生。

3.城区住建局要加强建筑工地安全生产管理工作，督促企业切实履行安全生产主体责任，指导企业加强隐患排查治理工作，制定有效措施，杜绝生

南宁市武鸣区中旭·现代城

“8·12”施工升降机高处坠落事故调查组

2018年10月19日

扫一扫在手机打开当前页