岳塘区湖南XX人力资源有限公司“11·26”机械伤害事故调查报告

2025年11月26日9时45分许，湖南XX人力资源有限公司在湘XXX事业部XXXX车间进行地脚螺栓割除作业时发生一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失约XXX万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市人民政府批准，于2025年12月1日组成由市应急管理局牵头，岳塘区人民政府、市公安局、市总工会为成员单位的事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，岳塘区湖南XX人力资源有限公司“11·26”机械伤害事故是一起因作业人员违章作业及生产经营单位未依法履行生产安全主体责任而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事发项目概况

2025年XXXXX厂轧钢炼钢地面设备（含扇形段）及吊车年度

检修总包（包括大方坯）项目（以下简称“2025年检修项目”）的主要检修内容是XXXXX厂全厂区域现场地面设备、吊车维护检修、定修等，施工期限：2025年1月1日–12月31日，该项目业主方为湖南XXXXXX有限公司（以下简称“XXXX公司”），承包方为湖南XXXX技术有限公司（系XXXX公司全资子公司，以下简称“XXXX技术公司”），劳务承包单位为湖南XX人力资源有限公司（以下简称“XX人力公司”）。

（二）事故相关单位基本情况

1.XXXX公司概况

（1）XXXX公司基本情况

XXXX公司成立于2004年12月17日，系有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人杨X华兼任总经理，负责主持XXXX公司全面工作。经营范围包括：钢、铁冶炼；金属材料制造等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2025年10月28日，XXXX公司将原XXXXX厂、XXX厂等5个部门合并成立XX事业部。XX事业部下设炼X厂、XX分厂、成品XXX厂等9个部门，安全XX室牵头负责湘XXX事业部的安全生产工作。XX分厂下辖五XXXX车间（事发车间）等8个车间。

（2）安全生产管理情况

XXXX公司组织制定了《安全生产职责管理制度》《安全生产事故隐患排查治理管理制度》《班组作业危险预知预控管理制度》

《安全生产禁令》等安全生产规章制度。该公司每月定期组织召开专题会议研究安全生产工作，并落实“双预防”机制，对发现的作业现场“三违”行为进行了考核通报。

XXXX公司原XXXXX厂编制了《检修安全管理制度》《加热炉机械点巡检岗位作业制度》《操作牌安全管理制度》《外委项目、外来人员安全（环境）管理制度》等安全生产规章制度，并组织XXXX技术公司五X工区管理人员就上述设备检维修安全规章制度和《安全生产禁令》进行了安全培训。2025年1月10日，XXXX公司就2025年检修项目向XXXX技术公司五X工区进行了安全技术交底。

（3）合同签订情况

2025年1月9日，XXXX公司与XXXX技术公司签订《检修工程施工合同书》《工程业务安全生产协议》，将2025年检修项目发包给XXXX技术公司，合同总价XXXX万元，安措费占总费用的X%。

（4）事发设备概况

事发设备位于XX事业部五XXX车间1#加热炉地坑内，该加热炉配备了2套出钢机，涉事设备为1#出钢机（靠轧钢区域侧），用于从加热炉内托起抽出板坯，并放置在炉外出料辊道上。1#出钢机主要包括：出料杆、升降装置、水平传动装置及相应的检测元件，最大行程：0～5500mm；升降行程：200mm（在辊道中心处），平移电机功率为45kW(变频调速)。

2.XXXX技术公司概况

（1）XXXX技术公司基本情况

XXXX技术公司成立于2001年8月29日，系有限责任公司（国有控股），法定代表人陈X光兼任总经理，负责主持XXXX技术公司全面工作，副总经理刘X良分管设备维检工作。经营范围为起重机械安装、修理；电气安装；机械设备、电子产品、仪器仪表、视频通讯类产品的销售及相应业务的技术服务等。该公司具有冶金工程施工总承包贰级、机电工程施工总承包贰级等，《安全生产许可证》（编号：（湘）JZ安许证字〔2025〕XXXXX）有效期：2023年3月24日-2026年3月23日。

（2）安全管理情况

XXXX技术公司现有正式职工约1030人，内设生产经营部、质量安全部等部门，质量安全部牵头负责安全生产工作，质量安全部长为谭X。该公司下设五X工区（事发工区）等15个工区，五X工区主任为徐X，副主任周X屹负责分管轧钢区域的轧机、精整工段和三线热处理3个工段，事发的轧机工段长为颜X琪。

该公司制定了《安全生产责任制度》《安全技术管理制度》《安全通则》《检修牌管理制度》等。2025年7月1日，XXXX技术公司就XXX厂地面设备维检施工内容向XX人力公司五XX项目部进行了安全技术交底，并对XX人力公司五XX项目部制定的安全管理体系进行审查，经审查合格后发放《外委工程进场施工通知单》；7月21日，组织对起重架工黄X岗等作业人员就《检修牌管理制度》《吊装作业安全管理制度》等进行了安全培训；

8月29日，组织对XX人力公司加热炉班组就《检修牌管理制度》等进行了安全培训。该公司每月不定期对XX人力公司五XX项目部作业现场开展安全巡查，交办34项隐患问题并跟踪完成整改，对相关“三违”行为考核罚款共计900元。

（3）合同签订情况

2025年6月30日，针对“XXX厂地面设备维检劳务总包项目”，XXXX技术公司与XX人力公司签订《劳务承包合同》，明确了项目具体内容[1]，危害与职业健康环境因素告知[2]等，合同金额580万元，双方签订了《劳务外包业务安全生产协议》。

3.XX人力公司概况

（1）XX人力公司基本情况

XX人力公司成立于2003年6月26日，法定代表人丁X松，总经理楚X琼实际主持公司全面工作。经营范围为许可项目:劳务派遣服务，人力资源服务、劳务服务、工程管理服务等。《安全生产许可证》（编号：湘JZ安许证字〔2017〕XXXXX）有效期2023年3月24日-2026年3月23日。2024年8月9日取得《建筑业企业资质证书》（施工劳务不分等级资质，证书编号:D3430XXXX）。

---

[1]《劳务承包合同》一、承包内容与范围：乙方（XX人力公司）承包甲方（XXXX技术公司）加热炉区域、精整区域地面设备日常维检相关业务等工作，具体内容：1.轧钢板加区：步进式加热炉、均热加热炉、板坯转盘、辊道及其他附属设施。2.轧钢精整区：冷矫直机、预堆垛机、横移台架2#-4#、3#翻板机、3#检查修磨台架座等附属装置。3.保质、保量完成甲方下达的临时性工作任务。

[2]《劳务承包合同》七、危害与职业健康环境因素告知：1.作业环境：粉尘、噪音、高温。2.主要危害因素有：机械伤害、车辆伤害、物体打击、高空坠落等。3.主要职业健康危害因素有：生产性粉尘、噪声、高温等。
乙方应将以上因素完全告知劳务人员，并采取相应有效措施予以预防，按国家标准定期对劳务人员开展职业健康体检。

（2）安全管理情况

XX人力公司内设营销一部、营销二部等部门，营销二部部长为易X大，专职安全员为李X强。该公司制定了《各级安全生产责任制》《钳工操作规程》等安全生产规章制度。

2025年7月2日，XX人力公司印发《关于易X大等同志的职务聘任通知》，正式成立由易X大任部长、李X为安全员的XX人力公司五XX项目部（以下简称“五XX项目部”），下设综合班、精整一班、精整二班、加热炉班（班组长刘X、死者）等四个班组，共计58人。易X大主持项目部全面工作，安排四个班组长具体对接XXXX公司XX事业部XX分厂点检员承接作业任务。五XX项目部制定了《检修牌管理制度》《钳工作业规程》等安全生产规章制度。

2025年6月23日，XX人力公司组织对刘X开展了“三级安全教育”并进行考核。7月4日、8月8日、9月1日、10月13日、11月7日，易X大、李X分别组织对刘X等人培训《湘X安全生产十大禁令》《检修牌安全管理制度》《加热炉炉区设备检修预知预控训练》等内容。10月10日、11月2日，刘X先后因“使用锤头松动的大锤”“使用人字梯时无人扶梯”等违规行为被李X约谈并进行违章人员考试、考核。

（3）死者基本情况

刘X，男，身份证号码4302241984XXXXXXX，殁年41岁，XX人力公司加热炉班班组长。2024年5月30日，与XX人力公司签

订为期2年的《劳动合同书》。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）作业组织情况

2025年11月25日8时许，XXXX公司XX事业部五XXX车间安全员谢X勇在点检组晨会上要求各点检员对各自负责的辖区存在的地脚螺栓等问题隐患全面开展排查。10时许，五XXXX车间点检员彭X组织刘X一同对加热炉区域开展点检巡查，发现约30个地脚螺栓需要切除（1#、2#出钢机地坑内各约10余个）。在巡查过程中，彭X口头告知作业现场存在的机械伤害、煤气中毒等风险，并交代刘X："如果要进行地脚螺栓切除作业必须通知我到场监护，进入出钢机地坑内作业要提前通知我办理停电挂牌手续"。16时许，刘X在五XX项目部办公室向易X大汇报切除地脚螺栓事宜，易X大口头要求刘X在作业前要提前和点检员联系并落实好《检修任务单》，但未与XXXX技术公司保持相关工作衔接。当晚，彭X因私事通过点检组长熊X办理了请假（假期：2025年11月26日上午半天）手续。

11月26日8时许，刘X向颜X琪报告切除地脚螺栓事宜，要求统计工时，颜X琪随即安排黄X岗赴现场核查工时状况。8时36分许，刘X打电话告知彭X："今天上午准备对加热炉区域的地脚螺栓进行切割作业"。彭X回复刘X："今天上午我已请假，下午再开展相关作业活动"。

（二）事故发生经过

11月26日上午9时30分许，黄X岗赶至1#加热炉区域，发现刘X正在地坑内准备作业并上前了解情况，但黄X岗未确认点检员在现场监督作业，未核查停机挂牌手续办理事宜便离开作业现场。9时40分许，黄X岗返回现场，刘X准备用切割机切除1#出钢机尾部正下方的地脚螺栓。为避免在切割地脚螺栓过程中产生的飞溅物破坏出钢机限位信号电缆线，刘X便请黄X岗协助整理信号电缆线。黄X岗半蹲在刘X对面（1#出钢机北侧运行范围之外，面朝北侧），用手提起信号电缆线配合刘X切割作业。9时45分许，刘X蹲在1#出钢机下方（处在1#出钢机下部的齿条等部件运行范围内）切割地脚螺栓，头部被出钢机尾部的限位极限板推至推杆支座立柱之间并受到挤压。黄X岗听到响声，回头看到刘X所佩戴的安全帽、防护面罩掉落在地，身体侧卧在地面，头部斜靠在出钢机支座南侧立柱上，已经失去了意识。黄X岗发现出钢机尾部的限位极限板上有血迹，出钢机已经完成取钢动作准备返回。为避免运行的出钢机对刘X造成二次伤害，黄X岗立即将刘X拖离出钢机运行范围，将其平置于地面。

（三）应急处置情况

事发后，黄X岗在现场先后于9时47分、9时49分拨打颜X琪、五X工区安全员王X明电话，如实报告事故情况。颜X琪、王X明立即赶往事故现场，徐X、周X屹、五XXXX车间副主任彭X2见状紧随其后，在现场看到刘X平躺在地面，耳部和嘴角有血迹，面部右侧有明显挫擦伤痕。9时53分许，徐X在事故现场安

排王X明拨打120，并安排其在车间外对接救护车。10时许，徐X通过电话先后向谭X、陈X光报告事故情况。10时20分许，120医疗救护人员赶至事故现场对刘X采取急救措施，并送往湘潭市第一人民医院抢救。10时26分，王X明将事故情况报告李X，李X在项目部将事故情况当面告知易X大，并赶往湘潭市第一人民医院配合事故应急处置工作。12时17分，刘X因伤势过重经抢救无效死亡。

（四）事故信息接报及响应情况

1.信息接报情况

2025年11月26日10时04分，谭X通过电话向XXXX公司安全管理部负责人如实报告事故情况。10时50分许，XXXX公司安全管理部负责人核查事故情况后，向市应急管理局工贸科负责人报告。随后，市应急管理局工贸科负责人将事故信息通报市应急指挥中心，并安排工作人员赴事故现场核查。11时08分许，市应急指挥中心将事故信息上报市委、市政府和省应急管理厅。12时29分，XX人力资源集团有限公司人力资源部总监田X将事故信息续报至市应急指挥中心。

2.响应情况

11月26日11时40分许，徐X拨打110。随后，应急、公安部门调查人员先后赶至事故现场开展现场勘查等事故调查前期工作。

（五）现场勘查基本情况

事故现场位于湘XXX事业部五XXX车间1#加热炉区域的地坑内，呈南北方向设置有1#、2#两台出钢机，其西侧为1#加热炉（涉事设备，靠轧钢区域侧），东侧依次为护栏和车间过道，图1、图2所示：



图1



图2

事故中心现场位于1#出钢机尾部附近，地面可见蓝色安全帽、防护面罩、手持式切割机各1件和带血渍的手套1副，地面残留少许血迹，图3所示：



图3

1#出钢机外壳下沿距离地面约0.85m高，尾部的限位极限板下沿距离地面垂直高度约0.5m，推杆支座两立柱内侧均存在刮擦痕迹，图4、图5所示：



图4（右侧为北侧立柱）



图5（南侧立柱）

限位极限板存在向南侧弯曲变形（图6），其正下方地面可见存在切割痕迹的地脚螺栓（图7），地脚螺栓的切口朝南侧（图

8）



图 6



图 7



图 8 被切割的地脚螺栓细目

2025 年 12 月 2 日，事故调查组委托湖南锦程司法鉴定中心对事故现场进行勘查、对死者进行尸表检验，结合事故现场勘查、尸表检验情况分别出具了《现场勘验检查工作记录》《司法鉴定意见书》。

（六）善后处置情况

2025 年 11 月 26 日，易 X 大牵头组织相关单位与刘 X 家属进

行协商并达成一致，双方签订了《工亡待遇赔偿协议》，一次性赔偿刘X家属XXX万元，事故善后工作至此结束。

（七）事故应急处置评估情况

应急、公安、卫健等部门根据自身职责第一时间对事故进行了处置。XXXX公司在事故发生后如实向政府部门报告了事故情况，积极组织对事故开展了应急处置、事故善后等有关工作。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

违章作业。刘X在XXXX公司XX事业部五XXX车间1#加热炉地坑内进行地脚螺栓切割作业时，违反本单位制定的《检修牌管理制度》[3]《钳工作业规程》[4]等，在未取得《维修任务单》且未落实停机挂牌手续的情况下，擅自进入设备运行区域内作业，因站位不当被出钢机尾部的限位极限板推至推杆支座立柱之间，受挤压重伤致死。

（二）间接原因分析

XX人力公司履行安全生产主体责任存在的问题

一是未依法督促落实安全措施。未严格督促刘X认真执行本

---

[3]《检修牌管理制度》3.4：检修过程中"三方"确认，三方分别指操作方、检修方、设备管理方。3.4.1 操作方：指生产设备的岗位操作人员，简称操作工。3.4.2 检修方：指设备检修人员，简称检修人员。3.4.3 设备管理方：指点检员或授权的调度主任等人员，在基本程序中指点检员。

4.1：检修牌是检修人员检修现场设备的唯一凭证，未持检修牌者不得检修设备，由设备检修人员负责保管，检修牌严禁丢失。检修牌必须整齐规范地放在指定位置，检修人员能随时掌握检修牌的情况。检修牌用硬质绝缘材料制成，日常应保持检修牌干净，字迹清晰。

[4]《钳工作业规程》3.2.2：必须严格执行确认制，执行手动换（拿）牌、挂牌、电气室停电程序后，确认操作转换按钮打到本地，现场机旁操作箱上拍检修急停并上锁挂上检修牌，确认具备条件、工单三方签字，确认有效关闭能源介质后，才能进行作业。3.2.3 作业过程中做好互保工作，人员站位正确。

单位制定的《检修牌管理制度》《钳工作业规程》[5]和XXXX技术公司制定的《安全技术管理制度》[6]等，事发前未核查《维修任务单》、停机挂牌等安全措施。

二是对全员安全生产责任制落实情况的监督不严。未遵守《劳务承包合同》约定的安全管理职责[7]，未保持与XXXX技术公司的工作衔接，未对刘X所承接的切割地脚螺栓维检项目进行全过程管理，监督易X大、刘X落实全员安全生产责任制不严[8]。

三是主要负责人履行安全生产职责不到位。总经理楚X琼未督促五XX项目部落实全员安全生产责任制；督促五XX项目部严格执行本单位制定的《检修牌管理制度》《钳工作业规程》不到位；未对本单位的五XX项目部安全生产状况进行督促、检查。

四、调查发现的其他问题

1.XXXX技术公司对XX人力公司安全生产工作统一协调、管理不到位[9]

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6]《安全技术管理制度》5.1.1 检修作业项目，工区、工段、班组需编制标准工单，根据对作业项目的危害因素辨识（物体打击、机械伤害、起重伤害、高处坠落等）在工单上填写针对性强、切实可行、实施有效的安全技术措施。

《劳务承包合同》(7）乙方（XX人力公司）应约束本单位职工遵守法律、遵守甲方（XXXX技术公司）管理制度，不得发生违规违法以及违反公序民俗和甲方管理制度的行为，一经发生，乙方应参照甲方制度对乙方员工进行处理，对甲方造成损失损害的，乙方还应按实际价值和影响后果进行赔偿或补偿。

[7]《劳务承包合同》2.乙方（XX人力公司）的权利与义务：(2）乙方应对承包的劳务项目及劳务人员安排专人管理，并保持与甲方（XXXX技术公司）项目主管单位的工作衔接。(5)负责对承包的业务全过程管理，包括但不限于承包业务范围内乙方人员的工作组织、培训、考核、安全、职业卫生健康等管理。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全

对刘X切割加热炉区域地脚螺栓作业项目失管失察，作业前未核查《检修任务单》办理情况，未督促五XX项目部落实停机挂牌安全措施。

2.XXXX公司未按程序分配维检作业任务

XXXX公司五XXXX车间点检员彭X未通过XXXX技术公司直接与加热炉班组长刘X对接切割加热炉区域地脚螺栓作业项目。

五、相关部门履职情况

湘潭市应急管理局履职情况

2025年3月25日，湘潭市应急管理局工贸科就国务院安委办交办问题整改落实情况前往XXXX公司督查，并对其外委项目安全管理的情况进行抽查。4月2日，工贸科、危化科到XXXX公司开展走找想促“三听三问”活动，实地走访了湘X含硫废液处理项目现场，对后续的二、三期工程项目安全设施“三同时”工作开展指导服务，并督查国务院安委办交办隐患问题整改和事故隐患内部报告奖励机制建立等工作落实情况。5月20日，湘潭市应急管理局根据《湘潭市应急管理局2025年度安全生产行政检查计划》，依法对XXXX公司开展安全生产执法检查，抽查焦化厂、动力厂的安全生产责任制、安全生产管理制度和生产作业现场等34个方面内容，发现问题7项，当场下发《责令限期整改指令书》，并于2025年7月24日进行复查，相关问题均整改到位。

生产管理职责：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

刘X，男，XX人力公司加热炉班班组长。刘X在XXXX公司XX事业部五XXX车间1#加热炉地坑内进行地脚螺栓切割作业时，违反本单位制定的《检修牌管理制度》《钳工作业规程》等，在未取得《维修任务单》且未落实停机挂牌手续的情况下，擅自进入设备运行区域内作业，因站位不当被出钢机尾部的限位极限板推至推杆支座立柱之间，受挤压重伤致死。刘X对该起事故应负直接责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.XX人力公司未严格督促刘X认真执行本单位制定的《检修牌管理制度》《钳工作业规程》和XXXX技术公司制定的《安全技术管理制度》等，事发前未核查《维修任务单》、停机挂牌等安全措施；对全员安全生产责任制落实情况的监督不严。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条、第二十二条之规定，对该起事故负有责任。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

2.楚X琼，女，XX人力公司总经理，实际负责XX人力公司全面工作。未依法组织五XX项目部实施本单位制定的全员安全生产责任制；督促五XX项目部严格执行本单位制定的《检修牌管理制度》《钳工作业规程》不到位；未对本单位的五XX项目部安全生产状况进行督促、检查，其行为违反《中华人民共和国安

全生产法》第二十一条[10]之规定，对该起事故负主要负责人责任。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

（四）建议生产经营单位内部处理的人员

1.黄X岗，男，XXXX技术公司五X工区起重架工。在未核查《维修任务单》，未落实停机挂牌等安全措施的情况下，配合刘X在设备运行区域内开展地脚螺栓切割作业。对该起事故应负责任，建议XXXX技术公司依据公司有关规定进行处理。

2.彭X，男，XXXX公司XX事业部五XXX车间点检员，负责设备点检巡查工作。未通过XXXX技术公司直接与加热炉班组长刘X对接切割1#加热炉区域地脚螺栓切割作业项目，未按程序分配维检任务。对该起事故应负责任，建议XXXX公司依据公司有关规定进行处理。

3.易X大，男，XX人力公司营销二部、五XX项目部部长，负责营销二部、五XX项目部全面工作。未保持与XXXX技术公司的工作衔接，未对刘X所承接的切割地脚螺栓维检项目进行全过程管理，未组织核查《维修任务单》、停机挂牌等安全措施；督促刘X落实班组长安全职责不到位，履行五XX项目部部长职责不到位。对该起事故应负责任，建议XX人力公司依据公司有关规定进行处理。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

4.颜X琪，男，XXXX技术公司五X工区轧机工段工段长。未核查1#加热炉区域地脚螺栓切割作业项目《检修任务单》办理情况，未督促刘X、黄X岗落实停机挂牌安全措施。对该起事故应负责任，建议XXXX技术公司依据公司有关规定进行处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）XX人力公司要深刻吸取事故教训，认真落实企业安全生产主体责任。一是要进一步加大“双预防”机制落实力度，加强对作业现场的安全巡查力度，强化安全警示教育，提升全员安全意识，督促从业人员遵章守纪。**二是**要完善全员安全生产责任制监督考核机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落到实处。**三是**要加强和业主单位的工作衔接，规范作业项目接单、派单工作机制，切实做好风险辨识和安全技术交底工作，抓好作业项目的全过程安全管理。

（二）XXXX技术公司要加强对劳务分包单位安全生产工作统一协调、管理。一是要严格规范对劳务承包单位的维检项目派单机制，切实做好书面安全风险辨识、安全技术交底等相关工作，督促落实好安全防范措施。**二是**要加强对设备维检作业现场的安全巡查、检查力度，采取人防、物防、技防等有效措施，及时纠正、制止“三违”行为。**三是**要进一步完善设备维检安全生产规章制度，明确临时性维检项目的作业范围、派单流程、安全措施等。同时，要进一步优化设备维修作业人员工时评估机制，

既要保证工时确认合情合理，又要避免盲目赶工，罔顾安全的现象。**四是**要进一步明确业务合同中的业务性质、范畴、签订日期等关键要素，认真履行合同约定，加强对分包单位的安全管理。

（三）XXXX公司要加强对设备维检项目的安全管理。一是要进一步明确外包项目合同中的业务性质、范畴、签订日期等关键要素。同时，严格规范设备维检项目派单流程，不得越级与劳务分包单位直接对接设备维检项目。**二是**要进一步完善设备维检安全生产规章制度，明确临时性维检项目的作业范围、派单流程、安全措施等。**三是**要加强对XXXX技术公司及其他设备维检项目承包单位安全生产工作的统一协调、管理，督促压实安全责任，认真履行项目合同、安全生产协议的约定，全面做好作业现场安全防范措施。

（四）湘潭市人力资源和社会保障局要进一步加强对人力资源服务企业的行业安全监管。人力资源服务企业，尤其是劳务派遣单位在从事生产经营活动过程中是一线作业的“主力军”，面临着各类安全风险，也是生产安全事故的多发领域。湘潭市人力资源和社会保障局要督促人力资源服务企业认真落实安全生产主体责任，并进一步加强资质审核把关、监管执法、培训教育力度，确保其具备专业的安全生产管理能力，全面强化安全防范措施，有力遏制事故。同时，不断健全“行业准入”、“行业退出”或“黑名单”等约束机制，针对安全生产条件和安全基础工作薄弱且事故多发的人力资源服务企业，依法严厉打击处理。

（五）湘潭市住房和城乡建设局要进一步加强对XXXX技术公司及其相关劳务项目承包单位的安全监管。一是要坚持“谁发证、谁监管”的原则，结合XXXX技术公司外包项目及其相关劳务承包单位生产安全事故易发、频发、多发的现状，要进一步加强对XXXX技术公司和有关劳务承包单位的安全监管、资质审核把关力度，督促其认真落实安全生产主体责任，全面强化安全防范措施。**二是**要不断健全“行业准入”、“行业退出”或“黑名单”等约束机制，对于安全生产条件和安全基础工作薄弱且事故多发的单位，依法严厉打击处理。

（五）岳塘区人民政府要进一步加强对XXXX公司、XXXX技术公司的属地安全监管。要牢固树立“人民至上、生命至上”理念，坚持“促一方发展，守一方平安”，统筹做好安全和发展两件大事，加强对XXXX公司，尤其是XXXX技术公司的属地安全监管，督促其认真履行安全生产主体责任，强化外包项目安全管理，完善安全管理机制，堵塞安全管理漏洞，杜绝类似事故。

湘潭市人民政府事故调查组

2026年1月23日