霍尔果斯欧陆经典.观澜府（三标段）建设项目
“4·13”一般高处坠落事故调查报告

2026年6月4日

目录

一、基本情况 1
（一）事故发生单位基本情况 1
（二）项目基本情况 2
（三）事故发生前现场作业情况 2
（四）有关单位和人员合同情况 2
（五）负有职责部门的安全监管情况 3
二、事故发生经过及现场救援情况 3
（一）事故发生经过 3
（二）事故应急救援情况 4
（三）应急救援评估 4
三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失 5
四、事故原因和事故性质 5
（一）事故发生的原因 5
（二）事故性质 5
五、事故发生有关企业主要问题 6
（一）新疆兴川建筑工程有限公司 6
（二）新疆卓越工程项目管理有限公司 6
（三）霍尔果斯市浩林峰房地产开发有限公司 6
六、有关部门主要问题 6
七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议 6
（一）免予追究责任人员 6
（二）对相关责任人员的处理建议 7
（三）对事故责任企业的处理建议 9
（四）给予党纪、政务处分人员建议 10
（五）给予相关政府单位的处理建议 10
八、整改和防范措施建议 11
（一）施工单位（兴川公司）压实安全生产主体责任 11
（二）监理单位（卓越公司）严格落实安全监理职责 12
（三）建设单位（浩林峰公司）压实项目安全生产统筹管控责任 12
（四）行业主管部门健全监管体系，完善长效治理措施 12

2026年4月13日17点16分许，霍尔果斯市欧陆经典·观澜府（三标段）建设工程项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失225.51万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的有关规定，成立霍尔果斯欧陆经典.观澜府（三标段）建设项目“4.13”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。2026年4月15日，自治州安全生产委员会和防灾减灾救灾委员会办公室对霍尔果斯市观澜府小区建筑工地“4·13”一般高处坠落事故查处进行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过现场勘查、查阅资料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了事故处理和整改防范措施建议。

事故调查组认定，霍尔果斯欧陆经典.观澜府（三标段）建设项目“4.13”一般高处坠落事故是一起因施工人员未规范正确使用安全带，违章进行高处作业导致的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

建设单位：霍尔果斯市浩林峰房地产开发有限公司（以下简称浩林峰公司），法定代表人施某，经营范围：房地产开发、经

营相关业务。

施工总承包：新疆兴川建筑工程有限公司（以下简称兴川公司），法定代表人蒙某，经营范围（许可项目）：建设工程施工、建筑劳务分包等。

监理单位：新疆卓越工程项目管理有限公司（以下简称卓越公司），法定代表人钟某，经营范围（许可项目）：建设工程监理等。

（二）项目基本情况

工程名称为霍尔果斯欧陆经典.观澜府（三标段）建设项目，位于霍尔果斯市气象局用地以西，东风路以西，建设单位为浩林峰公司，施工单位为兴川公司，监理单位是卓越公司。施工许可证核发时间为2025年5月9日，2026年3月17日复工。

（三）事故发生前现场作业情况

2026年4月12日，拆除脚手架外立面安全防护网。2026年4月13日，作业人员**加某**进入霍尔果斯欧陆经典.观澜府（三标段）建设项目，施工单位安全员霍某未对**加某**开展三级安全教育。同日，外架拆除作业班组在18号楼东侧外架开展拆除作业，作业人员**加某**佩戴安全帽、系挂安全带后，登上外架作业层进行杆件拆除操作，安全管理人员霍某在现场监督。

（四）有关单位和人员合同情况

建设工程施工合同：2025年3月10日，浩林峰公司与兴川公司签订《建设工程施工合同》，施工内容主要包括：12#商住

楼、13#商住楼、18#商业综合楼、防空地下室、地下车库及设备用房、大门及附属商业楼。工程承包范围：施工图纸及工程量清单包含的全部工作内容。施工日期为2025年4月10日至2026年12月30日。

劳务施工分包合同：兴川公司与伊宁市瑾弘建筑劳务有限公司签订《劳务施工分包合同》，劳务分包内容：清包工。合同中约定了各自的安全管理职责。

监理合同：2024年5月28日，浩林峰公司与卓越公司签订《建设工程监理合同》，总监理工程师：赵某。

（五）负有职责部门的安全监管情况

霍尔果斯市住建局2026年3月16日，对霍尔果斯欧陆经典观澜府（三标段）开展复工复产检查，于2026年3月19日进行复查，所有问题闭环整改后进行复工施工。2026年3月25日对该建设项目开展检查，对违规作业的问题，责令立即整改。在该建设项目后续施工过程中，未及时发现新进场工人三级教育培训学时不足的问题，在压实项目经理和技术负责人履职方面存在监督不到位的问题。

二、事故发生经过及现场救援情况

（一）事故发生经过

2026年4月13日17点16分，位于霍尔果斯欧陆经典.观澜府（三标段）建设项目18号楼东侧区域开展外脚手架拆除作业，作业人员**加某**佩戴安全帽、系挂安全带后，登上外架作业层

进行杆件拆除操作。作业过程中，在移动作业位置时，安全带挂钩未及时稳固挂设至可靠受力点，未满足高挂低用的安全操作标准。经核查，该安全带属项目开工前见证取样送检产品，质量合格，不存在问题。安全带卡扣被挂设于已拆除直角扣件的立杆上，立杆对接扣件未承受有效受力，作业人员加某手部抓握一根长度为六米的钢管，从外架三层顶（约 14 米高度）坠落至地面硬化区域。

（二）事故应急救援情况

事故发生后，现场人员第一时间开展先期处置，亚欧西路街道、市应急管理局、住建局、公安局、120 急救中心相继抵达现场，同步开展现场警戒、伤员救护、现场保护、人员管控、秩序维护等工作，各相关单位迅速上报事故信息。各单位分工明确、联动处置，及时完成伤员转运救治，有效管控现场风险，未发生次生事故，应急处置流程总体平稳有序。

兴川公司在事故发生后立即电话通知死者家属，并积极处理善后事宜，经协调于 2026 年 4 月 22 日完成赔偿。

（三）应急救援评估

事故发生后，施工方及时拨打 120 急救电话和 110 报警电话，120 急救人员约 2 分钟左右赶到事故现场。

市应急管理局、公安局、住建局、亚欧西路街道等部门接到事故信息报告后均迅速赶赴现场，现场控制、舆情控制、救援处置措施到位，未出现不良社会影响，应急救援过程中，相关职能

部门行动迅速、协调配合，有序组织开展了应急救援和善后处置等工作，应急处置评估为及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：事故共造成1人死亡。

（二）直接经济损失共计225.51万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

施工作业人员**加某**未规范正确使用安全带，违规将安全带挂设于不具备受力条件的立杆之上，不符合高处作业安全带高挂低用的安全操作要求，导致坠落死亡。

2.间接原因

一是施工单位安全生产主体责任落实不到位，未严格执行安全管理制度和安全技术交底制度，施工现场安全管理混乱，未按安全防范管理要求违规拆除脚手架杆件及外立面安全防护网；**二是**施工单位未对新入场施工人员开展三级安全教育，安全教育培训不到位，施工人员安全防范意识淡薄；**三是**施工单位、监理单位、现场安全管理人员未严格履行安全生产管理职责、履职缺位，隐患排查治理不彻底，未及时纠正制止违规违章作业。

（二）事故性质

事故调查组认定：霍尔果斯欧陆经典.观澜府（三标段）建设项目“4.13”一般高处坠落事故是一起因施工人员未规范正确

使用安全带，违章进行高处作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故发生有关企业主要问题

（一）新疆兴川建筑工程有限公司

安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训虚化、现场管理混乱、违章组织施工、管理人员履职缺失。

（二）新疆卓越工程项目管理有限公司

安全巡查管控不严、隐患整改复查不到位，未有效履行监理监督职责，对施工现场违章施工行为制止不力。

（三）霍尔果斯市浩林峰房地产开发有限公司

对施工现场安全生产统一协调管理不到位，对监理例会多次提出的脚手架安全隐患未及时协调处置，隐患督办、统筹管控力度不足。

六、有关部门主要问题

霍尔果斯市住建局安全监管责任不到位，未及时发现新进场工人三级教育培训学时不足、在压实项目经理和技术负责人履职方面存在监督不到位等问题。

七、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

加某，霍尔果斯欧陆经典、观澜府（三标段）建设项目脚手架拆除作业人员，安全意识淡薄，未正确佩戴使用安全带，违章进行高处作业，导致高处坠落，对事故发生负有直接责任，因其已经死亡，免予追究其责任。

（二）对相关责任人员的处理建议

1.兴川公司

蒙某，男，兴川公司法定代表人，未严格落实安全生产主体责任，作为主要负责人对建设项目及安全管理人员缺乏有效监督，教育培训和安全管理制度未严格执行，隐患排查治理不到位。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项的规定，对该起事故的发生负主要领导责任。建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项的规定，对其处上一年年收入40%的罚款。

顾某，男，兴川公司霍尔果斯欧陆经典、观澜府（三标段）建设项目经理，未履行安全生产管理职责，施工现场安全管理混乱，施工现场人员未及时消除生产安全事故隐患，未制止和纠正违章作业等行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项的规定，对该起事故的发生负重要领导责任。建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，对其暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入20%-30%的罚款。

帅某，女，兴川公司霍尔果斯欧陆经典、观澜府（三标段）建设项目技术负责人，未履行安全生产管理职责，安全技术交底流于形式，未对脚手架的安全防护设施进行审查，未及时采取措

施消除脚手架拆除作业存在的安全生产事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，对该起事故的发生负有管理责任。建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，对其暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入20%-30%的罚款。

霍某，男，兴川公司霍尔果斯欧陆经典、观澜府（三标段）建设项目专职安全员，未认真履行安全生产管理职责，未按规定开展安全教育和培训工作，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违章作业等行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项、第（五）项、第（六）项的规定，对该起事故的发生负有管理责任。建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，对其暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入20%-30%的罚款。

2. 卓越公司

赵某，男，卓越公司霍尔果斯欧陆经典、观澜府（三标段）建设项目总监理工程师，作为该项目总监理工程师，未严格履行监理职责，对施工方现场安全防护措施未有效监理，未能及时发现并制止高处作业场所违章作业等行为，违反了《建设工程安全管理条例》第十四条第三款的规定，对该起事故的发生负有管理责任，建议由住建部门按照《建设工程安全管理条例》第五十八

条及其他相关法律法规的规定，对其进行行政处罚。

胡某，男，卓越公司霍尔果斯欧陆经典、观澜府（三标段）建设项目专业监理工程师，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违章作业等行为，违反了《建设工程安全管理条例》第十四条第二款第三款的规定，对该起事故的发生负有管理责任，建议由住建部门按照《建设工程安全管理条例》第五十八条及其他相关法律法规的规定，对其进行行政处罚。

（三）对事故责任企业的处理建议

兴川公司，安全生产主体责任落实不到位，安全教育培训虚化、现场管理混乱、违章组织施工、管理人员履职缺失，违反《中华人民共和国安全生产法》第十六条、第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，建议应急管理部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

卓越公司，安全巡查管控不严、隐患整改复查不到位，未有效履行监理监督职责，对施工现场违章施工行为制止不力，违反了《建筑工程安全管理条例》第十四条第二款第三款的规定，建议由住建部门按照《建设工程安全管理条例》第五十七条及其他相关法律法规的规定，对其进行行政处罚。

浩林峰公司，对施工现场安全生产统一协调管理不到位，对监理例会多次提出的脚手架安全隐患未及时协调处置，隐患督办、统筹管控力度不足等违法行为，违反了《中华人民共和国安

全生产法》第四十九条第二款的规定，建议由住建部门按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，对其进行行政处罚。

（四）给予党纪、政务处分人员建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中国共产党纪律处分条例》《安全生产领域违法违纪行为政绩处分暂行规定》等相关规定，按照干部管理权限，调查组对霍尔果斯欧陆经典、观澜府（三标段）建设项目“4·13”一般高处坠落事故相关责任单位及人员作出如下处理建议：

王某，男，中共党员，霍尔果斯经济开发区规划建设环保局党组成员、副局长，直接主管市住建局安全生产工作，落实行业安全监管责任不到位，对建筑施工安全生产工作领导不力，对建筑施工安全监管负有主要领导责任。建议依据《中国共产党纪律处分条例》第十九条之规定，由涉事人员相关单位党委（组）作出处理。

韩某，男，中共党员，市住建局安监站站长，具体负责建设项目安全生产工作，落实行业安全监管责任不到位，对建筑施工安全监管负有安全监管责任。建议依据《中国共产党纪律处分条例》第十九条之规定，由涉事人员相关单位党委（组）作出处理。

（五）给予相关政府单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《中国共产党纪律处分条例》《安全生产领域违法违纪行为政绩处分暂行规定》等相关

规定，责成市住房和城乡建设局向霍尔果斯市政府做出深刻检查，并由市政府对市住房和城乡建设局主要负责人进行约谈。

八、整改和防范措施建议

为深刻汲取本次高处坠落事故教训，坚持举一反三，结合本次事故暴露出施工单位安全管理混乱、监理单位监管履职虚化、现场本质安全水平偏低、隐患闭环管控不严等深层次问题，立足源头治理、系统治理，制定针对性、可操作性整改防范措施，严防同类事故重复发生。

（一）施工单位（兴川公司）压实安全生产主体责任

一是从严落实安全教育培训。彻底整改教育培训走过场、学时不足问题，建立培训考核留痕制度，对高处作业、脚手架拆除人员开展专项实操培训，严格考试准入，切实提升作业人员风险辨识能力；**二是**严格危险作业现场管控。严禁擅自拆除脚手架、安全网等防护设施，无可靠安全带挂设点位一律禁止高处作业，强化作业全过程旁站管理，坚决杜绝冒险违章作业；**三是**规范安全技术管理。严格执行高危作业安全技术交底制度，明确作业风险、管控措施，未交底不得施工；**四是**严格管理人员履职问责。压实项目负责人、技术负责人、安全员岗位职责，完善现场巡查、隐患排查制度，对脱岗、履职不到位人员严肃内部追责；**五是**提升本质安全水平。优化施工工艺流程，规范脚手架搭设、拆除施工工序，在高处作业区域增设标准化安全带挂点，完善现场防护设施，从硬件上降低坠落安全风险。

（二）监理单位（卓越公司）严格落实安全监理职责

一是强化现场旁站监管。加大危大工程巡查频次，对违规拆除防护设施、安全带不规范使用等违章行为坚决制止、从严管控；**二是**严格隐患闭环整改。对排查出的脚手架隐患建立台账，严格落实复查复核制度，隐患未整改清零严禁施工，杜绝隐患带病作业；**三是**严格人员准入审查。强化特种作业人员资质、三级教育审核力度，不合格人员严禁进场施工；**四是**完善监理内部管理制度，优化监理工作流程，明确监管重点，杜绝放任施工、监管失察等问题。

（三）建设单位（浩林峰公司）压实项目安全生产统筹管控责任

一是强化隐患督办协调管理。整改隐患整改流于形式问题，建立监理例会重复隐患专项督办机制，对会议多次提出的脚手架同类隐患，主动牵头协调、跟踪督办，彻底解决隐患长期悬而未改问题；**二是**优化施工现场管控模式。改变被动管理工作方式，加大施工现场常态化安全检查力度，重点核查高危作业管控情况，及时发现处置系统性安全隐患；**三是**提升本质安全管控。严格审核危大工程专项施工方案，从施工设计、方案审批层面优化施工流程，从严把控现场安全防护标准，从源头提升项目本质安全水平。

（四）行业主管部门健全监管体系，完善长效治理措施

一是压实行业监管责任。各行业部门严格落实行业监管职

责，层层压实企业主体责任，加大执法检查力度，纵深推进“打非治违”专项行动，从严查处违法违规作业行为；**二是**优化监管方式方法。常态化开展随机抽查、突击暗访，健全行业信用联合惩戒机制，坚决整治企业重效益、轻安全的突出问题，压实企业内生产安全管理责任；**三是**细化行业管控标准。深刻汲取事故教训，修订完善各行业高危作业管理制度，细化安全防护、设施布设、审批管控等硬性标准，规范全流程作业管控；**四是**强化技术指导服务。督促企业提升施工现场本质安全条件，推广标准化防护设施，优化施工工艺，从根本上减少高危作业安全风险。