事故调查处理

青岛市
市南区
市北区
李沧区
崂山区
西海岸新区
城阳区
即墨区
胶州市
平度市
莱西市
高新区

城阳区

城阳区“2.16”青岛中荷固废中转运营有限公司车辆伤害事故调查报告

发布时间：2015-07-22

2015年2月16日6时40分许，青岛中荷固废中转运营有限公司在组织实施垃圾中转处理作业时，一名垃圾清运工被正在倒车卸料的垃圾运输车撞入转运容器内，7时45分，该名垃圾清运工在垃圾处理场卸下的垃圾中被找到，经现场确认已死亡。

事故发生后，依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规有关规定，城阳区人民政府组成了由区安全监管局牵头，区监察局、区总工会、城阳公安分局、区城市管理局、城阳街道办事处参加的事故调查组，并邀请了城阳区人民检察院参加，对该事故进行了全面调查。调查组通过现场勘查、调取监控、认定了事故性质，提出了处理建议，根据事故原因和暴露出的问题提出了防范和整改措施，形成本调查报告。

一、事故基本概况

（一）事故单位基本情况

青岛中荷固废中转运营有限公司，2013年9月30日成立，注册地址青岛市城阳区，主要经营项目为生活垃圾的中转运营，取得了《青岛市从事城市生活垃圾经营性清扫收集运输服务许可证》。该公司垃圾由青岛城洁环境服务有限公司等城阳辖区内各环卫企业、单位输送，经中荷公司“装罐”压实后由中荷公司的容器转运车运往垃圾填埋场集中处理。主要工作流程为：对入厂的各环卫企业（单位）垃圾车辆刷卡过磅、电脑派位、进入卸料大厅泊位倾倒垃圾、容器压实、容器转运车进行背罐运输、运往垃圾场集中处理等。

（二）事故单位安全管理情况

青岛中荷固废中转运营有限公司建立了安全生产责任制、各项安全生产规章制度及各岗位安全操作规程，生产现场设置了各类安全警示标志，为卸料大厅操作工配备了安全带、防尘口罩、清洁服、手套等劳动防护用品。公司总经理孙××和运行部经理兼安全管理人员李×鹏未按规定参加安全生产培训，公司编制了消防火灾、车辆运输的事故应急救援预案，但无具体应急响应程序和处置措施，也未组织员工实施演练。

（三）监管部门安全监管工作情况

作为环卫行业监管部门，城阳区城市管理局园林环卫处在青岛中荷固废中转运营有限公司配备了专门人员实施监督管理，对该公司的安全管理、处理量统计等进行每周不少于一次的现场监督监察，提供了自2013年12月以来对青岛中荷固废中转运营有限公司的监管、检查资料。其中2014年10月22日对该公司督查检查后下发的《安全生产督查通报》中，明确提出了“垃圾车随车人员禁止下车进入卸料大厅，避免人车交叉发生危险”、“严格控制车辆进入卸料平台的数量，避免车辆混乱发生危险”、“专

人指挥调度进入卸料大厅的车辆”等9项整改意见，责成该公司整改落实； 12月3日，青岛中荷固废中转运营有限公司向该处书面提交了《关于落实<安全生产督查通报>整改情况汇报》，汇报中表明对该处指出的问题均采取措施予以了整改，该处现场监管人员监督检查记录中也证实了该公司的上述整改情况。

二、事故发生的经过及救援情况

（一）事故经过

通过调取监控录像，查明事故经过如下：2015年2月16日6时40分许，青岛城洁环境服务有限公司工人冷××驾驶鲁B45097号垃圾压缩车驶入2层楼卸料大厅后，随车清运工辛××及另一清运工下车，冷××按照派位指示屏的显示向1号泊位倒车，辛××下车后从车辆左侧走向1号泊位口处观望，另一清运工走到车辆右侧处等待垃圾压缩车进行垃圾推卸作业。6时41分许，区城市管理局园林环卫处职工任××驾驶自卸式环卫车进入卸料大厅按派位屏显示倒向2号泊位，并在距2号泊位口3米处停下，下车走到车尾开启垃圾箱后盖，此时辛××从1号泊位口快速转身来到2号泊位口处面向转运容器站立了约3秒后又马上回到了1号泊位口处，任××在打开垃圾箱盖后见车后及2号泊位口无人，便回到驾驶室内开始向泊位倒车推卸垃圾；当任××刚回到驾驶室，原本已离开的辛××突然又快速走到2号泊位口边缘处面向转运容器停留并向下观望，任××开始倒车，辛××被倒向泊位口的车辆直接撞入转运容器内，此时监控时间显示为6时42分26秒。任××启动卸料装置将垃圾倾倒完毕后，下车关好箱盖，并于6时43分55秒驾驶车辆驶离泊位口；6时44分20秒，另一辆垃圾自卸车按照派位指示倒向2号泊位向转运容器内实施了垃圾推卸作业。

图二：任某尚未完全迈入驾驶室内，辛某已快步行至车尾

泊位操作工

冷××在驾驶室内操作车辆推卸垃圾作业完毕后，便像往常一样从后视镜观察辛××及另一工人对卸料后的车尾部残留垃圾清理情况，发现辛××已不在车尾左侧，就探出车窗喊辛××，见无人应答，便在车内继续等待，期间不时探出车窗呼喊辛××；6时44分20秒，随车的另一清运工绕到车辆左侧找寻辛××，在环顾四周并向1号泊位的转运容器内查看了一会儿后，便赶紧走到3号泊位口处，向站在此处的青岛中荷固废中转运营有限公司操作工班组长李×林及另外2名操作工反映，说他们公司的一个清运工找不到了，可能掉入了一号容器（此时监控录像显示时间为6时45分35秒）。得知情况后，李×林快速来到1号泊位口处向转运容器内查看后，便让现场的2名操作工立即暂停1号泊位的垃圾卸料转运作业，随即连忙走下卸料大厅，找来一辆运输车辆将1号泊位的转运容器背罐，准备将该容器内还未压实的垃圾卸下来找人；就在李×林找车期间，2号泊位的卸料作业仍在继续，监控录像显示6时47分45秒时，2号泊位的容器被压实锤进行了压实，6时49分又有一辆垃圾自卸车驶入了2号泊位进行垃圾倾倒作业；此时李×林找来了一辆容器运输车将1号容器背出并将垃圾倾倒在院内空地上，并组织现场人员一同在垃圾中翻找。

（二）事故现场处置及救援情况

7时03分，见垃圾内未发现辛××，李×林便向公司运行部经理兼安全管理员李×鹏打电话汇报情况，李×鹏让其赶紧调看监控录像继续进行查找，李×林随即上楼通知监控员马聚庆赶紧调看监控，后又马上回到院内倾倒垃圾旁内继续组织查找，此时2号泊位转运容器已被容器运输车背罐准备驶离厂区运往位于高新区河套街道的小涧西垃圾处理场，在现场工人提醒说辛××可能掉到2号转运容器内时，冷××便赶紧乘坐2号泊位转运容器运输车辆一同前往垃圾处理场，准备到处理场卸料后再进行寻找。在得知有人不见的事件信息后，李×鹏电话将此事向当时在家还未上班的公司总经理孙××作了汇报，孙××接到情况报告后，让李×鹏马上赶到公司进行处置，并让其继续通知现场人员进行寻找，随即马上离家坐车向公司赶，路上将此情况分别向公司上海总部以及城阳区城市管理局园林环卫处作了报告；在得知现场未找到人的情况后，孙××分析可能已经运到垃圾处理场，便改道直接向垃圾处理场赶；约7时45分许，2号泊位转运容器运输车辆到达垃圾处理场将垃圾倾倒出来后，辛××从倾倒的垃圾中滚出。现场人员立刻拨打120急救电话并报警，经120急救人员现场诊断和公安法医鉴定，辛××身体无外伤，脸色发青，无生命体征，确认其已死亡。

接事故报告后，区政府分管领导及时带领区安全监管局、区城市管理局、城阳公安分局等部门负责同志迅速赶赴企业现场了解情况，由公安机关于当日对现场操作班长李×林、垃圾运输车辆驾驶人任××以及公司总经理孙××实施了控制措施，并敦促事故发生单位积极做好事故善后处置工作。

截至事发当日20时，事故善后赔付工作已结束，死者家属获赔偿款70万元。

三、事故人员伤亡及损失情况

该事故致1人死亡，直接经济损失70万元。

四、事故原因和性质

（一）直接原因

清运工辛××无视青岛中荷固废中转运营有限公司卸料大厅入口处“所有进站车辆跟车人员禁止下车”的警示标语，在车辆驶入大厅后违规下车，在跟随至1号泊位口处等待清理残留垃圾过程中，突然进入到与其作业无任何关系的2号泊位口边缘处，未注意身后事前已进入2号泊位拟实施卸料作业的车辆，将自己置于危险位置，最终导致事故发生。

（二）间接原因

1.卸料大厅安全管理混乱，违章违规行为突出。青岛中荷固废中转运营有限公司组织制定的《卸料大厅管理制度》、《垃圾收集车入站须知》、《驾驶员安全管理规章制度》等安全生产管理制度中,明确规定了“卸料大厅工作人员主要负责厅内卫生管理，车辆指挥等工作”、“同时进入卸料大厅作业车辆不得超过3辆车”、“非工作人员和垃圾装卸工禁止进入场内生产区域”、“清运车辆必须严格遵守站内规章制度，服从站内工作人员的指挥”、“工作人员指挥车辆必须依据现场的交通信号灯和中控室人员调度”、“中控室人员指挥车辆必须远离卸料槽口，指挥车辆时必须站在车前头，严禁站在车旁或车后”等内容，但综合事故调查情况，上述制度规定无人执行、形同虚设，卸料车辆超额定数量放行入厅，入大厅后无人指挥、自行作业，卸料清运车辆随车人员任意下车、无人管理，现场违章违规现象和问题得不到及时纠正消除。

2.泊位操作工不履行工作职责。中荷公司泊位操作工工作职责中明确规定了“配合中控室有效控制进出站车辆秩序”、“指挥车辆有序工作”等职责，但通过监控显示，卸料大厅负责组织、管理的操作工班组长李×林及其他泊位操作工未对进厅车辆进行指挥和管理，任由卸料车辆自行作业、跟车人员随意下车，最终导致事故发生。

3.应急处置措施不当，导致事故态势扩大。中荷公司制定的事故应急预案无具体应急响应程序和处置措施，也未组织员工实施演练，致使班组长李×林应急处置能力薄弱，其得知人员失踪的信息后，在明知无人目击人员失踪的情况下，未及时果断采取全线停止作业、组织调取监控室录像等措施进行积极查找，仅组织对1号转运容器实施了搜寻活动，而其他泊位仍在继续组织垃圾转运作业活动，丧失了应急救援处置的最佳时机，导致事态扩大。

（三）事故性质

综合事故现场勘验、监控调取、资料查阅、调查询问等情况，认定该事故是一起生产安全事故，系因违章违规作业、应急处置不当所导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任及处理建议

（一）辛××，作为青岛城洁环境服务有限公司垃圾压缩车随车清运工，无视青岛中荷固废中转运营有限公司规定随意下车进入卸料大厅，并将自身置于驾驶员无法观察到的危险位置，对事故发生承担直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）青岛中荷固废中转运营有限公司未监督从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度，未针对卸料大厅垃圾转运作业危险因素组织制定和完善生产安全事故应急救援预案并定期组织演练，未及时消除现场违章违规作业等事故隐患，对本事故发生承担主要责任。建议由城阳区安全生产监督管理局对青岛中荷固废中转运营有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条的规定处以25万元罚款的行政处罚。

（三）孙××，青岛中荷固废中转运营有限公司总经理，未按规定参加安全生产培训，未依法履行安全生产管理职责，对本单位安全生产工作督促、检查不认真，未及时消除生产安全事故隐患，对本事故发生承担领导责任。建议由城阳区安全生产监督管理局对青岛中荷固废中转运营有限公司总经理孙××依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条之规定处上一年年收入30%罚款的行政处罚。

（四）李×鹏，青岛中荷固废中转运营有限公司运行部经理兼公司安全管理人员，未依法履行安全生产管理职责，未认真检查本单位卸料大厅的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，对监管部门提出的安全生产整改措施未认真督促落实，对本事故发生承担管理责任。建议由青岛中荷固废中转运营有限公司撤销其安全管理人员的职务，并按照公司有关规定给予其严肃处理。

（五）李×林，青岛中荷固废中转运营有限公司操作工班组长，未认真落实安全生产管理责任，未组织严格执行本单位安全管理规章制度，对本事故发生承担直接责任。建议由青岛中荷固废中转运营有限公司按照本公司有关规定给予其严肃处理。

六、事故防范措施

（一）青岛中荷固废中转运营有限公司要深刻吸取事故教训，认真组织制定、完善本单位生产安全事故应急预案并认真组织演练，进一步强化对从业人员的安全教育培训，突出加大对进站垃圾清运作业车辆和人员的管理，严格各级安全生产责任制和各项安全生产管理制度、安全操作规程落实，及时排查消除各类事故隐患，严防类似事故的再发生。

（二）青岛中荷固废中转运营有限公司主要负责人及安全生产管理人员要按规定参加安全生产培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，认真督促、检查本单位的安全生产工作，强化对各类事故隐患的排查整治力度，全面提升本公司安全生产管理水平。

（三）区城市管理局要以此次事故为教训，举一反三，在严格按照“三个必须”的要求认真履行安全生产监管职责的基础上，加大对本单位从事监管执法人员的业务能力建设，加大安全监管业务培训力度，不断提升其履行安全生产监管职责的业务能力和水平，突出加大对本行业领域打非治违、隐患排查整治力度，确保全区园林环卫、市政、城镇燃气等城市管理领域安全生产形势稳定。

附件：城阳区“2.16”青岛中荷固废中转运营有限公司车辆伤害事故调查组成员名单

城阳区“2.16”青岛中荷固废中转运营有限公司车辆伤害事故调查组

2015年4月14日

Copyright © 2014 青岛市应急管理局 All Rights Reserved.



鲁公网安备 37020202001492号 鲁ICP备05038584号 政府网站标识码 3702000006

地址：青岛市香港中路17号 邮编：266071 电话：0532-85913578

邮箱：qdsyjj@qd.shandong.cn网站地图