索 引 号	zaxrmzf/2026-00654	发布机构	镇安县人民政府
发布日期	2026-10-19	文 号	
是否有效	有效	有限期限	

镇安永乐陕西天佑矿业有限责任公司“8·18”一般高处坠落事故调告

2026年8月18日8时许，位于镇安县永乐街道金花村的陕西天佑矿业有限责任公司露天石料场发生一起高处坠落事故，造成一名作业接经济损失173万元。

接到事故报告后，市、县两级党委、政府领导高度重视，市委主要领导批示要求“镇安县和市应急局、自然资源局要稳妥做好善后处等工作。各县区要举一反三，压紧夯实安全生产‘四方责任’，持续加强厂矿企业风险隐患排查整治、施工作业人员安全监督管理，严防发生。”镇安县委和县政府主要领导批示要求由县应急局牵头，各相关部门配合，认真落实市委主要领导批示要求，迅速开展事故调查见，并汲取教训，持续做好风险隐患排查整治，坚决杜绝此类事故发生。国家矿山安全监察局陕西局就事故调查工作下发了专题工作提故调查。

镇安县人民政府按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《矿山生产安全事处理办法》等有关规定，于2026年8月19日成立了由县政府分管自然资源的副县长为组长，县应急管理局、县资源局主要负责人为副组县应急局、县公安局、县总工会、县生态环境局、县司法局、县信访局、永乐街道办事处、庙沟镇政府相关负责人为成员的事故调查组合、技术、管理、信访保障四个工作组，并邀请镇安县纪委监委参加事故调查，适时成立事故追责问责审查调查组。

事故调查组本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”原则对事故发生的经过、原因展开了调查。在综合当事人验笔录、证人证言等证据的基础上，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对和责任单位的处理意见和事故防范措施。

事故调查组认定，镇安永乐陕西天佑矿业有限责任公司“8·18”高处坠落事故是一起因作业人员违规作业、现场安全管控措施不到位产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.陕西康达垒建工程有限公司

陕西康达垒建工程有限公司成立于2025年1月，位于镇安县永乐街道镇城社区盛世明珠二期1单元302室，统一社91611025MAB3PP9011，注册资本200万元，法定代表人康健，类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围：一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工，建筑工程机械与设备租赁；染料销售；专业设计服务；涂料销售（不含危险化材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业

计；文物保护工程施工；建设工程勘察；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
准）。

该公司无非煤矿山相关专业总承包、专业分包资质，未办理非煤矿山安全许可手续，承接陕西天佑矿业有限责任公司生态环保整治旅

2.陕西天佑矿业有限责任公司

陕西天佑矿业有限责任公司成立于2012年9月，位于陕西省商洛市镇安县永乐街道王家坪社区二组，统一社会
91611025052135935X，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本8400万元，注册地址为镇安县永乐街道县域工业集中区
阴万文。经营范围：一般项目：新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；
工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；生态恢复及生态保护服务；地质灾害治理服务
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：非煤矿山矿产资源开采；地质灾害治理工程施工（依法
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

陕西天佑矿业有限责任公司办理了该露天石料矿采矿许可证，采矿许可证号：XC6110252010037120057843，矿山安全设施设计
2026年1月6日，矿山基建工程尚未完工，未组织竣工验收，未取得安全生产许可证。为完成第三轮省生态环境保护督察反馈问题整改销
天佑矿业有限责任公司组织实施环保整改工程。

3.工程实施背景

2024年11月，陕西省第三轮环保督察反馈该矿山存在“5个平台坡面未按照要求开采，斜坡面接近70度，作业区大面积裸露”的
2026年12月底前完成问题整改。2025年3月29日，镇安县委、县政府印发《镇安县贯彻落实第三轮省生态环境保护督察报告整改方案的
〔2025〕18号），要求县自然资源局牵头、县应急局配合，督促陕西天佑矿业有限责任公司对作业平台和过陡边坡进行修整，降低总体
时做好矿山地质环境恢复治理，减少作业区裸露面积。该公司委托西北有色勘测工程有限责任公司编制了《陕西天佑矿业有限责任公司涉
环境保护督察反馈问题整改方案》，2025年5月19日，镇安县应急管理局对该方案进行了批复（镇应急批〔2025〕2号）。镇安县自然
年5月6日下发了《关于颁发镇安县午峪沟十家沟建筑石料矿采矿许可证有关事宜的通知》（镇自然资矿采登字〔2026〕3号），审查通过
十家沟建筑石料矿采矿许可证延续登记手续，批准有效期为2025年11月27日至2028年11月27日。镇安县自然资源局并于2026年7月3日
协助推进陕西天佑矿业有限责任公司问题整改的函》，致函县公安局，企业依据县自然资源部门整改批复申请办理爆破器材领用手续，保
工品需求。

2026年6月9日，陕西天佑矿业有限责任公司将露天石料矿生态环保整治工程发包给陕西康达垒建工程有限公司，双方签订劳务承包
场由陕西天佑矿业有限责任公司矿山现场安全管理人员负责统一指挥安排。工程实施进展缓慢，施工作业时断时续，现场施工工人人数作
需要由现场指挥人员安排。

4.部门监管情况

（1）镇安县自然资源局

按照县自然资源部门工作职责，该部门于2026年4月30日、8月11日对陕西天佑矿业有限责任公司生态环境整改方案开展了日常检查
日向企业下发了《关于责令加快第三轮省环保督察反馈问题整改的通知》，要求企业加快施工进度，确保按时整改销号。同时，要求企业
生产主体责任，从严抓好问题整改和施工过程安全监管工作，常态化开展施工人员安全教育培训，严防各类生产安全事故发生。

（2）镇安县应急管理局

2025年3月29日，按照镇安县委、县政府《关于印发镇安县贯彻落实第三轮省生态环境保护督察报告整改方案的通知》（镇字〔20
件要求，县自然资源局牵头、县应急局配合，督促陕西天佑矿业有限责任公司对作业平台和过陡边坡进行修整，降低总体坡面角度，同时
环境恢复治理，减少作业区裸露面积。该公司委托西北有色勘测工程有限责任公司编制了《陕西天佑矿业有限责任公司涉省第三轮生态环
馈问题整改方案》，2025年5月19日，镇安县应急管理局对该方案进行了批复（镇应急批〔2025〕2号）。2026年7月24日，镇安县应急
员到陕西天佑矿业有限责任公司进行现场检查，并下发了检查记录及整改指令书。按照《镇安县2026年度安全生产行政执法监督检查计
被列为镇安县安全生产行政执法2026年第四季度重点执法检查单位。

（3）永乐街道办事处

2026年5月26日，永乐街道办工作人员到陕西天佑矿业有限责任公司检查，因企业停产，未联系到企业管理人员。8月4日，永乐街
带领金花村党支部书记等人到陕西天佑矿业有限责任公司矿区开展防汛防滑隐患排查、安全生产检查。检查发现企业日常巡查不够细致、
等隐患问题，现场向企业反馈，明确整改时限，督促企业压实主体责任，抓好隐患整改，强化人员安全培训。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.陕西康达垒建工程有限公司安全管理情况

陕西康达垒建工程有限公司无非煤矿山施工安全许可及相应专业分包资质，而承揽矿山生态环保整治施工作业。企业未健全安全生产设置安全管理机构，未建立安全生产管理制度及岗位安全操作规程，未配备专职安全管理人员及工程技术人员；企业主要负责人及从业人规安全生产教育培训，安全素质普遍不足；未建立并落实安全风险分级管控制度，施工现场安全风险管控缺位；现场安全管理由口头任长（农民工）负责，未经专门培训，不具备管理能力；未编制现场应急处置方案，不具备基本应急处置能力，施工过程中违规冒险蛮干急处置措施不力。

2.陕西天佑矿业有限责任公司安全管理情况

陕西天佑矿业有限责任公司虽初步建立了安全生产管理体系，制度框架相对完善，制定了较为齐全的安全生产管理制度、岗位安全责了由总经理阴万文为组长，副总经理刘超为副组长的安全生产领导小组，任命丁明权为矿山现场安全管理人员。建立了安全风险分级管控理双重预防机制，能够严格按照国家及行业相关规定提取安全生产费用。但该公司安全生产主体责任落实不到位，主要存在以下问题：一态化开展安全生产隐患排查治理工作，隐患整改未实现闭环管理；二是未落实危险源全过程管控要求，未开展危险源辨识、评估，未落实控措施；三是安全教育培训流于形式，未能有效提升从业人员安全作业及应急处置能力；四是该公司对承包单位管控失职失责，违法将工包给无施工安全许可及相关资质的企业；五是施工现场安全监管不到位，未及时发现并制止承包单位违规作业。

（三）事故发生经过

2026年8月18日7:30左右，陕西康达垒建工程有限公司工人张鹏飞、康勇、焦学斌、康涛等4人到作业点实施钻孔作业，张鹏飞在基康涛、康勇、焦学斌，康勇负责钻孔，布置了两个钻孔后，8时左右，因换位置继续钻孔，需要把一台钻机移动8米左右，康勇解开自己的抓住与开采面平行方向横向设置的安全绳（尼龙绳），左肩扛着钻机向前挪移，在挪动5米左右时突然失足踩空，抓安全绳的右手松开同步坠落（第一个平台高约10余米，第二个平台高约20米，共计高30余米），张鹏飞、康涛、焦学斌三人立即赶来施救，并及时向公司简易担架将康勇抬到山下，“120”救护车随车医生检查后告知康勇已无生命体征。

（四）事故现场情况

事故发生地位于陕西天佑矿业有限责任公司露天采场顶部环保整治作业区域，作业点平均坡比约70°-75°，属高陡边坡，坡面浮石、场未设置可靠的安全防护设施，未划定危险警戒区域，未设置安全警示标识。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡。死者康勇，男，汉族，32岁，公民身份号码为612526XXXXXXXX76131，镇安县庙沟镇双喜村四组村民。经济损失173万元。



图1 事故发生地



图2 现场安全绳

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年8月18日8时57分，陕西天佑矿业有限责任公司法定代表人阴万文电话向镇安县应急管理局报告称该公司露天石料场发生一起致一人死亡。

9时13分，镇安县应急管理局值班人员向镇安县政府办报告事故情况。

9时15分，镇安县应急管理局值班人员向镇安县委办报告事故情况。

10时00分，县应急管理执法大队、县公安局刑警大队、县公安局永乐派出所干警到达事故现场开展初步现场勘验、调查取证工作。

10时05分，镇安县应急管理局值班人员向商洛市应急局电话报告事故情况。

10时39分，镇安县应急管理局在“全国突发事件应急指挥综合业务系统”上报事故信息。

14时51分，国家矿山安全监察局陕西局接到镇安县天佑矿业有限公司电话报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，陕西天佑矿业有限责任公司、陕西康达垒建工程有限公司能够迅速组织开展事故救援及应急处置工作，并按照程序上报镇安县应急、公安机关接到事故报告后立即有序开展事故前期勘验、事故救援及应急处置工作，镇安县应急管理局第一时间将事故有关情况向县政府及商洛市应急管理局报告。镇安县政府及时成立了事故调查组依法开展事故调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，现场第一时间组织开展伤员救护处置，同步协调医疗力量全力实施救治。因受伤人员伤情危重，当场死亡。经企业与家属协议，2026年8月30日陕西天佑矿业有限责任公司支付家属丧葬费、死亡补偿金、抚恤金共计170万元。同日家属将遗体运回庙沟镇双喜村风俗安葬，家属情绪稳定，社会秩序平稳。

（四）事故应急处置评估

镇安县人民政府及其相关部门、事故单位能够按照各自职责及时有序开展应急救援及善后处置工作。现场救援、伤员救治、家属安抚工作有序开展，未发生次生事故、舆情风险及群体性事件。

按照《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》及《国家矿山安全监察局陕西局关于进一步规范全省非煤矿山生产安全事故报告和调查通知》（矿安陕〔2023〕219号）规定，本次事故发生后，陕西天佑矿业有限责任公司和镇安县人民政府非煤矿山安全监管部门未按时向国家矿山安全监察局陕西局报告事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

康勇在作业时未严格遵守安全操作规程，在挪移钻机过程中，擅自解开安全绳，在无固定安全绳可靠保障的情况下，脚下踩滑失稳坠落发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.现场物证勘验

事故作业点边坡坡比70°-75°，属高陡边坡；现场无高处作业安全警示标志，未设置防止高处坠落相关设施。事故前一日（8月17日
过爆破作业。

2.法医尸表检验结论

据镇安县公安局尸表检验，死者胸背部、臀部有大面积皮肤擦伤及出血，左颞部、左顶部、左额部皮肤裂创，深达颅骨，颅骨粉碎性
骨骨折，左胸部一至三肋骨骨折，左肱骨上端粉碎性骨折，双侧小腿胫腓骨开放性粉碎性骨折，初步分析为高处坠落致开放性颅脑损伤死

（三）其他可能因素排除

经公安机关技术核查、相关部门现场勘验、调查询问、尸表检验结论综合研判，排除他杀、自杀，符合高坠死亡特征。

（四）间接原因分析

1.陕西康达垒建工程有限公司安全管理流于形式，企业主体责任未落实，主要负责人和安全管理人员未履行安全管理职责。一是该公
管理机构，未配备专职安全管理人员及工程技术人员；二是该公司未建立安全生产管理制度及岗位安全操作规程，教育培训不到位，未对
展培训，未编制施工组织设计，无专项应急处置方案，主要负责人和安全管理人员履职不到位；三是陕西康达垒建工程有限公司不具备相
主要负责人及从业人员均未接受正规安全生产教育培训，安全素质普遍不足，在施工过程中违规冒险蛮干；四是未编制现场应急处置方案
应急处置能力；五是未开展隐患排查整治，未建立隐患排查治理台账。

2.陕西天佑矿业有限责任公司安全责任未夯实，管理存在漏洞。一是该公司未常态化开展安全生产自查自检及隐患排查治理工作，
闭环管理；二是安全教育培训流于形式，无年度教育培训计划，仅有部分培训记录（6月5日），未对乙方进行统一安全管理，未按规定对
员开展教育培训；三是该公司对承包工程管控失职失责，违法将环保整治工程发包给无施工安全许可及相关资质的企业，且承包合同未明
管理职责；四是发包单位履职责任缺失，未对施工现场安全进行有效的统一协调、管理；五是事故发生后，向国家矿山安全监察局陕西局

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1.陕西康达垒建工程有限公司

企业未落实安全生产主体责任，主要负责人和安全管理人员未履行安全管理职责；企业无非煤矿山施工资质及安全许可手续；未设置
机构，未建立安全管理制度、安全操作规程，未配备专职安全管理人员和相关工程技术人员；主要负责人及安全管理人员未经专门的安
训，未取得相应资格，未对新入职人员开展培训；未建立安全风险分级管控制度，无安全风险管控措施，未编制钻孔作业施工方案，未
训就组织施工作业，无现场应急处置方案，现场作业监护不到位；现场带班人员履职不到位，高陡边坡作业安全监护缺失，未及时发现并
违章行为；未开展隐患排查工作，未建立隐患排查治理台账。

2.陕西天佑矿业有限责任公司

陕西天佑矿业有限责任公司未常态化开展安全生产自查自检及隐患排查治理工作；安全教育培训流于形式；对外包工程管控失职失责
自身的安全管理职责，未对乙方安全生产工作进行统一协调管理；双重预防相关资料未及时根据实际情况修订；合同中要求乙方将整改后
的石料提供给甲方；没有为从业人员购买安责险；现场作业安全管控缺失，现场未设置安全警示标识。

（二）有关监管单位

1.镇安县自然资源局作为非煤矿山企业行业管理部门，按照安全生产“三管三必须”原则及有关规定，指导督促辖区内非煤矿山企业
生态环境修复方案，将矿山生态修复与安全生产同部署、同落实。在日常检查中，未将隐患整改与安全生产工作统一协调管理，对本次事
理责任。

2.镇安县应急管理局作为非煤矿山安全监管部门，在日常监管中未能及时发现陕西天佑矿业有限责任公司将工程承包给无资质的第三
现陕西天佑矿业有限责任公司在日常安全管理中存在的漏洞，对本次事故负有安全监管责任和向国家矿山安全监察局陕西局事故报告责任

（三）地方党委、政府

按照《中华人民共和国安全生产法》之相关规定，永乐街道办事处按照职责对本行政区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查
全生产监督管理职责。永乐街道办成立了安全生产及消防安全委员会（永发〔2024〕105号），设置了安全生产和消防办公室，1名街道
任办公室主任。永乐街道办对该企业开展安全督导检查不彻底，未发现陕西天佑矿业有限责任公司将工程承包给无资质的第三方公司，
查不到位，对本次事故负有属地监管责任。

（四）行刑衔接情况

该事故直接责任人康勇违反有关安全管理规定违规操作，违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条之规定，涉嫌重大责任事故罪，故中已死亡，责任因主体消灭而终止，不再追究刑事责任。陕西天佑矿业有限责任公司主要负责人在该起事故中有向国家矿山安全监察机构内报告事故的义务，存在迟报情形，但该公司及时向县应急管理部门报告了事故情况，未贻误对事故伤者的抢救，医生诊断死亡地点在工伤成增加伤亡和事态扩大的严重情况，且事后达成民事赔偿协议，未发生次生事故、舆情风险及群体性事件，未违反《中华人民共和国刑法》九条之一的规定，不涉嫌犯罪。陕西天佑矿业有限责任公司及陕西康达垒建工程有限公司相关责任人违反安全生产相关法律法规，对相关作出行政处罚。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究人员

康勇，男，汉族，现年32岁，镇安县庙沟镇双喜村四组人，在本起事故中涉嫌违章冒险作业，在实施高处作业过程中，忽视存在的风保障自身安全的安全绳，脚下踩滑失稳坠落，对该起事故发生负直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究其责任。

（二）对事故相关责任人员的处理建议

1.康健，男，陕西康达垒建工程有限公司法定代表人、主要负责人。未建立健全安全生产责任制，未组织制定安全生产规章制度和操织实施安全教育培训，未保证必要的安全投入，未组织制定并实施应急救援预案；未设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人全风险分级管控和隐患排查治理制度；实施爆破等危险作业未安排专门人员进行现场安全管理；未监督教育从业人员正确佩戴使用劳动防保安全生产责任保险。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，未履行主要负责人法定安全管理职责。建议由镇安县应急管华人民共和国安全生产法》第九十四条、第九十五条予以行政处罚。

2.张鹏飞，男，陕西康达垒建工程有限公司钻工、事故当日作业组带班人员，实际负责现场管理工作。事故发生时其本人在另一作业作业人员高处挪移钻机作业实施监护；未对作业现场安全状况进行经常性检查；未督促作业人员正确佩戴使用劳动防护用品，对死者安带、擅自解开安全绳等情形未及时检查纠正；未严格落实岗位安全责任、遵守安全操作规程，未及时制止同组人员违章行为，对事故发生责任。建议由陕西康达垒建工程有限公司按照公司内部管理规定给予处罚，处理结果报镇安县应急管理局。

3.阴万文，男，陕西天佑矿业有限责任公司法定代表人、安全管理机构负责人，系该公司安全生产第一责任人。未落实安全风险分级查治理双重预防机制，未制定环保整治专项应急处置方案；将环保整改工程发包给不具备相应资质和安全生产条件的陕西康达垒建工程有对承包单位的安全生产进行统一协调、管理，隐患自查自检流于形式；未投保安全生产责任保险；向国家矿山安全监察局陕西局迟报事故主要负责人法定安全管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条和《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》第八条规安县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十三政处罚。

4.刘超，男，陕西天佑矿业有限责任公司安全生产副总经理，兼任公司采石场安全生产副矿长。未认真履行安全管理职责，未对承包产进行统一协调、管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，建议由镇安县应急管理局依照《中华人民共和国安全生六条予以行政处罚。

5.丁明权，男，陕西天佑矿业有限责任公司现场负责人、安全员。未履行安全生产管理人员职责，未组织拟订专项应急处置预案，未教育培训，未开展危险源辨识评估，未组织应急演练，安全检查流于形式，未及时制止纠正违章作业；未监督从业人员正确使用劳动防护负有重要责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条、第四十六条的规定，建议由镇安县应急管理局依照《中华人民共和国第九十六条依法暂停其安全生产相关资格，并予以行政处罚。

（三）对事故相关责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》等法律法规，经对事故责任单位提出如下处理建议：

1.陕西康达垒建工程有限公司，无相应资质和安全许可违规承接矿山环保整治工程，不具备法定安全生产条件；未设置安全生产管理安全管理制度和操作规程，安全管理体系缺失；未对从业人员进行安全生产教育和培训；现场安全监护缺位，主要负责人和安全管理人员及时消除隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十条、第二十四条、第二十八条规定，对事故的发生负有主要责任。应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定对该公司予以行政处罚。

2.陕西天佑矿业有限责任公司，对承包单位资质审查把关不严，将生产经营项目发包给不具备安全生产条件或者相应资质的单位，未的安全生产进行统一协调、管理，违法发包；未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理制度，现场安全管理粗放、高处作业防护设作业等危险作业未安排专门人员进行现场安全管理；采购使用不符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。违反《中华人民共和国安全十一条、第四十五条、第四十九条规定，对事故的发生负有重要管理责任。建议由镇安县应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》

条规定进行行政处罚，并责成陕西天佑矿业有限责任公司停业整顿1个月，同时责成陕西天佑矿业有限责任公司立即与陕西康达垒建工程
劳务合同。

（四）对相关单位的处理建议

永乐街道办事处、镇安县自然资源局、镇安县应急管理局对辖区内非煤矿山企业安全监管不到位，对本起事故的发生分别负有属地监
监管责任和安全监管及向国家矿山安全监察局陕西局事故报告责任。依据镇安县安全生产委员会《镇安县安全生产约谈办法》（镇安委
号）文件之规定，建议县政府组织约谈永乐街道办事处、镇安县自然资源局、镇安县应急管理局主要负责人和分管负责人。

六、事故整改和防范措施

（一）树牢安全红线意识。政府、部门及矿山企业要认真领会并全面落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示、两办《意见》
施”精神，树牢“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的底线思维，要坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，立
门、本单位实际，把安全意识和底线思维落实到各项决策部署之中，切实增强安全监管责任意识。

（二）认真吸取事故教训。一是严格落实矿山安全属地责任，落实矿山安全生产责任制，进一步健全矿山事故举报监督机制，充分发
和媒体的监督作用。二是监管部门要加强执法队伍建设，加强业务知识学习，加大执法监督力度，堵塞监管盲区和安全漏洞，严厉打击
规行为，督促矿山企业切实落实安全生产主体责任，防范和遏制矿山事故发生。三是矿山企业要依法落实主体责任，主要负责人必须依
全生产第一责任人职责，健全安全管理机构和各类安全管理制度，坚决杜绝违规外包。

（三）严格现场安全管理。一是强化现场管理，进一步提升安全管理人员现场安全管理水平，充分发挥关键岗位、关键人员的监督作
消除事故隐患。二是严格结合现场实际情况编制作业规程及安全技术措施，提高规程、措施的针对性、可操作性，有效指导现场作业，
落实情况的监督检查，及时制止、纠正并查处违规违章作业，确保作业现场职工依规作业、安全作业。

（四）加强安全教育培训。一是持续开展从业人员安全培训，不断增强职工自保、互保安全意识，提高业务能力和操作技能、风险防
处置能力。二是矿山管理人员要认真学习安全生产法律法规，树牢法治思维，提高“关键少数”依法管理能力。三是熟练掌握操作规程、
全技术措施，形成按章操作、依规作业的良好习惯，杜绝违章作业，防范安全事故。

（五）规范事故报告。严格落实非煤矿山生产安全事故报告制度，企业主要负责人和县级非煤矿山安全监管部门要在接到事故报告
内同步上报国家矿山安全监察局陕西局。

发布时间：2026-10-19 18:26　来源：　编辑：潘玉娥-应急管理　浏览：　67　次

【打印本页

扫一扫在手机打开当前页

友情链接　本省各市网站　区县政府网站　其他友情

站点首页 | 隐私条款 | 免责声明 | 联系我们 | 网站地图 | 政务新媒体

主办：镇安县人民政府办公室 版权所有：镇安县数据服务中心 电话：0914-5322312

地址：陕西省镇安县前街100号 邮编：711500 网站标识码：6110250021

陕ICP备13004710号-1

浏览0001681305 次

违法与不良信息举报 网络违法犯罪举报