

南宁市东葛路131号“7•6”高处坠落事故 调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2021-09-22 09:10 【字体： 大 中 小 】

2021年7月6日，在南宁市东葛路131号发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调办法》以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》等有关法律法规，青秀区政府成立了由城区应急局牵头，城区政府办公室、总工会、住建分局、建政街道办等部门组成的南宁市东葛路131号“7·6”高处坠落事故调查组，开展事故调查工作。同时，邀请城区监察委参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，改进工作的措施建议。

一、工程概况

2020年6月22日南宁XXXX物业服务有限公司与XXXXX建设集团有限公司、南宁市XXXXXX信息院签订《2019年南宁市城镇老旧小区改造工程（二期承包合同》。工程承包范围：依据初步设计进行项目的施工图设计、施工的工程总承包。其内容招标包括：1、楼栋本体改造，包括小区内的楼栋设施、屋建筑提升等；2、配套基础设施改造，包括服务设施、小区道路、市政设施、公共环境、公共空间、公共设施提升等；3、新建公共配套服务用房，城市舍（二期），市财政局宿舍（二期），市环保局宿舍。工期为135天，其中设计工期45天，施工工期90天。

2020年9月27日，XXXX建设集团有限公司与广西南宁泽金劳务服务有限公司签订《2019年南宁市城镇老旧小区改造工程（二期）装饰装修工程劳务工程地点：南宁市西乡塘区、青秀区、江南区、兴宁区，工程内容：装饰装修工程，工程承包范围：按设计施工图纸范围内的装饰装修劳务工程。工程承分包。

2021年7月2日，XXXX建设集团有限公司2019年南宁市城镇老旧小区改造（二期）工程项目部以财政局宿舍小区钢结构配套房存在设计方案尚未完场齐全等情况，向广西南宁泽金劳务服务有限公司下达暂停施工的指令，7月2日，广西南宁泽金劳务服务有限公司2019年城镇老旧小区改造工程（二期责人签收该停工令。

二、现场勘验情况

事故发生地点位于东葛路131号大院内北侧一轻钢结构建筑工地内，该建筑高约13米，长约10.5米（东西方向），宽约5.3米（南北方向），共四层层，高约2.7米）。事故发生位置位于该轻钢结构建筑四层楼梯间内，楼梯间长约3米，宽约1.7米，高3.3米，楼梯间北侧有一宽约1.3米楼梯，楼梯间内米，宽约0.9米，高约1.7米的移动式脚手架，脚手架上放置长约1.8米，宽0.4米的钢制踏板，该踏板距地面1.7米，距楼梯间南面窗口约0.6米，脚手架紧置。该窗口长约1.5米，高约1.5米，窗口距地面0.9米，未安装窗户。

三、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

1、XXXX建设集团有限公司，统一社会信用代码XXXXXXXXXXXXXXXXXX，地址：XX市XX区XX路XXXX号，法定代表人程XX，企业类型：其他有注册资本贰拾伍亿伍仟捌佰万圆整，成立日期2008年10月09日，营业期限至2058年10月08日。经营范围：测绘服务；工程勘察；工程设计；铁路、公轨道交通工程、道路桥梁、市政公用工程、建筑工程、机电工程施工总承包等相关建筑行业专业承包。

彭XX，注册资本壹亿陆仟万圆整，成立日期2013年03月26日，营业期限长期，经营范围建筑劳务分包、模板脚手架专业承包、建筑园林景观绿化工程、地基与基础工程等其他建筑工程（凭资质证经营）；劳务派遣（具体资质以审判部门批准为准）。

（二）相关人员基本情况

1、欧阳XX，男，48岁，XX市XX区人，广西南宁泽金劳务服务有限公司2019年城镇老旧小区改造工程（二期）项目标段负责人。

2、彭XX，男，38岁，XX市XX区人，广西南宁泽金劳务服务有限公司2019年城镇老旧小区改造工程（二期）项目标段劳务组组长。

3、韦XX，男，59岁，XX市XX县人，2019年城镇老旧小区改造工程（二期）项目标段施工现场工人。

4、谌XX，男，42岁，XX省XX县人，2019年城镇老旧小区改造工程（二期）项目标段施工现场工人。

5、谌XX，男，47岁，XX省XX县人，2019年城镇老旧小区改造工程（二期）项目标段施工现场工人，事故中死者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年7月4日，彭XX应工人要求希望早日完成作业后返回湖南老家，便通过电话联系工人于7月6日到东葛路131号进行2019年南宁市城镇老旧小区工程项目市财政局宿舍小区钢结构配套房室内装修施工作业。

7月6日上午8时许，谌XX、谌XX等人来到该施工现场，彭XX口头进行交代注意事项后，工人们便开始自行分工作业。谌XX负责切割隔热棉，韦XX负隔热棉贴上墙面，谌XX则负责将切割好的木板钉于轻钢结构上。此后，彭XX便离开施工现场。约10时45分左右，站在配套用房3楼与4楼之间转角平台切XX突然听到身后传来“砰”的一声，转身发现原本站在移动式脚手架踏板平台上的谌XX不见了。随即跑下一楼，看到谌XX已经躺在地上，呼之不应。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场工人立即拨打120急救电话，同时向彭XX报告情况。约11时05分左右，110、120急救医护人员相继到达现场，最终经过120近救，谌XX抢救无效死亡。

接事故报告后，城区应急局、建政街道办、青秀公安分局等部门立即组织相关工作人员赶赴现场调查了解事故情况，并指导事故善后处理工作。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约108万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

在未做好临边防护措施的情况下，便在窗口边进行临边作业。

（二）间接原因

广西南宁泽金劳务服务有限公司管理人员隐患排查工作不力，未能及时发现施工现场临边作业所存在的安全隐患。

七、事故性质认定

事故调查组经调查认定，南宁市东葛路131号“7·6”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关单位和人员存在的问题

（一）相关单位存在的问题

广西南宁泽金劳务服务有限公司，履行企业安全生产主体责任不力，未及时排查生产安全事故隐患；对施工现场监管不到位，未及时发现和制止本单织工人进行作业的行为；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有责任。

（二）相关人员存在的问题

1、欧阳XX，广西南宁泽金劳务服务有限公司2019年城镇老旧小区改造工程（二期）项目标段负责人。履行督促、检查本单位的安全生产工作，及时事故隐患职责不力，未及时发现和制止本单位员工私自组织工人施工的行为；未采取技术、管理措施，及时发现并消除施工现场存在的隐患，对事故负有

2、彭XX，广西南宁泽金劳务服务有限公司2019年城镇老旧小区改造工程（二期）项目标段劳务组组长。私自组织工人进行施工作业，未及时发现并存在的安全隐患，对事故负有责任。

九、对事故责任单位和人员的处理意见

广西南宁泽金劳务服务有限公司，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急局依法处理。

（二）对相关人员的处理建议

1、欧阳XX，广西南宁泽金劳务服务有限公司2019年城镇老旧小区改造工程（二期）项目标段负责人，对事故负有责任。违反《中华人民共和国安全
关规定，建议由青秀区应急局依法处理。

2、彭XX，广西南宁泽金劳务服务有限公司2019年城镇老旧小区改造工程（二期）项目标段劳务组组长，对事故负有责任。违反广西南宁泽金劳务服
相关规定，建议由广西南宁泽金劳务服务有限公司依据公司相关规定进行处理。

十、事故防范措施建议

广西南宁泽金劳务服务有限公司，要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，提高安全生产意识，加大对施工现场从业人员的安全生产
查力度，及时发现并排查生产安全事故隐患；加强对本单位工作人员的管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患，防范生产安全事

南宁市东葛路131号“7·6”

高处坠落事故调查组

2021年8月19日