桂林市叠彩区大河乡群力村委唐家村自建房“6•21”一般起重伤害事故调查报告

2025-08-28 18:00　来源：叠彩区大河乡群力村委唐家村“6·21”一般起重伤害事故调查组　作者：叠彩区政府

【字体：大 中 小】

2025年6月21日15时30分许，在桂林市叠彩区大河乡群力村委唐家村村民唐＊磊自建房装修施工现场发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，损失约110万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广西壮族自治区安全生产条例》和《广西壮族自施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》等有关法律法规规定，经叠彩区人民政府批准，成立由区委常委、常务副区长任组急管理局局长任常务副组长，大河乡人民政府乡长、区住房和城乡建设局局长、区应急管理局副局长任副组长，叠彩公安分局、区政府办、区总工动人事争议仲裁院、区司法局、区应急局等单位派员参加的叠彩区大河乡群力村委唐家村自建房“6·21”一般起重伤害事故调查组（以下简称：组），开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问相关人员、调查取证、综合分析，查经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失情况，认定了事故性质以及事故单位和相关人员的责任，提出了整改意见和防范措施。

事故调查组认定，叠彩区大河乡群力村委唐家村自建房“6·21”一般起重伤害事故是一起因装修公司安全管理制度不完善、安全教育培训不到位全监管缺失，作业人员违规操作、操作技能不足和安全意识淡薄而造成的一般起重伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）房屋装修工程基本情况

本次房屋装修工程起重伤害亡人事故发生于2025年6月21日15时30分许，事故现场位于大河乡群力村委唐家村村民唐＊磊的自建房，施工内容拆除、底梁拆除、窗户拆除、楼板拆除和建筑垃圾清运等。

（二）合同签订情况

叠彩区大河乡群力村委唐家村自建房业主唐＊磊与营口志富装饰工程有限公司未签订房屋装修工程合同，口头协议工程量按拆梁200元／米，窗户350元／个，拆3、4楼卫生间楼板200元／间，2楼卫生间打墙100元，2、3、4楼清理建筑垃圾200元／层结算。

（三）事故相关单位情况

1．农村自建房装修业主

唐＊磊，男，44岁，身份证号：45030519＊＊＊＊＊＊1013，房屋地址位于叠彩区大河乡群力村委唐家村。

唐＊磊于2025年6月21日将房屋装修工程以口头协议的形式承包给营口志富装饰工程有限公司。

2．装修工程承包方

营口志富装饰工程有限公司，统一社会信用代码：91210804＊＊＊＊＊＊5L3K，公司成立于2023年4月14日，法人：李＊奎，公司位于辽宁鲅鱼圈区04－滨海街＊＊＃楼－东数＊＊＃门市，注册资金：人民币壹仟万元整，公司类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：许可项目内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑装饰材料销售，建筑材金属门窗工程施工，对外承包工程，电线、电缆经营，轻质建筑材料销售，建筑砌块销售，建筑防水卷材产品销售，建筑用钢筋产品销售，建筑陶售，建筑用金属配件销售，日用陶瓷制品销售，日用玻璃制品销售，功能玻璃和新型光学材料销售，技术玻璃制品销售，园林绿化工程施工，金理，金属制品销售，涂料销售（不含危险化学品），合成材料销售，广告设计、代理，广告制作，门窗销售，五金产品批发，水泥制品销售，砼结售，五金产品零售，机械设备销售，机械设备租赁，保温材料销售，国内贸易代理，电子元器件零售，电子产品销售，劳动保护用品销售，消防器消防技术服务，金属结构销售，木材销售，砖瓦销售，劳务服务（不含劳务派遣），塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自营活动）。

3．装修施工人员

（1）李＊奎，男，29岁，身份证号码：23022919＊＊＊＊＊＊2716，户籍地：黑龙江省克山县＊＊乡＊＊村＊组。

负责在自建房4楼露天平台处操作起重机。

（2）吕＊奎，男，63岁，身份证号：23040419＊＊＊＊＊＊0030，户籍地：黑龙江省佳木斯市＊＊区＊＊社区＊组＊＊号。

负责搬运各楼层的建筑垃圾装至起重机垃圾袋。

（3）王＊刚，男，54岁，身份证号码：23022319＊＊＊＊＊＊0213，户籍地：黑龙江省依安县＊＊镇＊＊街＊委＊＊组。

负责拆除自建房3楼卫生间的楼板、底梁。

（4）龚＊建（在本次事故中死亡），男，55岁，身份证号码：22032219＊＊＊＊＊＊2218，户籍地：吉林省梨树县＊＊＊镇＊＊＊＊村＊组

负责在自建房1楼门前垃圾清运车处接收建筑垃圾。

（四）事故现场勘查情况

经现场勘查，事故发生于大河乡群力村委唐家村村民唐＊磊的自建房。事发时，工程正处于建筑垃圾下吊作业阶段，起重机从4楼坠落至1楼，约10米。死者位于该自建房1楼门前垃圾清运车车头右侧，其额头被重物击破，伤口清晰可见，呈面朝上姿态，头部未佩戴安全帽。事发现场及周监控设备均已损坏，未录制到事故相关视频。



图为事故发生现场楼体外侧照片



图为事故发生现场4楼露天平台



图为死者位置

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年6月21日，营口志富装饰工程有限公司法定代表人李＊奎受唐＊磊委托，带领工人王＊刚、吕＊奎、龚＊建，于大河乡群力村委唐家村磊的自建房内进行装修施工作业。据现场工友陈述，事发时龚＊建未佩戴安全帽。当日15时30分许，在李＊奎操作起重机从4楼往1楼吊运建筑垃圾起重机垂直支撑结构突发松动，致使起重机整体失稳并向楼体外侧倾倒，从4楼露天平台坠落至1楼，导致当时正在1楼作业的龚＊建被从高处坠落中。事故发生后，李＊奎、王＊刚、吕＊奎等人立即下楼查看情况，唐＊磊亦从自建房路口赶至现场，发现龚＊建倒卧在该自建房1楼门前垃圾清右侧，身体呈蜷曲状态，脸部朝下贴地，头部存有外伤伴活动性出血，当时仍有自主呼吸，地面有明显血迹。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，唐＊磊和李＊奎拨打了120急救电话和110报警电话，15时47分左右120急救车到达现场，医护人员对龚＊建进行抢救，后抢救无其已死亡。

事故发生后，叠彩区委、区政府立即启动应急响应，成立叠彩区大河乡群力村委唐家村自建房“6·21”一般起重伤害事故调查现场处置领导小组记、区长统一指挥调度，区委常委、政法委书记，大河乡党委副书记、乡长，区委政法委副书记、区公安分局政委赶赴现场组织处置，区相关部门人按照预案职责分工，迅速组织力量开展事故应急处置工作，组织属地乡政府和相关部门接待死者家属，协调相关责任方落实理赔事宜，并为死者临时救助和法律服务。

在事故善后处置过程中，唐＊磊、李＊奎积极配合工作，主动履行赔付责任，预先支付了部分赔偿费用。

（三）事故伤亡及直接经济损失

事故造成高处作业人员龚＊建死亡，直接经济损失约110万元。

三、事故原因分析

综合现场勘验、调查询问、综合分析等情况，公安机关排除人为故意刑事嫌疑。

事故调查组依法对事故现场进行了认真勘验，并查阅了有关资料，对事故涉及的相关人员进行了询问，结合公安机关排除人为故意刑事嫌疑的明了死亡原因。

（一）直接原因分析

李＊奎作为起重机的直接操作者，在操作起重机从4楼往1楼吊运建筑垃圾过程中，未严格执行起重设备操作前的安全检查规定，未确认起重机结构的稳固性，导致起重机垂直支撑结构失稳并从4楼坠落，砸中龚＊建致其死亡；同时，李＊奎作为企业法定代表人，在本企业承接的装修项目过程中，未履行对设备安全状况的日常检查与作业监护职责，未有效监督作业人员安全防护措施的落实，安全管理意识和履职能力不足。上述操作理失职行为相互交织、叠加作用，是造成本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1．营口志富装饰工程有限公司作为事故项目施工单位，安全生产责任制和现场安全管理制度缺失，对作业人员的安全教育培训不到位，未确员掌握基本的安全操作规范和自我保护技能；对起重设备的安全管理缺失，未建立设备检查、维护保养制度，未能及时排查起重机支撑结构等安全现场作业人员的安全防护用品佩戴情况监督不力，未能及时纠正违规行为。该公司未依法落实企业安全生产主体责任，是造成本次事故发生的间接

2．龚＊建作为现场作业人员，在事发时未按规定佩戴安全帽，违反了个人安全防护的基本要求，致使头部在被坠落重物砸中时无有效防护，害后果。其个人安全防护意识淡薄，对作业现场潜在风险辨识不足，未严格落实自我保护措施，亦是造成本次事故发生的间接原因。

四、有关责任人员及责任单位处理建议

（一）建议免予追究的责任人员

龚＊建：作为施工作业人员，未按规定佩戴劳动防护用品，对自身伤亡负有一定责任，但鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其安全生产责

（二）对事故责任人的处理建议

李＊奎：作为营口志富装饰工程有限公司法定代表人及起重机操作人员，未建立健全并落实本单位全员安责任制，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消安全事故隐患，对事故发生负有直接责任和安全管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条三、五项之规定，建议由应急管理部门对其实施相应的行政处罚。

（三）对事故单位的处理建议

营口志富装饰工程有限公司作为事故项目施工单位，未依法落实安全生产主体责任，未建立健全安全生制、现场安全管理制度和事故隐患排查治理机制，未有效开展作业人员安全教育培训，对起重设备安全管理失行吊装危险作业时未安排专人现场监护，未监督从业人员佩戴劳动防护用品，对事故发生负有安全生产管理责据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项之规定，建议由应急管理部门对其实施相应的行政处

五、事故整改和防范措施

（一）严格落实企业安全生产主体责任

营口志富装饰工程有限公司要认真汲取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任。一是加强教育培训。对作业人员进行定教育和培训，提高他们的安全意识和操作技能，确保所有作业人员都了解潜在的风险和必要的安全措施。二是规范作业流程。制定明确的高空作业引，包括作业前的检查、作业中的注意事项和作业后的评价，确保每个步骤都有明确的责任人和监督检查机制。三是强化现场安全管理。要配备专安全员，负责日常的安全管理和监督工作。安全管理人员应加强对作业现场的巡查和安全监督检查，及时发现并解决安全隐患，避免此类事故的再四是及时排查事故隐患。企业主要负责人要加强安全生产工作督促、检查力度，加大问题隐患排查治理和安全风险分析辨识力度、整改力度，采取施加以整改，及时消除生产安全隐患。

（二）严格落实属地行业领域安全检查

一是加强建筑施工企业安全检查。相关行业部门要进一步加强对建筑施工企业的安全检查，督促企业落实安全生产主体责任，严厉打击查处建域违法违规行为，及时消除隐患，防止事故发生。二是加大重点行业领域的安全隐患排查治理力度。相关行业主管部门要制定检查计划，针对性开全监督检查，督促相关单位及时整改隐患，及时消除事故隐患。三是加强日常检查巡查。相关行业主管部门要督促企业严格按照本单位安全开展安全风险分级管控和隐患排查治理，将企业主要负责人、安全管理人员履行风险管控和隐患排查治理职责情况纳入检查巡查范围，督促指导企善安全管理体系。

（三）广泛开展事故警示教育应急演练

一是开展警示教育。安全生产各行业主管部门要及时召开事故警示教育大会，向辖区企业通报此次事故，要求举一反三，汲取事故教训。二是分析会。事故企业要组织召开安全生产事故分析会，向公司管理人员和所有从业人员通报事故情况，宣布处理决定，开展警示教育，并将开展情况委办（区应急管理局）备案。三是建立应急预案。要制定应急预案，并定期进行应急演练，所有作业人员都熟悉应急预案的内容和逃生路线，确保故时能够迅速有效地进行救援。

叠彩区大河乡群力村委唐家村“6·21”

一般起重伤害事故调查组

政府网站找错

网站地图 联系我们

主办:桂林市叠彩区人民政府 承办:桂林市叠彩区人民政府办公室

网站维护单位：桂林市叠彩区政府信息中心 联系电话：0773-8985670、8985671

桂公网安备：45030302000178号 桂ICP备18006254号 网站标识码：4503030001