# 重庆北碚云计算片区110千伏电力通道二期工程“11·25”一般起重伤害事故调查报告

重庆北碚云计算片区110千伏电力通道二期工程

“11·25”一般起重伤害事故调查组

2025年3月6日

# 目　　录


一、事故基本情况..... 6

（一）涉事单位概况.....6

（二）涉事车辆基本情况.....8

（二）事故发生单位安全管理情况.....8

（三）合同关系及涉事项目情况.....9

（四）事故发生经过.....9

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....10

二、事故应急处置及评估情况..... 10

（一）事故信息接报及响应情况.....11

（二）事故应急处置和善后处理情况.....11

三、事故原因分析.....11

（一）直接原因.....11

（二）间接原因.....12

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... 13

（一）对事故有关责任人员的处理建议.....13

（二）对事故有关单位的处理建议.....14

（三）对监管部门的调查情况.....14

五、事故暴露出的主要问题..... 15

六、事故防范及整改措施建议..... 15

# 重庆北碚云计算片区110千伏电力通道二期工程“11·25”一般起重伤害事故调查报告

2024年11月25日，云计算片区110千伏电力通道二期工程一汽车起重机吊装作业过程中发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约158万元。

事故发生后，北碚区公安分局、重庆两江新区应急管理局立即赶往现场开展现场勘察、调查取证工作。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等有关法律法规规定，该事故由北碚区人民政府组织调查。2024年12月13日，重庆两江新区应急管理局将案件移交我区。经区政府授权，成立了由北碚区应急管理局牵头，区政府办公室、区总工会、区公安分局、重庆两江新区管委会、渝北区人民政府等单位派员参加的“重庆北碚云计算片区110千伏电力通道二期工程‘11·25’一般起重伤害事故案调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚云计算片区110千伏电力通道二期工程“11·25”一般起重伤害事故案是一起因作业人员违章操作，

施工单位安全生产主体责任落实不到位、吊装作业单位不具备安全生产条件造成的生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）涉事单位概况

1.分包方：重庆鹏宏建设有限公司（以下简称“鹏宏建设公司”）统一社会信用代码为91500112MADC1FY20R，成立于2024年2月19日，类型为有限责任公司，法定代表人为牟*，副经理为邓*，2024年10月21日，邓*经授权主持该公司全面工作，履行法定代表人职责。住所为重庆市渝北区龙塔街道红黄路97号天骄俊园B6幢1-5/6，经营范围包括许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；建筑劳务分包；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；土石方工程施工；市政设施管理；工程管理服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；机械设备租赁。持有建筑业企业资质证书，证书编号为D250**20，资质类别及等级为建筑工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级，有效期至2029年4月17日。

2.张*斌（个人经营），从事起重机械租赁业务，个人名下有4台起重机械设备，包括涉事车辆渝B**1号重型非载货专项作业车。

3.总承包方：中交三公局第四工程建设（重庆）有限公司（以下简称“中交三公局四公司”，统一社会信用代码为91500000MACXLXKA26，类型为有限责任公司（法人独资），法定代表人为谢*东，住所为重庆市两江新区龙兴镇曙光路9号7幢2-1（部分），成立日期为2023年9月14日，经营范围包括许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有安全生产许可证，证号为（渝）JZ安许可证字〔2024〕0**78，许可范围为建筑施工，有效期为2023年12月7日至2026年12月6日。建筑业企业资质证书编号为D250**22，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级，有效期至2026年11月12日。

4.业主方：重庆两江新区水土高新技术产业园建设投资有限公司（以下简称“水土高新技术产业园建设投资公司”），统一社会信用代码为91500000559018148 4，法定代表人为石键，注册地位于重庆市北碚区水土街道云汉大道117号，经营范围包括许可项目：房地产开发（按许可证核定范围和期限从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）；从事投资业务（不得从事金融业务）；房屋租赁、销售；物业管理，显示器件制造，

非金属矿及制品销售，功能玻璃和新型光学材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）涉事车辆基本情况

渝 B**1 号重型非载货专项作业车，所有人为张*斌，品牌型号为三一牌 SYM5325JQZ（STC25）。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.重庆鹏宏建设有限公司，设置了云计算片区 110 千伏电力通道二期工程项目部，制定了施工现场安全管理制度、项目管理人员安全职责、施工组织设计等安全规章制度，组织开展了日常安全检查。该公司负责云计算片区 110 千伏电力通道二期工程旋挖工程施工。吊装旋挖钻机配重作业中，未对临时作业人员黄*开展安全教育和培训，未安排专人监护，导致黄*、廖*武在吊装物下作业。

2.张*斌（个人经营），全面负责名下汽车起重机及其驾驶员、吊装作业现场安全管理工作。未投入安全生产所必须的资金，使其不具备国家规定的安全生产条件，主要表现在：未投入资金建立并实施安全教育培训、生产安全事故隐患排查治理等安全生产规章制度，未制定汽车起重机作业规程，仅口头对其驾驶员颜*开展安全教育培训，未保证颜*具备汽车起重机安全操作技能。未聘请专（兼）职安全生产管理人员开展日常安全检查，在云计算片区 110 千伏电力通道二期工程开展吊装作业过程中，未及时发现并消除汽车起重机架设在会导致下陷的混凝土铺装路面的事故

隐患。

（四）合同关系及涉事项目情况

1.2024年10月15日，鹏宏建设公司与中交三公局四公司签订《云计算片区110千伏电力通道二期工程电力排管及旋挖工程专业分包合同》，分包范围包括云端路K0+000-K1+281.78、云顶路支线ZK0+000-ZK10+321.24段旋挖工程，京东方大道、云福路、泰和路电力排管及工作井等工程施工及其辅助性工作、现场清理、安全文明施工等。

11月15日，中交三公局四公司向鹏宏建设公司下发了《工程停工通知》，要求其禁止现场所有施工作业，恢复施工时间以总承包方项目经理部通知为准。11月17日，鹏宏建设公司将涉事旋挖钻机撤出作业区域，并完善旋挖钻机退场手续。

11月24日，鹏宏建设公司因其他项目生产需要，拟将涉事旋挖钻机转移到其他工地。在未收到恢复施工通知、未告知总承包单位情况下，鹏宏建设公司旋挖班组组长廖*学组织车辆、机械、人员转运旋挖钻机。廖*学联系钟*租借渝A9*3货车，费用为7000元，安排廖*喜联系汽车起重机，廖*喜电话联系张*斌，向张*斌租用一台汽车起重机，费用为600元，鹏宏建设公司与钟*、张*斌均未签订纸质协议，未约定双方安全职责。

（五）事故发生经过

11月25日18时20分，黄*驾驶渝A9*3货车、颜*驾驶渝B**1号汽车起重机陆续到达作业现场，18时30分左右，廖*喜安

排颜*将旋挖钻机砖头吊装至渝 A9*3 货车车厢内。19 时许，廖*喜、黄*、颜*到达另一处作业场地，颜*实地查看作业场地后，将汽车起重机停放在待吊装物旁的混凝土铺装路面上，架设好起重机支腿，准备开始作业。同时现场工人将钢丝绳捆绑在旋挖钻机配重（配重为铸铁构件，重量约 15 吨）的吊耳上。随后颜*操作汽车起重机，将旋挖钻机配重吊运至渝 A9*3 货车车厢内。配重吊运至货车车厢上方时，配重方向与货车车厢方向不一致，导致配重无法放置至货车车厢内，黄*和廖*武便到货车车厢内调整配重方向，19 时 30 分许，汽车起重机左侧后方支腿下陷，造成起重机倾斜，吊物失衡晃动，将驾驶员黄*挤压到货车围栏与配重之间。廖*武、颜*、廖*喜立即到车厢内查看情况，发现黄*处于昏迷状态，面部有血迹，呼之不应。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

该事故造成 1 人死亡，死者：黄*，身份证号码：512301**59，生前系渝 A9*3 货车驾驶员，吊装旋挖钻机配重过程中，协助开展吊运作业。

2.直接经济损失。

该事故造成直接经济损失约 158 万元，主要为丧葬及善后赔偿费用。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，颜*第一时间拨打110报警电话，北碚区公安分局、重庆两江新区应急管理局立即赶往现场开展现场勘察、调查取证工作。

事故发生地位于两江新区水土高新技术产业园，根据相关规定，该事故由北碚区人民政府负责调查。2024年12月13日，重庆两江新区应急管理局将案件移交我区。案件移交后，区政府立即成立了事故调查组，启动事故调查程序。

（二）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，鹏宏建设公司作业人员、颜*立即开展现场救援，救护人员到达现场后，对黄*开展现场急救，后送到北碚区中医院救治。鹏宏建设公司、张*斌主动配合事故调查相关工作。目前，家属情绪稳定，无不良社会影响。

## 三、事故原因分析

经事故调查组有关人员现场勘查、调查询问、综合分析认定，事故原因如下：

（一）直接原因

1.黄*在吊装的配重下协助开展吊装作业，晃动的配重将黄*挤压到货车围栏与配重之间，导致事故发生，其行为违反了《STC250S汽车起重机用户手册》第2.3.3.1.40[1]的规定，是事故发生的直接原因之一。

2.汽车起重机架设在混凝土铺装路面上，作业过程中左侧后

[1] 《STC250S汽车起重机用户手册》第2.3.3.1.40：不允许任何人进入吊臂或载荷下面的作业区内。

方支腿下陷，起重机倾斜，吊物失衡晃动。其行为不符合《STC250S汽车起重机用户手册》第2.3.3.1[2]的规定，是事故发生另一直接原因。

（二）间接原因

1.张*斌，渝B**1号汽车起重机所有人，个人经营起重机械租赁业务。未投入安全生产所必须的资金，使其不具备国家规定的安全生产条件，主要表现在：未投入资金建立并实施安全教育培训、生产安全事故隐患排查治理度等安全生产规章制度，未制定汽车起重机作业规程。仅口头对其驾驶员颜*开展安全教育培训，未保证颜*具备汽车起重机安全操作技能。未聘请专（兼）职安全生产管理人员开展日常安全检查，在云计算片区110千伏电力通道二期工程开展吊装作业过程中，未及时发现并消除汽车起重机架设在会导致下陷的混凝土铺装路面的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条[3]的规定。

2.鹏宏建设公司，安全生产主体责任落实不到位。一是吊装旋挖钻机配重作业过程中，未对临时作业人员黄*开展安全教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]的规定；二是吊装作业时，未安排专人监护，导致黄*、廖*武进

---

[2] 《STC250S汽车起重机用户手册》第2.3.3.1：将起重机设置在坚实水平的地面上。起重机不得设置在会导致沉陷、滑移或者倾覆的松软地面上，并且也不得设置在坑洞、堤岸或斜坡的边缘处。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 ：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

入吊装物下作业。其行为不符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022 第 3.4.1[5]的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款[6]的规定。

## 四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）对事故有关责任人员的处理建议

1.邓*，鹏宏建设公司主要负责人，一是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；二是未及时消除吊装作业时，黄*、廖*武进入吊装物下作业的生产安全事故隐患。其行为分别违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项[7]的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[8]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

2.张*斌，渝 B**1 号汽车起重机所有人，个人经营起重机械租赁业务。未投入安全生产所必须的资金，不具备国家规定安全生产条件。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款[9]的规定，建议由区应急管理局依法

---

[5]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022 第 3.4.1：吊装作业前应设置安全保护区域及警示标识，吊装作业时应安排专人监护，防止无关人员进入，严禁任何人在吊物或起重臂下停留或通过。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款：生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款：有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的， 依照刑法有

给予行政处罚。

（二）对事故有关单位的处理建议

鹏宏建设公司，安全生产主体责任落实不到位。吊装旋挖钻机配重作业过程中，一是未对临时作业人员黄*开展安全教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款的规定；二是吊装作业时，未安排专人监护，导致黄*、廖*武进入吊装物下作业。其行为不符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022 第 3.4.1 的规定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款的规定，对本起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[10]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对监管部门的调查情况

重庆两江新区建设施工安全监督站。该站作为云计算片区 110 千伏电力通道二期工程的行业安全监管部门，制定了安全监督工作计划，并按计划正常开展安全监督，分别于 2024 年 10 月 30 日、11 月 18 日，对项目各参建方开展现场安全交底和月度检查。

北碚区水土组团管委会，该委作为云计算片区 110 千伏电力通道二期工程的属地安全监管部门，制定了《水土工业开发区

关规定追究刑事责任。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2024年安全检查计划》，逐月按计划开展各企业安全隐患排查，全年共排查工贸、危化品、建设项目等行业领域553家次，发现安全隐患2583条，均督促责任单位完成整改。该委于2024年11月18日对涉事项目开展安全隐患排查，发现一般安全隐患5条，督促企业限时完成整改。

事故调查过程中未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

## 五、事故暴露出的主要问题

该起事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，作业人员违章操作等问题。

## 六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

1.鹏宏建设公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，加强对施工现场安全管理，严格审核外包单位资质，强化对作业人员的安全教育培训，提高作业人员的安全知识和技能，严格落实全员安全生产责任制，严格履行施工现场安全管理职责，及时发现并消除事故隐患。

2.张*斌，要认真落实安全生产主体责任，严格遵守国家相关法律法规，保证安全生产所必须的资金投入，设置专（兼）职安全生产管理人员，建立并落实安全教育培训、生产安全事故隐患排查治理等安全生产规章制度，达到安全生产条件。

3.中交三公局四公司，要进一步加强安全生产管理工作，督促分包单位落实安全生产主体责任。加强对施工从业人员的安全生产教育和培训，提高施工从业人员的安全意识，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

4.水土高新技术产业园建设投资公司要加强对承包单位的统筹管理，严格督促第三方单位落实安全生产主体责任。加大安全生产巡查检查力度，确保不再发生类似生产安全事故。

5.重庆两江新区建设施工安全监督站、北碚区水土组团管委会要强化底线思维和红线意识，认真履行安全监管职责，加大对工程参建单位、从业人员的安全宣传教育，督促指导辖区企业落实安全生产主体责任，加强对施工作业现场的安全检查，及时发现并采取有效措施督促整改事故隐患。