重庆北碚保亿御景玖园阳光棚安装项目“5·20”一般高处坠落事故调查报告

2025年5月20日13时40分许，重庆市北碚区蔡家岗街道保亿御景玖园2期**号楼**室露台阳光棚安装施工过程中发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约32.6万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区总工会、区公安分局等单位组成的“重庆北碚保亿御景玖园阳光棚安装项目‘5·20’一般高处坠落事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚保亿御景玖园阳光棚安装项目“5·20”一般高处坠落事故是一起因作业人员在高处临边作业过程中未佩戴使用安全带和安全帽等劳动防护用品造成的生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）有关单位和人员概况

1.北碚区保亿御景玖园2期**号楼**室（以下简称“**号楼**室”）。该房屋位于北碚区蔡家岗街道蔡家街社区，为上下两层结构，建筑面积135.4平方米，业主为柯*彤，2025年2月开始装修用于自住，事发时正在安装一层露台阳光棚钢架。

2.北碚区朗格门窗经营部（万*林）。经营者万*林，类型为个体工商户，统一社会信用代码92500109MAAC3HL023，地址为重庆市重庆市北碚区童家溪镇嘉和路70号，成立于2021年11月16日，经营范围为一般项目：门窗制造加工，金属门窗工程施工，门窗销售，建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.丁*达，身份证号：510225**36，持有焊接与热切割作业资格证书，准操项目为熔化焊接与热切割作业，有效期限至2025年8月16日，平时主要从事钢结构施工。

（二）涉事项目承揽情况

2025年4月4日，柯*彤与北碚区朗格门窗经营部签订了《产品订购合同》，订购8扇门窗和涉事阳光棚，合同总额为54380元，包括材料、运输、安装等费用。并于当日支付32600元的预付款，待全部安装完成且验收合格后支付剩余尾款。

因不具备钢结构安装资质和技能，北碚区朗格门窗经营部将涉事阳光棚钢架安装施工转包（口头）给丁*达，双方约定按照190元/㎡结算，由北碚区朗格门窗经营部提供钢材，丁*达负责钢材切割、阳光棚钢架安装、喷漆、辅料（焊条、打磨片、预埋

板、螺丝等），以及施工工具和安全带、安全帽等防护用品。

（三）相关单位安全管理情况

北碚区朗格门窗经营部，该单位制定安全生产教育培训制度、安全生产检查与隐患排查治理制度、劳动防护用品管理制度等安全生产管理制度，安排人员对施工现场进行了监督管理和巡查检查，在施工前与承包钢架安装施工的丁*达一起查看了施工现场，确认了位置，并口头进行了安全交底，要求做好安全防护。

（四）事故发生经过

2025年5月19日，丁*达联系陈*波，约定5月20日安装**号楼**室一层露台阳光棚钢架，工钱为400元/天。

5月20日上午7时许，陈*波到达冉家坝与丁*达汇合，两人将施工辅料和安全带、安全帽、手套等防护用品装上丁*达的车辆，由丁*达驾车搭载陈*波前往施工现场。

8时30分许，两人到达保亿御景玖园小区门口，与北碚区朗格门窗经营部现场管理人员周*一起进入小区，小区物业明确告知了三人施工作业时间（8：30分至12时，14时至18时），到达**号楼**室一层露台后，丁*达与陈*波随即开始施工作业，周*检查了两人的安全带、安全帽等防护用品，同时提醒两人作业时使用，并不时来现场进行巡查，上午作业时，两人利用了现场的两个脚手架（高度1.8米），高处临边时均佩戴使用了安全带，安全帽。

12时许，钢架主体基本完成，两人便暂停施工离开现场外出

吃饭，周*随即离开回家吃饭。

饭后，丁*达与陈*波返回施工现场休息。13 时 30 分许，为尽快完成剩余工作，丁*达安排陈*波一起继续安装，因发现其中一根钢管尺寸高度不够，需要将钢管的焊点切割后上移，两人便分工合作，站上脚手架开始切割焊点，丁*达站立于露台临边位置的脚手架上（未佩戴使用安全带和安全帽等劳动防护用品），陈*波站立于露台内侧脚手架上。丁*达切割完焊点后，站在脚手架上观察焊点位置，同时陈*波站在脚手架上扶着钢管。

13 时 40 分许，丁*达准备下到露台拿取工具，不慎踩空从脚手架上跌落至该栋楼**单元*室一楼花园（与露台高度差为 6 米）。陈*波迅速跑至一楼花园，看到丁*达额头有伤口，人没有意识，立即拨打了 120 救援电话，120 救援人员到场后，现场检查后确认丁*达已死亡，随后陈*波拨打了 110 报警电话。

（五）事故现场情况

事故现场（见图 1）位于重庆市北碚区蔡家街道保亿御景玖园 2 期**号楼**室一层露台，丁*达作业时站立的脚手架高度为 1.8 米，坠落位置位于该栋楼**单元*室一楼花园，露台距离一楼花园高度为 6 米。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该事故造成 1 人死亡，死者：丁*达，男，汉族，户籍地为重庆市渝北区**，身份证号码为 510225**36。



图1 事故现场照片

2.直接经济损失

该事故造成直接经济损失约32.6万元，主要为丧葬及善后赔偿费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员陈*波及时拨打了120救援电话、110报警电话。120救援人员及时到场救治，区公安分局接警后及时

出警处置并向区委区政府进行报告。接报后，区政府授权成立了事故调查组，启动事故调查程序，有序开展现场勘查、调查取证等工作。

（二）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，120救援人员及时到达现场进行救治，区应急、公安、蔡家岗街道等单位整体联动，及时处置。北碚区朗格门窗经营部主动安抚家属、积极处理善后事宜。目前已达成善后赔偿协议，家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组现场勘查和调查询问，综合分析认定事故原因为：丁*达在高处临边作业时未佩戴使用安全带和安全帽等劳动防护用品，在拿取施工工具时不慎踩空从脚手架跌落至一楼花园后死亡。

四、对行业和属地监管部门（单位）的调查情况

根据重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市公安局、重庆市规划和自然资源局、重庆市城市管理局、重庆市市场监督管理局、重庆市消防救援总队《关于进一步规范城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（渝建〔2023〕21号）文件规定，“城市房屋室内装饰装修”是指城镇规划区范围内已通过竣工验收或取得合法产权的住宅，以及依法无需办理建筑工程施工许可证（工程投资额在100万元以下或者建筑面积在500平方米以下）的非住宅所实施的房屋室内装饰装修。街道办事处（乡镇人民政府）承担辖区

内室内装饰装修活动的具体监督检查和安全管理工作，包括受理群众、物业服务企业等相关报告或投诉、开展常态化督促检查、现场核查违法违规行为、应急处置、督促整改等工作，督促指导社区居委会做好无物业服务企业或房屋管理机构的其他城市房屋室内装饰装修安全管理服务工作。

蔡家岗街道持续推行检查装修现场的“日周月”和“四个一”工作机制，通过“今日蔡家”微信公众号等媒介，积极对物业小区装饰装修安全进行宣传。2025 年 1-5 月对物业小区装饰装修开展专项督查检查 45 次，发现并督促整改物业小区安全问题 42 个，形成高压态势，坚决遏制安全生产事故的发生。

事故调查过程中未发现监管部门（单位）及其工作人员有履职不到位的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究法律责任人员

丁*达，男，涉事阳光棚钢架安装施工承包者，高处临边作业时未佩戴使用安全带和安全帽等劳动防护用品，在准备拿取施工工具时不慎踩空从脚手架跌落至一楼花园后死亡。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[1]的规定，在本次事故中负全部责任，鉴于其在此次事故中已死亡，建议免于追究其法律责任。

（二）对事故有关单位的处理建议

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

北碚区朗格门窗经营部（万*林）。该单位安排承包钢架安装施工的丁*达查看了施工现场，并口头进行了安全交底，要求做好安全防护。同时安排人员对施工现场进行了监督管理和巡查检查，在现场检查了安全带、安全帽等劳动防护用品，并提醒作业时要佩戴使用，尽到了安全管理义务。未发现该单位存在与本次事故发生有因果关系的违法行为。

六、事故暴露出的主要问题

本次事故暴露出从业人员安全意识淡薄，作业时未佩戴使用劳动防护用品等问题。

七、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）北碚区朗格门窗经营部应深刻吸取事故的教训，举一反三，严格落实企业安全生产主体责任，加强从业人员岗前教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，完善业务分包相关制度，进一步明确各自职责，杜绝事故再次发生。

（二）蔡家岗街道要进一步加强属地监管职责，联合行业主管部门督促辖区内各小区物业管理单位认真履行主体责任，特别是加强对小区室内装修活动的管理，认真开展施工现场安全隐患排查、巡查，强化安全生产宣传教育，提升全民安全意识和安全

防范能力，防范类似事故再次发生。