广西百色电力有限责任公司110千伏153六塘线路运行维护“8•19”人身触电死亡事故调查报告

2017-09-14 11:25　来源：右江区政府网　作者：广西百色市右江人民政府

广西百色电力有限责任公司110千伏153六塘

线路运行维护“8·19”人身触电死亡

事故调查报告

2017年8月19日，广西百色电力有限责任公司输电管理所组织人员在110千伏153六塘线下方进行树障砍伐清理时，发生人身触电事故，造成1员死亡。

为查清事故原因，明确事故性质，分清事故责任，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，按照《百色市右政府关于生产安全事故调查工作的通知》（右政发〔2012〕16号）要求，由右江区安全监管局牵头,区监察、公安、人社、总工会等部门组成事故并邀请区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证等综合分析，查明了事过、原因、人员伤亡等，认定了事故性质，分清了事故责任，并提出事故处理意见和防范措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位基本情况。

广西百色电力有限责任公司（以下简称百色电力公司）于2000年元月11日由原百色行政公署批准设立的国有独资企业，公司地址百色市龙景路10号，公司员工约1200人，法定代表人韦志勇，经营范围水力火力发电、供电等，持有《营业执照》、《电力业务许可证》和《供电营业许可证》

根据业务发展需要，百色电力公司于 2016年12月19日对公司二层机构进行调整，将输变电管理所分为输电和变电管理所，并对其职能作出次事故的110千伏153六塘线路由输电管理所负责运行维护。

（二）发生事故线路概况。

发生事故线路名称为153六塘线，线路电压等级为110千伏，为田林县那比水电站到百色六塘变电站的输电线路，有A、B、C三相导线，导线约平方毫米，线路长度106公里，线路产权为百色电力公司。

（三）事故发生时间、地点。

1.发生时间：2017年8月19日18时33分许。

2.发生地点：右江区阳圩镇华村大桥头山顶110千伏153六塘线152号杆塔C相杆基往线路弧垂方向（向东）约10米处。

（四）相关人员情况。

1.梁文雄，男，输电管理所副主任，分管线路运行维护班。

2.雷瑞宾，男，输电管理所线路运行维护二班班长，事故发生时在现场作业。

3.石丁亮，男，输电管理所线路运行维护二班副班长，事故发生时在现场作业。

4.罗永宁，男，输电管理所线路运行维护二班员工，事故发生时在现场作业。

5.蓝敬升，男，输电管理所线路运行维护二班员工，事故发生时在现场作业。

6.黄嘉力，男，输电管理所线路运行维护二班员工，事故发生时在现场作业。

7.何毓珠，男，事故死者，输电管理所线路运行维护二班员工，身份证号：452626XXXXXXXXXXX，身份证地址：百色市右江区城北二路，持业操作证（证号T4526261985XXXXXXXX），准操项目：高压电工作业，高处安装、维护、拆除作业。

二、事故发生经过、救援情况及善后处理

（一）事故发生经过。

8月19日上午，百色电力公司输电管理所外线二班召开班前会布置工作任务，外线二班班长雷瑞宾对那比水电站153六塘线92号杆至152号杆进行布置。

14时，输电管理所带电班使用无人机航拍至152#杆塔处发现线路下方有树木离导线较近，派人到杆底查看发现树木对线路距离较近，电话告班班长雷瑞宾存在线路运行安全隐患。


17时10分，外线二班班长雷瑞宾带领7名班员到达隐患点，分二个小组分别开展，一组班长雷瑞宾带领3名新员工进行砍草从AB相间从上往下从BC相间从下往上开路，便于使用油锯锯树，监护人为雷瑞宾。另一组副班长石丁亮带领班员何毓珠、罗永宁携带一把油锯进行锯树、新员工蓝敬路，监护人为石丁亮，分组后何毓珠登上A相轻型塔至树木顶部相应高度后观测线路与树木距离情况，何毓珠下塔后汇报给班长雷瑞宾B相和C相导木较近，班长雷瑞宾说“线路有电，大家砍树注意安全”，随后2个小组按各自任务开展工作。

18时33分，监护人石丁亮在何毓珠下侧位置观察树对导线距离，班员何毓珠在线路侧下方锯树，罗永宁在何毓珠左侧整理油锯工具袋，新员在石丁亮后方等待。

何毓珠使用油锯锯导线侧下方树木时，因未完全锯断，树木未倒下，何毓珠用手推被锯树木倾斜时，罗永宁听到有短促“呜”的一声，何毓地。

（二）现场示意图如下：


树木砍伐前人员分布情况示意图



何毓珠将树锯3/4后，用手推被锯树木向弧垂方向（东向）倾斜时，线路对树木放电触电示意图



何毓珠触电倒地后树木弹回原位示意图



（三）应急救援情况。

罗永宁发现何毓珠触电倒地后，立即大声呼叫现场人员求助，现场所有人员立即围拢过来，组织急救，石丁亮解开何毓珠衣扣和裤带，黄嘉外按压，雷瑞宾进行人工呼吸，同时，石丁亮拨打120急救电话。

接着石丁亮立即将现场情况汇报输电管理所分管领导梁文雄，分管安全领导黄国勇。梁文雄接到报告后立即报告安监部主任秦登山、分管副李柏，并逐级向上报告

20时许120赶到现场后立即开展抢救，约20时30分许，医生宣布何毓珠抢救无效死亡。

（四）善后处理情况。

事故发生后，百色电力公司与死者家属沟通协商，向家属介绍事故发生的经过和抢救情况，并介绍工伤死亡的赔偿及供养家属的国家有关政死者家属目前情绪稳定，赔偿相关事宜双方在协商中。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡。

事故共造成1人死亡。

（二）直接经济损失情况。

事故造成直接经济损失约70万元。

四、事故调查情况

（一）事故现场勘验情况。

经现场勘验和了解，发生事故当天为晴天，人员触电树木树根距地0.62米处有一处深入树干3/4锯口，树干中部距地1.4米处有暗黑色掌纹量，触电位置线路垂直对地距离为6.83米，触电位置线路对地最小距离为6.81米（以触电点沿线路弧垂走向测量），树梢位于BC相导线间靠C相侧锯断实测树高6.85米，树顶部部分叶子有烧焦的痕迹。

（二）询问调查和材料收集情况。

事故调查组围绕百色电力公司和输电管理所资质证照、安全制度、操作规程、日常管理及安全教育培训等收集相关材料，并对梁文雄、雷瑞亮、罗永宁等相关人员进行询问笔录。

五、事故原因和性质

（一）直接原因。

何毓珠锯树后用手推树木过程中，树木倾斜导致树梢对导线安全距离不足放电触电，经抢救无效死亡。

（二）间接原因。

1.百色电力公司安全生产主体责任不落实，管理不到位。

（1）未完善安全生产操作规程，管理存在漏洞。长期以来，输电管理所进行线路巡查，针对树木距离导线安全距离不足的问题，仅凭经验肉眼观而没有使用测量仪器进行实测，公司没有督促、检查、发现、制止和纠正，并制定相应的安全操作规程，及时消除隐患，管理上存在漏洞。

（2）公司安全生产管理机构现场安全监督缺位，监管失察。

公司安监部对施工作业现场监管不到位，重布置轻落实，没有严格督促各部门落实相关法律法规和公司规章制度，没有及时检查发现场作业人员作，制止和纠正冒险作业、违反操作规程的行为。

2.百色电力公司输电管理所相关人员履职不到位，违章操作。

（1）公司管理人员安全意识淡薄，履职不到位。梁文雄作为分管线路运行维护的副主任，在得到雷瑞宾报告树木对导线距离不足，线路运行隐患，需要清理树障的报告后，也未详细询问清楚，导线与树木的距离是否安全，是否需要停电，就盲目同意施工。

（2）现场作业人员违反《电力安全工作规程》（GB26859—2011）的相关规定，违章作业。石丁亮（监护人）对线路距离树木安全距离不足取停电措施，工作人员何毓珠未使用绝缘工具使树枝远离带电导线后才砍树作业。

（3）现场作业人员安全意识淡薄，监护工作流于形式，履职不到位。作业现场监护人石丁亮未正确履行监护职责，告知被监护对象安全注意它人员履行职责不到位，未按公司相关规定正确履行工作负责人、工作监护人、工作班成员的安全职责，对砍树作业中的违章行为没有人提出或制止.

六、事故性质

通过调查综合分析，调查组认定本次事故是一起生产安全责任事故。

七、对事故有关人员及单位的处理建议

（一）百色电力公司，安全生产主体责任不落实，管理不到位。

一是公司二层机构输电管理所进行线路巡查运行维护，没有使用测量仪器进行测量树木与导线安全距离不足问题长期存在，公司没有督促、现、制止和纠正，并制定相应的安全操作规程，及时消除隐患，管理上存在漏洞。**二是**公司安监部现场安全监督缺位，监管失察，重布置轻落实。部没有严格督促各部门落实相关法律法规和公司规章制度，没有及时检查发现现场作业人员的违章操作，制止和纠正冒险作业、违反操作规程的行次事故的发生负有责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由右江区安全监管局依法给予行政处罚。

（二）梁文雄，作为分管线路运行维护的副主任，事故发生当天，在得到雷瑞宾报告树木对导线距离不足，线路运行存在安全隐患，需要清报告后，也未详细询问清楚，导线与树木的距离是否安全，是否需要停电，就盲目同意施工。对本次事故的发生负有管理责任，其行为违反《中华国安全生产法》相关规定，建议由右江区安全监管局依法给予行政处罚。

（三）雷瑞宾、石丁亮、罗永宁，现场作业人员，未按公司相关规定正确履行工作负责人、工作监护人、工作班成员的安全职责，对砍树作业行为没有人提出或制止，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，建议由百色电力公司按内部规定进行处理。

八、事故防范和整改措施建议

（一）百色电力公司要认真吸取事故教训，落实主体责任，建立完善规章制度和操作规程，加强对二层机构的管理，防范类似事故发生。

（二）切实加强安全教育培训工作。加强《电力安全工作规程》的培训和执行力度，使员工熟悉掌握内容，严格执行规程的各项要求。

（三）强化现场安全监督。要组织安全督查组，对各作业现场进行巡查抽查，发现问题及时曝光和处理，保持安全监督的高压态势。

（四）强化安全风险控制。要针对作业特点、季节特点进行安全风险分析，制度风险管控措施，并逐步完善《安全作业指导书》，使现场作准化，制度化。

（五）强化安全隐患排查治理力度。安全隐患排查治理，不但要排查设备设施隐患和治理，同时要排查管理责任、制度落实隐患和治理，“红线”意识在各级人员落实的隐患和治理，使全员提高安全生产法律法规、规则制度的执行力，提升企业整体安全生产管理水平。

百色电力有限责任公司“8·19”

触电事故调查组

2017年9月12日

中央部门网站 省（区市）政府网站 广西各部门网站 广西各市网站

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号 邮编：533000 电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号 网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号

网站地图

主办：百色市右江区人民政府

地址：广西百色市向阳路19号 邮编：533000 电话：0776-2824776（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂ICP备20003438号 网站标识码 ：4510020001 桂公网安备 45100202000233号