德安上海浦奥消防科技集团（江西）有限公司“4•26”一般高处坠落事故调查报告

德安县政府“4•26”事故调查组

2026 年 6 月 22 日

目录

一、事故基本情况

（一）事故工程概况 - 1

（二）事故单位情况 - 2

（三）工程安全管理情况 - 3

（四）企业机构设置及人员配备、取证情况 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3

（五）事故发生经过 - 4

（六）事故现场情况 - 4

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 - 6

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置及上报情况 - 6

（二）医疗救治和善后情况 - 6

（三）事故应急处置评估 - 7

三、事故原因分析

（一）直接原因分析 - 7

（二）间接原因分析 - 7

四、有关责任单位存在的问题

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故相关责任人员的处理建议 - 9

（二）对事故相关责任单位的处理建议 - 10

六、事故主要教训

七、事故整改和防范措施

（一）从企业层面整改落实 - 11

（二）从管理区层面防范措施 - 12

（三）从部门层面防范措施 - 13

2026 年 4 月 26 日 11 时 50 分左右，上海浦奥消防科技集团（江西）有限公司综合钢结构办公楼在进行外墙板安装作业时，发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 115.2 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》和国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，德安县人民政府成立了由县应急管理局、县公安局、县高新区管委会、县住建局、县科工局、县总工会等相关单位参加的“4·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、人员询问、调查取证、查阅资料等方式，查明了事故发生的经过、事故发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，上海浦奥消防科技集团（江西）有限公司“4·26”一般高处坠落事故是一起因作业人员未系挂安全带、未佩戴安全帽，导致作业人员高处坠落身亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故工程概况

上海浦奥消防科技集团（江西）有限公司整体厂区建设

工程于2015年年初发包至江西富煌钢结构建材有限责任公司。厂房主体建设于2016年年初完成，综合办公楼钢结构框架也同步搭建完成，因公司内部问题综合办公楼后续建设停工至2025年。2025年2月19日，高新技术产业园区管理委员会收到该企业提交的规划设计方案，2025年2月25日，高新技术产业园区管理委员会就规划方案反馈了相关意见，同年2月27日，高新技术产业园区管理委员会向县自然资源局、住房和城乡建设局、城市管理局、园林与市政管护中心反馈了规划方案并征求意见，收函后以上单位无修改意见。2025年4月，该公司总经理刘清龚前往厂区实地研判厂区后续经营及办公楼后续建设，同年7月，企业在厂区内陆续开展垃圾清理、路沿石铺设、综合办公楼一楼地面水泥硬化等零星改造施工，同年12月，刘清龚谋划推进厂区综合办公楼装修建设，拟组织实施外墙板安装作业，同年12月30日，高新技术产业园区管理委员会在企业现场巡查发现施工建设情况，上报规划建设口领导。2026年4月20日，工程所需外墙板材料全部运送至厂区，自2026年4月21日起，该公司安排两名内部员工自行开展外墙板安装施工作业，持续施工至4月24日，为加快施工进度，2026年4月25日，企业另行聘用两名临时施工人员进场协助开展外墙板安装作业。

（二）事故单位情况

上海浦奥消防科技集团（江西）有限公司（以下简称“上海浦奥公司”）。注册地址：江西省九江市德安县工业园105

国道与青山路交叉口，法定代表人：刘风先，成立于2015年09月25日，企业类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91360426MA35F2EH27。经营范围包括防火阻燃材料生产、销售、技术研发转让；承接防火涂料工程、消防设施工程;消防科技领域的技术开发、技术咨询与服务、技术转让；承接消防设施建设工程、特种作业工程施工；消防设施设备维修与检测；消防器材、防火阻燃材料贸易；节能阻燃保温板材生产；工程管理服务；工程勘察设计；会议及展览服务；化工产品（不含危险化学品）、矿产品的批发、零售；货物进出口及技术进出口业务（依法须经批准的工程，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（三）工程安全管理情况

上海浦奥公司，作为综合办公楼外墙板安装工程建设单位兼施工单位，安全生产主体责任落实严重不到位。工程未委托具备相应资质的施工单位承接，自行临时雇用社会人员开展外墙板安装作业；作业前未组织作业人员开展安全生产教育培训、未进行安全技术交底，未告知作业岗位存在的危险因素、防范措施及应急处置要求；未落实高处作业安全风险管控措施，未按规定有效督促作业人员正确佩戴、使用劳动防护用品。现场安全管理形同虚设，风险辨识、隐患排查治理工作缺失，对高处作业存在的重大安全风险失管失察。

（四）企业机构设置及人员配备情况

公司于2026年1月1日成立安全生产管理机构，刘清龚作为公司总经理、企业安全生产第一责任人，负责公司安

全生产全面工作，赵辉南为该公司安全员，公司下设生产部、财务部、供应部、质量管理部、综合部5个部门，公司现有员工7人。

（五）事故发生经过

上海浦奥公司负责人刘清龚在德安县老程建材经营部采购钢材时，为完成公司综合办公楼外墙板的安装，主动向经营部老板打听临时务工人员情况，通过经营部老板介绍，于2026年4月25日以临时工的方式雇佣了张子勇和叶啟财，主要负责上海浦奥公司综合办公楼外墙板的安装工作，期间双方未签订任何劳务合同。2026年4月26日7点30分左右，张子勇、叶啟财抵达上海浦奥消防科技集团（江西）有限公司厂区。现场负责人刘清龚现场安排作业分工，安排张子勇、叶啟财安装外墙板，安排公司生产主管陶向利、员工李殿彬负责外墙板裁剪、转运等工作。当日8点左右，张子勇、叶啟财进入综合办公楼二楼东北侧区域，开展外墙板安装作业；刘清龚、陶向利、李殿彬在事发点位周边十米左右处同步开展板材丈量、裁剪及搬运工作，五人在同一区域同步进行施工作业。11点50分左右，陶向利随同刘清龚前往西侧挪移脚手架，二人离开作业点十余步后，突然听见坠落异响，回头查看发现张子勇从离地面约3米高的临边平台处跌落至一楼水泥地面。经现场核实，张子勇作业时未佩戴安全帽、未拴系安全绳，身上未佩戴高处作业劳动防护用品。

（六）事故现场情况

事发区域为上海浦奥公司综合办公楼外墙板安装工程

施工区域，占地面积 987.6 平方米，建筑面积 2920.4 平方米，房屋结构：钢结构，为多层钢结构框架式办公建筑。事发时死者在二楼临边平台位置进行外墙板安装作业，不慎从二楼临边平台位置坠落至一楼水泥地面身亡，坠落高度约 3 米，作业现场未设置明显安全警示标志和防高处坠落设施。



图一 作业点



图二 作业点仰视图



图三 人员坠落点

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者张子勇，男，汉族，60岁，身份证号码：360426196604240051，江西德安人。依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB/6721-2025）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约115.2万元（主要为死者丧葬、抚恤和应急救援等费用）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置及上报情况

2026年4月26日11时50分许，江西省九江市德安县工业园105国道与青山路交叉口上海浦奥公司综合办公楼装修施工现场临时务工人员张子勇不慎从二楼坠落至一楼地面，11时51分许，上海浦奥公司负责人刘清龚安排现场的陶向利拨打了“120”，同时通知张子勇家属拨打了“110”。

接到县公安局事故报告后，县应急管理局分管负责同志及工作人员和住建局、园区管委会赴上海浦奥公司综合办公楼核查事故情况。县应急管理局值班人员当天通过值班系统向市应急管理局指挥中心汇报事故核查情况，报告事故情况。

（二）医疗救治和善后情况

2026年4月26日11时50分许，上海浦奥公司负责人刘清龚安排生产主管陶向利拨打“120”，医护人员于当日12时许到达现场，当天14时10分许经医护人员抢救无效后确认死亡。

事故发生后，德安县高新技术产业园区管理委员会、德安县磨溪乡政府、德安县公安局宝塔派出所、德安县融媒体

中心多方协同开展调解处置工作，积极对接当事人家属与涉事单位沟通协商，最终双方自愿达成赔偿谅解协议。由事故单位一次性赔付共计115万元，分期打款，款项涵盖一次性工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、事故处置误工费、交通费、精神损害抚慰金等全部法定赔偿，双方纠纷妥善化解。

（三）事故应急处置评估

此次事故应急处置迅速、合理有效，未造成次生灾害和衍生事故，未出现事故迟报、漏报、瞒报情形。经评估，本次事故应急处置基本成功。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是张子勇安全意识淡薄，高处作业未系安全带，未佩戴安全帽，作业前未检查作业区域安全情况，现场未设置防坠落防护设施，是导致其不慎从综合办公楼二楼临边平台坠落至水泥地面身亡的直接原因。

（二）间接原因分析

上海浦奥公司作为外墙板安装工程的建设兼施工单位存在安全管理缺失。工程未依法委托具备相应资质的施工单位，违规自行组织临时人员开展高处作业，工程安全管理体系不健全；作业前未对临时作业人员开展正规安全教育培训，未进行安全技术交底，未告知作业岗位危险因素、防范措施及应急处置要求；未有效督促作业人员正确佩戴、使用劳动防护用品，作业安全管控措施未落实；未开展有效的风险辨

识与隐患排查治理，对作业存在的重大安全风险失管失察。

四、有关责任单位存在的问题

1.上海浦奥公司作为建设单位兼实际施工组织单位，安全生产主体责任落实严重缺位：在不具备安全生产条件的情况下违规组织施工作业[1]；未对临时务工人员开展安全生产教育培训[2]；未设置安全警示标志和防坠落防护设施[3]；未有效落实隐患排查治理机制，未及时消除现场重大安全隐患[4]；未有效督促从业人员佩戴使用安全防护用品[5]；未安排专职人员开展现场安全管理与监护[6]。

2.高新技术产业园区管理委员会作为管理区的安全生产监管主体，未制定建设工程施工报备制度，未与县住房和城乡建设局进行限额以下建设工程[7]监管信息共享；事故发生前未建立限额以下建设工程登记台账；截止事发前未制定和上报高处作业专项整治方案；无涉事企业日常安全巡查记录，

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故 隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。 其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定 的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[7]《江西省住房和城乡建设厅关于健全完善限额以下建设工程安全监管机制的通知》<赣安办字[2025]49号>。

从高新技术产业园区管理委员会提供的图片来看，高新技术产业园区管理委员会巡逻队仅在2025年12月30日对该企业巡查过一次；对该长期停工企业安全生产状况动态掌握不足[8]。

3.住房和城乡建设局作为行业主管部门，对限额以下建设工程的安全管理工作重视不足，未及时对园区管委会进行针对性的督促和有效的业务指导，导致园区未能全面精准排查和认定限额以下建设工程[9]；事发前限额以下小型建设工程登记台账中无园区建设工程；无涉事企业相关现场巡查记录，未能及时发现该企业违规施工行为[10]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，事故调查组认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议：

（一）对事故相关责任人员的处理建议。

1.建议免于追究责任人员。张子勇，男，群众，在该起

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第十条第二款：国务院交通运输、住房和城乡建设、水利、民航等有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第六十五条：应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权:（一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；

事故中安全意识不足，危险作业未系挂安全带，未佩戴安全帽，导致高处坠落身亡，对事故发生负有直接责任。鉴于其在事故中已死亡，建议免予追究其责任。

2.对事故相关责任人员的处理建议。刘清龚，男，群众，现任上海浦奥消防科技集团（江西）有限公司总经理、实际控制人，负责公司全面工作，刘清龚在该起事故中存在以下违法行为：未有效落实和健全全员安全生产责任制；未有效落实安全生产教育和培训计划；未保证安全生产投入的有效实施；未开展有效的风险辨识和隐患排查；对事故发生负有主要领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）、（三）、（四）、（五）项之规定，建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定给予其行政处罚[11]。

（二）对事故相关责任单位的处理建议

上海浦奥消防科技集团（江西）有限公司，是综合办公楼外墙板安装工程的建设单位兼施工单位，公司存在多项违法行为：在不具备安全生产条件的情况下违规组织施工作业；未对临时务工人员开展安全生产教育培训；未设置安全警示标志和防坠落防护设施；未有效落实隐患排查治理机制，未及时消除现场重大安全隐患；未有效督促从业人员佩戴使用安全防护用品；未安排专职人员开展现场安全管理与监护；对事故发生负有重要责任，其行为违反了《中华人民共和国

[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

安全生产法》第二十条、第二十八条第一款、第三十五条、第四十一条第二款、第四十五条、第四十三条之规定，建议德安县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定给予其行政处罚[12]。

六、事故主要教训

1.事故企业安全发展理念淡薄，施工现场未设置防坠落等安全设施，在不具备安全施工条件的情况下，违规组织高处作业，导致高处坠落事故发生；未对施工人员开展安全教育培训，致使从业人员风险防范能力不足；日常监管流于形式，高处危险作业未落实专人监护，未设置警示标志，也未有效督促工人佩戴防护用品，促使施工人员违规冒险作业。

2.高新技术产业园管理委员会对在建工程把控不严，未制定建设工程施工报备制度，事发前未建立限额以下工程登记台账，对辖区小额施工底数不清、情况不明；部门之间信息不畅通，高新技术产业园管理委员会与住房和城乡建设局之间未建立监管信息共享机制，导致园区限额以下建设工程监管存在漏洞；高新技术产业园管理委员会和住房和城乡建设局未常态化开展对停工企业安全巡查，因此对类似企业情况动态掌握不足。

七、事故整改和防范措施

（一）从企业层面整改落实

上海浦奥消防科技集团（江西）有限公司作为此次建设

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

兼施工单位负有重要责任，应认真吸取此次事故教训，做好以下整改落实工作：立即健全工程安全管理体系，规范施工作业管理，杜绝违规自行组织临时人员开展危险作业行为；严格落实岗前安全教育及安全技术交底，全面告知岗位危险因素、防控措施及应急要求；督促作业人员规范佩戴使用劳动防护用品，抓实现场安全管控；全面开展作业风险辨识与隐患排查治理，闭环整改安全隐患，彻底消除安全失管失察问题。

（二）从管理区层面整改落实

高新技术产业园区管理委员会作为管理区监管主体，针对此次事故要做好以下整改措施：要举一反三，建立健全辖区限额以下工程施工报备管理制度，明确监管标准与工作流程，将企业各类零星改造、改扩建施工全部纳入规范管理；严格落实《关于进一步加强高处作业安全防范工作的紧急通知》（德安防救委办[2026]22号）文件要求，补齐高处作业专项监管短板，制定并上报高处作业专项整治方案，常态化开展高处作业隐患排查整治工作；主动对接住建部门，建立限额以下工程监管信息共享、联动管控机制，消除行业监管衔接盲区；全面摸排辖区企业零星施工工程，完善工程登记、隐患排查台账，实行动态更新、闭环管控；常态化开展安全生产宣讲、警示教育工作，重点强化长期停产、零星施工企业的安全督导，压实企业安全生产主体责任；严格落实网格化常态化巡查制度，加大对重点企业、零星施工作业的巡查力度，规范留存巡查台账资料，动态掌握企业生产经营及施

工现场安全状况，坚决杜绝监管失察、管控缺位问题。

（三）从部门层面整改落实

住房和城乡建设局作为行业主管部门，针对此次事故要做好以下整改措施：对限额以下建设工程进行排查，建立并完善分类监管台账，落实分级分类监督、差异化监管；严格落实常态化巡查制度，督促指导管理区加大对企业零星施工行为的巡查力度，规范留存巡查记录；建立健全防高坠长效治理机制，实现预防高处坠落的安全设施和作业行为标准化、规范化；把防高坠作为建筑施工安全生产监督与检查重点，加大日常检查巡查力度；根据九江市《关于印发<九江市建筑业“防高坠”专项整治行动工作方案>的通知》（九安防救委办[2026]48号）和德安县《关于进一步加强高处作业安全防范工作的紧急通知》（德安防救委办[2026]22号）文件要求，扎实开展建设工程预防高处坠落事故专项整治行动，对检查发现的违规行为和事故隐患，建立问题台账，限期完成整改，做好闭环管理。

调查组组长（签名）：

成　员（签名）：