

南宁市长塘镇洞江村陆胜迪养殖场“6•23”触电事故调查报告

青秀区人民政府门户网站 www.qingxiu.gov.cn 发布时间：2021-09-13 11:20 【字体： 大 中 小 】

2021年6月23日，在青秀区长塘镇洞江村冲么坡87号旁陆胜迪养殖场内，发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调办法》（自治区人民政府令50号）以及《关于明确生产安全事故调查工作有关问题的通知》（青政发〔2007〕55号）等有关法律法规，青秀区政府成立局牵头，城区总工会、城区政府办公室、城区农业农村局、青秀公安分局、长塘镇人民政府等部门组成的南宁市长塘镇洞江村陆胜迪养殖场“6·23”触电对事故开展调查工作。同时，邀请城区监察委参与事故调查。

事故调查组坚持“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，依法开展事故调查工作。通过现场勘验、查阅相关资料、询调查取证等，查明了事故发生经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题，改进工作的措施建议。

一、现场勘验情况

事故发生地点位于南宁市青秀区长塘镇洞江村冲么坡87号旁南宁市陆胜迪养殖场，事故发生位置位于该养殖场最北端的大铁棚内。该大铁棚长约向），宽约20米（南北方向），高约为3.5米。该养殖大铁棚内由北往南共分为三排铁制养殖护栏。三排铁制养殖护栏间有宽约1.7米的过道，过道正上方行的排风管道。事故发生位置西南侧约11米处有一蓄水水箱和绿色的高压冲洗机，第一排铁制养殖护栏与第二排铁制养殖护栏过道处有一具女性尸体，迹，尸体旁有一金属制高压冲洗机喷头，喷头由胶制水管连接至西南侧绿色水泵的泵头。

二、对现场设备的检测

（一）进出线开关检查

南宁市陆胜迪养殖场电源进线直接接入安装在房柱的隔离开关，出线接有一个40A的空气开关，经两根电缆送电到各猪圈点，经查送往事故发生位置装漏电保护装置。出线使用空气开关送电，该开关设计能断开短路电流，但是发生漏电时不能断开送电。

（二）高压水泵电动机检测

对死者曾用过的高压水枪进行电动机绝缘检查发现，高压水枪电动机内部绝缘基本为零。如电动机绝缘击穿，会造成空气开关短路跳闸。然而事故发电动机仍在工作，说明电动机不完全短路，经用万能表测量电动机线圈对外壳电阻，有5.5kΩ（千欧姆）。通过仪表检查表明，电动机绝缘下降，但并不此断路器没有足够电流使之跳闸；绝缘下降引起电动机外壳带电，传导至水泵，电流流经水泵水路至死者的手部、心脏到脚形成地极回路，造成触电。

（三）触电原因分析

成年人一般身体电阻为600—700Ω。设死者人体电阻为700Ω，测得交流相电压240V,流过死者身上的电流为：I=U/R=240V/700Ω=0.342A(342m表明，人体通过电流30mA时，就难以摆脱电源。通过计算，当时流过死者身体的电流为342mA，因而导致死者当时无法挣脱电源直至被电击倒地。

三、相关单位和人员基本情况

（一）相关单位基本情况

XX，注册日期：2017年10月25日。经营范围：家禽家畜养殖销售。

（二）相关人员基本情况

1.陆XX，男，35岁，XX市XX区人，南宁市陆胜迪养殖场经营者。

2.黄XX，女，43岁，XX市XX区人，南宁市陆胜迪养殖场工作人员。

3.黄XX，女，53岁，XX市陆胜迪养殖场工作人员，事故中死者。

四、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

2021年6月23日下午，黄XX、黄XX、李XX三人到南宁市陆胜迪养殖场按各自所负责的工作区域开始进行作业。约16时许，黄XX在完成了肉猪栏的来到大铁棚母猪产房寻找黄XX，发现其已经倒在地面上,呼之不应。

（二）事故救援情况

事故发生后，黄XX立即切断高压清洗设备的电源和养殖场的总电源开关。同时立即通过电话向陆XX汇报，陆XX在接到电话后立即拨打120急救电话，许，120医护人员到达现场开始对黄XX采取急救措施，最终黄XX抢救无效死亡。青秀区应急管理局事故调查组工作人员、长塘镇人民政府工作人员以及民警接到信息后相继赶赴现场开展事故调查和现场处置工作。

2021年6月25日南宁市青秀区长塘镇卫生院出具《居民死亡医学证明（推断）书》：死者黄XX，死亡原因暴露于其他特指的电流下（其他特征的场地

五、人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失约35万元。

六、事故原因分析

（一）直接原因

电动机内部线圈绝缘下降导致电动机外壳带电，最终导致发生触电。

（二）间接原因

养殖场经营者未检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产区事故隐患。

七、事故性质认定

经事故调查组调查认定，青秀区长塘镇洞江村陆胜迪养殖场“6·23”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

八、相关人员存在的问题

陆XX，南宁市陆胜迪养殖场经营者。未建立健全本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未制定并实的安全教育和培训计划，未检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未定期对本单位的设施设备进行安全检查或定期维护，对事故发

九、对相关责任人员的处理建议

陆XX，对事故发生负有责任。违反《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，建议由青秀区应急管理局依法处理。

十、事故防范措施建议

养殖场经营者陆XX要认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，提高安全生产意识，建立健全本单位的安全生产规章制度和操作规程，制患排查治理制度，制定并实施对从业人员的安全教育和培训计划，检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；加强对本单位设施设备的护，及时发现并排查生产安全事故隐患，杜绝此类事故的发生。

南宁市长塘镇洞江村陆胜迪养殖场

“6·23”触电事故调查组

2021年8月19日

地址：南宁市青秀区悦宾路1号青秀区社区综合服务中心

技术支持：0771-5806461（仅受理网站建设维护相关事宜）

桂公网安备 45010302000854号 桂ICP备08100615号 网站标识码：