沈阳恒益建筑工程有限公司“9·17”一般高处坠落事故调查报告

2023年9月17日13时许，沈阳恒益建筑工程有限公司承建的台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期施工工地发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，伤者经救治无效于9月22日死亡。直接经济损失约74.94万元。

为依法做好事故调查处置工作，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经台安县人民政府批准，成立沈阳恒益建筑工程有限公司“9·17”一般高处坠落事故调查组，事故调查组由县应急局牵头，县公安局、县总工会、县住建局、县乡村振兴中心共同组成，下设管理组、技术组、后勤保障组，并邀请县纪委监委、人民检察院介入调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，通过现场勘查、谈话询问、提取资料等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和事故责任，提出对责任人员和责任单位的处理建议，指出了事故暴露出的主要问题，提出了防范和整改措施，编制了事故调查报告。

一、事故相关单位情况

1、建设单位：台安县乡村振兴发展中心。主要负责人为吕海

传，统一社会信用代码：12210321MB1P63292W，为台安县农业农村局所属事业单位，负责会同有关部门拟定扶贫资金分配方案，为全县脱贫人口、乡村振兴项目、乡村振兴衔接资金、巩固脱贫成效监测提供服务保障等。

2、施工单位：沈阳恒益建筑工程有限公司。成立于 2012 年 3 月 26 日，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为王奇，统一社会信用代码为 91210122589387040K，注册资本 5000 万人民币，注册地址为辽宁省沈阳市辽中区蒲西街道商业街 40 号。公司经营范围：许可项目：各类工程建设活动，电力设施承装、承修、承试，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，建筑智能化工程施工，住宅室内装饰装修，消防设施工程施工，建筑物拆除作业（爆破作业除外），道路货物运输（不含危险货物），电气安装服务，建筑劳务分包，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：土石方工程施工，土地整治服务，体育场地设施工程施工，工程管理服务，污水处理及其再生利用，建筑工程机械与设备租赁，园林绿化工程施工，物业管理，劳务服务（不含劳务派遣），电子、机械设备维护（不含特种设备），住宅水电安装维护服务，供暖服务，砼结构构件制造，建筑砌块制造，建筑砌块销售，砼结构构件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具有辽宁省住房和城乡建设厅颁发的

安全生产许可证（证书编号：（辽）JZ 安许证字[2012]007267-6/6，有效期至 2024 年 12 月 4 日。具有沈阳市城乡建设局颁发的建筑业企业资质证书（证书编号：D221010333），资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级等）

3、**监理单位**：东信工程项目管理有限公司台安分公司，成立于 2023 年 5 月 4 日，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），负责人为杨帆，统一社会信用代码为 91210321MACFG9U21H，注册地址为辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区。公司经营范围：许可项目：建设工程监理，水利工程建设监理，公路工程监理，测绘服务，建设工程勘察，建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程管理服务，工程造价咨询业务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），市场营销策划，企业管理，信息技术咨询服务，招投标代理服务，政府采购代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、建设项目有关情况

为做好 2023 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，利用各级衔接资金中用于巩固脱贫成果扶贫产业项目，做好巩固脱贫攻坚成果，稳定脱贫户、监测户增收，着力改善脱贫户、监测户生活条件。经县政府同意，县乡村振兴发展中心组织推进台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期工程。

2023 年 7 月 17 日，县乡村振兴发展中心通过招标代理机构辽宁博众工程咨询有限公司公开招标，确定沈阳恒益建筑工程有限公司为中标单位，7 月 18 日县乡村振兴发展中心与沈阳恒益建筑工程有限公司签订台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期工程合同，合同价格 2802055.91 元。沈阳恒益建筑工程有限公司于 7 月 28 日任命陈娜娜为该施工项目项目经理，陈颜荣为该施工项目安全员。任命贺月为该施工项目工长。

2023 年 7 月 17 日，县乡村振兴发展中心与东信工程项目管理有限公司台安分公司签订台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期工程监理合同。7 月 18 日任命段文建为总监理工程师。

三、事故发生地点及其建筑物情况

事故发生地点位于台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期加工车间，该车间结构形式为钢结构，层数为 1 层，层高为 3.4 米，长 56.5 米，宽 20 米。

四、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023 年 9 月 17 日 13 时许，在台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期施工现场，为避免风大将加工车间屋顶岩棉刮落伤人，沈阳恒益建筑工程有限公司工长贺月安排该公司力工芮国民、李延伟、陈军三人到加工车间屋顶进行清扫作业，打扫屋面卫生及捡拾岩棉。芮国民三人携带安全帽、安全绳后登上加工车间屋顶，在准备进行清扫作业时芮国民不慎从加工车间钢结构屋

顶④至⑤跨处坠落，摔落至加工车间屋内地面。李延伟、陈军发现芮国民坠落后向该施工项目副经理徐士宝报告，徐士宝等人赶到芮国民坠落地点，发现芮国民意识清醒。徐士宝立即拨打 120 急救电话，120 救护车到达现场后将芮国民送往台安县恩良医院进行救治。

（二）事故应急处置情况

2023 年 9 月 17 日 10 时许，该施工项目安全员陈颜荣返回公司开会，13 时许芮国民三人进行清扫作业时未在现场。事故发生后，徐士宝电话向该施工项目安全员陈颜荣进行了电话沟通，2 人认为芮国民伤情不严重，并及时送往医院进行救治，无生命危险，故此未向当地负有安全生产监督管理职责的部门进行报告。

2023 年 9 月 22 日 22 时 30 分许，芮国民经医院救治无效死亡，徐士宝知道信息后第一时间向该施工项目经理陈娜娜、安全员陈颜荣进行了电话报告，并及时向属地政府及应急管理部门进行了电话报告。

10 月 8 日，经双方协商，沈阳恒益建筑工程有限公司代表与死者家属代表签订了《赔偿协议书》，共补偿支付人民币 70 万元。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，直接经济损失约 74.94 万元，其中补偿款 70 万元，医院救治费用 4.94 万元。

死者：芮国民，男，41岁，身份证号：211382******3971，系辽宁省凌源市人。为沈阳恒益建筑工程有限公司力工。

五、事故原因分析及事故性质

（一）直接原因

芮国民安全意识淡薄，对作业处存在的危险性认识不足，未按照规定佩戴和使用安全带[①]，导致不慎坠落地面。

（二）间接原因

1、沈阳恒益建筑工程有限公司。未落实企业安全生产主体责任，施工现场安全管理不到位，未系统对从业人员开展安全生产教育培训[②]。

（三）事故性质

经调查，沈阳恒益建筑工程有限公司相关负责人在芮国民受伤后未按照国家有关规定在规定时限内向负有安全生产监督管理职责的部门进行报告[③]。在芮国民救治无效死亡后，按照国家有关规定在规定时限内及时向负有安全生产监督管理职责的部门进行了报告。

经调查组认定，沈阳恒益建筑工程有限公司“9·17”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故，且前期受伤迟报。

六、事故暴露的主要问题

1、沈阳恒益建筑工程有限公司。作为台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期施工方，未落实企业安全生产主体责任，施

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安

全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

工现场安全管理不到位，未系统对从业人员开展安全生产教育培训，为事故的发生埋下隐患。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的行政处罚

1、陈娜娜，女，群众，台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期施工项目项目经理。督促、检查该施工项目的安全生产工作不到位，未依法履行《安全生产法》规定的企业主要负责人责任，其行为违反了《安全生产法》第二十一条的第（五）项[④]的规定，对事故的发生负有领导责任，建议台安县应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项[⑤]的规定，对其处以 2022 年年收入 40%的行政处罚。

2、贺月，男，群众，台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期施工项目工长。检查该施工项目的安全生产工作不到位，未依法履行《安全生产法》规定的企业安全生产管理人员责任，其行为违反了《安全生产法》第二十五条第（五）项[⑥]的规定，对事故的发生负有管理责任，建议台安县应急管理局依据《安全生产法》第九十六条[⑦]的规定，对其处以 2022 年年收入 20%的行政

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责， 导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

处罚。

3、徐士宝，男，党员，台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期施工项目副经理。在伤者受伤后未按照国家有关规定在规定时限内向负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，存在迟报行为，对事故的报告负有管理责任，其行为违反了《安全生产法》第二十一条第（七）项[8]的规定，建议台安县应急管理局依据《安全生产法》第一百一十条[9]的规定，对其处以 2022 年年收入 65%的行政处罚。

4、陈艳荣，女，群众，台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期施工项目安全员。在伤者受伤后未向企业主要负责人进行报告，建议沈阳恒益建筑工程有限公司根据公司内部相关规定进行处理，并将处理结果报送事故调查组。

（二）对有关党员的处理建议

1、徐士宝，男，党员，台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期施工项目副经理。在伤者受伤后未按照国家有关规定在规定时限内向负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，存在迟报行为。建议移送台安县纪委监委处理。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（七）及时、如实报告生产安全事故。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

沈阳恒益建筑工程有限公司。未落实企业安全生产主体责任，

施工现场安全管理不到位，未系统对从业人员开展安全生产教育培训。违反了《安全生产法》第二十八条、第四十一条[10]的规定，导致事故的发生，对事故发生负有主体责任。建议台安县应急管

理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[11]的规定，对沈阳恒益建筑工程有限公司给予罚款的行政处罚。

八、属地政府及行业监管部门安全生产监管情况

（一）属地政府安全生产监管情况

2023 年年初至今，桑林镇政府村镇建设办公室对台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期施工工地进行了 2 次检查，共检查发现 2 项问题，要求施工单位立即整改，施工单位均已整改。

经查，本起事故中桑林镇政府村镇建设办公室已履行安全生产监管工作职责。

（二）行业监管部门安全生产监管情况

2023 年年初至今，县乡村振兴发展中心开发指导部对台安县桑林镇蔬菜腌制品深加工项目二期施工工地进行了 3 次检查，对检查发现的问题要求施工单位立即整改，施工单位均已整改。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

经查，本起事故中县乡村振兴发展中心开发指导部已履行安全生产监管工作职责。

九、事故整改和防范措施

为了从此起事故中深刻汲取教训，防范类似事故再次发生，针对本起事故的特点，提出以下建议：

（一）进一步树立红线意识，落实主体责任。

沈阳恒益建筑工程有限公司要牢固树立安全生产红线意识，严格落实企业安全生产主体责任，要加强对从业人员的安全生产教育培训，提高从业人员的安全责任意识和自我安全防护意识，形成按规行事的习惯，使“我要安全、我会安全”深入人心，自觉抵制以牺牲安全为代价的行为。认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强作业现场的安全管理工作，严格落实从业人员岗位安全责任。

（二）进一步加强监管，消除安全隐患。

桑林镇政府要督促辖区内各生产经营单位吸取事故教训，督促生产经营单位落实主体责任，全面开展生产安全事故隐患排查与治理工作，及时消除各类事故隐患。

县乡村振兴发展中心要严格落实“管行业必须管安全、管业

务必须管安全，管生产经营必须管安全”的法定原则，对本单位负责的施工项目进一步加强安全生产法律法规宣贯，强化企业落实安全生产主体责任，落实各项安全风险防范措施。

沈阳恒益建筑工程有限公司“9·17”

一般高处坠落事故调查组

2023 年 12 月 13 日