广西南宁浙一再生能源开发有限公司 “1•4”事故调查报告

2020-05-25 13:25　　来源：邕宁区应急管理局

2020年1月4日，在南宁市邕宁区中和镇南宁浙一再生能源开发有限公司内发生一起爆燃事故，致3人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府关于明确生产安全事故（南府发〔2007〕79号）的有关规定，城区政府办、城区应急管理局、区委政法委、市公安局邕宁分局、城区经信局、城区人社局、城区总工“广西南宁浙一再生能源开发有限公司“1·4”事故调查领导小组”（以下简称调查组）。事故调查组经过调查取证，查明了事故发生的经过分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、相关单位基本情况

（一）南宁浙一再生能源开发有限公司。统一社会信用代码：91450109571836856 4;类型；有限责任公司(自然人投资或控股);法定代表万;成立日期：2011年04月20日;营业期限至;2021年04月19日 ;登记机关：南宁市工商行政管理局;核准日期：2011年04月20日;登记状态：存所：南宁市邕宁区中和乡新安村村委旧址；经营范围：再生能源技术研究、技术开发及运用；废塑料、废橡胶回收（以上项目国家有专项规定一再生能源开发有限公司法定代表人为张光伟，股东为张光伟，陈志伟，几年前两人已失联至今无法联系，现南宁浙一再生能源开发有限公司管理公司全部事务。

（二）裘丽英：南宁浙一再生能源开发有限公司场地设备生产经营承包人，无营业执照。于2019年9月30日与南宁浙一再生能源开发有限租赁期限为3年，即从2019年11月10日起至2020年11月10日止。现在有员工9人。

（三）生产工艺情况

该单位采用金震轮胎裂解设备对废弃轮胎进行裂解，厂内废橡胶废塑料裂解油化生产设备指的是将废橡胶等可回收的废物再次循环利用的炭黑，约12％的钢丝及约8％的可燃气体的设备。原料主要是废橡胶，产品为燃料油、炭黑、钢丝、可燃气体。

使用的设备主要为：裂解反应釜、分气包及重油罐、油气冷凝器、转中储油罐、燃气喷枪、中压鼓风机、除尘系统、引风机、水泵。

生产流程为：将轮胎、橡胶等物料投入裂解反应釜，关闭反应釜进料门，点火升温，控制温度，进行裂解，裂解产生的钢丝、炭黑待炭黑及钢丝；裂解产生的燃料油，在裂解过程中为气态，通过管道进入分气包，通过油气冷凝器，经冷却存入储油罐；储油罐中裂解油通过管道温。

二、事故发生经过

事故调查组经调查，2020年1月4日下午14时，南宁浙一再生能源开发有限公司内，3名工人陈银贵、石文祥、吴世全在生产区2号卧式旋将炉门螺丝拧开，准备将轮胎熔炼产生的物料取出，发现锅炉右下角炉门插销已损坏，随后陈银贵取来电焊焊接炉门插销，焊接过程产生的油，造成陈银贵及其身后石文祥、吴世全不同程度烧伤。

三、事故救援情况

事故发生后，裘丽英与工人陈坤勇立即将受伤3人送至中和镇卫生院，后转院至邕宁区中医院，最终根据邕宁区中医院建议转至广西中医疗。

城区应急管理局接事故报告后，立即组织事故调查人员赶赴现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作。同时了解伤者家属情况，社会稳定问题。

四、事故现场勘验及有关人员情况

（一）事故现场勘验情况

事故现场位于邕宁区中和镇新安村六吉坡南宁浙一再生能源开发有限公司生产区2号卧式旋转反应装置炉门前端。该公司未能提供陈银工人安全培训记录，未制定安全教育培训计划，未见动火审批手续。

（二）厂区概况


聂新百货超市
中和乡新安
村民委员会
事故发生单位地点
S512
分界岭
X486
营堡
六古
S512
六村
营迫
利和


厂房示意图
道路
安全生产警语
2号锅炉
宿舍区
原料堆放场
宿舍区
大门









（三）事故相关人员基本情况

（1）陈少懂，男，57岁，1963年11月出生，浙江省景宁畲族自治县人，系南宁浙一再生能源开发有限公司负责人。

（2）裘丽英，女，54岁，1967年4月出生，浙江省嵊州市人，系南宁浙一再生能源开发有限公司场地设备生产经营承包人。

（3）陈银贵，男，42岁，1978年9月出生，贵州省独山县人，系南宁浙一再生能源开发有限公司轮胎装卸工人，为焊接卧式旋转反应釜况：1、全身大面积烧伤，2、吸入性损伤，3、耵聍栓塞。

（4）石文祥，男，43岁，1977年8月出生，贵州省独山县人，系南宁浙一再生能源开发有限公司轮胎装卸工人，为焊接当事人陈银贵身处烧伤。

（5）吴世全，男，50岁，1970年5月出生，贵州省独山县人。系南宁浙一再生能源开发有限公司轮胎装卸工人，为焊接当事人陈银贵身伤。

五、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

操作人员违规操作，炉门开启前未将分气包的排气阀门打开，放气，导致裂解反应釜内油气顺着炉门逸出，电焊引燃油气，引起火灾。

（二）间接原因

1、南宁浙一再生能源开发有限公司安全生产主体责任不落实，企业安全管理混乱。企业违规将场地设备发包给无资质的个人且未签订书对入厂人员开展安全培训教育；安全培训不到位，企业于2019年11月15日进行复生产，但是，未见操作规程培训、特殊作业培训记录，未见应记录。

2、作业现场安全管理混乱，现场警示标志不足，现场未设置物质危害告知牌，化学品周知牌，及燃料油的安全技术说明书，未划分动火

3、安全管理不到位，主要负责人、安全管理员未取得安全培训证、未制定动火作业审批制度及动火作业审批单。

4、设备分气包内气体直接排空，未采取有效措施对裂解反应釜、分气包机管道内的残留气体进行处理。

5、作业人员安全意识淡薄，缺乏专业的安全技能和知识，作业时未采取任何安全防护措施。

（三）事故性质

经调查组依法调查取证、分析，认定这是一起**安全生产责任事故。**

六、事故责任认定及对事故责任人处理建议

（一）事故企业

南宁浙一再生能源开发有限公司，将生产经营场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的个人；未与承租人裘丽英协议，未对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查；作业现场安全管理混乱，现场警示标志不足；现场未设置物质危害告料油的安全技术说明书等。违反（1）《中华人民共和国安全生产法》第四十六条①第一款、第二款的规定，（2）《中华人民共和国安全生产规定，（3）《中华人民共和国安全生产法》第四十一条⑤第一款的规定，拟由南宁市邕宁区应急管理局对该单位进行处理。

（二）事故责任人员

1.陈少懂，南宁浙一再生能源开发有限公司主要负责人，未有效督促承包人裘丽英开展安全教育培训；未组织制定安全生产应急预案；除生产安全事故隐患。履行主要负责人职责不到位，违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条②第三项、第五项、第六项的规定，对事故市邕宁区应急管理局对该单位主要负责人进行行政处罚。

2.裘丽英，南宁浙一再生能源开发有限公司承包人。未制定安全生产教育和培训计划，组织员工开展安全教育培训不到位，未如实记录未开展安全隐患排查及时消除生产安全事故隐患；于2019年11月15日进行复生产，但未编制安全生产应急预案；不具备与本单位所从事的生产识和管理能力。未有效履行主要负责人职责，违反：（1）《中华人民共和国安全生产法》第十八条②第三项、第五项、第六项，（2）《中华二十四条③第一款。对事故发生负有责任，拟由南宁市邕宁区应急管理局对该单位主要负责人进行行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）强化安全教育，提升安全管理素质。各行业主管部门一要强化企业主要负责人和安全生产管理人员的教育培训考核工作，强化管理人员安全生产红线意识。二要督促企业完善安全教育培训和考核制度，突出特种作业人员的教育和培训，强化职工安全生产意识，提升职违”行为。

（二）从严从实从细，开展执法检查。加强对小微企业、小加工作坊等场所的安全检查，全面摸排掌握辖区内安全生产条件和安全技术重点检查企业主要负责人履责情况、企业安全生产规章制度和操作规程落实情况，特别是隐患排查治理、安全生产教育培训、员工掌握生产技等情况，对发现的隐患问题，要开出清单责令相关单位立即整改，对短期内不能整改的，要采取有效管控措施，并制定具体整改方案，明确整改到位。对无法整改或拒不整改的，要依法依规采取吊销证照、停产整顿、取缔关闭等措施，保持高压态势，严防事故发生。

（三）强化化工企业过程管控。各行业主管部门要督促企业加强现场安全管控，特别是要加强临时用电、动火作业、受限空间作业等危作，严格落实作业票签发审批工作，坚决杜绝“三违”行为，切实做好特殊作业前安全防护措施，确保作业过程安全、可控。督促企业强化对节的管控，从方案制定、危险性分析、安全技术交底、作业票签发等各个环节开展全面排查，严格按规范要求落实各项工作措施，切实清除隐

（四）要吸取事故教训，落实属地责任。中和镇政府要进一步加强安全监管，督促生产经营单位认真落实生产安全责任制及各项安全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产必须管安全”和“属地监管”的原则，合，形成监管合力，以对人民群众生命财产高度负责的态度狠抓安全生产责任的落实，严防类似事故再次发生。

广西南宁浙一再生能源开发有限公司

“1·4”事故调查小组

2020年5月22日

注：

①第四十六条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包
的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督

②第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立、健全本单位安全生产责任制；

（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

③第二十四条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力

④第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

⑤第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业
因素、防范措施以及事故应急措施。