福泉马场坪贵州建通建筑工程有限公司“9·25”一般高处坠落事故调查报告

2023年9月25日16时02分，贵州建通建筑工程有限公司组织工人在福泉市境内沪昆高速公路贵阳往福泉方向1754 km+200m（小地名：老罗大桥）处施工作业过程中2名作业工人不慎从高处坠落，事故造成2人死亡，直接经济损失280万元。

按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，福泉市人民政府依法成立了福泉市马场坪街道办事处贵州建通建筑工程有限公司“9·25”一般高处坠落事故调查组对该起事故进行调查。市委常委、市人民政府常务副市长冯发金任组长，市应急局、市公安局、州公安交管局高速一大队、市总工会、市交通局、马场坪街道办事处等单位派员参加。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘察、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查清了事故发生原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理意见及事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定：福泉市马场坪街道办事处贵州建通建筑工程有限公司“9·25”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）施工项目基本情况

项目为G60沪昆高速（贵新段）、G75兰海高速（都新段）桥梁预防性养护工程桥梁预防性养护工程（2023年度第一批），G60沪昆高速（贵新段）63座、G75兰海高速（都新段）41座的桥梁。该项目于2023年6月初开始施工，施工公司为贵州建通建筑工程有限公司（以下简称建通公司），根据承包协议，贵州建通建筑工程有限公司主要负责2023年都凯片区养护项目经理部养护工程（桥梁养护）工程，包括混凝土裂缝处理（表面封闭法）、混凝土裂缝处理（压力灌浆法）、混凝土结构锈胀露筋修复、支座脱空、除锈刷漆修复、支座更换、检修通道钢结构安装、后锚固钻孔、交安设施设置及渠化、拆除费、交安设施设置及维护费等。

事发时建通公司施工人员正在进行老罗大桥的桥梁养护作业活动。

（二）项目参建单位基本情况

贵州建通建筑工程有限公司

法定代表人：陈某平

统一社会信用代码：9152****817C

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立时间：2020年8月21日

注册资本：1000万人民币

营业期限：2021年11月02日至长期

住所：贵州省黔东南州凯里市舟溪镇大中村嘎醉河小区

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建筑劳务分包；建设工程施工；住宅室内装饰装修；建设工程设计；园林绿化工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；土石方工程施工；市政设施管理；建筑工程机械与设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；公路工程监理；公路管理与养护；住宅水电安装维护服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；组织体育表演活动；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管理服务；体育用品及器材零售；防腐材料销售；建筑材料销售；五金产品零售；电子产品销售；水泥制品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))

2023年5月18日贵州建通建筑工程有限公司与工人张某明签订了《简易劳动合同》，2023年8月20日贵州建通建筑工程有限公司与工人刘某喜签订了《简易劳动合同》。

（三）事故发生经过

2023年9月25日上午7时30分许，魏某浩驾驶牌照为湘AB8666重型非载货桥梁检测车与操作手郭某由沪昆高速黄丝收费站经贵定收费站掉头后驶向老罗大桥施工现场,同时由黄丝收

费站进入高速的还有建通公司安全员王某林驾驶牌照为贵AC26K7的黄色厢式小货车。王某林提前到达施工区域老罗大桥后随即在后方对近一公里高速公路车道进行渠化，渠化完成后，魏某浩根据指示将驾驶的湘AB8666桥梁检测车停放在渠化区域内。8时30分许，施工员刘某喜、张某明、任某、操作手郭某四人经由桥梁检测车垂臂爬伸进入桥下开展桥梁养护作业，郭某操作工作平台配合刘某喜、张某明在平台上进行作业，施工员任某则在工作平台下方悬挂的吊篮中开展桥墩养护作业。中午12时许施工人员离开作业区域吃午饭休息，13时许施工人员继续开展养护作业。下午16时许，刘某喜、张某明将安全带解开整理作业工具；16时02分，秦某鑫驾驶贵AE02U9号轻型仓栅式货车沿沪昆高速公路由贵阳往麻江方向行驶至沪昆高速公路贵阳往福泉方向1754 km+200m（小地名：老罗大桥）处时，车头碰撞停靠在老罗大桥上施工作业区内由魏某浩驾驶的湘AB8666号重型非载货桥梁检测车，引发桥梁检测车作业平台发生晃动，晃动导致桥梁检测车作业平台上建通公司施工人员张某明、刘某喜从平台上坠落至桥下，操作员郭某发现后立即向魏某浩及桥上管理人员汇报，并且拨打了报警电话和急救电话。16时26分许黔南州公安交通管理局高速一大队民警到达事故现场开展现场救援，随后救援人员在桥下发现坠落的刘某喜、张某明，经120医务人员到达后现场确认两人已身亡，随后张某明、刘某喜尸体被运送到福泉市黄龙井殡仪馆存放。

（四）事故现场情况

黔南州公安交通管理局高速一大队依法开展道路交通事故调查，并形成了《道路交通事故调查报告》。在道路交通事故调查过程中黔南州高速交警一大队办案人员发现:老罗大桥养护项目施工单位存在未落实安全生产主体责任,该起事故是一起由道路交通事故诱发的一起一般安全生产责任事故。2023 年 11 月 9 日，黔南州高速交警一大队将本案移交至福泉市应急管理局。接到移交材料后，福泉市应急管理局按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）的规定，上报至福泉市人民政府。

市人民政府接到事故报告后，中共福泉市委、市人民政府高度重视，2023 年 11 月 21 日成立了事故调查组，市应急局、市公安局、黔南州高速交警一大队、市总工会、市交通局、马场坪街道办事处到事故现场积极开展事故现场勘查工作。

2023 年 11 月 22 日调查组在现场勘验时，事发现场已经清理完成,调查组调取了黔南州公安交通管理局高速一大队现场执法记录资料后确认了现场情况并制作了《勘验笔录》。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

张某明（死亡），男，苗族，48 岁，住址：贵州省贵阳市南明区鹿寓镇金融路 5 号，户籍地：重庆市黔江区舟白街道武陵山 4 组 1000 号，身份证号码：5102****8814，系建通公司工人。

刘某喜（死亡），男，布依族，46岁，住址：贵州省福泉市马场坪办事处龙泉路，身份证号码：5227****0575，系建通公司工人。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，调查组核定事故造成直接经济损失280万元。

（六）其他情况

1.当天天气情况

经查阅贵州省福泉市气象资料,2023年9月25日天气晴朗，无雷电、暴风雨、地震等不可抗拒因素。当天天气正常，排除气象因素对本次事故的影响。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报告及处置情况

2023年9月25日16时06分左右，黔南州公安交通管理局指挥中心接到报警人电话：在沪昆高速公路贵阳往麻江方向黄丝路段附近发生交通事故，有车辆碰撞施工车辆，有人坠桥受伤，请求出警。黔南州公安交通管理局高速一大队民警立即赶赴现场。市公安局指挥中心接报后随即电话向市人民政府总值班室报告事故发生情况，市人民政府总值班室立即启动应急预案，组织市公安局、黔南州高速交警一大队、马场坪街道办事处等部门开展

现场救援、应急处置工作。

（二）政府应急处置情况

黔南州高速交警一大队、市应急局、市公安局、市总工会、市交通局、马场坪街道办事处接报后迅速到达事发现场，依职责开展应急处置工作。马场坪街道办事处会同涉事单位组织力量做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）伤亡人员善后处置情况

市人民政府成立了事故善后工作组，主动对接，多渠道安抚死者家属，遇难人员家属与建通公司达成补偿协议后死者按程序进行下葬。

（四）政府应急处置评估结论

事故发生后，各职能部门和属地街道应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析，认定事故的**直接原因**：作业人员张某明、刘某喜安全意识淡薄，违章操作，在作业平台开展高处作业过程中，擅自解开安全带，导致车辆受撞击后作业平台发生晃动身体重心失去平衡后坠入老罗大桥桥下。**间接原因**：一是秦某鑫驾驶贵AE02U9号轻型仓栅式货车碰撞湘AB8666号重型非载货桥梁检测车导致作业平台产生晃动；二是建通公司施工现场安全员在作业时未在现场作安全监督、提醒、警示过往车辆

等工作，施工导向交通标志设置未对照制定的交通组织方案进行设置；三是建通公司擅自加装吊篮，增加了桥梁检测车操作平台的摆动幅度，导致外力碰撞后操作平台晃动幅度增大。

四、事故有关单位调查情况和存在的问题

事故调查组对贵州建通建筑工程有限公司有关人员开展了询问调查、勘验笔录，结合黔南州高速交警一大队移交的证据资料认定如下：

贵州建通建筑工程有限公司未严格落实安全生产主体责任：一是开展桥梁养护高处施工作业期间，施工现场安全员在作业时未在现场做安全监督、提醒、警示过往车辆等工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[1]的规定，施工导向交通标志设置未对照制定的交通组织方案进行设置，违反了《G60 沪昆高速（贵新段）、G75 兰海高速（都新段）桥梁预防性养护工程桥梁预防性养护工程（2023 年度第一批）交通组织方案》第四章总体交通组织布控方案[2]的规定；二是施工单位擅自加装吊篮，增加了桥梁检测车操作平台的晃动幅度，导致外力碰撞后操作平台晃动幅度增大；三是施工作业人员张某明、刘某喜安全意识淡薄，擅自解开安全带，违反了贵州建通建筑工程有限公司制

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。。

[2]《G60 沪昆高速（贵新段）、G75 兰海高速（都新段）桥梁预防性养护工程桥梁预防性养护工程（2023 年度第一批）交通组织方案》第四章总体交通组织布控方案：详见施工单位提供的印证资料内交通标志布控情况表。

定的《桥梁桥检车安全操作规程》第12条[3]的规定；四是施工单位未对上岗作业人员进行有效的安全培训，安全培训流于形式；五是施工现场隐患排查工作流于形式，未能及时排查并消除施工现场存在的安全隐患。

五、责任追究建议

（一）免于追究法律责任人员

1.张某明，男，建通公司工人，安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于追究法律责任。

2.刘某喜，男，建通公司工人，安全意识淡薄，缺乏自我保护意识，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，建议免于追究法律责任。

（二）建议给予行政处罚人员

陈某平，男，贵州建通建筑工程有限公司法定代表人，未建立并落实全员安全生产责任制，未建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促检查本单位的安全生产工作，导致该起安全事故发生，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第（一）、（五）项[4]的规定，对本次事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产

---

[3]《桥梁桥检车安全操作规程》第12条：桥梁检测车辆作业人员在平台上作业时，必须系安全绳，挂钩需要绑定到钢丝绳上，作业人员未离开作业面时，不得解下安全绳。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患……。

法》第九十五条第一款第（一）项[5]的规定，建议由福泉市应急管理局对其依法给予上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）对有关企业的处理

贵州建通建筑工程有限公司，作为G60沪昆高速（贵新段）、G75兰海高速（都新段）桥梁预防性养护工程桥梁预防性养护工程（2023年度第一批）的施工单位，未严格落实安全生产主体责任，未组织开展危险源辨识和评估，督促本单位落实管控措施；未检查安全生产状况，及时排查本单位的生产安全事故隐患，未制止违反操作规程的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（五）、（六）项[6]的规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]的规定，建议由福泉市应急管理局对贵州建通建筑工程有限公司依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产意识淡薄，未依法履行安全生产主体责任

贵州建通建筑工程有限公司未严格落实安全生产主体责任，

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款……。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；……。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……。

开展桥梁养护施工期间，施工现场安全员在作业时未在现场作安全监督、提醒、警示过往车辆等工作；安全培训流于形式，生产现场安全隐患排查整改工作流于形式，施工过程中未及时发现生产安全事故隐患并提出改进措施和处理建议。

（二）企业安全现场管理混乱

贵州建通建筑工程有限公司开展桥梁养护施工期间，对作业人员安全教育不到位，导致工人违章操作，在作业期间擅自解除劳保用品；私自加装吊篮，改变了桥梁检测车结构。

七、事故整改和防范措施

1.贵州建通建筑工程有限公司及时召开“9·25”道路交通高处坠落事故警示教育大会，强化现场各项施工组织设计方案的编制和执行，组织制定并落实公司全员安全生产责任制，加强对主要负责人、安全管理员及全员的安全教育培训，进一步强化企业“三级安全教育培训”工作，使教育培训常态化、制度化、规范化，全面提升企业的安全生产红线意识和管理水平，进一步细化管控措施，杜绝类似事故的发生。

2.贵州建通建筑工程有限公司主要负责人、安全管理人员要加强对桥梁养护施工期间安全监督和检查力度，对存在的安全隐患及时整改，违法行为及时制止并纠正，全面排查建设过程中的安全隐患，规避安全风险。

3.贵州建通建筑工程有限公司要认真吸取事故教训，举一反三，提高对安全施工的认识，开展好安全生产隐患大排查大检查，

对易发生类似事故的作业进行全面排查，严格按照“五落实”整改到位，做到安全作业，不安全不作业。

福泉马场坪贵州建通建筑工程有限公司

“9·25”一般高处坠落事故调查组